



FECHA:	10/06/2026	PLACA:	POU070
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752996879	ROMBO:	26
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2026
TIPO	KICKS [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06406142	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16286096P	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N8CP5HE2ZL633786	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3N8CP5HE2ZL633786	ORDEN	2143756342
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	18887		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 98.100.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 98.100.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	60%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
	90% Optimo	100%



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, GANCHO DE TIRO. EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS SEÑALADAS DE LATONERÍA. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO, NO AFECTA AREA DE VISIBILIDAD. OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS. MOTIVO DE RECHAZO, GOLPE EN PANEL TRASERO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE														
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	IGUALIZADORES	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESMPANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUJILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP
X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIR ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIADORES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONADA	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER
X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50%

50%

50%

60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

NISSAN

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

KICKS [FL]

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752996879

1/1

10/6/26, 16:26

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2290409

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	10/06/2026	Ciudad	3752996879

Es **POU070** es valido UNICAMENTE ORIGINAL BARRANQUILLA Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	NISSAN
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	KICKS (FL)
COLOR	2026
CURRULOS	MEX

NOVIRE	
CEDELA DE CIUDADANIA (NT)	
DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.S.
TELEFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	26

No MOTOR

No SERIE

No CHASIS

HR16286096P

3N8CP5HE2ZL633786

3N8CP5HE2ZL633786

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034495948

PLACA: POU070
MARCA: NISSAN
LINEA: KICKS
MODELO: 2026
COLOR: PLATA
TIPO CARROCERIA: CAMIONETA
WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD: 5
SERVICIO: PARTICULAR

PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRE
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACION
NIT 890603838

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
118

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352025000903834

FECHA IMPORT.
09/04/2025

PUERTA
4

FECHA MATRICULA
03/06/2025

FECHA EXP. LIC. TIG.
03/06/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYtte MCPAL FUNZA

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

NO - aplica

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 345 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 302 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43 60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 53 43 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 43 / PBX (575) 301 304 6611 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 843 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2, Autopista Grin-Bucaramanga / Cel. 321 470 9366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (654) 205 9276 - (604) 589 9464 Cel. 313 335 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Húgaros S.A. / PBX (574) 262 4811 - Cali Florat: Av. 3 Norte # 62N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel. 3214985601

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041

Versión 3

Nº 304659

Colserauto

No. Serie

NO - APLICA

No. Vin Chasis

3N8CP5HE2ZL633786

3N8CP5HE2ZL633786

No. Motor

*HR16*286096P*

*HR16*286096P*

Registro de cargo de

Placa POU070

Vehículo

Línea de Ventas: 36 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POU070			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	10/06/2026	PLACA:	POU070
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752996879	ROMBO:	26
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2026
TIPO	KICKS [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06406142	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16286096P	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N8CP5HE2ZL633786	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3N8CP5HE2ZL633786	ORDEN	2143756342
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	18887

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 98.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 98.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 485640

Fecha Expedición: 10 6 2026 Hora: 11:18 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034495948

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034495948

Fecha matrícula

6/3/2025

PLACA

POU070

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N8CP5HE2ZL633786

Número VIN

3N8CP5HE2ZL633786

Número de motor

HR16-286096P

Número de chasis

3N8CP5HE2ZL633786

Clasificación

CAMIONETA

Marca

NISSAN

Línea

KICKS

Modelo

2026

Color

PLATA

Cilindraje

1598

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1580.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/14/2026

Fecha vencimiento

5/30/2027

Fecha vigencia

5/14/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/3/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

268238717

Fecha de registro

5/30/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268682323

6/3/2025

STRIATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268227253

5/29/2025

STRIATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Placa:	POU070
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:57:31 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	POU070
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:57:31 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/06/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	POU070	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	HR16286096P	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	3N8CP5HE2ZL633786	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	3N8CP5HE2ZL633786		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756342		
Fecha de Expedición:	10/06/2026	Hora:	10:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	POU070
Marca:	NISSAN
Línea:	KICKS [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N8CP5HE2ZL633786
Número de Serie:	3N8CP5HE2ZL633786
Número de motor:	HR16286096P
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





FECHA:	10/06/2026	PLACA:	POU041
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752996816	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H250454125	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB242200	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB242200	ORDEN	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	23090		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	85%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	95%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%

Deficiente

60%

Aceptable

90%

Optimo

100%

CAPOT: Arreglo Bueno

COSTADO: Sumido

PUERTA TRAS.: Sumido

PUERTA DEL.: Sumido

GUARDAFANGO: Sumido

BOMPER: Arreglo Regular

BOMPER: Arreglo Regular

COSTADO: Sumido

PUERTA TRAS.: Arreglo Regular

PUERTA DEL.: Arreglo Bueno

TAPA BAUL/COMP.: Sumido

BOMPER: Arreglo Regular

FUGA ACEITE MOTOR: Sumido

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER TRASERO DESALINEADO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. UNION PISO BAUL, PANEL TRASERO DESGRAFADO, SE SUGIERE CORREGIR PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD., PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL

☐ OPCIONAL

☒ NO TIENE

×	✓	×	×	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	8	\$ 0
RC	OTROS C	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80%

80%

80%

80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

TRACKER [2]

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752996816

1/1

10/6/26, 16:27

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2290407

FECHA:	No. Informe
PLACA:	Ciudad
10/06/2026	3752996816

Est POU041 es valido UNICAMENTE PARA BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
MODELO	TRACKER (2)	DIRECCION	CR 52 14 30
NACIONALIDAD	2025	TELEFONO	3173834058
COLOR	BRA	Rombo	32
CLASIFICACION			
No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS	

DOCUMENTOS

L4H250454125

9BGEA76C0SB242200

9BGEA76C0SB242200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034495106

PLACA POU041 MARCA CHEVROLET LINEA TRACKER MODELO 2025

CLASIFICACION 1.199 COLOR PLATA TIBURON SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA TIPO CARROCERIA WAGON CONSUMIBLE GASOLINA CAPACIDAD 5

NUMERO DE MOTOR L4H250454125 REG N VIN 9BGEA76C0SB242200

NUMERO DE SERIE 9BGEA76C0SB242200 REG N NUMERO DE CHASIS 9BGEA76C0SB242200 REG N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903338

REGISTRACION MOVILIDAD 000000 BLINDAJE 000000 POTENCIA HP 130

DECLARACION DE IMPORTACION DE 482025000551897 FECHA IMPORT. 10/04/2025 PUERTAS 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD 000000

FECHA DE TITULO 03/06/2025 FECHA EXP. LIC. TIT. 03/06/2025 FECHA VERIFICACION 000000

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTYOTTE MCPAL FUNZA

LT10000452846

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

L4H250454125

Foto - Tracker

9BGEA76C0SB242200

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecucion o reproduccion Total o Parcial Asi como su traduccion a cualquier idioma sin autorizacion escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 157 PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 221 3010 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2539 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 28 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 354 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3559 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Giribari-Bucaramanga Cel. 321 420 6306 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 30 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - 16041 589 Balsa Cel 311 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 18 CEDA Huerfano S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 31 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3203240322 - Cartagena: Era 818 24 246 Cel 3214961003
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULETOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041

Versión 3

Nº 307160

Colserauto

No. Serie

Foto-201251

No. Vin Chasis

9BGEA76C0SB242200*

9BGEA76C0SB242200*

No. Motor

E4H*250454125*

E4H*250454125*

Registro de cargo de

Placa

POU 041

Vehículo

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - pqr@colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POU041			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H250454125	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB242200	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB242200	ORDEN	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	23090

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	10/06/2026	PLACA:	POU041
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752996816	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 91.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 91.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 485651

Fecha Expedición: 10 6 2026 Hora: 11:32 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034495106

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034495106

Fecha matrícula

6/3/2025

PLACA

POU041

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEA76C0SB242200

Número VIN

9BGEA76C0SB242200

Número de motor

L4H*250454125*

Número de chasis

9BGEA76C0SB242200

Clasificación

CAMIONETA

Marca

CHEVROLET

Línea

TRACKER

Modelo

2025

Color

PLATA TIBURON

Cilindraje

1199

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1719.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/13/2026

Fecha vencimiento

5/30/2027

Fecha vigencia

5/13/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/3/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

268173598

Fecha de registro

5/29/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268671750

6/3/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	POU041
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:09:53 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	POU041
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:09:53 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/06/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	POU041	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	L4H250454125	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEA76C0SB242200	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9BGEA76C0SB242200		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756337		
Fecha de Expedición:	10/06/2026	Hora:	11:08

Aspecto del Vehículo

Placa:	POU041
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEA76C0SB242200
Número de Serie:	9BGEA76C0SB242200
Número de motor:	L4H250454125
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico








FECHA:	5/03/2026	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752956341	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 101.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 101.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INOPERATIVO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/GATO NO/LLAVE PERNOS NO/KIT DE CARRETERA NO/LLANTA DE REPUESTO NO/ 1 COMPRESOR A/C. COMPUERTA PLATON BLOQUEADA NO SE VERIFICA INTERIOR. GOLPE FUERTE EN INTERCOOLER. CONSOLA CENTRAL DESARMADA. MOTIVO DE RECHAZO: INOPERATIVO, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/MECÁNICO, POSIBLES TESTIGOS EN ALERTA ENCENDIDA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO IZQUIERDO, VEHICULO INOPERATIVO,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																																										
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓																												
DIRECCION HIDRAULICA	AIR ACONDICIONADO	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CONTROLES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER																												
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗																												
<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>MARCA REFERENCIA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>ABS</td><td>ORIGINAL ORIGINAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>AIR BAG</td><td>ORIGINAL ORIGINAL</td><td>8</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>CAMARA DE REVERSA</td><td>ORIGINAL ORIGINAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>CARPAS</td><td>ORIGINAL PLANA</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>RC</td><td>OTROS E</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SENSOR DE REVERSA</td><td>ORIGINAL ORIGINAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr></table>															DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0	CARPAS	ORIGINAL PLANA	1	\$ 0	RC	OTROS E	1	\$ 0	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR																																							
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0																																							
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0																																							
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0																																							
CARPAS	ORIGINAL PLANA	1	\$ 0																																							
RC	OTROS E	1	\$ 0																																							
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0																																							

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

5/03/2026

CLASE

PICKUP DOBLE CAB

5/03/2026

TIPO

MONTANA

5/03/2026

5/03/2026

5/03/2026

5/03/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752956341

1/1

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2283909

PLACA: 4/03/2026

No. Informe: 3752955972

Este documento es válido UNICAMENTE para el RENTING

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE CIUDADANIA (NTI)	811011779
TIPO	MONTANA	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
MODELO	2025	TELÉFONO	3173834058
NACIONALIDAD	COL	Rombo	23
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE			

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1199		

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034447946

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
POT799	CHEVROLET	MONTANA	2025
CILINDRAJE CC	COLOR	SERVICIO	
1.199	BLANCO NIEBLA	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD (kg/PL)
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON GASOLINA		5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
L4H*250864911*	N	9BGEN43C0SB252865	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BGEN43C0SB252865	N	9BGEN43C0SB252865	N
PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRES	CERTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.	00000000		

REGISTRACIÓN MOVILIDAD	BUSCABLE	POTENCIA HP
462025000613917	1	130
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FECHA IMPORT.	PUERTAS
10/05/2025	1	4
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/05/2025	28/05/2025	*****
ORGANISMO DE TRÁNSITO		
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA		

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

SERIAL

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

CHASIS

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO-STICKER ENVIADO MEDIANTE CORREO,

Firma Agente (R) Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente CC

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C-15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 12 Av. Calle 127 # 48-47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puen Aranda: calle 17 # 63-42 - Barranquilla Vehículos y Servicios

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/Imponta.aspx?idOrden=3752956341

1/1

https://apps.colserauto.com/Cm.lmg/2026/03/05/POT799_0001_X.jpg

REPORTE DE RECLAMACIONES
05/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POT799			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	5/03/2026	PLACA:	POT799
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752956341	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 101.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 101.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	MONTANA	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1199
COD. FASEC.	01621107	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H250864911	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9BGEN43C0SB252865	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEN43C0SB252865	ORDEN	2143754946
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 463324

Fecha Expedición: 5 3 2026 Hora: 8:44 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034447946

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

5/28/2025

PLACA

POT799

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEN43C0SB252865

Número VIN

9BGEN43C0SB252865

Número de motor

L4H*250864911*

Número de chasis

9BGEN43C0SB252865

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

MONTANA

Modelo

2025

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

1199

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1910

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

280

Número de registro

610895020

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/27/2025

Fecha vencimiento

5/27/2026

Fecha vigencia

5/28/2025

Número póliza

3401841000

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/28/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

268099308

Fecha de registro

5/28/2025

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268024669

5/27/2025

APROBADA

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	POT799
Fecha Servicio:	5/03/2026 8:32:52 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	POT799
Fecha Servicio:	5/03/2026 8:32:52 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	05/03/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	POT799	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	L4H250864911	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEN43C0SB252865	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9BGEN43C0SB252865		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143754946		
Fecha de Expedición:	05/03/2026	Hora:	08:34

Aspecto del Vehículo

Placa:	POT799
Marca:	CHEVROLET
Línea:	MONTANA
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1199
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEN43C0SB252865
Número de Serie:	9BGEN43C0SB252865
Número de motor:	L4H250864911
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POR221	Nro Orden:	133695643	Nro Serie:	9-FB4SROE0SM163838
Código Fasecolda:	08001201	Kilometraje:	25.248	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	63.200.000	Nro Chasis:	9-FB4SROE0SM163838	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	63.200.000	Nro Motor:	J759Q320580	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

65.70%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 67%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

CHASIS: 22%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 80%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO DESCUADRE, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRE, CAPÓ REMOVIDO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO REMOVIDO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR REMOVIDO, GUARDAPOLVO METALICO DERECHO GOLPE LEVE, PUNTA DELANTERA IZQUIR-
DA GOLPE LEVE, MARCO FRONTAL REMOVIDO, GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO GOLPE LEVE, PUNTA DELANTERA
DERECHA GOLPE LEVE, PUNTA DELANTERA IZQUIRDA MAL REPARADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS MAL REPARADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POR221	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	29-MAY-2026	133695643

INFORMACIÓN

GENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT	A8110117798	TELÉFONO	6015200050
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342	E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA	RENAULT LOGAN [2] [FL] LIFE +	MODELO	2025	COLOR	GRIS
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	BANCOLOMBIA		VALOR AUTOSURA
					63200000
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
08001201	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	1	2024/12/02			63200000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
2027/02/27	2030/03/06		PARTICULAR	J759Q320580	
NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL		ALARMA		
9FB4SR0E0SM163838	9FB4SR0E0SM163838				

HISTORIAL DE REVISIONES			OBSERVACIONES										
FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/29	REVISION COMPLETA RENTING	25248						X		X	X	X	

OBSERVACIONES	REVISIÓN ACTUAL										
OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO NACIONAL, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES // PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS., 2 LLAVES FUNCIONALES, SOH 100%,						X		X	X	X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca RENAULT LOGAN [2] [FL] LIFE + MT 1600CC	Número de placa POR221	Kilometraje 25248	Modelo 2025
--	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/05/29
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/02/27
Tecnicomecánica	2030/03/06

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	SUMIDO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	REMOVIDO
MARCO FRONTAL	REMOVIDO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE

Detalle	Estado
GUARDAPOLVO METALICO	GOLPE LEVE
GUARDAPOLVO METALICO	GOLPE LEVE
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	GOLPE LEVE
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	GOLPE LEVE
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	MAL REPARADO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	DESCUADRE
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPARADO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REMOVIDO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRE
CAPÓ	MAL REPINTADO
CAPÓ	REMOVIDO
CAPOTA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	BUENO

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	8
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	8
LLANTA REPUESTO	8
LLANTA TRASERA DERECHA	8
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	8

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	ALINEACION	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO
2026/05/29	REVISION COMPLETA RENTING	25248	X	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/02/27, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente



PLACA: POR221

Información del vehículo

Fecha matrícula: 6/3/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 16/12/2024
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO	Denuncio robo Vehículo: NO
Reporte por hurto: NO	Abstención de trámite por Hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO	Accidente con Muerto: NO
Orden de Decomiso: NO	Otros: NO
Medida cautelar Secuestro: NO	Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT	Tipo de Documento: RTM	Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: 28/2/2026	Fecha Expedición: NO REPORTADO	Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: 27/2/2027	Fecha Vencimiento: NO REPORTA- DO	Fecha Vencimiento: NO REPORTA- DO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.


CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: POR221

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN




INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POR 221


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	NZS789	Nro Orden:	133676812	Nro Serie:	LJD0AA29AT0305499
Código Fasecol- da:	04601334	Kilometraje:	23.954	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	66.000.000	Nro Chasis:	LJD0AA29AT0305499	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	66.000.000	Nro Motor:	G4LCR1047411	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

93.70%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

PINTURA Y RAYONES: 81%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 100%

CHASIS: 100%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERÍA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA REMOVIDO, COSTADO IZQUIERDO BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERÍA.

CHASIS:

CUNA MOTOR GOLPE LEVE, PISOS CARROCERÍA GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

FECHA DE IMPORTACION O MATRICULA NO ACORDE CON MODELO, FECHA IMPORTACION O MATRICULA PRESENTAN EXTEMPORANEIDAD.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NZS789	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	23-APR-2026	133676812

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT	A8110117798	TELÉFONO	6015200050
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342	E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA	KIA SOLUTO EMOTION	MODELO	2026	COLOR	BLANCO
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	BANCOLOMBIA		VALOR AUTOSURA
					66000000
CÓD. FASECOLD	MANIFIESTO	VALOR			
04601334	NÚMERO 352024000634415	FECHA 2024/12/02	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
					66000000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
2026/12/22			PARTICULAR	G4LCR1047411	
NÚMERO CHASIS	LJD0AA29AT0305499		NÚMERO SERIAL	LJD0AA29AT0305499	
			ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/04/23	REVISION COMPLETA RENTING	23954							X			X	X

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

PLACA DELANTERA MAL SUJETADA, PARTE INFERIOR EMPANTANADA, FECHA DE IMPORTACION O MATRICULA NO ACORDE CON MODELO, FECHA IMPORTACION O MATRICULA PRESENTAN EXTEMPORANEIDAD, SE REQUIERE VERIFICAR DOCUMENTOS, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA., 2 LLAVES DE APERTURA, BATERIA 100%.

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
						X			X	X

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca KIA SOLUTO EMOTION MT 1400CC 4P 2	Número de placa NZS789	Kilometraje 23954	Modelo 2026
--	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/04/23
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/12/22

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPEADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PARTE INFERIOR EMPANTANADA

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	REMOVIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PERSIANA	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO


Detalle	Estado
STOP DERECHO	RAYADO
STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	RAYADO

Observaciones especiales o recomendaciones

PLACA DELANTERA MAL SUJETADA

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.




Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PISOS	PROPIETARIO	ESTUDIO TÉCNICO
2026/04/23	REVISION COMPLETA RENTING	23954	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/12/22, en nuestros centros de servicio adquiérelolo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: NZS789

Información del vehículo

Fecha matrícula: 25/12/2024
Modelo: 2026
Fecha de importación: 02/12/2024
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN PRENDA
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 3/12/2025
Fecha Vencimiento: 22/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTA-
DO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTA-
DO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: NZS789

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN







INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: N75 789


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	NZQ338	Nro Orden:	133642955	Nro Serie:	LJD0AA29AS0301782
Código Fasecol- da:	04601334	Kilometraje:	21.245	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	64.200.000	Nro Chasis:	LJD0AA29AS0301782	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	64.200.000	Nro Motor:	G4LCR1043296	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

86.90%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 83%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PUERTA TRASERA DERECHA REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO DERECHO MAL REPARADO, CAPÓ BIEN REPARADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA DELANTERA DERECHA BIEN REPARADO, CAPÓ REMOVIDO,

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR REMOVIDO, CUNA MOTOR GOLPE LEVE, MARCO FRONTAL MAL REPARADO, PUNTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE,

Condiciones de Asegurabilidad:

PUNTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO,

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NZQ338	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	09-MAR-2026	133642955

INFORMACIÓNGENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT	A8110117798	TELÉFONO	6015200050
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342	E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA	KIA SOLUTO EMOTION	MODELO	2025	COLOR	BLANCO
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	BANCOLOMBIA S.A		VALOR AUTOSURA 64200000
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
04601334	NÚMERO 1	FECHA 2024/11/26	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL 64200000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR G4LCR1043296	
NÚMERO CHASIS	LJD0AA29AS0301782		NÚMERO SERIAL	LJD0AA29AS0301782	
			ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/03/09	REVISION COMPLETA RENTING	21245		X				X		X			

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA., 2 LLAVES, BATERÍA 100%,		X				X		X			

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos

RENTING COLOMBIA S.A.S.

C.C. o NIT

8110117798

Teléfono

Email

jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca

KIA SOLUTO EMOTION MT 1400CC 4P 2

Número de placa

NZQ338

Kilometraje

21245

Modelo

2025



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios

MEDELLIN


Fecha del servicio

2026/03/09

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	REMOVIDO
MARCO FRONTAL	MAL REPARADO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	MAL REPARADO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	REMOVIDO
CAPÓ	BIEN REPARADO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	RAYADO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	BUENO

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	INFERIOR	ALINEACION	CHASIS
2026/03/09	REVISION COMPLETA RENTING	21245	X	X	X

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: NZQ338

Información del vehículo

Fecha matrícula: 26/11/2024
Modelo: 2025
Fecha de importación: 01/11/2024
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN PRENDA
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 25/11/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: NZQ338


IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




PLACA: NZQ338
NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:




%	RQOT MF	9967C6979B%	bXMOMF	Zgj 9AD
	MF QZ P L P a %Md MF	O´ó -s s %wA%wZ´Í´Ó		
	Z´5Z ebQOOLa Z F : CD: 7889: 9 da Y Na F;			
	OQZ f da %Q%Z ebQOOLa Z F eMF QXUF Q%bQZ f LZ S Y a ec g Qd M			
	MeQS g d MNXQF Z a			



MeQS g d MP a d M	d QZ f LZ S %a Xa Y NUM%BM5
eg Og deMX	Na Sa f M
LZ f Qd Y QP L Md Ua	P L U QOf a d QZ f LZ S %a Xa Y NUM Of w
Z a Y Nd Q	d QZ f LZ S %a Xa Y NUM%BM5% %
UP QZ f URUOMOLa Z	D88788CCE Qvsv
P L U QOOLa Z	Od %A9%; %7
bda RQe Ua Z	a f d a e f wñ : 8C: D: ; 7AD
h6d %XUQZ f Q	+% % %
h6d %MeQOa X P M	+%BC5B77577 % %
h6d %a XeQd Mg f a	+%BC5B77577 % %
h6d %MOQea d Ua e	+% % %

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO ABS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



%



at Óní suá´ úwÓF%T %bd Qe QZ f M%b%OMh Qe %g Z OLa Z MXQe %bKMZ f M%bQb g Qef a 3%MF a %bOMh Q%Qd Z a e3%MLF %Q%QMd d Qf Qd M%b%g Y UP a e %b%Mka Z Qe %QZ Oa Z f a d Z a 3%b%O´g Z OLa Z MX3%Na OQX%Na Y bQd %QX3%Qd eUMZ M%QZ %MX%Qef MP a 3%bMb UOQd M%bMZ OT MP M3%a %bd Qe QZ f M%b% bXa d MP a d M%bQd 3%b% bXa d MP a d M U c %a Z %RLXf d MOU Z %Q%MS g M3%af a be %a Z %bQS g XMd %g VQOU Z 5%af Uha %Q%bQOT Ml a G%Uea %bMINUZ M%QZ %bQS g XMd %Qef MP a 5%a %bd Qe QZ f M%bQf da h Uea d d QP a Z P a 5%b%Q%MOg Qd P a %b%g Qef da %QZ XUe Ue %bQMXU MP a %a %Q%MXOMda Z %Z Oa Z e Uef QZ OUME %QZ %g Qef d Me %bMe Qe %Q%bMf a e3%bUef QY Me %bQ UP QZ f URUOMOU Z %d US LZ MXQe %b%b%QOT M%bQ%b%Z ebQOOU Z 3%QT Og Xa %a %bMe M%bUef M%a d %a %dMZ f a %bMf a e %a %Q%QZ %bQXQVMP a e %QZ %Q%Z Ra d Y Q3 bUZ f g d M%bd Qe QZ f M%b% bg d Ql Me 3%bUZ f g d M%b% Z %bOMNMP a %bUQX%Md MZ VM3%bQ%g S UQd Q%Qd URUOMd %Uef a d UMX%bZ f Q%bMe %b%g f a d UP MP Qe %a Y bQf QZ f Qe 3%Q eg S UQd Q%a XUUF Md %Q%Qd f URUOMP a %Q%Qd MP UOU Z %Md M%bQe OMd f Md 3%g Xf Me 3%QV NMD Sa e %b%f da e 3%bMd M%bQOof a e %Q%Me QS g d MNUXUP MP %6a Oa Y Qd OUMXU MOLa Z %Q%g S UQd Q%a Z RUd Y Md %ba Og Y QZ f a e %Q%Uef a d UMX%a Y bXQf a %QZ f Q%QZ f UP MP Qe %Q%a Z f da X%a d d Qeba Z P UQZ f Qe 3%bKMZ f Me3 f Qef US a %bNe 3%Qef dg Of g d M%bQ%QMd da OQd UM3%Uea %bMg X3

Y Md OM	%Ra f a Z	OXMeQ	%OT Me Ue	f Uba	%Rh d
 Rackley mosegura 22.01.2024 13:08:14 (h) FFCDMCFDFL%  Rackley mosegura 22.01.2024 13:08:14 (h) FFCDMCFDFL  Rackley mosegura 22.01.2024 13:08:14 (h) FFCDMCFDFL					

P M f a e

Q e f M P a S Q Z Q d M X

R a f a e h Q T U O g X a

%

FOTOS VEHICULO



FFCDMCFDFL%



FFCDMCFDFL




FFCDMCFDFL

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS

ALINEACIÓN		
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()
Optimo	Aceptable	Optimo
%		
FRENOS		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo
%		
LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Estado Llanta: 70% 80% 40% 30% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE														
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

%

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

Fecha: 22/07/2026

No. Informe: 3783011232

Placa: NUX258

Ciudad: SATELITE RENTING
MOSQUERAEste documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FOTON
Clase	CHASIS
Tipo	FVR
Modelo	2025
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindrada	6700

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rambla	4

No. Motor

93247596

No. Serie

LVBV6PDC7SW085181

No. Chasis

LVBV6PDC7SW085181

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10032786915

PLACA NUX258 MARCA FOTON LNSA BJ5 186VLPKH-1A MODELO 2025

CILINDRADA CC 6.690 COLOR BLANCO SERVICIO PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO CAMION TIPO CARROCERÍA FURGON COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD Kwh 10100

NÚMERO DE MOTOR 93247596 REG. N VIN LVBV6PDC7SW085181

NÚMERO DE SERIE LVBV6PDC7SW085181 REG. N NÚMERO DE CHASIS LVBV6PDC7SW085181 REG. N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
COLOMBIA S.A.IDENTIFICACIÓN
NIT 890903938

REGISTRACIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

290

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA IMPORT.

PUERTAS

23/02/2000/182559

10/04/2024

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.


FECHA VENCIMIENTO

18/09/2024

18/09/2024

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT10000095578

Concepto e Imprimantas

Motor

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Serial

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Chasis

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de
identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los
derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción
a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La
documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por
las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización
del vehículo inspeccionado.Bogotá: Calle 96A # 69C - 15 / Cal. 333 395 395 - Bogotá: Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cal. 320
899 83 50 / Cal. 320 899 83 67 - Bogotá: Avenida: Calle 17 # 43 - 60 / Cal. 303 395 395 - Barranquilla
Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cal. 313 295 39 41 / 14051568 54 46 - Bucaramanga
Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84, barrio Bolívar / Cal. 321 470 6306 - Medellín: Vehículos Livianos:
Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cal. 303 395 4706 - Cali: Carrera: Av. 3 Norte # 62N - 15 / Cal. 303 395
4728 - Cali: Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cal. 315 505 5099 - Cúcuta: Vehículos Livianos y Pesados: Av. E)
Libertador # 2 - 300 / Cal. 320 232 4022Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Version 3

Colserauto

No. Serie

No. Vin
Chasis

No. Motor

Registro de cargo de _____ Placa _____ Vehículo _____

Línea de Ventas: 316 389 1699

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - pqr@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
22/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NUX258			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

bus F	Zg 9AD
Revista de F	9967C6979B8F : P. B%5 5

%

oy,
ug i,
l i o d,



e %E



e %F



e %G



e %H



e %I



e %L



e %M



e %N



e %O



e %D

%

%

busF	ZgJ 9AD
Revise 'e' a F	9967C6979B%8F : P. B%55 5

%

o
y
,
u
g
i
,
l
i
o
d



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %




e %



e %D

%

%



RQOT MF	9967C6979B%	bXMOMF	Zgj 9AD
MF QZ P UP a %Md MF			
O'ó - s %Ww%w - í'ó			
Z`5UZ eb Q00Lb Z F	: CD: 7889: 9	Ida Y Na F	:
QOZ f da %Q%Z eb Q00Lb Z F	eMF Q'LF Q%QZ f LZ S %a ec g Qd M		
Me QS g d MNXQF	Z`%-fäus		

Yafad

Ư QY	d Qebg Qef M
QǪ sv ' ʁb s ú z w Ǫ s Ǫ s v á v ' í %	Ng QZ a
QǪ sv ' ʁb ' í i v s Ǫ %	Ng QZ a
f u Ǫ Ǫ ú ʁb ' í i v s Ǫ	Z a %Qd URLOMNXQ
QǪ sv ' ʁb ' í ' ʁb v á w	Z a %Qd URLOMNXQ
QǪ sv ' ʁs t f u Ǫ Ǫ Ǫ s f u á ú ʁb v á s %	Z M
QǪ sv ' ʁb ' í v á ú ' ʁs ' í v á s	Ng QZ a
QǪ sv ' ʁs v á v ' í	Ng QZ a
QǪ sv ' ʁs v á v ' í %6M	Ng QZ a
QǪ sv ' ʁb - ' í v á b ' ' í	Z a %Qd URLOMNXQ
QǪ sv ' ʁs í u s Ǫ s ʁs s ʁb v á w ' u á v s v á	Ng QZ a

UF QY	d Qe b g Qe f M
R' úuá' ús ó ánu' ' % úmó' % ús %	Rg Z O l a Z M
sé' Ó wáwáúw% wú s' % wú wú wú s' %	Ng QZ a
Mé' Ó wáwáúw% wú s' % ús' % wú wú wú s' %	Z M
Mé' Ó wáwáúw% - s' % ús' % - wú s' %	Z M
Mé' Ó wáwáúw% wú s' % ús' % Á' ánu s' %	Z M
Mé' Ó wáwáúw% wú s' % wú wú wú s' % Á' ánu s' %	Ng QZ a
Mé' Ó wáwáúw% - ' %	Z M
R' úuá' ús ó ánu' ' % úmó' - n' ís v' ís ó	Rg Z O l a Z M

UF QY	d Qebg Qef M
R`úuá'úsó ánni ' %á `	Rg Z OUb Z M
R`úuá'úsó ánni ' %áánni ' Ó %áánni ánni ' %á `	Rg Z OUb Z M
QÜ sv ' %á -ánni %áánni ' Ó	Ng QZ a
QÜ sv ' %á -ánni %áánni ' %á	Ng QZ a
QÜ sv ' %áánni %áánni ' %áánni	Ng QZ a
R`úuá'úsó ánni ' %á ánni %áánni sv %áánni %áánni	Rg Z OUb Z M
QÜ sv ' %á ` ú	d QS g X Md
R`úuá'úsó ánni ' %áánni -s sv `á	Rg Z OUb Z M
R`úuá'úsó ánni ' %áánni ' %áánni	Z M
f wü á ` %áánni	MQd f MfQZ QOZ P UP Mf%
f wü á ` %áánni %áánni	Z M
f wü á ` %áánni %áánni	Rg Z OUb Z M

UF QY	dQebg Qef M
QǪ s v ' ʔ ɛ ú Ā ' w ɦ ɛ́ ɪ w ú s v ' Ǫ	Ng QZ a
QǪ s v ' ʔ t ' ʔ w N ' Ō '	Ng QZ a
QǪ s v ' ʔ ɛ ú Ā ' w ɦ ɛ́ s f ɛ v ' Ǫ w ɦ ɛ́ s Ō w Ō	Z a ʔ Qd URUOMNXQ
QǪ s v ' ʔ s ' u N ' Ō ɦ Ō ' Ō - w ú Ā ' ú	Z M ʔ
QǪ s v ' ʔ ɦ ɛ́ ɪ s Ō	Z M
QǪ s v ' ʔ s ' s v s - ' ŋ ' Ō ɦ w Ō	Z M
QǪ s v ' ʔ s Ǫ v ɦ	Ng QZ a
QǪ s v ' ʔ Ǫ ' ɪ w u ' Ǫ w ɦ ɛ́ ɪ w Ō ' Ǫ w Ō	Z M
QǪ s v ' ʔ s ' s v s ʔ ' ŋ ' ʔ ɦ ɛ́ s ʔ ɦ ɛ́ w u Ǫ ' ú	Z M
QǪ s v ' ʔ t w ɦ ɛ́ ʔ w ú ' Ō	Ng QZ a

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 493590

Fecha Expedición: 22 7 2026 Hora: 12:13 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032786915

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMION

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10032786915

Fecha matrícula

9/18/2024

PLACA

NUX258

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LVBV6PDC7SW085181

Clasificación

CAMION - CARGA

Color

BLANCO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

LVBV6PDC7SW085181

Marca

FOTON

Cilindraje

6690

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

93247596

Línea

BJ5 186VLPKH-1A

Carrocería

Capacidad de carga

10100

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

LVBV6PDC7SW085181

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

17000.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/17/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/16/2026	9/17/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/18/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
249631777	9/18/2024		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite



PROTECCIÓN
ESCAÑER

CONFIABILIDA

REVISIÓN
DE MOTO

INSPECCIÓN D

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757055		
Fecha de Expedición:	22/07/2026	Hora:	12:12

Aspecto del Vehículo

Placa:	NUX258
Marca:	FOTON
Línea:	FVR
Clase:	CHASIS
Tipo Carrocería:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	6700
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LVBV6PDC7SW085181
Número de Serie:	LVBV6PDC7SW085181
Número de motor:	93247596
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	22/07/2026	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	NUX258	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	93247596	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	LVBV6PDC7SW085181	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	LVBV6PDC7SW085181		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com



Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.



XL f a Z Pd TL	00000000000000000000			QL2
bTZ f g d L	000000000000000000000000			LH2
hTO d Ta e	00000000000000000000000000000000000000			DCC2
NS L e Te	00000000000000000000000000000000000000			DCC2
f L b TN Pd TL	00000000000000000000000000000000000000			DCC2
Q g R L e S g T O a e	00000000000000000000000000000000000000			DCC2
TOP Z f T Q TL N Ta Z	00000000000000000000000000000000000000			DCC2
%	C2	I C2	NC2	DCC2
	Ουσία w	Λυσία stón	α Αίθ -	

LePRgdLOadL	dPZf TZ R\$Na Xa Y MTL 4.4		
egNgdeLX	NLXT		
TZf PdY POTLdT	OTdPNfa dPZf TZ R\$Na Xa Y MTL	Nú vE	
ZaY MdP	dPZf TZ R\$Na Xa Y MTL 4.4 4.4		
TOPZF TQTNLNTaZ	C77677BBD	PvsvE	
OTdPNNTaZ	Nd 8\$ 8\$ 8\$		
bda QPeTaZ	a f d a e	f wE	97B9C9: 6; C
h5d\$XTPZfP	*\$		
h5d\$QL ePNaXOL	*\$88466466		
h5d\$Na XePdLgfa	*\$88466466		
h5d\$LNPea dTa e	*\$		

[illegible]

at'w sué'w hS s d pPePz f L \$ \$ \$ X L hPe \$ a Z f d X \$ g Z N t a Z L X Z \$ c g T b a \$ O P N L d P f P d L \$ \$ X L h P \$ O P \$ P d Z a e \$ R L f a \$ \$ X L Z f L \$ O P \$ d P b g P e f a \$ e g Y T O a e \$ k d L k a Z P e 4
Y a f T a \$ P \$ P N S L i a \$ B L Z P X f d L e P d a \$ a X b P L o a \$ \$ \$ O P N L \$ O \$ g P e f d a \$ Z X t e T e \$ P L T X i L O a \$ a \$ a P \$ L X L d a \$ Z f Z N a Z e f P Z N T L e \$ P Z g P e f d L e \$ L e \$ O P
L o f a e \$ e T e f P y L e \$ O P T O P Z f T O T N L N T \$ a d T R L T P L e \$ \$ L \$ O \$ g P N S L \$ O \$ g Z e b P N N T \$ Z z b T f g d L \$ d P e P Z f d L \$ Y b g d P L e \$ z Z N d L \$ a Z L N L M L o a \$ T P X \$ Z d L Z L Z L \$ e P
e g R T P d P \$ d T O T N L d \$ T e f a d T L X \$ L Z f P \$ L e \$ g f a d T O L O P e \$ a Y b P f P Z f P e \$ e P \$ e g R T P d P \$ a X T I N T L d \$ P X N P d f T O T N L O a \$ O P \$ d L O T N T \$ Z \$ d L d \$ O P e N L d f L d \$ Y g X f L e 2
P Y M L d R a e \$ a f d a \$ Z d L d L \$ O P Q N f a e O P P L e P R g d L M T X T O L O \$ k a \$ S a Y P d N T L X i L N t a Z \$ e P \$ e g R T P d P \$ a Z Q T d Y L d \$ o a N g Y P Z f a e \$ P \$ Z e f a d T L X \$ a Y b X P f a \$ L Z f P \$ Z f T O L O P e
O P \$ a Z f d a X \$ a d d P e b a Z O T P Z f P e \$ b L Z P X f d L e P d a 2

	OpNdTbNta Z	Y L dNL siPQdPZ NTL	NL Z f TOLO	hLXa d
\$	bPXtNg XL \$OP			
\$	ePRgdTOLO	af dae	7	*\$
\$	L Me	a dTRTZ LXa dTRTZ LX	7	*\$
\$	L Td \$MLR	a dTRTZ LXa dTRTZ LX	A	*\$
\$	NLY LdL \$OPsiPhPdL	a dTRTZ LXZ L	7	*\$
\$	dN	af dae\$O	7	*\$
\$	ePZea d \$OPsiPhPdL	a dTRTZ LXZ L	7	*\$

OPeNdTbNTaZ Y LdNL\$IPQdPZNTL NLZfTOLO hLXad

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2298393

FECHA:	8/07/2026	No. Informe	3123006978
PLACA:	NPX554	Ciudad	SATELITE RENTING CAL

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	KIA
CLASE	CAMIONETA PASAJERO
TPO	SELTOS
MODELO	2025
NACIONALIDAD	COL
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1999

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (DNI)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TÉLEFONO	3173834058
Rambo	5

No MOTOR	No SERIE	No CHASIS
G4NHRH300495	KNAER81AES7624690	KNAER81AES7624690

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032532374

PLACA NPX554 MARCA KIA LINEA SELTOS MODELO 2025

CILINDRAJE CC 1.999 COLOR GRIS SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA TIPO CARROCERÍA WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSI 5

NÚMERO DE MOTOR G4NHRH300495 REG N VIN KNAER81AES7624690

NÚMERO DE SERIE REG N NÚMERO DE CHASIS KNAER81AES7624690 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP
***** 147

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE FECHA IMPORT PUERTAS
882024000033815 1 02/05/2024 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO
20/08/2024 20/08/2024 *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TROYTTE MCPAL FUNZA

LT10000071411

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado
- SERIAL ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado
- CHASIS ☐ Original ☐ Regrabado ☐ Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá
Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577)
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Grón-Bucaramanga Cel. 321 40
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 92
589 8464 Cel. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Han
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1101 - Cali Sur: Ca
9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2
3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel. 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM

Registro de Improntas

Nº 283121

COLSERAUTO



No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: NPX 554 Placa: _____ Vehículo: KIA
Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com PUNTA



REPORTE DE RECLAMACIONES
08/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NPX554			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros				
No.INSPECCION:	B123006978		ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:		No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 122.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 122.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	SELTOS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	04606166	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NHRH300495	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAER81AES7624690	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KNAER81AES7624690	ORDEN	2143756862
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	28501

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 491286

Fecha Expedición: 9 7 2026 Hora: 10:48 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032532374

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10032532374

Fecha matrícula

8/20/2024

PLACA

NPX554

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

KNAER81AES7624690

Clasificación

CAMIONETA

Color

GRIS

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

KNAER81AES7624690

Marca

KIA

Cilindraje

1999

Pasajeros sentados

Número de motor

G4NHRH300495

Línea

SELTOS

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de chasis

KNAER81AES7624690

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1835.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

8/16/2025

Fecha vencimiento

8/15/2026

Fecha vigencia

8/16/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/20/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

246808012

Fecha de registro

8/20/2024

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



PROTECCIÓN
ESCÁNER

CONFIABILIDAD

REVISIÓN
DE MOTO

INSPECCIÓN D

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

básus E	Zbj ; ; :
Quás s3w áúé-E	C56B5868A3E8 8B5A94i 4

%



e %D



e %



e %



e %



e %D



e %



e %



e %D



e %



e %C

\$

%

n u i y t g i y y l i n d y

básusE	Zbj ; ; :
Quás\$w áé-E	C56B5868A\$E 8B5A\$4i 4

%

n
u
i
y
t
g
i
y
i
l

i
n
d
y



e %D



e %E



e %F



e %G



e %H



e %I



e %L



e %M



e %N



e %C

\$

%

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756862		
Fecha de Expedición:	08/07/2026	Hora:	02:52

Aspecto del Vehículo

Placa:	NPX554
Marca:	KIA
Línea:	SELTOS
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	08/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNAER81AES7624690
Número de Serie:	KNAER81AES7624690
Número de motor:	G4NHRH300495
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	08/07/2026	Ciudad:	CALI
Placa:	NPX554	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	KIA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	G4NHRH300495	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	KNAER81AES7624690	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	KNAER81AES7624690		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.



FECHA:	15/04/2026	PLACA:	NOX070
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752973734	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHANGAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2025
TIPO	STAR VAN	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1243
COD. FASEC.	39207002	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504254*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R5SG806567	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R5SG806567	ORDEN	2143755463
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	55704		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 66.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 66.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	26%		
PINTURA	#####	60%		
VIDRIOS	#####	83%		
CHASIS	#####	36%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL COMPRESOR NO GENUINO. REJILLAS A/C PRESENTAN ROTURA. COMPUERTA BAUL SIN TAPIZADO. BOMPER TRASERO PRESENTA ROTURA. TAPICERÍA INTERIOR MANCHADA. FOCOS DE OXIDACIÓN EN TECHO Y COMPUERTA. NO ASEGURABLE POR: CORROSIÓN EN MARCOS PUERTAS, G/METÁLICO DERECHO, G/BARROS DERECHO, ESTRIBOS (DERECHO CON ARREGLO MALO Y APLICACIÓN INADECUADA DE SOLDADURA), PUNTAS CHASIS TRASERAS, COSTADO DERECHO., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PIEZAS DE LATONERIA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, ESTRUCTURA DE CARROCERÍA, CHASIS, CORROSION, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ⦿ OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESAMPANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	BINES	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PUERTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL PORTA ESCALERAS S.F	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60%

60%

60%

20%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHANGAN

CLASE

CAMIONETA REPAR

TIPO

STAR VAN



15/04/2026



15/04/2026



15/04/2026



15/04/2026



15/04/2026



15/04/2026

15/4/26, 15:58

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2266809

NOX070

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

FECHA

PLACA

No. Informe

Ciudad

15/04/2026

3752973734

DATOS

100070

100070

100070

100070

100070

100070

100070

100070

100070

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031703177

PLACA NOX070

BAJADA CC 1244

CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA PANEL

COMBUSTIBLE GASOLINA

CONDUCTOR 423

FECHA MATRÍCULA 02/05/2024

FECHA EXP. LIC. TIT. 02/05/2024

FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

1702007850416

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

Original

Regrabado

Grabado

Original

Regrabado

Grabado

Original

Regrabado

Grabado

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-90-013
Versión 3

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 41 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-40 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 56 - 23 Banno El Prado / PBX (575) 368 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 105 Banno La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Rm 2 Autopista Grón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (504) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hurgantes S.A / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Banno # 60A - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202 334022 - Cartagena: Cra 81B # 246 Cel 321 4985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/Imprenta.aspx?idOrden=3752973734

1/1

Registro de Improntas

GO - FO - 041

Versión 2.

Nº 300538

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: Nox 070

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

15/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NOX070			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponden a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	15/04/2026	PLACA:	NOX070
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752973734	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 66.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 66.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	CHANGAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2025
TIPO	STAR VAN	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1243
COD. FASEC.	39207002	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504254*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R5SG806567	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R5SG806567	ORDEN	2143755463
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	55704

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	
Funcionamiento limpiabrisas trasero	
Funcionamiento luz interior	
Funcionamiento calefacción	
Funcionamiento encendedor	
Funcionamiento radio	
Funcionamiento velocímetro	
Funcionamiento tacómetro	
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	
Funcionamiento espejos eléctricos	
Funcionamiento reloj	

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	
Funcionamiento asientos delanteros	
Estado tapiceria asientos	
Estado tapiceria techo	
Estado carteras puertas	
Funcionamiento switch facilidad de arranque	
Estado timon	
Funcionamiento desempañador	
Funcionamiento techo corridiso	
Testigo ABS	
Testigo Air Barg	
Testigo check Engine	

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 473012

Fecha Expedición: 15 4 2026

Hora: 12:36 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10031703177

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10031703177

Fecha matrícula

5/2/2024

PLACA

NOX070

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LS4AAH2R5SG806567

Número VIN

LS4AAH2R5SG806567

Número de motor

JL473Q*P30F504254*

Número de chasis

LS4AAH2R5SG806567

Clasificación

CAMIONETA - CARGA

Marca

CHANGAN

Línea

STAR VAN

Modelo

2025

Color

BLANCO

Cilindraje

1244

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

488

Peso bruto vehicular

1730.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

4/3/2026

Fecha vencimiento

4/29/2027

Fecha vigencia

4/3/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/2/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

275909494

Fecha de registro

9/9/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

236288276

5/2/2024

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	NOX070
Fecha Servicio:	15/04/2026 9:12:32 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	NOX070
Fecha Servicio:	15/04/2026 9:12:32 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	15/04/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	NOX070	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHANGAN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	JL473Q*P30F504254*	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	LS4AAH2R5SG806567	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	LS4AAH2R5SG806567		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755463		
Fecha de Expedición:	15/04/2026	Hora:	12:36

Aspecto del Vehículo

Placa:	NOX070
Marca:	CHANGAN
Línea:	STAR VAN
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1243
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LS4AAH2R5SG806567
Número de Serie:	LS4AAH2R5SG806567
Número de motor:	JL473Q*P30F504254*
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico





%			
SpYasoSVI oS	RENTING COLOMBIA S.A.		
psUsopSf	BOGOTA		
ci rYog YVcSod	DIRECTORENTING COLOMBIA	U ~ L	
i l gToY	RENTING COLOMBIA S.A.		
cYVi r cZcUSUd i	8111011779	Y ~ L	
VcoYUud i	CR 79 75 66		
mbl ZYpcl i	OTROS	r L	3183257089
t Ao tUfcYi rY	\$ 0		
t Ao ZSpYUI fVS	\$ 152.500.000		
t Ao tU l fpYoSs r l	\$ 152.500.000		
t Ao tSUUYpl ocl p	\$ 0		

Modelo	Porcentaje (r %)
BOMPER	10
ARREGLO BUENO	40
ARREGLO MALO	50

[illegible]

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

if t v (ef (s at v




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

S A C B FORD



15/12/2025



15/12/2025

cra f CAMIONETA PASAJ.



15/12/2025



15/12/2025

n v BRONCO SPORT



15/12/2025



15/12/2025

Improntas

Nº 285324

COLSERAUTO

No. Serie

3FMC9GF93PRD61355*

No. Vin
Chasis

3FMC9GF93PRD61355*

No. Motor

Difficul Acceso

Registro a cargo de:

Placa:

NFQ 877

Vehículo:

BRANCO

018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com




REPORTE DE RECLAMACIONES

15/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NFQ877	HURTO MENOR CUANTIA	17/07/2024	\$ 1.839.115

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE
COMERCIAL



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

DATOS

g Ri TR	Xi l U	ncj i ʃ chno l R	g ú é éóé
Tf RnV	TRg ci h VnRʃ RnRd	g i UVfi	CACD
ncj i	Sl i hTi ʃnj i l n	TRI l i TVi cR	g i hi pi f
Ti fi l	al cm	Tcf chUI RdV	CAAA
Ti U:ʒRnVT:	ADAAGBEI	Ti g SomcSf V	aRmí f chR
h :ʒi ni l	j l UGBDFF	hRTci hRfcURU	onR
h :ʒTbRncm	DXg TI J VJ Dj l UGBDFF	ncj i ʒRdR	ncj nl i hcTR
h :ʒnVl cRf	666	i l UVh	CBEDHF DHCE
nVl pcTci	j Ri ncTofRI	ecfi g Vnl RdV	DAAGI

MOTOR

cnVg	I Vnj o VmR
p ñ óéóʒnú ú*	hR
h ú*ú´ i ú é ú*	h cpVf ʒi l g Rf
h ú* ó ʒú* ú	h cpVf ʒi l g Rf
h ú ʒi é* é ó	h cpVf ʒi l g Rf
h ú ʒnú ú ʒ únñ * ó ~ ñé	hR
h ú* ó ʒ i éi ú	hR
h ú ʒnú ú*	h cpVf ʒi l g Rf
X ñ é ú ʒ; R	XohTci hR
m úʒé éʒú* ú ñ óéóú	SoVhi

EXTERIORES

cnVg	I Vnj o VmR
X ñ é ú * nú ʒ é é	XohTci hR
X ñ é ú * nú ʒ é *	XohTci hR
X ñ é ú * nú * úó é *	XohTci hR
X ñ é ú ʒ únñ é ú *	XohTci hR
X ñ é ú * nú * ú	XohTci hR
X ñ é ú * nú * ú ú é*	XohTci hR
X ñ é ú * nú * é úéóú *	XohTci hR

INTERIOR

cnVg	I Vnj o VmR
X ñ é ú * éi é ʒú é ú *	XohTci hR
X ñ é ú * éi é * é ú	XohTci hR
X ñ é ú * * ú	XohTci hR
X ñ é ú ʒé ú'éññ *	XohTci hR
X ñ é ú ʒi nú óúó *	XohTci hR
X ñ é ú *éó *	XohTci hR
X ñ é ú * ú ñ ú *	XohTci hR
X ñ é ú *éñ ú *	XohTci hR
X ñ é ú * ó ñéó ú ʒ'é ʒnú ú é éʒnú ú*	XohTci hR
X ñ é ú ʒi ú ʒi ñ ñ *	XohTci hR
X ñ é ú *ú *	XohTci hR

PARTEBAJA

cnVg	I Vnj o VmR
X i é ʒnú ú* *	mch ʒoaR
X i é ʒnú ú ʒé é ʒú* ú ñ óéóú *	mch ʒoaR
X i é ʒnú ú ʒé é ʒú* é *	mch ʒoaR
X i é* ó ʒú* ú *	mch ʒoaR
X i é ʒnú ú ʒ únñ * ó ñé*	hR
X i é * ó ʒ i é ʒi i éi ú*	hR
X i é ʒnú ú* ʒ i éó ú *	mch ʒoaR
ʒ i é * é ú ʒi i ú	mch ʒoaR
V éó ʒ é é ʒ únñ * é	SoVhi

ʌVTbRK	BF; BC; CACF*	j fRTRK	hXkIHH
--------	---------------	---------	--------

RnVhUcUi ʒ Ri RK			
T é éʒúʒnú			
h :chmj VTTci hK	DHICJ CAJIE	j i gSi K	IAI
TVhnl i ʌUVʒhnmj VTTci hK		nRnVf cnVl Vhncha ʒi nkoVI R	
RnVao l RSfVK		h ʒ ñé	

hi g SI V	I Vhncha ʒi fi g ScR ʒmR:
cUVhncXcTRTci h	IBBBABBBHD
Ucl VTTci h	TI ʒU ʒF ʒGG
nVf VXi hi	DBIDCFHAIJ
p; l ʒf cVhnV	0ʒA
p; l ʒRnVTi fUR	0ʒFC:FAA:AAA
p; l ʒi fnVl Roni	0ʒFC:FAA:AAA
p; l ʒTTVmi l ci m	0ʒA

cnVg	I Vnj o VmR
V éó * é i ú é *éó éó *	SoVhi
V éó ʒi ú é *	SoVhi
nú ʒ ú é	hi ʒVI cXcTRSfV
V éó * ʒú ʒé ú	hi ʒVI cXcTRSfV
V éó ʒiéi ú * é éñ ʒú ʒé *	hR
V éó ʒi ú ʒ é ú é	SoVhi
V éó *éó éó	SoVhi
V éó *éó éó ʒ; R	SoVhi
V éó * ú*	SoVhi
V éó ʒé ñé éʒé éʒú* ú ñ óéóú	SoVhi

cnVg	I Vnj o VmR
X ñ é ú * nú * éñé*	XohTci hR
é ú ʒi ú ú* ú éʒú é ú éʒú únñ*é*	SoVhi
R ú ʒi ú ú* ú é* é ú éʒú únñ*é*	SoVhi
R ú ʒi ú ú*é éʒ é ʒ ʒi ú éL	SoVhi
R ú ʒi ú ú* ú é* é ú é* ú óé*	SoVhi
R ú ʒi ú ú* ú éʒú é ú é* ú óé*	SoVhi
R ú ʒi ú úʒé *	SoVhi
X ñ é ú * nú ʒi éó é	XohTci hR

cnVg	I Vnj o VmR
X ñ é ú *	XohTci hR
X ñ é ú ʒé ú ʒú é ú *	XohTci hR
V éó * é nú é ʒé ú	SoVhi
V éó * é nú é*únñ *	SoVhi
ʒV éó ʒé ú é * ú é *	SoVhi
X ñ é ú * ñ *éñ óéóʒú ʒé ú	XohTci hR
V éó *	SoVhi
X ñ é ú ʒú ú é éó	XohTci hR
X ñ é ú *únñ ʒi úó	hR
nú i ʒRSm	XohTci hR
nú i ʒ ʒé i	XohTci hR
nú i ʒi únñ ʒV i ú	XohTci hR

cnVg	I Vnj o VmR
V éó * é ú* ú ñ éó	SoVhi
V éó * i ʒi ~	SoVhi
V éó * é ú ʒé é éó ʒú ʒ é ú	SoVhi
V éó ʒé ñ * ú	SoVhi
V éó * ú é	SoVhi
V éó ʒ é óé ʒi ú	SoVhi
V éó ʒé ú	SoVhi
V éó * únñ ú * ú ú	I Vao f RI ʒé
V éó ʒ é óé* ʒé é ʒ únñ	SoVhi
V éó * i ú é* ú	SoVhi

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 445197

Fecha Expedición: 15 12 2025 Hora: 3:15 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029542767

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Fecha matrícula

7/13/2023

PLACA

NFQ877

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

3FMCR9E93PRD61355

Número de motor

PRD61355

Número de chasis

3FMCR9E93PRD61355

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

FORD

Línea

BRONCO SPORT WILDTRAK

Modelo

2023

Color

GRIS CARBON Y NEGRO

Cilindraje

2000

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2159

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

886

Número de registro

544267683

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

18842

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/27/2025

Fecha vencimiento

11/27/2026

Fecha vigencia

11/28/2025

Número póliza

3476231500

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/8/2024

Fecha vencimiento

8/8/2025

Fecha vigencia

8/9/2024

Número póliza

88947550

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/12/2023

Fecha vencimiento

7/12/2024

Fecha vigencia

7/13/2023

Número póliza

152300951810100

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/13/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
271926075	7/15/2025	APROBADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MU
Descripción del trámite			
TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,			

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270587211	6/27/2025	APROBADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MU
Descripción del trámite			
TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,			

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
213816803	7/13/2023	AUTORIZADA	SECRETARIA DE MOVILIDAD MU
Descripción del trámite			
TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,			

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	NFQ877
Fecha Servicio:	15/12/2025 12:35:23 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	NFQ877
Fecha Servicio:	15/12/2025 12:35:23 p.m.

1

INFORME FOTOGRAFICO



1NN



1NO



1NR



1NT



1Na



1Ne



1Ni



1Nt



1N'



1OM

1

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143753724		
Fecha de Expedición:	15/12/2025	Hora:	12:47

Aspecto del Vehículo

Placa:	NFQ877
Marca:	FORD
Línea:	BRONCO SPORT
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	8111011779
Fecha Informe:	15/12/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3FMCR9E93PRD61355
Número de Serie:	***
Número de motor:	PRD61355
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





FECHA:	7/10/2025	PLACA:	LZW770
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752888344	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS


MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	EVOLTIS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2387
COD. FASEC.	08606051	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N716667	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	4S4WMALD6N3459697	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	4S4WMALD6N3459697	ORDEN	2143752871
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	51882		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CLL 46 J 144		
PROFESION	OTROS	Tel:	3218916150
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 160.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 160.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

- NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:
- SEGURIDAD PASIVA AFECTADA: REPARAR (PANORAMICO, TESTIGOS, AIRBAG, ABS, CHECK ENGINE, ETC.)
 - SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA: CORREGIR (FUGAS LIQUIDOS EN GENERAL, LLANTAS, SUSPENSIÓN, ETC.)

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	65%		
PINTURA	#####	60%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	62%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN LATONERÍA. TECHO/COJINERIA MANCHADA. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO, SISTEMA DE ESCAPE CON ALTO GRADO DE OXIDACION, TECHO CORREDIZO REGULAR FUNCIONAMIENTO. TAPA FUSIBLER TABLERO MAL ESTADO. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE FUERTE EN TRAVIESA Y CUNA MOTOR., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL

OPCIONAL

NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	IGUALIZADORES	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDEOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESAMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELECTRICOS	PLUVIALLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIR ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONADAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	7	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	7	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	7	\$ 0	AIR BAG
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	CAMARA DE REVERSA
RC	OTROS	D	1	\$ 0	RC	OTROS	D	1	\$ 0	RC	OTROS	D	1	\$ 0	RC
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	SENSOR DE REVERSA

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

90%

90%

90%

90%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUBARU



7/10/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



7/10/2025

TIPO EVOLTIS



7/10/2025



7/10/2025



7/10/2025



7/10/2025

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752888344

1/1



REPORTE DE RECLAMACIONES

07/10/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZW770			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	7/10/2025	PLACA:	LZW770
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752888344	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CLL 46 J 144
TELEFONO	3218916150
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 160.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 160.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	EVOLTIS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2387
COD. FASEC.	08606051	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N716667	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	4S4WMALD6N3459697	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	4S4WMALD6N3459697	ORDEN	2143752871
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	51882

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 428363

Fecha Expedición: 7 10 2025 Hora: 11:17 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029319500

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTEYTO ENVIADO

Fecha matrícula

6/13/2023

PLACA

LZW770

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

4S4WMALD6N3459697

Número de motor

N716667

Número de chasis

4S4WMALD6N3459697

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

SUBARU

Línea

EVOLTIS 2.4 LIMITED

Modelo

2022

Color

PLATEADO ICE METALLIC

Cilindraje

2387

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

8

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2721

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

847

Número de registro

495788160

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

13525

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/23/2025

Fecha vencimiento

6/8/2026

Fecha vigencia

6/9/2025

Número póliza

3400253200

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/10/2024

Fecha vencimiento

6/8/2025

Fecha vigencia

6/9/2024

Número póliza

39184545

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/8/2023

Fecha vencimiento

6/8/2024

Fecha vigencia

6/9/2023

Número póliza

34108019

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/13/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

211080175

6/9/2023

AUTORIZADA

STRATTE/TO ENVIADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	LZW770
Fecha Servicio:	7/10/2025 9:30:40 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LZW770
Fecha Servicio:	7/10/2025 9:30:40 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	07/10/2025	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	LZW770	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUBARU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	N716667	DIRECCIÓN	CLL 46 J 144
N° SERIE	4S4WMALD6N3459697	TELEFONO	3218916150
N° CHASIS	4S4WMALD6N3459697		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES


 carlos.moreno.ct@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143752871		
Fecha de Expedición:	07/10/2025	Hora:	10:01

Aspecto del Vehículo

Placa:	LZW770
Marca:	SUBARU
Línea:	EVOLTIS
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	2387
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	07/10/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	4S4WMALD6N3459697
Número de Serie:	4S4WMALD6N3459697
Número de motor:	N716667
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





FECHA:	17/04/2026	PLACA:	LUX462
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752974940	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF133190	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA005048	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA005048	ORDEN	2143755501
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	64113		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 141.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 141.200.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	20%		
PINTURA	#####	50%		
VIDRIOS	#####	95%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. PLATÓN PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. OXIDACIONES EN PARTES BAJAS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: MARCO FRONTAL DERECHO CON A/MALO, TORPEDO CON G/MEDIO, GUARDAPOLVOS METÁLICOS DELANTEROS PRESENTAN A/REGULARES, APLICACIÓN DE SOLDADURA Y DESGRAFE EN UNIÓN TORPEDO., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, MARCO FRONTAL, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS,

ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE														
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	ECUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESAMPANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PELUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	BINES	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONEAS	PUERTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER
OTROS	OPCIONAL FORRO SILLAS, SF	09 BOL ALARMA DE REVERSA	OTROS FUNCIONA	ORIGINAL ORIGINAL	ORIGINAL ORIGINAL	OPCIONAL HIERRO, SF	OTROS D							

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORRO SILLAS, SF	1	\$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OTROS FUNCIONA	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO, SF	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAVOLSWAGEN



17/04/2026

CLASEPICKUP DOBLE CAB



17/04/2026

TIPOAMAROK [FL]



17/04/2026



17/04/2026



17/04/2026



17/04/2026



Registro de Improntas

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ Placa: LUX 462 Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com





REPORTE DE RECLAMACIONES
17/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LUX462			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondiera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF133190	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA005048	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA005048	ORDEN	2143755501
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	64113

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	17/04/2026	PLACA:	LUX462
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752974940	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 141.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 141.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 473608

Fecha Expedición: 17 4 2026 Hora: 11:37 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10030824789

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10030824789

Fecha matrícula

1/5/2023

PLACA

LUX462

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WV1ZZZ2H2PA005048

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO CANDY

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

WV1ZZZ2H2PA005048

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1968

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

CNF133190

Línea

AMAROK TRENDLINE

Carrocería

Capacidad de carga

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

WV1ZZZ2H2PA005048

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3040.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

9276

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

1/4/2026

Fecha vencimiento

1/3/2027

Fecha vigencia

1/4/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/5/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

202246871

Fecha de registro

1/5/2023

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

202244080

1/5/2023

STRITATTOYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

226388348

12/29/2023

STRITATTOYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Placa:	LUX462
Fecha Servicio:	17/04/2026 9:38:42 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LUX462
Fecha Servicio:	17/04/2026 9:38:42 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	17/04/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	LUX462	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	CNF133190	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	WV1ZZZ2HZPA005048	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	WV1ZZZ2HZPA005048		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES**tec2_bog_cia@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755501		
Fecha de Expedición:	17/04/2026	Hora:	10:13

Aspecto del Vehículo

Placa:	LUX462
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZPA005048
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZPA005048
Número de motor:	CNF133190
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LTO611	Nro Orden:	133681712	Nro Serie:	8- AFAR23L3PJ292669
Código Fasecol- da:	03021075	Kilometraje:	76.214	Combustible:	Diesel
Valor Fasecolda:	126.700.000	Nro Chasis:	8- AFAR23L3PJ292669	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	126.700.000	Nro Motor:	SA2QPJ292669	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

72.20%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

PINTURA Y RAYONES: 81%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 30%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAL CENTRAL DERECHO REPINTADO PARCIAL, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO , CAPOTA MAL REPINTADO , GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO REMOVIDO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPARADO, ESTRIBO IZQUIERDO BIEN REPARADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, PARAL TRASERO IZQUIERDO MAL REPARADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA DELANTERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PARAGOLPES TRASERO GOLPE

LEVE, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO GOLPE LEVE, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPARADO, CAPOTA BIEN REPARADO, STOP DERECHO ROTO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS MAL REPARADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LTO611	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	07-MAY-2026	133681712

INFORMACIÓNGENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT	A8110117798	TELÉFONO	6015200050
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342	E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA	FORD RANGER XLS	MODELO	2023	COLOR	PLATA
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	BANCOLOMBIA		VALOR AUTOSURA
					126700000
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
03021075	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	482022000718405	2022/10/28			126700000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
2026/12/21	2027/12/23		PARTICULAR	SA2QPJ292669	
NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL		ALARMA		
8AFAR23L3PJ292669	8AFAR23L3PJ292669				

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/07	REVISION COMPLETA RENTING	76214	X									X	

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN PARTE INFERIOR DEMASIADO EMPANTANADA, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN., SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA., 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA, SOH 100%.	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca FORD RANGER XLS MT 3200CC TD 4X4	Número de placa LTO611	Kilometraje 76214	Modelo 2023
---	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/05/07
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/12/21
Tecnicomecánica	2027/12/23

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

PARTE INFERIOR DEMASIADO EMPANTANADA, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN.

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCAcion DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	REMOVIDO
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	GOLPE LEVE
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO PARCIAL
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO

Detalle	Estado
RUEDA LIBRE	NO TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	MAL REPARADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BIEN REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	GOLPE LEVE
CAPOTA	BIEN REPARADO
CAPOTA	SUMIDO
CAPOTA	MAL REPINTADO
COMPUERTA	SUMIDO

Detalle	Estado
COMPUERTA	RAYADO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	ROTO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	NO TIENE
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	RAYADO
PANEL TRASERO CABINA	SUMIDO

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	4
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	4

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

			CARROCERIA	PROPIETARIO
FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE		
2026/05/07	REVISION COMPLETA RENTING	76214	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/12/21, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: LTO611

Información del vehículo

Fecha matrícula: 23/12/2022
Modelo: 2023
Fecha de importación: 28/10/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 22/12/2025
Fecha Vencimiento: 21/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.


TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: 270611


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



PLACA: LTO611

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



FECHA:	27/07/2026	PLACA:	LQM787
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753012776	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DA
TO
S

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2023
TIPO	TAHOE [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	5328
COD. FASEC.	01608062	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L84*APR265404*	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1GNSK8KD0PR265404	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1GNSK8KD0PR265404	ORDEN	2143757123
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	60647		
ENVIADO A	CARRERA 51 8 # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 289.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 289.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ES
TA
DO
G
EN
ER
AL

LATONERIA	#####	83%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	95%		
CHASIS	#####	46%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN EN CHASIS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. CAMBIAR LLANTAS. MOTIVO DE RECHAZO: PUNTAS DELANTERAS DE LARGUEROS CHASIS PRESENTAN CORTE POR ADAPTES DE GANCHOS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS,

AC
CE
SO
RI
OS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE													
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONABLES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	\$ 0
MONITORES	OTROS CABECEROS	2	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS DE APROXIMACION	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

20%10%20%50%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET



27/07/2026

CLASE

CAMPERO



27/07/2026

TIPO

TAHOE [5]



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

#3
2278933

FECHA:		No. Informe
PLACA:	27/07/2026	3753012776

Este documento es valido UNICAMENTE EN ORIGINAL.
Este contiene sistemas de seguridad

LOM 787

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
TIPO	CHEVROLET	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S.
MODELO	CAMPERO	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	TAHOE (S)		CR 52 14 30
COLOR	2023		3173834058
CILINDRAJE	USA	Rombo	1

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
-----------	-----------	------------

L84*APR265404*

1GNSK8KD0PR265404

1GNSK8KD0PR265404

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029105097

PLACA	MARCA	LÍNEA	WORLD
LOM787	CHEVROLET	TAHOE	2023
CANTIDAD DE	COLOR	SERIE	PARTICULAR
5.328	NEGRO		
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARRERERA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KGPS
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	8
NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE CHASIS	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE CHASIS
L84*APR265404*	1GNSK8KD0PR265404	1GNSK8KD0PR265404	1GNSK8KD0PR265404
PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 89003838		

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

SERIAL	POTENCIA HP
355	

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
42023000151230
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1 19932023 4

FECHA PATRÓLA
12/05/2023

FECHA EXP. LIC. TIT.
12/05/2023

FECHA VENCIMIENTO
AAAAAA


STRA TIGYTE PALMIRA

LT06004999650

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bog
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - B
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 B
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (57
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Giron-Bucaramanga / PBX: (604)
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604)
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 Cl
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali
90 - 20 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libert

Registro de improntas

O - FO - 041
Versión 3.

00000000

Colsera

o. Serie

FOO-SHICKER

o. Vin
hasis

1GNSK8KD0PR265404

1GNSK8KD0PR265404

o. Motor

L24-APR265404

L24-APR265404

L24-APR265404

Registro de cargo de:

Placa: LQM 737 Vehículo:

Atención al Cliente: 216 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES

27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQM787			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2023
TIPO	TAHOE [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	5328
COD. FASEC.	01608062	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L84*APR265404*	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1GNSK8KD0PR265404	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1GNSK8KD0PR265404	ORDEN	2143757123
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	60647

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	27/07/2026	PLACA:	LQM787
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753012776	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 289.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 289.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 494518

Fecha Expedición: 27 7 2026 Hora: 11:02 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029105097

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10029105097

Fecha matrícula

5/12/2023

PLACA

LQM787

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1GNSK8KD0PR265404

Número VIN

1GNSK8KD0PR265404

Número de motor

L84*APR265404*

Número de chasis

1GNSK8KD0PR265404

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

CHEVROLET

Línea

TAHOE

Modelo

2023

Color

NEGRO

Cilindraje

5328

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

3402.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

4/15/2026

Fecha vencimiento

5/10/2027

Fecha vigencia

4/15/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/12/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

209240463

Fecha de registro

5/12/2023

Estado de solicitud

Entidad

STRIATTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	LQM787
Fecha Servicio:	27/07/2026 8:40:45 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LQM787
Fecha Servicio:	27/07/2026 8:40:45 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/07/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	LQM787	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	L84*APR265404*	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	1GNSK8KD0PR265404	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	1GNSK8KD0PR265404		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757123		
Fecha de Expedición:	27/07/2026	Hora:	10:51

Aspecto del Vehículo

Placa:	LQM787
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TAHOE [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	5328
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	1GNSK8KD0PR265404
Número de Serie:	1GNSK8KD0PR265404
Número de motor:	L84*APR265404*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





FECHA:	25/06/2026	PLACA:	LJM406
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753002675	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 118.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 118.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE HIDRAULICO: CORREGIR FUGA
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF132504	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZNA040463	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZNA040463	ORDEN	2143756651
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	115020		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

LATONERIA	#####	74%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	46%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	98%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, CRUCETA, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. TAPIZADO SILLA Y TECHO MANCHADOS. REVISAR LIMITADORES DE PUERTAS. LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON FOCOS DE CORROSIÓN EN PIEZAS DE SUSPENSIÓN, CUNA MOTOR.MOTIVO DE RECHAZO, ADAPTACIÓN NO APROPIADA DE PROTECTORES INFERIORES Y MALA APLICACIÓN DE SOLDADURA PERFORACIONES EN LARGUEROS CHASIS , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, FUGA ACEITE HIDRAULICO, CHASIS, CHASIS INMUNIZADO,

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE														
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0
OTROS	OPCIONAL	FORROS	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS	D	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAVOLKSWAGEN

25/06/2026

CLASEPICKUP DOBLE CAB

25/06/2026

TIPOAMAROK [FL]

25/06/2026

25/06/2026

25/06/2026

25/06/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3753002675

1/1

25/6/26, 15:05

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2290481

FECHA:		No. Informe
PLACA:	25/06/2026	Ciudad
		3753002675

Este documento es valido UNICAMENTE para el uso de este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE CIUDADANIA (DNI)	811011779
TIPO	AMAROK (FL)	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
MODELO	2022	TELÉFONO	3173834058
NACIONALIDAD	ALE	Rombo	7
COLORES			
CILINDRAJE			
No MOTOR	No SERIE	No CHASIS	

DOCUMENTOS

CNF132504

WV1ZZZ2HZNA040463

WV1ZZZ2HZNA040463

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027860917

PLACA LJM406 MARCA VOLKSWAGEN LINEA AMAROK TRENDLINE MODELO 2022

ELABORADA DE 1.963 COLOR BLANCO CANDY SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA CON DIESEL CAPACIDAD APUER 5

NUMERO DE MOTOR CNF132504 REG VN WV1ZZZ2HZNA040463

NUMERO DE SERIE WV1ZZZ2HZNA040463 REG N WV1ZZZ2HZNA040463

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION NIT 800903830

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BUNDAJE POTENCIA HP 140

REGISTRACION DE IMPORTACION 46292200723990 FECHA IMPORT 01/11/2022 PUERTAS 4

LIBERTAD A LA PROPIEDAD

FECHA VENCIMIENTO 01/12/2022

FECHA EXP. LIC. TTD 01/12/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTD BARRANQUILLA

10200205541

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Moratoc: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 4613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Grén Bucaramanga. Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 39 Av. Los Industriales / PBX (804) 205 9276 - (804) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hurgarín S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Florat: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 343 1191 - Cali Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041

Versión 3

Nº 307197

Colserauto

No. Serie

FOTO-OTIKER2

No. Vin Chasis

WV1ZZZZ2HZNA040463

No. Motor

WCF1325044

Registro de cargo de

Placa: LIM406

Vehículo

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - pqr@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES

25/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LM406			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF132504	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZNA040463	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZNA040463	ORDEN	2143756651
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	115020

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA CONTINUA *
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	25/06/2026	PLACA:	LJM406
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753002675	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 118.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 118.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 488908

Fecha Expedición: 25 6 2026 Hora: 3:45 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10027860917

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10027860917

Fecha matrícula

12/1/2022

PLACA

LJM406

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WV1ZZZ2HZNA040463

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO CANDY

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

WV1ZZZ2HZNA040463

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1968

Pasajeros sentados

Número de motor

CNF132504

Línea

AMAROK TRENDLINE

Carrocería

Capacidad de carga

700

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

WV1ZZZ2HZNA040463

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3040.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

9276

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Tiene prenda

NO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

12/1/2025

Fecha vencimiento

11/30/2026

Fecha vigencia

12/1/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

12/1/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

200033964

Fecha de registro

12/1/2022

Estado de solicitud

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	LJM406
Fecha Servicio:	25/06/2026 11:52:56 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	LJM406
Fecha Servicio:	25/06/2026 11:52:56 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	25/06/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	LJM406	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	CNF132504	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	WV1ZZZ2HZNA040463	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	WV1ZZZ2HZNA040463		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756651		
Fecha de Expedición:	25/06/2026	Hora:	11:53

Aspecto del Vehículo

Placa:	LJM406
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	25/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZNA040463
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZNA040463
Número de motor:	CNF132504
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.


Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



[illegible]

	XL d[Z PbTL	00000000000000000000		Hf2
	]TZ de bL	000000000000000000000000		LH2
	f TOB T[c	000000000000000000000000000000		Mf2
	NS LcTc	00000000000000000000000000000000		DCC2
	dL] TNPbTL	00000000000000000000000000000000		DCC2
	Qe RL c \$Xe TO[c	00000000000000000000000000000000		DCC2
	TOPZ dTQINL NT[Z	00000000000000000000000000000000		DCC2
%	C2	I C2	NC2	DCC2
	Ουσζούιυ	Lsu´iqriy	[´iaí ú	



[r ō ū ā q s z i ō u ō ē f s ſ g b p c p z d l \$ \$ ō x l f p c ſ n [z d b [x ſ q e z n t [z l x z p a e t [ſ ō p n l b b d p b l z ō x l f p ō s p ſ p b z [c z r l d [z ō x l z d l ſ ō p ſ p e p c d [ſ e y t o [c \$ ſ l i [z p c 4] z l [b y t n [ſ ō p x l z d p b z x t n l o [ſ n [d t f [ſ ō p n s l [ſ b b p c z d l b b p r x [ſ p r e x l b ſ p z ſ l b n [ſ ō b [z d l x ſ e p b t [b ſ l ſ q p n d l ſ [z n p d [c p r e b l m t x t o l 4 ſ ō p n l b e p h o [ſ ō p c d [z l z ſ c ſ p c p l x t l o [ſ z ſ c ſ p c l x l b [z z n [z c t d p z n l c p z z e p c d l c p c ſ ō p ſ ō l d [c z k t r p c l z ſ ō p ſ o p z d t q n l n t [z b t r t z l x p c ſ ſ l q p n s l ſ ō p ſ l ſ z c] p n n t [z z ſ t z d e b l ſ g b p c p z d l ſ y [e b p j l c z ſ t z d e b l ſ n [z l n l m l o [ſ t p x z l b l z l l z ſ p e r t p b p ſ p b t q n l b ſ ſ c d [b t l x l z d p ſ c l ſ e d [b t o l o p c n [y] p d p z d p c z ſ p e r t p b p ſ [x t i n t d l b ſ x p n b d t q n l o [ſ ō p b l o t n t [z l b l ſ ō p n l b d l b z e x d l z ſ p m l b r [c \$ ſ d b [c z l b l ſ p o p c [ſ ō p ſ c p r e b l m t x t o l 5 ſ [n [y p b n l t x t l n t [z ſ p e r t p b p ſ [z q t b y l b ſ ſ ſ n e y p d z c ſ p ſ c t d f b t l x n [y] x p d [z l z d p z d t o l o p c p z n l o [z d b j x n [b b p c] [z o t p z d p z l b n [ſ ſ l z d x 2

	☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE													
	RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITTER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL
	DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	INFLACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSOGRAMAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO
	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

%			
LcPRebLO[bL	bPZdTZR\$[X[Y MTL \$4.4		
ceNebcLX	NLXT		
TZdPbY POTLbT[	OTbPnd[bPZdTZR\$[X[Y MTL	Niq uE	
Z[Y MbP	bPZdTZR\$[X[Y MTL \$4.4\$		
TOPZdTQTNLNT[Z	C77677BBD	Pt qt E	
OTbPNNT[Z	Nb\$ 8\$: \$6		
] b[QPcT[Z	[db[c	duiE	97B9C9: 6; C
f 5b\$XTPZ dP	*\$6		
f 5b\$XcPN[XOL	*\$7B94664666		
f 5b\$[XcPbLd[	*\$7B94664666		
f 5b\$XNNPc[bT[c	*\$6		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



FECHA:

9/07/2020

No. Informe

3123007158

PLACA:

LFS328

SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	EXPLORER LIMITED
MODELO	2022
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2261

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	6

No.MOTOR

NGA95877

No.SERIE

1FMSK8FH0NGA95877

No.CHASIS

1FMSK8FH0NGA95877

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026767549

PLACA	MARCA	LINIA	MODELO
LFS328	FORD	EXPLORER LIMITED	2022
CILINDRAJE	COLOR	SERVICIO	
2261	BLANCO PLATINO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSI
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	7
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN	
NGA95877	N	1FMSK8FH0NGA95877	
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
	N	1FMSK8FH0NGA95877	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT: 8909038388		

RESTRICCIÓN DE FOLIO: ***** POTENCIA HP: 300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022008394019 FECHA IMPORT: 23/06/2022 PUERTAS: 5

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA ENTRADA: 29/07/2022 FECHA EXP. LIC. TTD: 29/07/2022 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TIOYTE PALMIRA

LT06004664398

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 3121 / FAX: (571) 271 8050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 202 2326 - Bogotá American: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 56 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 10 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cll. 321 470 8566 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Mangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 35/2 PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 320324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel. 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

Nº 285624

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie

1FMSK8FHONGA95877

No. Vin
Chasis

1FMSK8FHONGA95877

No. Motor



Registro a cargo de:

LPS 328

Placa:

Vehículo:

FORD E. Limited
Pulmaru


tel: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
 09/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LFS328	DAÑOS MENOR CUANTIA	26/01/2023	\$ 4.093.147

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



Y L b N L	Q' b O	d T [' ʒ T d e b L	Y u q i z q t q
N X L c P	N L Y T [Z P d L ʒ L c L U	Y [O P X]	8688
d T [	P h [X] b P b ʒ A m	N L b b [N P b T L	Y [Z f [X
N [X] b	M X L Z N [	N T X T Z O b L U P	8966
N [O 4 X L c P N 4	6966A7 ;	N [Y M e d T M X P	R L c [X T L
Z 4 4 W [d b	Z R L D ; C B B	Z L N T [ʒ L X T O L O	e c L
Z 4 4 N S L c T c	7 Q y c V C G S 6 Z R L D ; C B B	d T [' ʒ N L U	d T] d b [Z N L
Z 4 4 N S P b L X	7 Q y c V C G S 6 Z R L D ; C B B	[b O P Z	87 ; 9 B ; A C A C
c P b f T N T [	] L b d T N e X l b	V T X [Y P d b L U P	A A C 7 ;

TdPY	bPc] ePcdL
f xdu0ut qt xususa uʃi úi úÁ	Z[bY LX
Zz uif3u4u5u6u7u8u9u0 uʃi úi úÁ	Qe Pb L \$DPz Tf PX\$D
Zz uif - " z úz uʃi úi úÁ	Z Tf PXz [bY L X
Zz uif3u4w qʃi " xj z Áu0	Qe Pb L \$DPz Tf PX\$D
Zz uif3ususa uʃi xusuz oʃx z Á x " izsq	ZL
Zz uifz- " z úi3u4 r ÁqW u	ZL
Zz uif3ususa uʃi úi úÁ	Qe Pb L \$DPz Tf PX
Q' ószi0qñ zu0i ú\$ 5L	Qe Z NT[ZL
cú' úÁ uʃi qʃi uʃ uʃi qʃi uʃ	Me PZ [

TdPY	bPc] ePcdL
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡ qáqó	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡqúqŌḡ	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡñ ut áyŌḡ	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' áwóssámóqñuŌḡ	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡáwó	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡáwó uŌḡq	Qe Z NTŲ Z L
Q' ósámóqñ áwóíúḡ' s'uŌḡ qŌ- uqt uŌḡḡ	Qe Z NTŲ Z L

TdPY	bPc] ePcdL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$ñ ' zuq' ÁuÓqÜq uíqúu.uÁú\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$ñ ' zuq' ÁuÓqÜq ÁuÓu.Áú	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$ ' zuóu.uÁúÁ	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$quíuqvssz ó\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$zuóuóut ut uÁú	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$quq' zu\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$ uíús ñ u.Áú\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$qu\$ ñ u.Áú\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$uó' zuq' u.ÁúÓRquÓduñ ' uÁq' - ÁqZL.szu u\$	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$uÓ' uÁúÓu. s1 ÁúuÓú	Qe Z NTI' ZL
Q' ószuóqñ zuóu.ú\$u.ú\$ú\$	Qe Z NTI' ZL

[illegible]

QPN5LE	D56B5868A\$	]XLNLE	XQc98C
--------	-------------	--------	--------

LdPZ OTOf \$ Lb LE			
Nāñ 'q qš ušw' Āiō			
Zū4z c) PNNTI	ZE	978966B7; C	b[Y M E] A
NPZ db[\$P\$Z c) PNNTI	ZE	c L dPXtdP\$PZ dTZ R\$NL XT	
LcPReb LMKPE		Zūš' īszq	

Z[Y MbP	bPZ dTZ RYX[X[Y MTL 4.4.4\$
TOPZ dTQINLNT[Z	C77677BBD
OTbPNNT[Z	Nb\$ 8\$: 96
dPXPQ[Z[	97B9C9: 6; C
f 5b 9NXTPZ dP	*\$
f 5b 9QLcPN[XOL	*\$B94B664B66
f 5b 9N[XcPbLed[	*\$B94B664B66
f 5b 9.NNPc[bT[c	*\$

[illegible]

TdPY	bPc] ePcdL
Q' 0sသဝရဂ် သဝါပံဒံ' sပဝီဒံ' iဒဂဒံ	Qe Z NTI Z L
qခံ' ဝိပနသမ်သံ' ~ ယ်ဒဂ် ယ်ဝါပံဒံ' ယ်sဒဂံ	Me PZ [
Lခံ' ဝိပနသမ်သံ' ~ ယ်ဒဂ် ယ်ဝါပံဒံ' ယ်sဒဂံ	Me PZ [
Lခံ' ဝိပနသမ်သံ' ဒဂံ' ဒဂံ' ဒဂံ' ~ ယ်ဒဂံ	Me PZ [
Lခံ' ဝိပနသမ်သံ' ~ ယ်ဒဂ် ယ်ဝါပံဒံ' ~ ယ်ဒဂံ	Me PZ [
Lခံ' ဝိပနသမ်သံ' ~ ယ်ဒဂ် ယ်ဝါပံဒံ' ~ ယ်ဒဂံ	Me PZ [
Lခံ' ဝိပနသမ်သံ' ယ်ဒဂံ	Me PZ [
Q' 0sသဝရဂ် သဝါပံဒံ' sပဝီဒံ' ~ ယ်ဒဂံ ယ်ဝါပံဒံ'	Qe Z NTI Z L

[illegible][illegible]

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 491242

Fecha Expedición: 9 7 2026 Hora: 9:32 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10026767549

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10026767549

Fecha matrícula

7/29/2022

PLACA

LFS328

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1FMSK8FH0NGA95877

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO PLATINO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

1FMSK8FH0NGA95877

Marca

FORD

Cilindraje

2261

Pasajeros sentados

Número de motor

NGA95877

Línea

EXPLORER LIMITED

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de chasis

1FMSK8FH0NGA95877

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2679.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8591

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/28/2025

Fecha vencimiento

7/27/2026

Fecha vigencia

7/28/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

N

Número de documento

8909039388

Fecha inicio (Propiedad)

7/29/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

192750341

Fecha de registro

7/29/2022

Estado de solicitud

Entidad

STRIATTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

192717029

7/29/2022

STRATTOyTTEPALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	LFS328
Fecha Servicio:	9/07/2026 9:28:16 a.m.

%

m
u
g
y
t
e
g
y
i

g
m
c
y



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %

%

Placa:	LFS328
Fecha Servicio:	9/07/2026 9:28:16 a.m.

%

m
u
g
y
t
e
g
y
i
g
m
c
y



d %D



d %E



d %F



d %G



d %H



d %I



d %L



d %M



d %N



d %C

%

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756868		
Fecha de Expedición:	09/07/2026	Hora:	09:28

Aspecto del Vehículo

Placa:	LFS328
Marca:	FORD
Línea:	EXPLORER [6]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2300
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	09/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	1FMSK8FH0NGA95877
Número de Serie:	1FMSK8FH0NGA95877
Número de motor:	NGA95877
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	09/07/2026	Ciudad:	CALI
Placa:	LFS328	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	NGA95877	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	1FMSK8FH0NGA95877	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	1FMSK8FH0NGA95877		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	KZS688	Nro Orden:	133694918	Nro Serie:	W1K1770871N278929
Código Fasecol- da:	05801343	Kilometraje:	58.836	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	115.100.000	Nro Chasis:	W1K1770871N278929	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	115.100.000	Nro Motor:	28291480790141	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

88.50%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 95%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 10%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO PINTURA MANCHADA, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, RAYONES EN CARROCERÍA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA DELANTERA DERECHA DESCUADRADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO GOLPEADO, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, RETROVISOR DERECHO ROTO, PUERTA DELANTERA DERECHA REMOVIDO, PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERÍA.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026	133694918

INFORMACIÓN GENERAL					
CLIENTE		C.C./NIT		TELÉFONO	
RENTING COLOMBIA S.A.S.		A8110117798		6015200050	
DIRECCIÓN			E-MAIL		
CR 52 # 14 30 LCAL 342			jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA		MODELO	COLOR		
MERCEDES BENZ A 200 [W177] AMG Line		2022	PLATA		
SERVICIO		MATRICULADO		VALOR AUTOSURA	
PARTICULAR		BANCOLOMBIA		115100000	
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
05801343	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	482022000200507	2022/04/04			115100000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE		NÚMERO MOTOR
2027/05/04	2027/05/05		PARTICULAR		28291480790141
NÚMERO CHASIS		NÚMERO SERIAL		ALARMA	
W1K1770871N278929		W1K1770871N278929			

HISTORIAL DE REVISIONES						OBSERVACIONES							
FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/28	REVISION COMPLETA RENTING	58836	X		X							X	

OBSERVACIONES		REVISIÓN ACTUAL										
OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN	
VEHICULO SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA , PRESENTA PROTECTOR INFERIOR, NO SE VERIFICA FUGAS , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//RC BIENES PAGADO \$ 200.000 S24., 2 LLAVES FUNCIONALES, NO SE REVISABA BATERÍA ,	X		X							X		

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026

CARROCERIA SEDAN




NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	ROTO
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	TIENE	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO FUNCIONA	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
RELOJ	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
TAPIZADO TECHO	BUENO	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
LLANTA REPUESTO	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUENO
SEGUNDA LLAVE	TIENE	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	REMOVIDO
COSTADO DERECHO	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	DESCUADRADO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	GOLPEADO	COSTADO IZQUIERDO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IQZ	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO	CAPÓ	PINTURA MANCHADA
PARAGOLPES DELANTERO	PINTURA MANCHADA	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
CAPOTA	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO	ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO
PERSIANA	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
BABERO	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO	PANORAMICO TRASERO	BUENO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE	STOP IZQUIERDO	BUENO	TAPA BAÚL	BUENO
STOP DERECHO	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026

INFERIOR SEDAN

INFERIOR SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
---------	---------------

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026

ELEMENTOS MECÁNICOS **

ELEMENTOS MECANICOS **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	BUENO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026

LLANTAS CAMIONETA **

LLANTAS CAMIONETA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	1	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	1	LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026



OBSERVACIONES **

*OBSERVACIONES ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KZS688	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	28-MAY-2026

REVISIÓN BATERÍA **

REVISIÓN BATERÍA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	OBSERVACIONES	TERMINALES DE CONEXIÓN	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	OBSERVACIONES
CAJA DE BATERÍA:	OBSERVACIONES				



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca MERCEDES BENZ A 200 [W177] AMG Line TP	Número de placa KZS688	Kilometraje 58836	Modelo 2022
---	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/05/28
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/05/04
Tecnicomecánica	2027/05/05

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PRESENTA PROTECTOR INFERIOR, NO SE VERIFICA FUGAS

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	ROTO
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO FUNCIONA
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	NO TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	DESCUADRADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	REMOVIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	GOLPEADO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	PINTURA MANCHADA
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	1
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	1
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	OBSERVACIONES
TERMINALES DE CONEXIÓN	OBSERVACIONES
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	OBSERVACIONES
CAJA DE BATERÍA:	OBSERVACIONES

Observaciones especiales o recomendaciones

NO SE REVISA BATERÍA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	LLANTAS	PROPIETARIO
2026/05/28	REVISION COMPLETA RENTING	58836	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/05/04, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: KZS688

Información del vehículo

Fecha matrícula: 5/5/2022
Modelo: 2022
Fecha de importación: 04/04/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 21/4/2026
Fecha Vencimiento: 4/5/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTA-
DO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTA-
DO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: KZS688


IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN




INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: **K25 688**


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Imprenta adicional:







FECHA:	19/05/2026	PLACA:	KQ0836
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752987506	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

D A T O S	MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
	TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
	COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
	COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
	No. MOTOR	P02XRJ351254	NACIONALIDAD	ARG
	No. CHASIS	8AFBR01E7RJ351254	TIPO CAJA	MECANICA
	No. SERIAL	*	ORDEN	2143755952
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	42913		
	ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 162.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 162.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO. EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO. A/C FUNCIONAL. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS. PANORÁMICO DELANTERO SUSTITUIDO, PICADO, NO AFECTA AREA DE VISIBILIDAD. LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, PIEZAS MECÁNICAS Y VIGAS DE CHASIS. CORREGIR FUGAS Y REEMPLAZAR LLANTAS, , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE MOTOR, CHASIS INMUNIZADO,

A C C E S O R I O S	☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE														
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒													

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40%

30%

40%

50%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD



19/05/2026

CLASE PICKUP DOBLE CAB



19/05/2026

TIPO RANGER [5]



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752987506

1/1

1/1

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 302167

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin
Chasis

8AFBRO1E7RJ351254

8AFBRO1E7RJ351254

No. Motor

P02X RJ351254

P02X RJ351254

Registro a cargo de:

Placa: KQO836

Vehículo:

fax: 7452121

Linea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES

19/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KQ0836			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se compromete en momento o forma alguna, con la veracidad de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsable por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada sólo corresponde a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	19/05/2026	PLACA:	KQO836
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752987506	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 162.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 162.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02XRJ351254	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	SAFBR01E7RJ351254	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42913

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 480607

Fecha Expedición: 19 5 2026 Hora: 1:52 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10031070933

Tipo de servicio

MIXTO

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10031070933

Fecha matrícula

2/8/2024

PLACA

KQO836

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AFBR01E7RJ351254

Número VIN

8AFBR01E7RJ351254

Número de motor

P02X RJ351254

Número de chasis

8AFBR01E7RJ351254

Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

Marca

FORD

Línea

RANGER

Modelo

2024

Color

BLANCO ARTICO

Cilindraje

1996

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

730

Peso bruto vehicular

3220.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

1/27/2026

Fecha vencimiento

1/26/2027

Fecha vigencia

1/27/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/8/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

229657827

Fecha de registro

2/8/2024

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	KQO836
Fecha Servicio:	19/05/2026 10:37:45 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	KQO836
Fecha Servicio:	19/05/2026 10:37:45 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO


**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	19/05/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	KQO836	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	P02XRJ351254	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	*	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01E7RJ351254		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES**jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755952		
Fecha de Expedición:	19/05/2026	Hora:	10:43

Aspecto del Vehículo

Placa:	KQO836
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AFBR01E7RJ351254
Número de Serie:	*
Número de motor:	P02XRJ351254
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	KOX581	Nro Orden:	133821510	Nro Serie:	9FB-HJD404NM085204
Código Fasecolda:	08008018	Kilometraje:	91.598	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	83.300.000	Nro Chasis:	9FB-HJD404NM085204	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	83.300.000	Nro Motor:	A460D027533	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

69.05%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

FUGAS: 85%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

PINTURA Y RAYONES: 90%

CHASIS: 41%

LLANTAS: 40%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO DERECHO MAL REPARADO POR REMOSION, PUERTA TRASERA DERECHA REMOVIDO, CAPOTA GOLPE LEVE, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, COSTADO DERECHO REMOVIDO, COSTADO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA BIEN REPARADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPARADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPEADO.

FUGAS:

PRESENCIA DE ACEITE POR PARTE INFERIOR DE MOTOR Y DIFERENCIAL

Condiciones de Asegurabilidad:

UNO A MAS PIEZAS GOLPEADAS, PANORAMICO ROTO.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026	133821510

INFORMACIÓN

GENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.		C.C./NIT	A8110117798		TELÉFONO	6015200050			
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342			E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com					
MARCA	RENAULT DUSTER [2] INTENS			MODELO	2022		COLOR	GRIS		
SERVICIO	PARTICULAR		MATRICULADO	BANCOLOMBIA			VALOR AUTOSURA	83300000		
CÓD. FASECOLD	08008018		MANIFIESTO	NÚMERO	1		FECHA	2021/12/02		
			AVALUO PROPIETARIO		ACCESORIOS		COMERCIAL			
							83300000			
VENCE SOAT	2026/10/03		FECHA REV. TEC-MEC.	2026/10/05		FECHA REV. MECÁNICA				
			TIPO TRANSPORTE		PARTICULAR		NÚMERO MOTOR			
							A460D027533			
NÚMERO CHASIS			9FBHJD404NM085204			NÚMERO SERIAL			9FBHJD404NM085204	
						ALARMA				

HISTORIAL DE REVISIONES						OBSERVACIONES							
FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/07/21	REVISION COMPLETA RENTING	91598	X	X					X			X	

OBSERVACIONES		REVISIÓN ACTUAL										
OBSERVACION		CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
TIRO DE ARRASTRE ANCLADO A PUNTAS TRASERAS., PLACAS FISICAS CON DESGASTE, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// PPDPAGADOS\$ 7.496.991, 2025/04/12. PPDPAVISADOS\$ 2.688.588, 2025/03/28. PPDPAGADOS\$ 8.966.511, 2025/01/10. PPDPAAGADOS\$ 829.767, 2023/07/18. CERRADA\$0 (COP)10/01/2024., PRESENCIA DE ACEITE POR PARTE INFERIOR DE MOTOR Y DIFERENCIAL DELANTERO., 2 LLAVES FUNCIONALES , SOH 100%.		X	X					X			X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026

CARROCERIA SW

CARROCERIA SW



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO


DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	RAYADO	BOCELES BOCA LLANTAS	RAYADO
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	TIENE	RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO	ASIENTOS TRASEROS	BUENO	CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO	ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCAION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE	ESTRIBO DERECHO	RAYADO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO POR REMOSION	COSTADO DERECHO	REMOVIDO	PARAL CENTRAL DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO	PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO	PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	REMOVIDO	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	MAL REPINTADO	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	SUMIDO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO	PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO	CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	GOLPE LEVE	CAPOTA	RAYADO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	ROTO	PARAL PANORAMICO DERECHO	RAYADO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	RAYADO	PERSIANA	RAYADO	ROMPENIEBLAS	TIENE

PANEL PARALLAMAS	BUENO	BABERO	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	MAL REPARADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE	COMPUERTA	SUMIDO	COMPUERTA	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE	STOP DERECHO	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026

INFERIOR SW

INFERIOR SW



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	GOLPEADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
---------	---------------

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026

ELEMENTOS MECANICOS **

ELEMENTOS MECANICOS **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE	FUGAS DE ACEITE	TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	MALO
MOFLE	DEFORMADA	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026

LLANTAS CAMIONETA **

LLANTAS CAMIONETA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	4	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4	LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	10	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	10		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026



OBSERVACIONES **

*OBSERVACIONES ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTUDIO TECNICO	REALIZADA				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KOX581	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	21-JUL-2026

REVISIÓN BATERÍA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO				



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca RENAULT DUSTER [2] INTENS MT 1300CC T	Número de placa KOX581	Kilometraje 91598	Modelo 2022
--	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/07/21
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/10/03
Tecnicomecánica	2026/10/05

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPEADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

TIRO DE ARRASTRE ANCLADO A PUNTAS TRASERAS.

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	RAYADO
BOCELES BOCA LLANTAS	RAYADO
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO POR REMOSION
COSTADO DERECHO	REMOVIDO
PARAL CENTRAL DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	REMOVIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
FALDON	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PEGAS PUNTAS	BUENO
PEGAS TORRES	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	GOLPE LEVE
CAPOTA	RAYADO

CARROCERÍA


Detalle	Estado
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	ROTO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PERSIANA	RAYADO

Detalle	Estado
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPARADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE
COMPUERTA	SUMIDO

Detalle	Estado
COMPUERTA	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	4
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	10
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	10

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	MALO
Detalle	Estado
MOFLE	DEFORMADA
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

			CARROCERIA	INFERIOR	PISOS	PROPIETARIO
FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE				
2026/07/21	REVISION COMPLETA RENTING	91598	X	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/10/03, en nuestros centros de servicio adquiérelolo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- 

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- 

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- 

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- 

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- 

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- 

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- 

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- 

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: KOX581

Información del vehículo

Fecha matrícula: 5/10/2021
Modelo: 2022
Fecha de importación: 21/09/2021
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 4/10/2025
Fecha Vencimiento: 3/10/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: KOX581


IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: K0x581


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:





FECHA:	9/03/2026	PLACA:	KON183
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752957998	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

D A T O S	MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Perlada
	CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
	TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
	COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2488
	COD. FASEC.	05606103	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	No. MOTOR	PY40345869	NACIONALIDAD	MEX
	No. CHASIS	3MVDM2WLANL111244	TIPO CAJA	TIPTRONICA
	No. SERIAL	3MVDM2WLANL111244	ORDEN	2143755009
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	119101		
	ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 110.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 110.800.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		


NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO: SUMINISTRAR LICENCIA DE TRANSITO

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

LATONERIA	#####	67%		
PINTURA	#####	70%		
VIDRIOS	#####	70%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	98%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH NO PRESENTA LICENCIA DE TRANSITO/PALANCA. PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO/CRUCETA/GATO/KIT DE CARRETERA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, TRASERO. PANORÁMICO FISURADO. CAMBIAR LLANTAS CON BAJO % DE VIDA ÚTIL. TAPIZADO TECHO MANCHADO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, CARTER PRESENTA FUGA Y G/MEDIO, NO PRESENTA PROTECTOR INFERIOR MOTOR, ALMA BOMPPER DEL LADO IZQUIERDO CON DESGRAFE,, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, FUGA ACEITE MOTOR, PANORAMICO,

A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE														
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	\$ 0
RC	OTROS C	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	APROXIMACION ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70%10%70%20%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

MAZDA

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

CX30



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026

1/1

REPORTE DE RECLAMACIONES

09/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KON183			

VIGENCIA POLIZA

VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	9/03/2026	PLACA:	KON183
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752957998	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 110.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 110.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	05606103	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PY40345869	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM2WLANL111244	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MVDM2WLANL111244	ORDEN	2143755009
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	119101

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	REGULAR *
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 464333

Fecha Expedición: 9 3 2026 Hora: 11:46 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10023326056

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

7/7/2021

PLACA

KON183

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

3MVDM2WLANL111244

Número de motor

PY40345869

Número de chasis

3MVDM2WLANL111244

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

MAZDA

Línea

CX-30

Modelo

2022

Color

BLANCO NIEVE PERLADO

Cilindraje

2488

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1939

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1705

Número de registro

326287668

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

12275

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/2/2025

Fecha vencimiento

7/6/2026

Fecha vigencia

7/7/2025

Número póliza

3414657800

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/12/2024

Fecha vencimiento

7/6/2025

Fecha vigencia

7/7/2024

Número póliza

39362529

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/26/2023

Fecha vencimiento

7/6/2024

Fecha vigencia

7/7/2023

Número póliza

34412279

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/16/2022

Fecha vencimiento

7/6/2023

Fecha vigencia

7/7/2022

Número póliza

28914028

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/6/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

7/6/2022

Fecha vigencia

7/7/2021

Número póliza

26900402

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

NIT

890903938

7/7/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

204257853

2/8/2023

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

156854510

7/7/2021

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	KON183
Fecha Servicio:	9/03/2026 9:44:56 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	KON183
Fecha Servicio:	9/03/2026 9:44:56 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	09/03/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	KON183	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MAZDA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	PY40345869	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	3MVDM2WLANL111244	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	3MVDM2WLANL111244		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755009		
Fecha de Expedición:	09/03/2026	Hora:	10:10

Aspecto del Vehículo

Placa:	KON183
Marca:	MAZDA
Línea:	CX30
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	09/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3MVD2WLANL111244
Número de Serie:	3MVD2WLANL111244
Número de motor:	PY40345869
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

NO SE VÁLIDA LICENCIA DE TRÁNSITO, SE CONSULTA SOLO POR PLACA.



Responsable Central de Control Técnico






D A T O S	MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	FURGON	MODELO	2021
	TIPO	NPR [4]	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
	COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	5193
	COD. FASEC.	01612186	COMBUSTIBLE	DIESEL
	No. MOTOR	4HK10FG028	NACIONALIDAD	COL
	No. CHASIS	9GDNPR752MB009832	TIPO CAJA	MECANICA
	No. SERIAL	9GDNPR752MB009832	ORDEN	2143755154
	SERVICIO	PUBLICO	Repotenciado	NO
	KILOMETRAJE	297726	A MODELO (AÑO)	0
	ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		
	LATONERIA	#####		55%
	PINTURA	#####		80%

VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	60%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%



E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA EQUIPO DE CARRETERA, GATO, LLAVES DE PERNOS, RADIO. TAPICERÍA ROTA. MOTIVO RECHAZO: PRESENTA MÚLTIPLES GOLPES EN LATONERÍA Y PARALES, TESTIGO FALLA MOTOR, ABS, CONTROL TRACCIÓN EN ALERTA., ULTIMOS NUMERO DEL CHASIS BORRADOS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CONTROL DE TRACCION (TSC/ASR), TESTIGO CHECK ENGINE, TESTIGO ABS, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA	CHEVROLET	CLASE	FURGON	TIPO	NPR [4]
 17/03/2026  17/03/2026  17/03/2026					

FOTOS VEHICULO



17/03/2026



17/03/2026



17/03/2026

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS


ALINEACIÓN			Valor Alineacion
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje	2do eje	3er eje
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq. Der.	Izq. Der.	Izq. Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo			

LLANTAS			1er eje	2do eje	3er eje
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq. Der.	Izq. Der.	Izq. Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo			

Estado Llanta: 40% 40% 40% 40% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

ORIGINAL OPTIONAL NO TIENE															
X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
X	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
TERMO KING	OTROS	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

Registro de Improntas

GO - PD - 041
Version 2:

Nº 290432

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: **JTY 954** Placa: _____ Vehículo: **NPR**

Pbx: 7452121 Línea nacional: 016000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

PUNZA

REPORTE DE RECLAMACIONES

18/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JTY954			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	FURGON	MODELO	2021
TIPO	NPR [4]	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	5193
COD. FASEC.	01612186	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4HK10FG028	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GDNPR752MB009832	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GDNPR752MB009832	ORDEN	2143755154
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	297726

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:17/03/2026

PLACA:DTY954

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros

No.INSPECCION:B122962453ROMBO:1

CENTRO DE INSPECCION:SATELITE RENTING CALI

ASEGURABLE:No Aplica

NOMBRERENTING COLOMBIA S.A.S .

IDENTIFICACION811011779

DIRECCIONCR 52 14 30

TELEFONO3173834058

V/R CLIENTE\$ 0

V/R FASECOLDAS\$ 215.400.000

V/R COLSERAUTO\$ 215.400.000

V/R ACCESORIOS\$ 0

ITEMRESPUESTA

Estado mangeras radiadorBUENO

Estado correasREGULAR *

Tensión CorreasBUENO

Estado filtro de aireNO VERIFICABLE

Estado cables instalación de altaNA

Estado externo bateriaBUENO

Estado radiadorBUENO

Estado radiador A/A NA

Estado soporte motorREGULAR *

Estado carcasa caja de velocidadesBUENO

ITEMRESPUESTA

Funcionamiento luces placaNA

ajuste cierre puerta delantera derechaBUENO

Ajuste cierre puerta trasera derechaNA

Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;NA

Ajuste cierre puerta trasera izquierdaNA

Ajuste cierre puerta delantera izquierdaBUENO

Ajuste cierre capotBUENO

Funcionamiento luces exploradorasNA

ITEMRESPUESTA

Funcionamiento pitoFUNCIONA

Funcionamiento asientos delanterosNA

Estado tapiceria asientosREGULAR *

Estado tapiceria techoREGULAR *

Estado carteras puertasREGULAR *

Funcionamiento switch facilidad de arranqueFUNCIONA

Estado timonREGULAR *

Funcionamiento desempañadorFUNCIONA

Funcionamiento techo corredisoNA

Testigo ABSALERTA ENCENDIDA *

Testigo Air BargNA

Testigo check EngineALERTA ENCENDIDA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 466871

Fecha Expedición: 18 3 2026 Hora: 10:36 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022344234

Tipo de servicio

Público

Clase vehículo

CAMION

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

2/24/2021

PLACA

JTY954

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GDNPR752MB009832

Número VIN

9GDNPR752MB009832

Número de motor

4HK1-0FG028

Número de chasis

9GDNPR752MB009832

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

NPR

Modelo

2021

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

5193

Carrocería

FURGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

3

Capacidad de carga

4100

Peso bruto vehicular

7500

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1847

Número de registro

322811613

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

2

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
GRUPO CARDISEL S.A.S	2/16/2026	2/16/2027	SI
GRUPO CARDISEL S.A.S	2/17/2025	2/17/2026	NO
GRUPO CARDISEL S.A.S	2/19/2024	2/19/2025	NO
GRUPO CARDISEL S.A.S	2/24/2023	2/24/2024	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	1/28/2026
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/22/2027	2/23/2026	3508676200
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	2/3/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/22/2026	2/23/2025	3356441600
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/25/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/22/2025	2/23/2024	38178449
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/25/2023

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

2/22/2024

Fecha vigencia

2/23/2023

Número póliza

32092990

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/20/2022

Fecha vencimiento

2/22/2023

Fecha vigencia

2/23/2022

Número póliza

28105538

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/24/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

287757562

Fecha de registro

2/16/2026

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

GRUPO CARDISEL S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

261233009

Fecha de registro

2/17/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

GRUPO CARDISEL S.A.S

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
230498472	2/19/2024	APROBADA	GRUPO CARDISEL S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
206237949	3/14/2023	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
206252050	3/14/2023	RECHAZADA	STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Placa:	JTY954
Fecha Servicio:	17/03/2026 8:12:15 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	JTY954
Fecha Servicio:	17/03/2026 8:12:15 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755154		
Fecha de Expedición:	18/03/2026	Hora:	09:27

Aspecto del Vehículo

Placa:	JTY954
Marca:	CHEVROLET
Línea:	NPR [4]
Clase:	FURGON
Tipo Carrocería:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	5193
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9GDNPR752MB009832
Número de Serie:	9GDNPR752MB009832
Número de motor:	4HK10FG028
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	JRZ120	Nro Orden:	133833018	Nro Serie:	LSCABN2R0LG804064
Código Fasecol- da:	39220006	Kilometraje:	79.227	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	48.600.000	Nro Chasis:	LSCABN2R0LG804064	Nro de Llaves:	1
Valor Sura:	48.600.000	Nro Motor:	JL473QK30F503099	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

71.20%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 55%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 59%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO REPINTADO, CAPÓ REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA REPINTADO,-
PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, CAPOTA REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

CAPOTA REMOVIDO, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO BIEN REPARADO, PUER-
TA DELANTERA DERECHA GOLPE LEVE, ESTRIBO IZQUIERDO GOLPEADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA REMOVIDO,
CAPÓ REMOVIDO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO BIEN REPARADO, ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, GUARDAFANGO DE-
LANTERO IZQUIERDO REMOVIDO, FURGON GOLPEADO, PANEL TRASERO PLATÓN GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, MARCO FRONTAL REMOVIDO, GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO MAL REPARADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, TRAVIESA INFERIOR REMOVIDO, ESTRIBO IZQUIERDO GOLPEADO, TRAVIESA INFERIOR MAL REPARADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

VEHICULO CON UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
JRZ120	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	05-AUG-2026	133833018

INFORMACIÓN GENERAL					
CLIENTE		C.C./NIT		TELÉFONO	
RENTING COLOMBIA S.A.S.		A8110117798		6015200050	
DIRECCIÓN		E-MAIL			
CR 52 # 14 30 LCAL 342		jfigueira@rentingcolombia.com			
MARCA		MODELO	COLOR		
CHANGAN MINI TRUCK PICKUP ENERGY		2020	BLANCO		
SERVICIO		MATRICULADO		VALOR AUTOSURA	
PUBLICO		BANCOLOMBIA		48600000	
CÓD. FASECOLD	MANIFIESTO		VALOR		
39220006	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	352019000515185	2019/11/04			48600000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
2027/06/02	2027/05/20		PARTICULAR	JL473QK30F503099	
NÚMERO CHASIS		NÚMERO SERIAL		ALARMA	
LSCABN2R0LG804064		LSCABN2R0LG804064			

HISTORIAL DE REVISIONES						OBSERVACIONES							
FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/05	REVISION COMPLETA RENTING	79227	X	X								X	

OBSERVACIONES	REVISIÓN ACTUAL												
TESTIGO CHECK ENGINE ENCENDIDO . PLACA PUBLICA SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR //PPDPAGADOS 29.798.833RC BIENESPAGADO \$ 9.936.500 S22. PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPANIAS.CERRADA\$0 (COP)\$0 (COP)\$4.762.208 (COP) S22. . 1 LLAVE DE APERTURA., BATERÍA 100%.	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN		
	X	X								X			

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca CHANGAN MINI TRUCK PICKUP ENERGY MT	Número de placa JRZ120	Kilometraje 79227	Modelo 2020
--	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO


Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/08/05
---------------------------------	----------------------------------

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/06/02
Tecnicomecánica	2027/05/20

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
ESTRIBO IZQUIERDO	GOLPEADO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	MAL REPARADO
TRAVIESA INFERIOR	REMOVIDO
MARCO FRONTAL	REMOVIDO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	MAL REPARADO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	MALO
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	MALO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	CUARTEADO
ASIENTOS TRASEROS	NO TIENE
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	NO TIENE
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	NO TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	MANCHADO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	NO TIENE
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	NO TIENE
SEGUNDA LLAVE	NO TIENE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BIEN REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	NO TIENE
PARAL CENTRAL DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	GOLPE LEVE
RUEDA LIBRE	NO TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	GOLPEADO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	REMOVIDO
COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	REMOVIDO
PUERTA DELANTERA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	REPINTADO
CAPÓ	REMOVIDO
CAPÓ	SUMIDO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	BIEN REPARADO
PERSIANA	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
CAPOTA	SUMIDO
CAPOTA	REPINTADO
CAPOTA	REMOVIDO

Detalle	Estado
COMPUERTA	NO TIENE
DURA LINER	NO TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	GOLPEADO
FURGON	RAYADO
STOP DERECHO	ROTO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	NO TIENE
PANEL TRASERO PLATÓN	RAYADO
PANEL TRASERO PLATÓN	GOLPEADO
PANEL TRASERO CABINA	RAYADO

Observaciones especiales o recomendaciones

TESTIGO CHECK ENGINE ENCENDIDO

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA.

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	4
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	4

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	PROPIETARIO
2026/08/05	REVISION COMPLETA RENTING	79227	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/02, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- 

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- 

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- 

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- 

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- 

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- 

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- 

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- 

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: JRZ120

Información del vehículo

Fecha matrícula: 4/6/2021
Modelo: 2020
Fecha de importación: 04/11/2019
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 19/5/2026
Fecha Vencimiento: 2/6/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: 20/5/2026
Fecha Vencimiento: 20/5/2027

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: JRZ120

IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: Jk2720

NUMERO DE MOTOR:

JL473Q* K30F503099A

JL473Q* K30F503099A

NUMERO DE CHASIS.

LSCABN2R0LG804064

LSCABN2R0LG804064

Impronta adicional:

YINXI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCABN2R0LG804064

YINXI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCABN2R0LG804064

FCE

Registro de improntas

GO - FO - 041
Version 3

Nº 303914

Colserauto

No. Serie

WLN2539531F949114

No. Vin
Chasis

WLN2539531F949114

No. Motor

27520 * 3157531 *

27520 * 3157531 *

Registro de cargo de

Placa

Vehículo

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com


Tipo 1 D



REPORTE DE RECLAMACIONES
27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JRO632	DAÑOS MENOR CUANTIA	21/07/2021	\$ 3.207.390

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 494509

Fecha Expedición: 27 7 2026 Hora: 10:42 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022831439

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10022831439

Fecha matrícula

4/27/2021

PLACA

JRO632

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

W1N2539531F949114

Clasificación

CAMIONETA

Color

GRIS SELENTA METALIZADA

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

W1N2539531F949114

Marca

MERCEDES BENZ

Cilindraje

1991

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

27492031976591

Línea

GLC 300 E4MATIC

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

W1N2539531F949114

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2615.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

14247

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

4/27/2026

Fecha vencimiento

4/26/2027

Fecha vigencia

4/27/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

N

Número de documento

8909039388

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

154052672

Fecha de registro

4/27/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



CONFIABILIDAD



Placa:	JR0632
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:06:51 a.m.

%



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %

n y g , u e g , i g n c ,

%

Placa:	JR0632
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:06:51 a.m.

%



d %D



d %E



d %F



d %G



d %H



d %I



d %L



d %M



d %N



d %C

n y g
ue g
, i
g n c

%

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757131		
Fecha de Expedición:	27/07/2026	Hora:	10:07

Aspecto del Vehículo

Placa:	JRO632
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLC 300 e
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1991
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	W1N2539531F949114
Número de Serie:	***
Número de motor:	27492031976591
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40%

80%

40%

80%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAVOLKSWAGEN



15/07/2026

CLASEAUTOMOVIL



15/07/2026

TIPOVIRTUS



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

9BWDL5BZ9MP031350

No. Vin
Chasis

9BWDL5BZ9MP031350

No. Motor

CWS
546466

CWS
546466

Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
15/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JQT023			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
TIPO	VIRTUS	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	09201256	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CWS546466	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BWDL5BZ9MP031350	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BWDL5BZ9MP031350	ORDEN	2143756948
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	72968

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	15/07/2026	PLACA:	JQT023
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3253008864	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 64.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 64.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 492222

Fecha Expedición: 15 7 2026 Hora: 8:00 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022384823

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10022384823

Fecha matrícula

3/1/2021

PLACA

JQT023

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BWDL5BZ9MP031350

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA TUNGSTENO METALICO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BWDL5BZ9MP031350

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1598

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

CWS546466

Línea

VIRTUS COMFORTLINE

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9BWDL5BZ9MP031350

Modelo

2021

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1600.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

11934

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

2/28/2026

2/28/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

2/27/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

2/26/2027

2/27/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

3/1/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

288709627

2/28/2026

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

151959143

Fecha de registro

3/1/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Placa:	JQT023
Fecha Servicio:	15/07/2026 7:43:42 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	JQT023
Fecha Servicio:	15/07/2026 7:43:42 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756948		
Fecha de Expedición:	15/07/2026	Hora:	07:45

Aspecto del Vehículo

Placa:	JQT023
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	VIRTUS
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	15/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BWDL5BZ9MP031350
Número de Serie:	9BWDL5BZ9MP031350
Número de motor:	CWS546466
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	15/07/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	JQT023	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	81101779
N° DE MOTOR	CWS546466	DIRECCIÓN	VIA 40 CON 72
N° SERIE	9BWDL5BZ9MP031350	TELEFONO	3133954716
N° CHASIS	9BWDL5BZ9MP031350		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.



FECHA:	21/04/2026	PLACA:	GWM671
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752976481	ROMBO:	70
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

D A T O S	MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
	TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
	COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1998
	COD. FASEC.	08006067	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	No. MOTOR	F4RE412C210200	NACIONALIDAD	BRA
	No. CHASIS	93YRHACA4NJ835066	TIPO CAJA	TIPTRONICA
	No. SERIAL	93YRHACA4NJ835066	ORDEN	2143755548
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	37025		
	ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 73.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 73.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		


NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

CATEGORIA	LATONERIA	#####			44%
	PINTURA	#####			75%
	VIDRIOS	#####			83%
	CHASIS	#####			70%
	TAPICERIA	#####			85%
	FUGAS FLUIDOS	#####			100%
	IDENTIFICACION	#####			100%
NIVEL DE CALIDAD	0%	60%	90%	100%	
	Deficiente	Aceptable	Optimo		

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. NO PORTA KIT DE CARRETERA/LOGO TRASERO. A/C NO FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, TRASERO. FAROLAS MANCHADAS. NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE RADIO, CAMARA DE REVER POR CÓDIGO DE BLOQUEO PANTALLA. COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS CON APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ALTO GRADO DE OXIDACIONES. MOTIVO DE RECHAZO: TIJERAS, ESTRIBOS, SISTEMA DE FRENO Y SUSPENSIÓN CON CORROSIÓN., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, CHASIS INMUNIZADO,

A C C E S O R I O S	✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE														
	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗	✓	✓	●	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR										
	ALARMA	OPCIONAL	SOLICITAR	1	\$ 0										
	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0										
	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	4	\$ 0										
	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0										
	RC	OTROS	D	1	\$ 0										
	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0										

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80%

80%

80%

60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

RENAULT

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

CAPTUR

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752976481

1/1

22/4/26, 7:27

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

#3
2296194

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	21/04/2026	Ciudad	3752976481

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA		NOMBRE	
	CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (NT)	
	TIPO	RENAULT	DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.S.
	MODELO	CAMIONETA PASAJ.	TELEFONO	811011779
	NACIONALIDAD	CAPTUR		CR 52 14 30
	COCH	2022		3173834058
	CUNDALE	BRA	Rombo	70
	No.MOTOR	1998	No.SERIE	
	No.CHASIS			

DOCUMENTOS	F4RE412C210200	93YRHACA4NJ835066	93YRHACA4NJ835066
			
			
	DPTO ADTVO TTOYTE DIST CARTAGENA		
			
	LT03008895436		

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	☐	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	
	SERIAL	Original	☐	
		Regrabado	☐	NO-APLICA
		Grabado	☐	
	CHASIS	Original	☐	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.	

Firma	Firma Cliente
Agente (R)	CC
Técnico en identificación de automotores	

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745.2121 / FAX: (571) 271.3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702.2126 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 63-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (573) 968.6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (573) 301.304.6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643.3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista León Bucaramanga Cel: 321.470.8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (504) 205.8276 - (604) 589.8464 Cel: 313.395.4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 59 - 13. CDA Huéspedes S.A. / PBX: (574) 262.4873 - Cali Florad: Av. 3 Norte # 60N - 35 / PBX: (572) 345.1191 - Cali Sun: Carrera 41A 9C - 70 / PBX: (572) 310.4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 103 Cel: 3202324022 - Cartagena: Cra 816 34 2da Cel: 3214955603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

GO - FO - 041

Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

NO-APLICA

No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: GWM 671


Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com





REPORTE DE RECLAMACIONES

21/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GWM671			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08006067	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE412C210200	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRHACA4NJ835066	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	93YRHACA4NJ835066	ORDEN	2143755548
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	37025

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	21/04/2026	PLACA:	GWM671
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752976481	ROMBO:	70
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 73.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 73.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 474618

Fecha Expedición: 21 4 2026 Hora: 3:47 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035655103

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035655103

Fecha matrícula

7/13/2021

PLACA

GWM671

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

93YRHACA4NJ835066

Clasificación

CAMIONETA

Color

GRIS CASSIOPE + GRIS ESTRELL

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

93YRHACA4NJ835066

Marca

RENAULT

Cilindraje

1998

Pasajeros sentados

Número de motor

F4RE412C210200

Línea

CAPTUR

Carrocería

Capacidad de carga

Número de chasis

93YRHACA4NJ835066

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1815.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

16899

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

8/6/2025

Fecha vencimiento

8/5/2026

Fecha vigencia

8/6/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/6/2025

Fecha fin (Propiedad)

YAHICY DEL MILAGRO PEREZ CUAN

C

45488327

7/13/2021

8/6/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

279635992

Fecha de registro

10/31/2025

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CAF

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273577634	8/6/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273575254	8/6/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
250312017	9/25/2024		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
157254971	7/13/2021		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Placa:	GWM671
Fecha Servicio:	21/04/2026 9:33:18 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	GWM671
Fecha Servicio:	21/04/2026 9:33:18 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRAFICO

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	21/04/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	GWM671	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	F4RE412C210200	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	93YRHACA4NJ835066	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	93YRHACA4NJ835066		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
 Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
 tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades
 y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755548		
Fecha de Expedición:	21/04/2026	Hora:	09:38

Aspecto del Vehículo

Placa:	GWM671
Marca:	RENAULT
Línea:	CAPTUR
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93YRHACA4NJ835066
Número de Serie:	93YRHACA4NJ835066
Número de motor:	F4RE412C210200
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico








FECHA:	30/04/2026	PLACA:	GVZ363
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752980774	ROMBO:	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

D A T O S	MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
	CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	2021
	TIPO	FRONTIER [2]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
	COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2500
	COD. FASEC.	06420047	COMBUSTIBLE	DIESEL
	No. MOTOR	YD25720641P	NACIONALIDAD	MEX
	No. CHASIS	3N6CD35B8ZK423764	TIPO CAJA	MECANICA
	No. SERIAL	3N6CD35B8ZK423764	ORDEN	2143755678
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	78330		
	ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 109.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 109.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. RUIDO ANORMAL EN PEDAL DE EMBRAGUE. PERSIANA ROTA. MADERAS ESTACAS EN REGULAR ESTADO. APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. NO ASEGURABLE POR: CORROSIÓN EN VIGAS CHASIS, ESTRIBO, PISO CABINA, FOCOS DE CORROSIÓN EN MARCO VIDRIO PANORAMICO., NÚMERO DE CHASIS PRESENTA DETERIORO , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, PISO CARROCERIA, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL

OPCIONAL

NO TIENE

×	✓	×	×	×	✓	●	✓	×	×	✓	✓	×	✓	✓	×
✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	×

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
TWITER	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OPCIONAL	FUNCIONA	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	2	\$ 0
RC	OTROS	D	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40%

80%

50%

80%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

NISSAN

CLASE

PICKUP SENCILLA

TIPO

FRONTIER [2]



30/04/2026



30/04/2026



30/04/2026



30/04/2026



30/04/2026



30/04/2026

Registro de Improntas

GO-FO-041
Versión 2.

Nº 298509

COLSERAUTO

No. Serie

FORO STIKER

No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: GVZ-363 Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Sílo web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GVZ363			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA:

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	30/04/2026	PLACA:	GVZ363
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752980774	ROMBO:	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 109.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 109.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	2021
TIPO	FRONTIER [2]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2500
COD. FASEC.	06420047	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YD25720641P	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6CD35B8ZK423764	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6CD35B8ZK423764	ORDEN	2143755678
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	78330

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 476843

Fecha Expedición: 30 4 2026 Hora: 11:18 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10021394768

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10021394768

Fecha matrícula

10/20/2020

PLACA

GVZ363

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N6CD35B8ZK423764

Número VIN

3N6CD35B8ZK423764

Número de motor

YD25-720641P

Número de chasis

3N6CD35B8ZK423764

Clasificación

CAMIONETA - CARGA

Marca

NISSAN

Línea

NP300 FRONTIER

Modelo

2021

Color

BLANCO

Cilindraje

2488

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

780

Peso bruto vehicular

2910.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA CARTAGENA DE INDIAS SAS

10/17/2025

10/17/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

10/14/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

10/13/2026

10/14/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

10/20/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

145731632

10/20/2020

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CAF

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
278665949	10/17/2025		CDA CARTAGENA DE INDIAS SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Placa:	GVZ363
Fecha Servicio:	30/04/2026 10:15:55 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	GVZ363
Fecha Servicio:	30/04/2026 10:15:55 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	30/04/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	GVZ363	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	YD25720641P	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	3N6CD35B8ZK423764	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	3N6CD35B8ZK423764		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES
NÚMERO DE CHASIS PRESENTA DETERIORO

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755678		
Fecha de Expedición:	30/04/2026	Hora:	10:31

Aspecto del Vehículo

Placa:	GVZ363
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [2]
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carrocería:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2500
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	30/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N6CD35B8ZK423764
Número de Serie:	3N6CD35B8ZK423764
Número de motor:	YD25720641P
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2297315

FECHA: 5/06/2026

PLACA: GUR148

No. Informe: 1003008301

Ciudad: LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA: MERCEDES BENZ

CLASE: CAMIONETA REPAR

TIPO: VITO 114

MODELO: 2018

NACIONALIDAD: ALE

COLOR: AZUL

VICINERAJE: 2143

NOMBRE: RENTING COLOMBIA S.A.S.

CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT): 811011779

DIRECCIÓN: CR 52 14 30

TELÉFONO: 3173834058

Rambo: 104

No.MOTOR: 65195034443627

No.SERIE: ***

No.CHASIS: WD3YG3A90J3396406

DOCUMENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10019718528

PLACA: GUR148

MARCA: MERCEDES BENZ

LINEA: VITO 114

CILINDRADA CC: 2.143

COLOR: BLANCO

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA

TIPO CARROCERIA: PANEL

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD PPL: 840

FECHA MATRICULA: 27/11/2019

FECHA EXP. LIC. TIO: 27/11/2019

FECHA VENCIMIENTO: *****

DECLARACION DE IMPORTACION: 192018000017583

FECHA REPORT: 19/02/2018

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLUMBIA S.A.

NIT: 805033938

REG. N: WD3YG3A90J3396406

REG. N: WD3YG3A90J3396406

REG. N: WD3YG3A90J3396406

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original

Regrabado

Grabado

SERIAL

Original

Regrabado

Grabado

CHASIS

Original

Regrabado

Grabado

ESTACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Este mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

FO-015

versión 3

FO-10-015

Versión 3

Bogotá Morato: Calle 96A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá

Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-40 - Bogotá

Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio

PBX: (575) 368 0446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 36

- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 100 Barrio La Concordia / PBX: (57)

- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 7

Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 5

509 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA El

/ PBX: (574) 262 4811 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur:

9C - 20 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador #

3102324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel: 321 4985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO

CC ? ? C @ @ ? e x cFDDGRLGRF

FG

cro de Improntas

NP 212360

COLSERAUTO

WD3YG3A90 J3396406

No. Serie

WD3YG3A90 J3396406

No. Vin
Chasis

No. Motor

250071540

250071540

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000.182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Tipo 1 PA

REPORTE DE RECLAMACIONES

05/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GUR148			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2018
TIPO	VITO	CARROCERIA	VAN
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2143
COD. FASEC.	05807009	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	65195034443627	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WD3YG3A90J3396406	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143756261
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	119971

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci3n hidr3hulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci3n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento veloc3metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac3metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el3ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTE0
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisi3n	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci3n hidr3ulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	5/06/2026	PLACA:	GUR148
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compa1a de Seguros			
No.INSPECCION:	1002995291	ROMBO:	104
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

%

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 93.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 93.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi3n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci3n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

%

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

%/%

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 484831

Fecha Expedición: 5 6 2026 Hora: 9:54 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10024785254

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10024785254

Fecha matrícula

11/27/2019

PLACA

GUR148

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WD3YG3A90J3396406

Número VIN

WD3YG3A90J3396406

Número de motor

65195034443627

Número de chasis

WD3YG3A90J3396406

Clasificación

CAMIONETA - CARGA

Marca

MERCEDES BENZ

Línea

VITO 114

Modelo

2018

Color

AZUL

Cilindraje

2143

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

840

Peso bruto vehicular

3050.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

5

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

1/23/2026

1/23/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

11/23/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/22/2026

11/23/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

11/27/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

285326248

1/16/2026

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259759739	1/27/2025		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
134156267	11/27/2019		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
164905900	11/29/2021		CDA METROPOLITANO AVENIDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
165800072	12/15/2021		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE CAMBIO COLOR

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203269295	1/23/2023		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

228169227

1/20/2024

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

285887262

1/23/2026

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

básusF	Sg d8; D
Ruús's%w áuë-F	A67B6979B9B; 9P; ; %á 5

%



%

básusF	Sg d8; D
Rvuás's%w áué-F	A67B6979B%w, 9P; ; %w 5

%

i r d t Á p a d t e Á d i y t	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:52:03 p. m. Z %D	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:52:11 p. m. Z %E
	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:54:22 p. m. Z %F	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:54:30 p. m. Z %G
	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:05 p. m. Z %H	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:12 p. m. Z %I
	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:12 p. m. Z %J	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:12 p. m. Z %K
	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:12 p. m. Z %L	 COLSERAUTO CDA 99 05/06/2026 03:59:12 p. m. Z %M

%

%

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756261		
Fecha de Expedición:	05/06/2026	Hora:	08:43

Aspecto del Vehículo

Placa:	GUR148
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	VITO
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carrocería:	VAN
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	2143
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/06/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WD3YG3A90J3396406
Número de Serie:	***
Número de motor:	65195034443627
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico



FECHA:	21/09/2026	PLACA:	GRS954
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753031750	ROMBO:	17
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	SPARK [4]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1206
COD. FASEC.	01601323	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	Z2191008L4AX0419	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GACE6CD7LB008826	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GACE6CD7LB008826	ORDEN	2143757907
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	71352		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 41.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 41.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		


NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	40%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	45%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	86%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO,LLAVE PERNOS,PALANCA, KIT DE CARRETERA COMPLETO,LLANTA DE REPUESTO.A/C FUNCIONAL.CHECK ENGINE ACTIVO.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN MARCO FRONTAL Y PIEZAS DE MOTOR.TAPIZADO SILLA MANCHADO.FAROLAS OPACAS.APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN PARTES BAJAS.MOTIVO DE RECHAZO:CORROSIÓN EN CUNA MOTOR,ESTRIBOS,TIJERAS,TREN TRASERO,GOLPE EN PANEL TRASERO Y PUNTA DE CHASIS TRASERA IZQ., NÚMERO DE MOTOR PRESENTA DESGASTE EN SU SUPERFICIE , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, TESTIGO CHECK ENGINE, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, PANEL TRASERO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUJILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	BINES	AMPLIFICADORES	ALARMA	RELOJ	SENTADORES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLODADORAS	PUERTA EQUIPAJE	TECHO CORRIEJO	SPOILER	OTROS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

Colserauto

Informe Técnico 2314014

Fecha

21/09/2026

No. Informe

3753031750

Placa

GRS954

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente como original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	CHEVROLET	Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Clase	AUTOMOVIL	Cédula de circulación (NET)	811011779
Tipo	SPARK (4)	Dirección	CR 52 14 30
Modelo	2020	Teléfono	3173834058
Nacionalidad	COL	Rancho	17
Color	PLATA		
Cilindros			

No Motor

No Serie

No Chasis

22191008L4AX0419

9GACE6CD7LB008826

9GACE6CD7LB008826

Documentos



Concepto e Improntas

Motor

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐




Serial

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

IMPRONTA DE MOTOR ILEGIBLE POR ALTO GRADO DE CORROSION, NO APLICA IMPRONTA DE CHASIS.

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización.

Bogotá Merced: Calle 95A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3115 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 27 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 57 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 3348 - Barranquilla: Vehículos Livianos: Carrera 53 # 46 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 81 / (605) 508 64 46 - Bucaramanga: Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín: Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Florio: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 3089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. 43 Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

REPORTE DE RECLAMACIONES

22/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACIÓN	FECHA	VALOR RECLAMADO
GRS954			

VIGENCIA POLIZA

VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O FURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 312280

Colserauto

No. Serie



No. Vin
Chasis

No-Aplica

No. Motor



Registro de cargo de: _____ Placa 625 954 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com



Y Lb NL	NS Pr b [Xpd	dT] [\$ Tz deb L	Y uúqz qt q
NXL c P	Led[Y [f TX	Y [OPX[	8686
dT] [	c] Lb V9c: m	NL bb[NPb TL	Le d[\$]
N[X[b	] XL dL	NTXTZ Ob LUP	786A
N[O4XL c PN4	67A67989	N[Y Mec dTMXP	RL c[XTZ L
Zú4b[[d[b	j 87D766Cz: Lh6: 7D	Z LNT[Z LXTOL O	N[X
Zú4NS Lc Tc	DRL NLANOBXM66CC8A	dT] [\$NL UL	Y PNL Z TNL
Zú4c: Pb TL X	DRL NLANOBXM66CC8A	[b OPZ	87: 9B; BD6B
cPbf TINT[	] L b dTNe XLb	VTX[Y Pdb LUP	B79; 8

[illegible][illegible]

TdPY	bPc] ePc dL
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ ʼɔwɔ́ ʼʼɔ́wɔ́ɔ́ɔ́ ɔ́wɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ ʼɔwɔ́ ʼʼɔ́wɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ ʼɔ́wɔ́ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ ɔ́wɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ ɔ́s	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́sɔ́t ut ɔ́ɔ́	Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́t ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ ɔ́ɔ́ɔ́ ɔ́ ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́ ɔ́ ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́t ɔ́ɔ́t ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ ʼɔ́ɔ́ɔ́ ʼʼɔ́ɔ́ɔ́ ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́ ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́ɔ́	Z L
Q ɔsɔ́wɔqɛ́ ɔwɔ́yɛ́tɛ́ɔ́ɔ́ɔ́	Qe Z NTɔ́ Z L

[illegible]

0%	QPN\$LE	8756D5868A\$	JXLNLE	Rbcd ;
LdPZOTO[\$LbLE				
Nûñ 'q q\$w\$uw ÁÚ				
Z4Zc	PNNIT ZE	9B; 9697B; 6	b[YME	ZB
NPZdb[\$P\$ZC] PNNIT ZE		cLdPXtdP\$PZTZ R\$bbLZaeTXXL		
LcPRbLMPCE		ZúL 'ísq		

Z[Y MbP	bPZ dTZ R\$[X[Y MTL \$: L c
TOPZ dTQINLNT[Z	C776778BD
OTb PNNIT[Z	Nb \$ 8\$7: \$D6
dPXPQ[Z[	978B9C9: 6; C
f 5b \$XKTPZ dP	*\$
f 5b \$XL cPN[XOL	*\$ 7A66466
f 5b \$N[XcPbLe d[	*\$ 7A66466
f 5b \$ NNPc[bT[c	*\$

[illegible]

TdPY	bPc] ePcdL
Q 0sxo0q0 x00Y0q0 su000 q0s0q0	QeZ NT[ZL
q0 0Y0x0u0u0u00' u0u0u0 u0q0u0u0u0u0 u0u0x0q0	MePZ [
L0 0Y0x0u0u0u00' u0u0u0u0q0u0u0u0u0 u0u0x0q0	MePZ [
L0 0Y0x0u0u0u0u0 q0q0 0 000000' u0u0u0	MePZ [
L0 0Y0x0u0u0u00' u0u0u0u0q0u0u0u0u0 -u0 u0u0 q0	MePZ [
L0 0Y0x0u0u0u00' u0u0u0u0 u0q0u0u0u0u0 -u0 u0u0 q0	MePZ [
L0 0Y0x0u0u0u0x0q0' u0	MePZ [
Q 0sxo0q0 x00Y0q0 su000 'u0u0q0 u0u00	ZL

[illegible][illegible]

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 505676

Fecha Expedición: 22 9 2026 Hora: 9:57 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10039640296

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10039640296

Fecha matrícula

11/13/2019

PLACA

GRS954

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GACE6CD7LB008826

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA BRILLANTE

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9GACE6CD7LB008826

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1206

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

Z2191008L4AX0419

Línea

SPARK

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9GACE6CD7LB008826

Modelo

2020

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1368.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

464

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

5/12/2026

5/12/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

6/26/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

6/25/2027

6/26/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

8/6/2025

ROSA ETILVIA CASTRO MARTINEZ

C

33136915

11/13/2019

8/6/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

299092335

7/27/2026

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

293758050

5/12/2026

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

273548439

8/6/2025

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

266436410

4/30/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

133643178

11/13/2019

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBAC

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

J i q s q E	R b c D ; :
Q u s x q \$ u A ~ z a i E	8756D5868A\$E78E; \$ 4 i 4

%


$$Z \quad \circledast$$


Z	%
---	---



Z	%
---	---



Z 06



7 0%



7 %



7%



7 %



7 OKA



7 07/06

\$

%

g o c p u n a c p , p d u c g Y p

Identificación	Placa de identificación:
Placa de identificación	8756D5868A9E78E7; \$ 4

%



Z %D



Z %E



Z %F



Z %G



Z %H



Z %I



Z %J



Z %L



Z %M



Z %C

\$

%

g o c p u a c p p d u c g p

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757907		
Fecha de Expedición:	21/09/2026	Hora:	02:13

Aspecto del Vehículo

Placa:	GRS954
Marca:	CHEVROLET
Línea:	SPARK [4]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1206
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9GACE6CD7LB008826
Número de Serie:	9GACE6CD7LB008826
Número de motor:	Z2191008L4AX0419
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	21/09/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	GRS954	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	Z2191008L4AX0419	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9GACE6CD7LB008826	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9GACE6CD7LB008826		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES
NÚMERO DE MOTOR PRESENTA DESGASTE EN SU SUPERFICIE

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com


Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.



D A T O S




MARCA	I Ve Rocn	TIPO PINTURA	g Ó Ó
CLASE	TRd Zf e VnR\$ VgRI	MODELO	CACA
TIPO	bRe Xf f	CARROCERIA	bRe Xf f
COLOR	\$sRe Tf	CILINDRAJE	A
COD. FASEC.	AI AAHABG	COMBUSTIBLE	ef \$gcZTR
No. MOTOR	FRi GAETBDDDBC	NACIONALIDAD	W R
No. CHASIS	pWBu VuYeco JIEEJI	TIPO CAJA	Rn f d RnZTR
No. SERIAL	5555	ORDEN	CBEDHEJ EIG
SERVICIO	goScZtf		\$
KILOMETRAJE	HEBBC		
ENVIADO A	TRI I VI RfC\$ \$BE\$ \$DA	\$	\$

ASEGURADORA	I VenZe X\$ff cf d SZR\$R9		
SUCURSAL	d VUVccZe		
INTERMEDIARIO	UZI VTnf I VenZe X\$ff cf d SZR	Clave:	
NOMBRE	I VenZe X\$ff cf d SZR		
IDENTIFICACION	IBBABHHJ	Edad:	
DIRECCION	pZR\$A\$ff e \$HC		
PROFESION	p nl f m	Tel:	DBDDJ FEHBG
V/R CLIENTE	/\$A		
V/R FASECOLDA	/\$ A9AA9AAA		
V/R COLSERAUTO	/\$ A9AA9AAA		
V/R ACCESORIOS	/\$A		

LATONERIA	#####	78%		
PINTURA	#####	70%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	92%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

```
$
$
Vc$ VgXl nV$UV$Zcf d Vnl RaV$RTV$ VVMi VeTZR$rc
i o$ V$ VZmli R$C$ Uf d Vnl f $rc$Uf d Venf $UV$R
i n$V$VTZT z $SpRcf l $RrnlTf C$UR$VX $ $R$R$ R$DDG$UV$RXf nmf $CACE9
Vml$Ze W l d V$F enZe V$ZUVenZ$ERTZf enVml$V$H$Xol ZURU9
V$R$Rnf $UV$ o$V$mmUV$nmV$F d gl ReUf os $e$VYZTvc $f f e
Vml$V$Z Tod Ven $hod ZeZml RUF $f l $gRl nV$V$V$T Vcl f m
t f e V$Z d R$R$e W l d RTZf e $UZI VTrnRe nV$Se os Vmlr nV$VnUVm
t f f e $UZI VZ$ o$V$ o$V$ Vmln nV$V$Cwcf $UZI ZURU9
```

ESTADO GENERAL

[illegible]

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPEÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALUMBR.	RELOJ	INTENCIONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PUERTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR															
PELICULA DE SEGURIDAD															
ABS															
AIR BAG															
RC															
OPCIONAL															
ORIGINAL ORIGINAL															
ORIGINAL ORIGINAL															
OTROS D															
1															
\$ 0															
1															
\$ 0															
2															
\$ 0															
1															
\$ 0															

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

liv (fit bv




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

t b eb RENAULT



19/02/2025

esb i CAMIONETA REPAR



19/02/2025

o KANGOO



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025

PERITAJE
COMERCIAL



U
R
I
g
k

e
g
i
g
j

V
P
I
V
j
a
g
j
V
k

a
f
I
V
j
a
g
j

h
R
j
I
V
S
R
b
R

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2020
TIPO	KANGOO	CARROCERIA	KANGOO
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	08007016	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	5AQ604C133312	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1FWEZHNLU984498	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143749486
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	74112

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccin hidrhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccin	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocmetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacmetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos elctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissin	NA
Fuga lquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccin hidrhulica	NA
Fugas lquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	19/02/2025	PLACA:	GKV402
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compaa de Seguros			
No.INSPECCION:	3252768573	ROMBO:	29
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 90.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 90.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensin Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalacin de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Placa:	GKV402
Fecha Servicio:	19/02/2025 8:55:29 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	GKV402
Fecha Servicio:	19/02/2025 8:55:29 a.m.

1

INFORME FOTOGRAFICO



1NN



1NO



1NR



1NT



1Na



1Ne



1NI



1Nt



1N'



1OM

1



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 19/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
GKV402			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 373620

Fecha Expedición: 19 2 2025 Hora: 10:04 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10019086766

Tipo de servicio

Público

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTEyTTO BELLO

Fecha matrícula

8/28/2019

PLACA

GKV402

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

VF1FWEZHNLU984498

Número de motor

5AQ604C133312

Número de chasis

VF1FWEZHNLU984498

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

KANGOO ZE

Modelo

2020

Color

BLANCO NIEVE

Cilindraje

Carrocería

PANEL

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

535

Peso bruto vehicular

2190

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2001

Número de registro

264612226

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

33

Identificador de color

184

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/2/2024	8/2/2025	SI
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/8/2023	8/8/2024	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/8/2022	8/8/2023	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/25/2021	8/25/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	7/31/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2025	8/27/2024	39681826
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	8/8/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2024	8/27/2023	35401539
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/16/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2023	8/27/2022	29113766
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/9/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

8/26/2022

Fecha vigencia

8/27/2021

Número póliza

26922493

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/2/2020

Fecha vencimiento

8/26/2021

Fecha vigencia

8/27/2020

Número póliza

25058738

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/28/2019

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

245204863

Fecha de registro

8/2/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

215534468

Fecha de registro

8/8/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
193177564	8/8/2022	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
159668363	8/25/2021	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130516337	8/26/2019	AUTORIZADA	STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749486		
Fecha de Expedición:	19/02/2025	Hora:	08:56

Aspecto del Vehículo

Placa:	GKV402
Marca:	RENAULT
Línea:	KANGOO
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carrocería:	KANGOO
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	19/02/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF1FWEZHNLU984498
Número de Serie:	****
Número de motor:	5AQ604C133312
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales




Responsable Central de Control Técnico

ROOT MF	8A67D6979B%	aYMONF	SQf D; 7
MeQ[PUP] %Mc MF	Oúñ ´r r %w%wxi	ÁÚÓ	
[ú3[daQ00U] [F : CD: 78E: : A c] Z N] F9			
OQ[ec] %Q% daQ00U] [F dMeQYUeQ%Q[eU[S Z] dbf Qc M			
MdQSf c MNYQF []			

MdQSf c MP] c M	c Q[eU[S%] Y] Z NUM%Md
df Of cdMY	N] S] eM
U[eQc Z QPUMc U]	P Ut QOe] c Q[eU[S%] Y] Z NUM Oír ~v
[] Z Nc Q	c Q[eU[S%] Y] Z NUM%BM% %
UPQ[eURUMOU] [	D88788CCE Quru
P Ut Q00U] [	Oc %9% %7
ac] RQdU] [	] ec] d eví : 8C: D: ; 7AD
g6c %YUQ[eQ	+% % %
g6c %MdQO] YP M	+% C5B77577 % %
g6c %YdQc Mf e]	+% C5B77577 % %
g6c %Q0Qd] c U] d	+% % %

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS



] s ÓVÁrttñóvÓP%T %c QdQ[eM%P%BMg Qd3%BYM[eM%Qaf Qde] 3%Me] 3%MYM[OM3%Ue%Q%QMc c QeQc M3Mf Z UP] d%Q%M] [Qd%Q[%] [e] c[] 3%c] eQOe] c df aQc U] c %] e] c %QSF YMc 3%NMeQc UMd%QRUDUQ[eQd3iQ%Yf SUQc Q%QMZ NU] 3Rf cS] [%Udf c MP] %] [% YeUeYQd%] YaQd%Z] eUg] %Q%QOT Mk] G e] c[UYQc UMP%] YP MP M%Q%US M%Q%Qd MdUd %QY%k b 3%US M%Q%Qd MdUd %QY%Qc %Udf c MP M5%Z%] YP MP f c M%MY%da YUOMP M%Q%] %ac] aUMP M3%Q%OF Qc P] % [f Qdec] % [YUdUd%QMYukMP] %] %Q%MYYM] [%Q[O] [dUdeQ[OUMd%Q[%f Qdec Md%MdQd %Q%Me] d3%UdeQZ Md%Q%P Q[eURUDOU [%c US U[MYQd %M RQOT M%Q%M% daQ00U [3%U[ef c MP%Qd QdQ[eM%Z af c QkMd3%U[ef c M%] [%OMINMP] %QY%Mc M[VM3%U[ef c M%] [%Mc OMd %Q%UMMP] 3%Q%Yf SUQc Q gQc URUDMc %Ude] c UMY%[eQ%Md %f e] c UP MP Qd %] Z aQeQ[eQd3%Q%Yf SUQc Q%] YUdUeMc %Y%Qc eURUDMP] %Q%c MP UOU [%Mc M%QdOMc eMc 3%f YeMd3 QZ NMcS] d%Q%ec] d3%Mc M%QROe] d%Q%QdQSf c MNUP MP %6] %] Z Qc OUMYukMOU] [%Q%Yf SUQc Q%] [RUc Z Mc %] Of Z Q[e] d%Q%Ude] c UMY%] Z aYQe] % [eQ Q[eUP MP Qd %Q%] [ec] Y%] ccQda] [PUQ[eQd3% UP MP %QYM[eQc M%Qc QOT M3% UP MP %QYM[eQc M%kbf UQc P M3%T MdUd3

Z Mc OM	%T Qgc] YQe	OYMDQ	%f cS] [	eUa]	%Xc %a n
---------	--------------	-------	----------	------	----------



15/08/2026



15/08/2026



15/08/2026

R I E L D g Q T U O f Y I



FRENOS - LLANTAS A LINEACION

Qóú uú%ír óú P% 20, 27, 27, 27, 20M, 20M
] sÓÁ~rtÑíónÓF

MOQ dlcud

[illegible]

Fecha: 15/08/2026

Folio: 5783019335

Placa: GEU840

Código: SATELITE RENTING
MOSQUERAEste documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	CAMION
Tipo	NKR
Año	2020
Nacionalidad	COL
Color	BLANCO
Carrocería	2899

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CH 52 1A 30
Teléfono	3173834058
Correo	2

No. Motor
4D4870No. Serie
9GDNMR856LB012383No. Chasis
9GDNMR856LB012383

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019210261

PLACA: **GEU840** MARCA: **CHEVROLET** LINEA: **NKR** MODELO: **2020**

CILINDRADA CC: **2.999** COLOR: **BLANCO NIEBLA** SERVICIO: **PÚBLICO**

CLASE DE VEHICULO: **CAMION** TIPO CARROCERIA: **FURGON** COMBUSTIBLE: **DIESEL** CAPACIDAD: **2280**

NÚMERO DE MOTOR: **4D4870** REG. VN: **9GDNMR856LB012383**

NÚMERO DE SERIE: **9GDNMR856LB012383** REG. NÚMERO DE CHASIS: **9GDNMR856LB012383**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **BANCOLOMBIA S.A.** IDENTIFICACIÓN: **NIT 890903938**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ********* RUMBAJE: **122** POTENCIA HP: **122**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **032019001336503** RE- FECHA IMPORT: **10/08/2019** PUERTAS: **2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *********

FECHA MATRÍCULA: **13/09/2019** FECHA EXP. LIC. TTO: **13/09/2019** FECHA VENCIMIENTO: *********

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TIOYTT MCPAL FUNZA**

LT07000082926

Concepto e Imprimantas

Motor

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Serial

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis

- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente NIT
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 59C - 15 / Cel. 303 345 2915 • Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 300 899 83 50 / Cel. 300 899 83 67 • Bogotá América: Calle 17 # 41 - 60 / Cel. 30 395 1348 • Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 56 - 23, barrio El Prado / Cel. 303 995 39 41 / (056) 368 64 46 • Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 54, barrio Bolívar / Cel. 321 470 3060 • Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 27, Av. Las Industrias / Cel. 303 395 4716 • Cali Plaza: Av. 3 Norte # 506 - 10 / Cel. 893 345 4738 • Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 303 505 5089 • Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. 11 Libertador # 2 - 100 / Cel. 300 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

de improntas

Nº 309418

Colserauto



No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro de cargo de

Placa:

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
15/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GEU840			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

airtrF	SQF D; 7
Rvtzr %wÁ Ñ NF	8A67D6979B%F EF9A%ñ 5

%

m
t
g
u
s
e
g
u
i
g
m
c



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %



d %D

%

%

airtrF	SQF D; 7
Rvtzr %wÁ Ñ NF	8A67D6979B%F EF9A%ñ 5

%

m
t
g
u
s
e
g
u
i
g
m
c
u



d %E



d %F



d %G



d %H



d %I



d %L



d %M



d %N



d %O



d %D

%

%

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2020
TIPO	NKR [3]	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2999
COD. FASEC.	01612182	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4D4870	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GDNMR856LB012383	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GDNMR856LB012383	ORDEN	2143757454
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	243913

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

FECHA:	15/08/2026	PLACA:	GEU840
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783019335	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 147.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 147.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 498248

Fecha Expedición: 15 8 2026 Hora: 12:09 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10019210261

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMION

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10019210261

Fecha matrícula

9/13/2019

PLACA

GEU840

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GDNMR856LB012383

Número VIN

9GDNMR856LB012383

Número de motor

4D4870

Número de chasis

9GDNMR856LB012383

Clasificación

CAMION - CARGA

Marca

CHEVROLET

Línea

NKR

Modelo

2020

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

2999

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

2280

Peso bruto vehicular

5200.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CERTIFICADO NACIONAL TECNICO	9/13/2025	9/13/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/13/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/12/2026	9/13/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/13/2019	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276300575	9/13/2025		CERTIFICADO NACIONAL TECNICO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
249143337	9/13/2024		CDA REVITEC LA ROSITA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
218497763	9/23/2023		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
196453857	10/1/2022		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
161957778	10/6/2021		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
131276830	9/13/2019		STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757454		
Fecha de Expedición:	15/08/2026	Hora:	09:49

Aspecto del Vehículo

Placa:	GEU840
Marca:	CHEVROLET
Línea:	NKR [3]
Clase:	FURGON
Tipo Carrocería:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9GDNMR856LB012383
Número de Serie:	9GDNMR856LB012383
Número de motor:	4D4870
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	15/08/2026	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	GEU840	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	4D4870	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9GDNMR856LB012383	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9GDNMR856LB012383		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.




D A T A S

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 48.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 48.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTADO GENERAL



ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✕ NO TIENE																
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESMANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PELUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA	
✕	✓	✕	✕	✕	✓	✕	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICADOR	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS	
✕	✓	✓	✕	✓	✕	✓	✓	✓	✕	●	✓	✕	✕	✕	✕	
				DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR												
				DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR												
PELICULA DE SEGURIDAD				OPCIONAL 1 \$ 0												
TAPICERIA DE CUERO				OPCIONAL 1 \$ 0												
ABS				ORIGINAL ORIGINAL 1 \$ 0												
AIR BAG				ORIGINAL ORIGINAL 4 \$ 0												
RC				OTROS D 1 \$ 0												
SENSOR DE REVERSA				ORIGINAL CON CAMARA 1 \$ 0												

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

10%

20%



10%

20%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

PEUGEOT

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

208 [FL]



13/05/2026



13/05/2026



13/05/2026



13/05/2026



13/05/2026



13/05/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2248319

FECHA	No. Informe
PLACA	Ciudad
13/05/2026	3252985409

Este documento es válido ÚNICAMENTE si ORIGINAL
EGX280 contiene sistemas de seguridad

DATOS

Marca	Modelo	Color	Edición	Motor	Chasis
PEUGEOT	AUTOMOVIL	GRIS	2017	10FHCR2244062	VF3CC5FS9HT000355
Motor	Chasis	Color	Edición	Motor	Chasis
GRIS SHARK	2017	2017	2017	10FHCR2244062	VF3CC5FS9HT000355
Motor	Chasis	Color	Edición	Motor	Chasis
GRIS SHARK	2017	2017	2017	10FHCR2244062	VF3CC5FS9HT000355

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SERIE,

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE

Firma Cliente

OVF3CC5FS9HT0003550

OVF3CC5FS9HT0003550



de:

Placa:

Vehículo:


Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
 13/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
EGX280	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/12/2022	\$ 21.877.336

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	208 [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06801242	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	10FHCRR2244062	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3CC5FS9HT000355	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143755889
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	76527

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	EGX280
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252985609	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 48.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 48.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 479434

Fecha Expedición: 13 5 2026 Hora: 9:10 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10037614130

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10037614130

Fecha matrícula

11/1/2017

PLACA

EGX280

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

VF3CC5FS9HT000355

Número VIN

VF3CC5FS9HT000355

Número de motor

10FHCR2244062

Número de chasis

VF3CC5FS9HT000355

Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

Marca

PEUGEOT

Línea

208

Modelo

2017

Color

GRIS SHARK

Cilindraje

1598

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1632.00

País de origen

OTROS PAÍSES

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

6053

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

1/6/2026

1/6/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

10/11/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

10/10/2026

10/11/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

1/23/2026

AUTOMAX S.A.S

N

900707055

9/21/2022

10/5/2022

LUIS FELIPE GALEANO MONTES

C

8164504

10/5/2022

1/23/2026

MARISOL PELAEZ GALEANO

C

43751302

11/1/2017

9/21/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
105369792	11/1/2017		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
195007166	9/6/2022		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
195893913	9/21/2022		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
196681864	10/5/2022		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
242746098	7/12/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
221883528	11/9/2023		CDA ENVIDIAGNOSTICO 2

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275403460	9/2/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
281943987	12/3/2025		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
285902056	1/23/2026		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284630821	1/6/2026		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Placa:	EGX280
Fecha Servicio:	13/05/2026 9:00:43 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	EGX280
Fecha Servicio:	13/05/2026 9:00:43 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143755889		
Fecha de Expedición:	13/05/2026	Hora:	09:08

Aspecto del Vehículo

Placa:	EGX280
Marca:	PEUGEOT
Línea:	208 [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	13/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF3CC5FS9HT000355
Número de Serie:	****
Número de motor:	10FHCR2244062
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

VEHÍCULO REGISTRA EXTEMPORANEIDAD



Responsable Central de Control Técnico



CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	13/05/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	EGX280	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	PEUGEOT	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2017	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	10FHCR2244062	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	****	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	VF3CC5FS9HT000355		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.




D A T A S

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA		
IDENTIFICACION	81101779	Edad:	
DIRECCION	VIA 40 CON 72		
PROFESION	OTROS	Tel:	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

 NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

ESTADO GENERAL



ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE				
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA
PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOS
ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP
DIRECCION ASISTIDA				
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES
AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CONTROLES DE SEGURIDAD	ENCENSOADOR
TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORA	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER
OTROS				

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70%

70%

70%

70%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [3]



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026

FECHA:		No. Informe	
PLACA:		Ciudad	

27/07/2026 3253012901
Este documento es valido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
PWN557 SATELITE RENTING CALDAS
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA		NOMBRE	
	CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (N/I)	
	TIPO	CHEVROLET	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA
	MODELO	AUTOMOVIL	TELÉFONO	B1101779
	NACIONALIDAD	ONIX [3]	VIA 40 CON 72	3133954716
	COLOR	2026	Rombo	21
	CILINDRAJE	MEX		
	No.MOTOR	BLANCO 3000	No.SERIE	
	No.CHASIS			

DOCUMENTOS	L4F251824638	9BGEB69K0TG120584	9BGEB69K0TG120584
			

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	☐	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	
	SERIAL	Original	☐	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	
	CHASIS	Original	☐	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.	
	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE	

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

No. Serie

*9BGE B69KOTG1205843

No. Vin
Chasis

9BGE B69KOTG120584

No. Motor

L4FX251824638*

L4FX251824638*

Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1899

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PORF y Correo: 322 349 4493 - porf@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
 27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWN557			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F251824638	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120584	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120584	ORDEN	2143757130
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	11023

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	27/07/2026	PLACA:	PWN557
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3253012901	ROMBO:	21
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 494502

Fecha Expedición: 27 7 2026 Hora: 10:37 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036250869

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036250869

Fecha matrícula

10/1/2025

PLACA

PWN557

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG120584

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO NIEBLA

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9BGEB69K0TG120584

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

L4F*251824638*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9BGEB69K0TG120584

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1538.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

10/1/2025

Fecha vencimiento

9/30/2026

Fecha vigencia

10/1/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

10/1/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

277500887

Fecha de registro

10/1/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277373820

9/29/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Placa:	PWN557
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:07:19 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	PWN557
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:07:19 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757130		
Fecha de Expedición:	27/07/2026	Hora:	10:32

Aspecto del Vehículo

Placa:	PWN557
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120584
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120584
Número de motor:	L4F251824638
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/07/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	PWN557	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
MODELO	2026	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	81101779
N° DE MOTOR	L4F251824638	DIRECCIÓN	VIA 40 CON 72
N° SERIE	9BGEB69K0TG120584	TELEFONO	3133954716
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120584		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.






ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F252064315	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGBE69K0TG120916	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGBE69K0TG120916	ORDEN	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15398		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 - 30		

LATONERIA	#####	60%		
PINTURA	#####	90%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	97%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 ESTÁNDAR, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL, TAPIZADO SILLA MANCHADO.LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LANTERÍA. OXIDACIÓN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS. MOTIVO DE RECHAZO, ARREGLO REGULAR Y SOLDADURA MAL APLICADA EN PANEL TRASERO,, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERÍA, PANEL TRASERO,

ACCESSORIES

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE				
				
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA
✗	✓	✗	✗	✗
				
PARLANTES	TWITER	VIBRIS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESMIPAUDADOR
✓	✓	✓	●	✓
				
ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELECTRICOS	PLUJILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	Sen. STOP
✓	✓	✗	✓	✓
				
DIRECCION HIDRAULICA	AJUS ACONDICION	LLANTAS	COPAS	BINES
✗	✓	✓	✓	✓
AMPLIADONES	ALARMA	RELOJ	CONTORNES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR
✗	✗	✓	✓	✗
TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREGIDO	SPOILER
✗	✗	✗	✗	✗
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40%

50%

40%

50%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [3]



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026

FECHA:		No. Informe
PLACA:	24/07/2026	Ciudad 3753012009

Este documento es valido UNICAMENTE EL ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	
CLASE	AUTOMOVIL	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	ONIX [3]	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S.
MODELO	2026	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	MEX		CR 52 14 30
COLOR			3173834058
CILINDRAJE		Rombo	1
No.MOTOR	1000	No.SERIE	
		No.CHASIS	

DOCUMENTOS

L4F252064315

9BGEB69K0TG120916

9BGEB69K0TG120916

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036203208

PLACA: PWN063 MARCA: CHEVROLET LINEA: ONIX MODELO: 2026

CILINDRADA CC: 1.000 COLOR: BLANCO NIEBLA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA: SEDAN COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD KUPM: 5

NÚMERO DE MOTOR: L4F252064315 REG: N VIN: 9BGEB69K0TG120916

NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0TG120916 REG: N NÚMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0TG120916 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: IDENTIFICACIÓN: NIT: 811011779

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000884162 / 12/09/2025 PUERTAS: 4

FECHA MATRÍCULA: 26/09/2025 FECHA EXP. LIC. TIT.: 26/09/2025 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT10000657503

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

L4F*252064315*

FOTO-STICKER

9BGEB69K0TG120916

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 303422

Colserauto

No. Serie

FOTO-STIKER

No. Vin
Chasis

9BGEB69K0TG120916

9BGEB69K0TG120916

No. Motor

L4F*252064315*

L4F*252064315*

Registro de cargo de:

Placa:

PXIN 063

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES

24/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWN063			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753012009	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING BARRANQUILLA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F252064315	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120916	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120916	ORDEN	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	15398

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 494103

Fecha Expedición: 24 7 2026 Hora: 11:38 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036203208

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036203208

Fecha matrícula

9/26/2025

PLACA

PWN063

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG120916

Número VIN

9BGEB69K0TG120916

Número de motor

L4F*252064315*

Número de chasis

9BGEB69K0TG120916

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

ONIX

Modelo

2026

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

1000

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1538.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/26/2025

Fecha vencimiento

9/25/2026

Fecha vigencia

9/26/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

9/26/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

277190804

Fecha de registro

9/26/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277103862

9/25/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Placa:	PWN063
Fecha Servicio:	24/07/2026 9:12:36 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	PWN063
Fecha Servicio:	24/07/2026 9:12:36 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	24/07/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	PWN063	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	L4F252064315	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG120916	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120916		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143757093		
Fecha de Expedición:	24/07/2026	Hora:	10:09

Aspecto del Vehículo

Placa:	PWN063
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120916
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120916
Número de motor:	L4F252064315
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PRX160	Nro Orden:	133821889	Nro Serie:	LJD0AA29BT0350127
Código Fasecol- da:	04601293	Kilometraje:	13.399	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	73.500.000	Nro Chasis:	LJD0AA29BT0350127	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	73.500.000	Nro Motor:	G4LCS1036868	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

94.20%

ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO
COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO , CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR GOLPE LEVE, CUNA MOTOR GOLPE LEVE, PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PRX160	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	22-JUL-2026	133821889

INFORMACIÓN

GENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.		C.C./NIT	A8110117798		TELÉFONO	6015200050							
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342			E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com									
MARCA	KIA SOLUTO EMOTION			MODELO	2026		COLOR	BLANCO						
SERVICIO	PARTICULAR		MATRICULADO	RENTING COLOMBIA S.A.S.			VALOR AUTOSURA	73500000						
CÓD. FASECOLDA	04601293		MANIFIESTO	NÚMERO	352025001210561	FECHA	2025/08/12	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL	73500000			
VENCE SOAT	2026/09/11		FECHA REV. TEC-MEC.	2030/09/14		FECHA REV. MECÁNICA			TIPO TRANSPORTE	PARTICULAR		NÚMERO MOTOR	G4LCS1036868	
NÚMERO CHASIS	LJD0AA29BT0350127			NÚMERO SERIAL	LJD0AA29BT0350127			ALARMA						

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/07/22	REVISION COMPLETA RENTING	13399	X									X	

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

PROTECTOR INFERIOR ROTO , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES DE APERTURA , BATERÍA 100%,	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca KIA SOLUTO EMOTION TP 1400CC 4P 2AB	Número de placa PRX160	Kilometraje 13399	Modelo 2026
--	---------------------------	----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/07/22
---------------------------------	----------------------------------


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/09/11
Tecnicomecánica	2030/09/14

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	GOLPE LEVE
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	GOLPEADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO


Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	BUENO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	BUENO

ACTIVIDAD: LLANTAS**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES DE APERTURA

ACTIVIDAD: BATERÍA**¡CON LAS PILAS PUESTAS!**

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO

Detalle	Estado
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

			CARROCERIA	PROPIETARIO
FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE		
2026/07/22	REVISION COMPLETA RENTING	13399	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/11, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: PRX160

Información del vehículo

Fecha matrícula: 14/9/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 12/08/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 35730

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 12/9/2025
Fecha Vencimiento: 11/9/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.


SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.



CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: PRX160

IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: 12x460


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS:



Impronta adicional:





FECHA:	4/06/2026	PLACA:	POU138
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752994834	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 73.900.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 73.900.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250444628	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG263445	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG263445	ORDEN	2143756233
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	19251		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

LATONERIA	#####	56%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	88%		
CHASIS	#####	97%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA/LLAVE PERNO. EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES NORMALES DE USO, NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS. TAPA BAUL (DESALINEADA), COSTADO IZQ, PANEL TRASERO, SUSTITUIDOS. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO, ARREGLO MALO EN PANEL TRASERO,GUARDAPOLVO METÁLICO TRASERO/DERECHO Y MALA APLICACIÓN DE SELLANTE., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																																												
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓																														
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																														
<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>MARCA</th><th>REFERENCIA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PELICULA DE SEGURIDAD</td><td>OPCIONAL</td><td>OPCIONAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>ABS</td><td>ORIGINAL</td><td>ORIGINAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>AIR BAG</td><td>ORIGINAL</td><td>ORIGINAL</td><td>8</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>RC</td><td>OTROS D</td><td></td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SENSOR DE REVERSA</td><td>OPCIONAL</td><td>OPCIONAL</td><td>1</td><td>\$ 0</td></tr></table>															DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	8	\$ 0	RC	OTROS D		1	\$ 0	SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0
DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR																																								
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0																																								
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0																																								
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	8	\$ 0																																								
RC	OTROS D		1	\$ 0																																								
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL	OPCIONAL	1	\$ 0																																								

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50%

50%

50%

50%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [2]



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752994834

1/1

4/6/26, 15:22

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2284816

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	4/06/2026	Cantidad	3752994834

Este POU138 es valido UNICAMENTE REGIONAL BARRANQUILLA Este contiene sistemas de seguridad

POU 138

DATOS

MARCA		CELESTINO	
CLASE		CELESTINO	
TIPO	CHEVROLET	CELESTINO	
MODELO	AUTOMOVIL	CELESTINO	
NACIONALIDAD	ONIX (2)	CELESTINO	
COLOR	2025	CELESTINO	
CILINDRAJE	MEX	CELESTINO	
No. MOTOR		No. SERIE	
		No. CHASIS	

DOCUMENTOS

L4F250444628 9BGEB69K0SG263445 9BGEB69K0SG263445

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE		LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034498689	
PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
POU138	CHEVROLET	ONIX	2025
CILINDRAJE	COLOR	SERVICIO	
1.000	PLATA TIBURON	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD TQPM
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN	
L4F250444628	N	9BGEB69K0SG263445	
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9BGEB69K0SG263445	N	9BGEB69K0SG263445	N
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 030003838		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	SUNDAJE	POTENCIA HP
*****	*****	114
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482025000582256	25/04/2025	4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTD	FECHA VENCIMIENTO
05/06/2025	03/06/2025	*****
DISCRIMINACIÓN DE TRÁNSITO		
STRIA TToYTE MCPAL FUNZA		

LT10000452683

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐	
	Regrabado	☐	
	Grabado	☐	
SERIAL	Original	☐	
	Regrabado	☐	FOTO-STICKER
	Grabado	☐	
CHASIS	Original	☐	
	Regrabado	☐	
	Grabado	☐	*9BGEB69K0SG263445*

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores Firma Cliente C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-615 Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745.2121 / FAX (571) 271.3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702.2326 - Bogotá America: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-43 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368.6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX (575) 301.304.6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 100 Barrio La Concordia / PBX (577) 643.3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Grón-Bucaramanga Cel. 321.470.8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205.9276 - (604) 589.8454 Cel 313.395.4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 79 - 13 CDA Mangrues S.A. / PBX (574) 262.4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345.1191 - Cali Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310.4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202340223 - Cartagena: C/ra 818, 24-246 Cel 3114965603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTADOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041

Versión 2.

Nº 302113

COLSERAUTO

No. Serie

FOTO - 3TI COL

No. Vin

9BGE B69K0SG263445

Chasis

9BGE B69K0SG263445

No. Motor

L4F *258444528*

L4F *258444528*

Registro a cargo de:

Placa: POU138

Vehículo:

Fbx: 7452121

Linea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

04/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POU138			

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erróneas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponden a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	4/06/2026	PLACA:	POU138
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752994834	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 73.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 73.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250444628	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG263445	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG263445	ORDEN	2143756233
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	19251

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 484651

Fecha Expedición: 4 6 2026 Hora: 1:07 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10039002024

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10039002024

Fecha matrícula

5/27/2026

PLACA

POU138

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0SG263445

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA TIBURON

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BGEB69K0SG263445

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

L4F*250444628*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9BGEB69K0SG263445

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1520.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/14/2026

Fecha vencimiento

5/30/2027

Fecha vigencia

5/14/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/3/2025

Fecha fin (Propiedad)

RENTING COLOMBIA S.A.S

N

811011779

5/27/2026

1/1/1900

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

268218384

Fecha de registro

5/29/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268703983	6/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268704007	6/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
294780542	5/27/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
294712130	5/27/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Placa:	POU138
Fecha Servicio:	4/06/2026 9:27:11 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	POU138
Fecha Servicio:	4/06/2026 9:27:11 a.m.



Detalle 11



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:17:47 a. m.

Detalle 12



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:14:14 a. m.

Detalle 13



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:17:43 a. m.

Detalle 14



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:19:38 a. m.

Detalle 15



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:18:21 a. m.

Detalle 16



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:18:58 a. m.

Detalle 17



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:18:58 a. m.

Detalle 18



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:13:34 a. m.

Detalle 19



COLSERAUTO S.A
04/06/2026 09:15:02 a. m.

Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	04/06/2026	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	POU138	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	L4F250444628	DIRECCIÓN	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0SG263445	TELEFONO	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0SG263445		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756233		
Fecha de Expedición:	04/06/2026	Hora:	10:14

Aspecto del Vehículo

Placa:	POU138
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEB69K0SG263445
Número de Serie:	9BGEB69K0SG263445
Número de motor:	L4F250444628
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POU111	Nro Orden:	133684397	Nro Serie:	9-BGEB69K0SG256372
Código Fasecol- da:	01601342	Kilometraje:	23.147	Combustible:	Gasolina
Valor Fasecolda:	69.900.000	Nro Chasis:	9-BGEB69K0SG256372	Nro de Llaves:	2
Valor Sura:	69.900.000	Nro Motor:	L4F250274641	Ciudad:	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN

79.70%

ASEGURABILIDAD

ASEGURABLE CON CONDI-
CIONES

OBSERVACIÓN FINAL

COMPRA (SOLO EXCEPCIÓN)

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 57%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 71%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: C

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO PINTURA MANCHADA, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAL CENTRAL IZQUIERDO REPINTADO, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, ESTRIBO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, CAPOTA PINTURA MANCHADA, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, TAPA BAÚL MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO REPINTADO PARCIAL, PARAL CENTRAL DERECHO REPINTADO PARCIAL, ESTRIBO IZQUIERDO REPINTADO PARCIAL, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO PINTURA MANCHADA, RAYONES EN CARROCERÍA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA DELANTERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA BIEN REPARADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRADO, CAPÓ MAL REPARADO, TAPA BAÚL DESCUADRE, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, COSTADO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA BIEN REPARADO, TAPA BAÚL BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

Requiere análisis detallado del estado general del vehículo

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POU111	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS SURA MEDELLIN	15-MAY-2026	133684397

INFORMACIÓNGENERAL

CLIENTE	RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT	A8110117798	TELÉFONO	6015200050
DIRECCIÓN	CR 52 # 14 30 LCAL 342	E-MAIL	jfigueira@rentingcolombia.com		
MARCA	CHEVROLET ONIX [2] LT	MODELO	2025	COLOR	GRIS
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	BANCOLOMBIA SA		VALOR AUTOSURA 69900000
CÓD. FASECOLDA	01601342	MANIFIESTO	VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	482025000475167	2024/02/22			69900000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
			PARTICULAR	L4F250274641	
NÚMERO CHASIS	9BGEB69K0SG256372		NÚMERO SERIAL	9BGEB69K0SG256372	
			ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/15	REVISION COMPLETA RENTING	23147										X	

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
L4F250274641, VEHICULO MUY SUCIO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA, SOH 100%,										X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C. o NIT 8110117798	Teléfono	Email jfigueira@rentingcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	Número de placa POU111	Kilometraje 23147	Modelo 2025
---	---------------------------	----------------------	----------------




INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/05/15
---------------------------------	----------------------------------

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X
---------------------------	---

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	RAYADO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	PINTURA MANCHADA
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	REPINTADO PARCIAL
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO PARCIAL
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	REPINTADO PARCIAL
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPARADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	MAL REPARADO
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	RAYADO

CARROCERÍA


Detalle	Estado
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	PINTURA MANCHADA
PERSIANA	BUENO

Detalle	Estado
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	BIEN REPARADO
TAPA BAÚL	DESCUADRE
TAPA BAÚL	MAL REPINTADO

Observaciones especiales o recomendaciones

VEHICULO MUY SUCIO

ACTIVIDAD: LLANTAS**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	4
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: BATERÍA**¡CON LAS PILAS PUESTAS!**

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

			PROPIETARIO
FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	
2026/05/15	REVISION COMPLETA RENTING	23147	X

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- 

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- 

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- 

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- 

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- 

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- 

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- 

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- 

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: POU111

Información del vehículo

Fecha matrícula: 2/6/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 05/03/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 13/5/2026
Fecha Vencimiento: 29/5/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: POU111

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN




INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: *pac 111*

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

