CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	**PLACA:**	**POR529**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783023308	**ROMBO:**	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442850	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01EXJ442850	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143757637
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	44435		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 175.100.000		
V/R COLSERAUTO	$ 175.100.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	88%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL DE ENCENDIDO, 1 LLAVE DE ESTÁNDAR FUNCIONALES, GATO,LLANTA REPUESTO,KIT DE CARRETERA, A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, PERFORACIONES EN PLATON POR ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO. APLICACION DE CAPA INMUNIZANTE EN PARTES BAJAS, FOCOS DE OXIDACIÓN,, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS NA	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2315528

Fecha:	28/08/2026	No. Informe 3783023308
Placa:	POR529	Ciudad SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	RANGER [5]
Modelo	2025
Nacionalidad	ARG
Color	BLANCO
Cilindraje	1996

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	10

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
P02X SJ442850	****	8AFBR01EXJ442850

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034033501

PLACA: POR529
MARCA: FORD
LÍNEA: RANGER
MODELO: 2025
CILINDRADA CC: 1.996
COLOR: BLANCO ARTICO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA CON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: P02X SJ442850
REG: N
VIN: 8AFBR01EXSJ442850
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01EXSJ442850
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 168
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000095605
I/E: I
FECHA IMPORT.: 18/02/2025
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 19/03/2025
FECHA EXP. LIC TTO.: 19/03/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10000357531

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

PANORAMICO #18, NUMERO DE MOTOR Y CHASIS ILEGIBLE, STICKER DE SERIE PLASTIFICADO, VER DETALLE ANEXO FOTO STICKER #17 Y FOTO

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5069 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 307551

Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro de carga de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
28/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POR529			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR529
Fecha Servicio:	28/08/2026 9:38:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR529
Fecha Servicio:	28/08/2026 9:38:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18



Detalle 19

Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	PLACA:	POR529

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783023308	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442850	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01EXJ442850	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143757637
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	44435

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 175.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 175.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 500599 | Fecha Expedición: 28 8 2026 | Hora: 12:56 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034033501	CAMIONETA	10034033501	POR529
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/19/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01EXSJ442850	8AFBR01EXSJ442850	P02X SJ442850	8AFBR01EXSJ442850
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/19/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/18/2027	3/19/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/19/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
263992779	3/18/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
263890209	3/17/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757637		
Fecha de Expedicion:	28/08/2026	**Hora:**	11:10

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POR529
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	28/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01EXJ442850
Número de Serie:	****
Número de motor:	P02X SJ442850
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	28/08/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	POR529	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02X SJ442850	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01EXJ442850		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/07/2026	**PLACA:**	POR925
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783010053	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442851	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E1SJ442851	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143756998
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	49240		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 170.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 170.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	76%
PINTURA	#######################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, BOCEL BOMPER TRASERO CON REGULAR SUJECIÓN, TAPICERÍA MANCHADA, PLATÓN PERFORADO POR ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO, CHASIS, APLICACION DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES, , , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	ORIGINAL ALUMINIO	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	FRENO DE MANO	RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]

17/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

Colserauto

Informe Técnico 2312865

Fecha:	17/07/2026	No. Informe	5783010053
Placa:	POR925	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	RANGER
Modelo	2025
Nacionalidad	ARG
Color	BLANCO
Cilindraje	1996

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	5

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
P02X SJ442851	****	8AFBR01E1SJ442851

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034065303

PLACA: POR925
MARCA: FORD
LÍNEA: RANGER
MODELO: 2025
CILINDRADA CC: 1.996
COLOR: BLANCO ARTICO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 730 - 5
NÚMERO DE MOTOR: P02X SJ442851 — REG: N — VIN: 8AFBR01E1SJ442851
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01E1SJ442851 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 168
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000067724 — I/E: I — FECHA IMPORT.: 05/02/2025 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 28/03/2025
FECHA EXP. LIC TTO.: 28/03/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10000360246

Concepto e Impronta

Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

gistro de improntas

Colserauto

FO - 041
n 3

erie

8AFBR01E1SJ442851

8AFBR01E1SJ442851

n
s

otor

PU2X SJ442851

PU2X SJ442851

gistro de cargo de: _____ Placa: BQ 925 Vehiculo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
17/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POR925			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR925
Fecha Servicio:	17/07/2026 11:04:28 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR925
Fecha Servicio:	17/07/2026 11:04:28 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18



Detalle 19

Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/07/2026	PLACA:	POR925

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783010053	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442851	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E1SJ442851	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143756998
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	49240

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 170.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 170.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 492974 **Fecha Expedición:** 17 7 2026 **Hora:** 1:01 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034065303	CAMIONETA	10034065303	POR925
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	3/28/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01E1SJ442851	8AFBR01E1SJ442851	P02X SJ442851	8AFBR01E1SJ442851
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	FORD	RANGER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/28/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/27/2027	3/28/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/28/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
264540550	3/28/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
264443365	3/26/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756998		
Fecha de Expedicion:	17/07/2026	**Hora:**	12:33

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POR925
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01E1SJ442851
Número de Serie:	****
Número de motor:	P02X SJ442851
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	17/07/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	POR925	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02X SJ442851	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01E1SJ442851		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/08/2026	**PLACA:**	**POV651**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753017498	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FOTON	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2026
TIPO	TUNLAND [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1968
COD. FASEC.	18921007	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	S023774	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVAV2MAB3TU304337	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVAV2MAB3TU304337	**ORDEN**	2143757342
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	36427		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 0		
V/R COLSERAUTO	$ 0		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	91%
PINTURA	#####################################	95%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	###########################	70%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO, A/C FUNCIONAL. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA COMPUERTA PLATON. LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FOTON **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** TUNLAND [FL]

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

Colserauto

Informe Técnico

#3

2307134

Fecha:	10/08/2026	No Informe	
Placa:	POV651	Cliente	375301749 8

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente en original

Este contiene sistemas de seguridad

POV651

Datos

Marca	FOTON
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	TUNLAND (FL)
Modelo	2026
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	2

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
S023774	LVAV2MAB3TU304337	LVAV2MAB3TU304337

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034811829

PLACA POV651	MARCA FOTON	LÍNEA BJ2037Y3M AV-6D	MODELO 2026
CILINDRADA CC 1.968	COLOR BLANCO		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DQBLE CABINA CON	COMBUSTIBLE DIESEL	500 - 5
NÚMERO DE MOTOR S023774	REG N	VIN LVAV2MAB3TU304337	
NÚMERO DE SERIE LVAV2MAB3TU304337	REG N	NÚMERO DE CHASIS LVAV2MAB3TU304337	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 161	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352025001028835	DE I	FECHA IMPORT. 04/06/2025	PUERTAS 4	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******				
FECHA MATRÍCULA 05/07/2025	FECHA EXP. LIC TTO. 05/07/2025	FECHA VENCIMIENTO ******		
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA				

LT10000479496

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 306865

Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor



Registro de cargo de: _____ Placa: POV 691 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POV651			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/08/2026	PLACA:	POV651

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753017498	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FOTON	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2026
TIPO	TUNLAND [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	18921007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	S023774	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVAV2MAB3TU304337	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVAV2MAB3TU304337	ORDEN	2143757342
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	36427

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 0
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 497204 **Fecha Expedición:** 10 8 2026 **Hora:** 1:11 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034811829	CAMIONETA	10034811829	POV651
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	7/5/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVAV2MAB3TU304337	LVAV2MAB3TU304337	S023774	LVAV2MAB3TU304337
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	FOTON	BJ2037Y3M AV-6D	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1968		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		560	2980.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/5/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/4/2027	7/5/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	7/5/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
271135612	7/5/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
271066635	7/4/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POV651
Fecha Servicio:	10/08/2026 10:16:55 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POV651
Fecha Servicio:	10/08/2026 10:16:55 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POV651	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	S023774	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVAV2MAB3TU304337	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVAV2MAB3TU304337		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757342		
Fecha de Expedicion:	10/08/2026	**Hora:**	10:52

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POV651
Marca:	FOTON
Línea:	TUNLAND [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVAV2MAB3TU304337
Número de Serie:	LVAV2MAB3TU304337
Número de motor:	S023774
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/02/2026	**PLACA:**	**LWP760**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752954118	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2023
TIPO	MASTER [4]	**CARROCERIA**	VAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2299
COD. FASEC.	08007022	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	M9TC678C033493	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	93YF62004PJ464093	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	********	**ORDEN**	2143754856
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	150377		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 168.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 168.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##############	37%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	##############################	80%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FISURA EN PANORAMICO AFECTA VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR: CAMBIAR PANORAMICO
- ESPEJOS RETROVISORES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO AIRBAG: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO ABS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CONTROL DE ESTABILIDAD (ESC/ESP/DSC/VSC): REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE EJES: CORREGIR FUGA
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE (CONTROL NO FUNCIONA) /GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO NO/ A/C NO FUNCIONAL. FUGA DE ACEITE TUBERÍA INTERCOOLER. APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. ALERTA PASTILLAS DE FRENOS. RETROVISOR IZQ" ROTO. FALTAN EXTENSIONES. NO ASEGURABLE POR: MÚLTIPLES GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA,CORROSIÓN EN CUNA MOTOR., NO SE ANEXA IMAGEN Y/O IMPRONTA DE NUMERO DE MOTOR, NO SE DA CONCEPTO TÉCNICO., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FISURA EN PANORAMICO AFECTA VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR, VEHÍCULO PRESENTA ADAPTACIÓN Y EQUIPOS MÉDICOS PARA SERVICIO DE AMBULANCIA, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, STOP TRASERO IZQUIERDO, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, ESPEJOS RETROVISORES, CONTROL DE ESTABILIDAD (ESC/ESP/DSC/VSC), FUGA ACEITE EJES, TESTIGO CHECK ENGINE, TESTIGO ABS, TESTIGO AIRBAG, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANORAMICO, CORROSION,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
CARROCERIA	TIPO PANEL SIN	1	$ 0
AMBULANCIA	EQUIPO MEDICO		
LUCES DE EMERGENCIA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 30%



40% 30%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** MASTER [4]

27/02/2026

27/02/2026

27/02/2026

27/02/2026

27/02/2026

27/02/2026

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 293365

COLSERA

No. Serie FOTO-STIKER

No. Vin Chasis 93YFL200WPJ464093

Motor DIFICIL-ACCESO

o a cargo de: _____ **Placa:** LWP760 **Vehículo:** _____

121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/02/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LWP760	DAÑOS MENOR CUANTIA	16/02/2024	$ 4.954.437
	DAÑOS MENOR CUANTIA	03/11/2023	$ 4.931.721

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/02/2026	PLACA:	LWP760

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752954118	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2023
TIPO	MASTER [4]	CARROCERIA	VAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2299
COD. FASEC.	08007022	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	M9TC678C033493	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YF62004PJ464093	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	********	ORDEN	2143754856
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	150377

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 168.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 168.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 462106 **Fecha Expedición:** 27 2 2026 **Hora:** 3:46 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028791755	CAMIONETA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	LWP760
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	3/31/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	93YF62004PJ464093	M9TC678C033493	93YF62004PJ464093
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	NUEVO MASTER FURGON	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL	2299	AMBULANCIA	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	3	1275	3750
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1064	496067658	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	87	626

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	3/10/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/29/2026	3/30/2025	3372959500

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/1/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/29/2025	3/30/2024	38631650

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/29/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/29/2024	3/30/2023	33073101

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	3/31/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
207220460	3/31/2023	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LWP760
Fecha Servicio:	27/02/2026 2:50:15 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LWP760
Fecha Servicio:	27/02/2026 2:50:15 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143754856		
Fecha de Expedicion:	27/02/2026	**Hora:**	03:40

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LWP760
Marca:	RENAULT
Línea:	MASTER [4]
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	VAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2299
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/02/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	93YF62004PJ464093
Número de Serie:	********
Número de motor:	M9TC678C033493
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	24/03/2026	**PLACA:**	**PJL316**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752964820	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2024
TIPO	STARIA	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	3470
COD. FASEC.	03207016	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G6DUPA136933	**NACIONALIDAD**	KOR
No. CHASIS	KMFYFX74BRU113854	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	********	**ORDEN**	2143755214
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	83692		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 220.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 220.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	87%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	###########################	70%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES DE ENCENDIDO, 2 CHIP/2 BATERIAS/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACION VISUAL POR PROTECTOR. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, TRASERO. HUMEDAD DE ACEITE EN CARTER. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. PANORÁMICO DELANTERO FISURADO, TESTIGO DE CHECK-ENGINE EN ALERTA ENCENDIDA, CAMBIAR LLANTAS CON BAJO % DE VIDA ÚTIL., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO, TESTIGO CHECK ENGINE, PANORAMICO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OTROS FUNCIONA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CARROCERIA AMBULANCIA	TIPO PANEL SIN EQUIPO MEDICO	1	$ 0
EQUIPO PERIFONEO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1	$ 0
LUCES DE EMERGENCIA	OPCIONAL OPCIONAL, SF	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** STARIA

24/03/2026

24/03/2026

24/03/2026

24/03/2026

24/03/2026

24/03/2026

25/3/26, ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

PLACA: | No. Informe | Cantidad

INFORME TÉCNICO 2266947

PJL316

24/03/2026 3752964820

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

PJL316 ha sistemas de se... RENTING BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	HYUNDAI
NACIONALIDAD	CAMIONETA REPAR
COLOR	STARIA
CILINDRAJE	2024
	STD

NOMBRE	
NRO. DE IDENTIFICACIÓN NIT	
DIRECCIÓN	
TELÉFONO	RENTING COLOMBIA S.A.S.
	8323113779
	CR 52 54 20
	3173634658
	6

Propio

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
3470		

DOCUMENTOS

G6DUPA136933 ******** KMFYFX74BRU113854

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034839128

PLACA: PJL316	MARCA: HYUNDAI -	LINEA: STARIA	MODELO: 2024
CILINDRAJE: 3.470	COLOR: BLANCO CREMA		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: AMBULANCIA	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD KG/PL: 944 - 3
NÚMERO DE MOTOR: G6DUPA136933		VIN: KMFYFX74BRU113854	
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE CHASIS: KMFYFX74BRU113854	
PROPIETARIO: BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 860030503	

		268	
9020230005746	1	13/07/2023	6

31/01/2025	31/01/2025	

STRA TEXTO ENVIADO

LT07003729863

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo Inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 6C - 15 / PBX (570) 745 2121 / FAX (570) 271 8250 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (570) 702 2326 - **Bogotá America:** Calle 17 # 43-62 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 68 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 8446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 50 - 42 / PBX (575) 321 330 ext 13 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3380 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8300 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 4278 - (604) 589 8454 Cel: 313 395 4718 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 52 # 39 - 31 CDA Nangaritz S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 62N - 35 / PBX (572) 345 1350 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 5C - 70 / PBX (572) 332 4747 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324023 - **Cartagena:** Cra 8 # 8-24 246 Cel 3214685603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 295075

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** PJL 316 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/03/2026

PLACA		FECHA	VALOR RECLAMADO
PJL316			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/03/2026	PLACA:	PJL316

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752964820	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2024
TIPO	STARIA	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3470
COD. FASEC.	03207016	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G6DUPA136933	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KMFYFX74BRU113854	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	********	ORDEN	2143755214
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	83692

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 220.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 220.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 468257 **Fecha Expedición:** 24 3 2026 **Hora:** 2:26 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
010034839128	CAMIONETA	STRIA TTEyTTO ENVIGADO	PJL316
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/31/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	KMFYFX74BRU113854	G6DUPA136933	KMFYFX74BRU113854
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	HYUNDAI	STARIA	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO CREMA	3470	AMBULANCIA	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	3	944	3040
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	417	608857190	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	87	561

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	1/6/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/30/2027	1/31/2026	3498548700

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/30/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/30/2026	1/31/2025	41145618

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/31/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259954054	1/30/2025	AUTORIZADA	STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PJL316
Fecha Servicio:	24/03/2026 9:15:56 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PJL316
Fecha Servicio:	24/03/2026 9:15:56 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	24/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	PJL316	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	G6DUPA136933	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	********	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	KMFYFX74BRU113854		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755214		
Fecha de Expedicion:	24/03/2026	**Hora:**	11:50

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PJL316
Marca:	HYUNDAI
Línea:	STARIA
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3470
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	KMFYFX74BRU113854
Número de Serie:	********
Número de motor:	G6DUPA136933
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales
VEHÍCULO REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	20/04/2026	**PLACA:**	**HWP385**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782975814	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2013
TIPO	JUKE	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1618
COD. FASEC.	06406119	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	MR16149132A	**NACIONALIDAD**	ENG
No. CHASIS	SJNFAAF15Z6296566	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	SJNFAAF15Z6296566	**ORDEN**	2143755528
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	116980		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 49.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 49.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	75%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	########################	63%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	################################	84%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, NO PRESENTA LLANTA REPUESTO, A/C NO FUNCIONAL, MANIJAS PUERTAS EN REGULAR ESTADO, DESCUADRE EN BOMPERES, FOCOS DE OXIDACIONES EN PARTE BAJA, BOCELES GUARDABARROS CON REGULAR SUJECION, TESTIO MOTOR ENCENDIDO, FUGA DE MOTOR Y CAJA. MOTIVO DE RECHAZO; PUNTAS DE CHASIS TRASERAS PERFORADAS POR ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, UNIDAD DELANTERA DERECHA, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, TESTIGO CHECK ENGINE, CHASIS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO	OPCIONAL	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
GANHO REMOLQUE	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** JUKE

20/04/2026

20/04/2026

20/04/2026

20/04/2026

20/04/2026

20/04/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2288068

FECHA:	20/04/2026	No. Informe	3782975814
PLACA:	HWP385	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	JUKE
MODELO	2013
NACIONALIDAD	ENG
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1618

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
MR16149132A	SJNFAAF15Z6296566	SJNFAAF15Z6296566

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036759455

PLACA HWP385 | MARCA NISSAN | LÍNEA JUKE | MODELO 2013
CILINDRADA CC 1.618 | COLOR GRIS | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERIA HATCH BACK | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR MR16149132A | REG N | VIN SJNFAAF15Z6296566
NÚMERO DE SERIE SJNFAAF15Z6296566 | REG N | NÚMERO DE CHASIS SJNFAAF15Z6296566 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ****** | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 188
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482013000022613 | FE I | FECHA IMPORT 18/01/2013 | PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 15/05/2014 | FECHA EXP. LIC. TTO. 28/10/2025 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

LT11000235100

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 12** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puen** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 83 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO

Prontas

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis SJNFAAF15Z6296566

MR16 149132A

Motor

ro a cargo de: _____ **Placa:** HWR085 **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

20/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
HWP385			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	20/04/2026	PLACA:	HWP385

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782975814	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2013
TIPO	JUKE	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1618
COD. FASEC.	06406119	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR16149132A	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFAAF15Z6296566	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	SJNFAAF15Z6296566	ORDEN	2143755528
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	116980

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 49.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 49.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 474146 **Fecha Expedición:** 20 4 2026 **Hora:** 11:52 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036759455	AUTOMOVIL	10036759455	HWP385
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	5/15/2014	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
SJNFAAF15Z6296566	SJNFAAF15Z6296566	MR16149132A	SJNFAAF15Z6296566
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	NISSAN	JUKE	2013
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS	1618		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1860.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
RETEMEC Y CIA LTDA	9/17/2025	9/17/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	EMITIDA	5/23/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/22/2026	5/23/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	10/28/2025	
JANNELLE IVONNE BLACK GONZALEZ	C	52473148	10/8/2019	10/18/2019
AUTOS DE RISARALDA S.A.	N	891409215	9/27/2019	10/8/2019
CRISTIAN ROLANDO VANEGAS MORENO	C	1022368712	10/18/2019	10/28/2025
CARLOS ARTURO RAMIREZ PELAEZ	C	18510540	5/15/2014	9/27/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279350236	10/28/2025		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276520244	9/17/2025		RETEMEC Y CIA LTDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
225390537	12/19/2023		CDA RTV ANAPOIMA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
197397648	10/19/2022		CDA RTV ANAPOIMA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158221159	7/28/2021		CDA TECNOSABANA SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

141716980	7/23/2020		CONTROL AUTOS LAS ACACIAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
132654819	10/18/2019		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
132248220	10/8/2019		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
131854295	9/27/2019		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
52687578	5/15/2014		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
52689162	5/14/2014		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

52691581	5/14/2014		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	HWP385
Fecha Servicio:	20/04/2026 8:48:22 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	HWP385
Fecha Servicio:	20/04/2026 8:48:22 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755528		
Fecha de Expedicion:	20/04/2026	**Hora:**	09:26

Aspecto del Vehículo	
Placa:	HWP385
Marca:	NISSAN
Línea:	JUKE
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1618
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	20/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	SJNFAAF15Z6296566
Número de Serie:	SJNFAAF15Z6296566
Número de motor:	MR16149132A
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	20/04/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	HWP385	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2013	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	MR16149132A	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	SJNFAAF15Z6296566	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	SJNFAAF15Z6296566		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	13/06/2026	**PLACA:**	**LUY661**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752998485	**ROMBO:**	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	SUZUKI	**TIPO PINTURA**	Perlada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2023
TIPO	SWIFT [4]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1197
COD. FASEC.	08801052	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	K12MP4343379	**NACIONALIDAD**	IND
No. CHASIS	MBHZF63S8PG316456	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143756392
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	0		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 49.500.000		
V/R COLSERAUTO	$ 49.500.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##############	38%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	###################	51%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- BASES INFERIOR TRAVIESA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE,LLANTA DE REPUESTO,NO PORTA GATO,PALANCA,LLAVE PERNO,EQUIPO DE CARRETERA ,A/C FUNCIONAL.TAPIZADO SILLA MANCHADO, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA.MOTIVO DE RECHAZO,CORROSIÓN EN PUENTE TRASERO,CUNA MOTOR,PIEZAS DE SUSP,GOLPE FUERTE EN BASE INFERIOR Y TRAVIESA,PANEL TRASERO. NO FUNCIONA CUADRO DE INSTRUMENTOS, NO SE VERIFICAN TESTIGOS EN ALERTA ENCENDIDA Y DEMÁS FUNCIONALIDADES.GOLPES LEVE EN GUARDAPOLVOS METÁLICOS TRASEROS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, BASES INFERIOR TRAVIESA, PANEL TRASERO, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL ORIGINAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 50%



50% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUZUKI **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** SWIFT [4]

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/6/26, 11:41 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	13/06/2026	Ciudad 3752998485

INFORME TÉCNICO 2290444

LUY661

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

CENTRO BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	SUZUKI
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	SWIFT [4]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	IND
COLOR	
CILINDRAJE	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	7

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1197		

DOCUMENTOS

K12MP4343379 * MBHZF63S8PG316456

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038470438

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LUY661	SUZUKI	SWIFT DZIRE MT	2023

CILINDRADA CC: 1.197 — COLOR: BLANCO PERLADO — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL — TIPO CARROCERIA: SEDAN — COMBUSTIBLE: GASOLINA — CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: K12MP4343379 — REG: N — VIN: MBHZF63S8PG316456
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: MBHZF63S8PG316456 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RENTING COLOMBIA S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 85
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882023000015960 — JE: I — FECHA IMPORT: 27/02/2023 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 28/04/2023 — FECHA EXP. LIC TTO.: 10/04/2026 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10001005742

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐	K12MP4343379
SERIAL	Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐	MBHZF63S8PG316456 K12MP
CHASIS	Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐	MBHZF63S8PG316456

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 307173

Colserauto

No. Serie

MBHZF63S8PG316456
K12MP

MBHZF63S8PG316456
K12MP

No. Vin Chasis

MBHZF63S8PG316456

MBHZF63S8PG316456

No. Motor

K12MP4343379

K12MP4343379

Registro de cargo de: _____ Placa: LUY661 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
13/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LUY661			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	13/06/2026	PLACA:	LUY661

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752998485	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	SWIFT [4]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1197
COD. FASEC.	08801052	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K12MP4343379	NACIONALIDAD	IND
No. CHASIS	MBHZF63S8PG316456	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143756392
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	0

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 49.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 49.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 486553 | Fecha Expedición: 13 6 2026 | Hora: 10:59 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038470438	AUTOMOVIL	10038470438	LUY661
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/28/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
MBHZF63S8PG316456	MBHZF63S8PG316456	K12MP4343379	MBHZF63S8PG316456
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	SUZUKI	SWIFT	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO PERLADO	1197		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1315.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		667

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/25/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/24/2027	3/25/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	4/10/2026	
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/28/2023	4/10/2026

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
274952346	8/26/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
291590255	4/10/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
291571740	4/10/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208563240	4/28/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
235620932	4/22/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE CANCELACIÓN MATRICULA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
290566223	3/25/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE REMATRICULA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LUY661**
Fecha Servicio:	**13/06/2026 9:24:43 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUY661
Fecha Servicio:	13/06/2026 9:24:43 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15



Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	13/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LUY661	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUZUKI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	K12MP4343379	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	MBHZF63S8PG316456		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756392		
Fecha de Expedicion:	13/06/2026	**Hora:**	09:38

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LUY661
Marca:	SUZUKI
Línea:	SWIFT [4]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1197
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	13/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	MBHZF63S8PG316456
Número de Serie:	*
Número de motor:	K12MP4343379
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/04/2026	**PLACA:**	**POT784**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782974115	**ROMBO:**	313
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	KIA	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	SOLUTO	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1368
COD. FASEC.	04601293	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4LCS1001789	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LJD0AA29BT0327056	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143755474
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	21249		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 0		
V/R COLSERAUTO	$ 0		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	90%
PINTURA	###################################	95%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	###################################	100%
TAPICERIA	###################################	100%
FUGAS FLUIDOS	###################################	100%
IDENTIFICACION	###################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA: 2 LLAVES ESTÁNDAR FUNCIONALES, GATO,LLAVES DE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERAS INCOMPLETO, LLANTA DE REPUESTO, A/C FUNCIONAL, SUMIDOS Y RAYONES DE CONTORNO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA KIA **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** SOLUTO

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

COLSERAUTO

FECHA:	15/04/2026	No. Informe	3782974115
PLACA:	POT784	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

INFORME TÉCNICO 2288045

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	KIA
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	SOLUTO
MODELO	2026
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1368

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	313

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
G4LCS1001789	***	LJD0AA29BT0327056

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034443119

PLACA POT784 | MARCA KIA | LÍNEA SOLUTO | MODELO 2026
CILINDRADA CC 1.368 | COLOR BLANCO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA SEDAN | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR G4LCS1001789 | REG N | VIN LJD0AA29BT0327056
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS LJD0AA29BT0327056 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) RENTING COLOMBIA S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ****** | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 94
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352025000846423 | VIE I | FECHA IMPORT. 11/03/2025 | PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 28/05/2025 | FECHA EXP. LIC TTO. 28/05/2025 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000452531

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
[illegible] ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogo** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barri PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 3 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (57 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA H / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador

COLSERAUTO

o de Improntas

292497

041
2.

No. Serie

UD WK LJD0AA29BT0327056

LJD0AA29BT0327056

No. Vin
Chasis

lo. Motor

14 C
S1001789*

egistro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

ox: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

15/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POT784			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/04/2026	PLACA:	POT784

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782974115	ROMBO:	313
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	SOLUTO	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1368
COD. FASEC.	04601293	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LCS1001789	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJD0AA29BT0327056	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143755474
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	21249

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 0
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 473152 **Fecha Expedición:** 15 4 2026 **Hora:** 4:10 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034443119	AUTOMOVIL	10034443119	POT784
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	5/28/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LJD0AA29BT0327056	LJD0AA29BT0327056	G4LCS1001789	LJD0AA29BT0327056
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	KIA	SOLUTO	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1368		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1490.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/28/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/27/2026	5/28/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	5/28/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POT784
Fecha Servicio:	15/04/2026 2:44:59 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POT784
Fecha Servicio:	15/04/2026 2:44:59 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755474		
Fecha de Expedicion:	15/04/2026	**Hora:**	02:48

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POT784
Marca:	KIA
Línea:	SOLUTO
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1368
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LJD0AA29BT0327056
Número de Serie:	***
Número de motor:	G4LCS1001789
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	15/04/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	POT784	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	KIA	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	G4LCS1001789	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	***	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LJD0AA29BT0327056		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PRT013	**Nro Orden:**	133693679	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0SG276397
Código Fasecolda:	01601342	**Kilometraje:**	13.355	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	69.900.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0SG276397	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	69.900.000	**Nro Motor:**	L4F250874310	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
82.30%	ASEGURABLE	COMPRA - RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 62%

PINTURA Y RAYONES: 81%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: B

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO , TAPA BAÚL PINTURA MANCHADA, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO,

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

CAPÓ MAL REPARADO, TAPA BAÚL MAL REPARADO, ESTRUCTURA FAROLA DERECHA ROTO, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

CUNA MOTOR GOLPE LEVE, CARTER GOLPE LEVE.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PRT013	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	25-MAY-2026	133693679

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2025	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	69900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601342	482025000613075	2025/05/08			69900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/06/08	2030/06/11		PARTICULAR	L4F250874310

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0SG276397	9BGEB69K0SG276397	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/25	REVISION COMPLETA RENTING	13355										X	

OBSERVACIONES — REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
VEHÍCULO SE INSPECCIONA MUY SUCIO, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA, BATERIA 100%,										X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	PRT013	13355	2025

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/05/25

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/06/08
Tecnicomecánica	2030/06/11

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	GOLPE LEVE
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	MAL REPARADO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	ROTO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	MAL REPARADO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	PINTURA MANCHADA

Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO SE INSPECCIONA MUY SUCIO, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERIA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PROPIETARIO
2026/05/25	REVISION COMPLETA RENTING	13355	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/08, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:28/5/2026, 7:35:48 a. m. Nro: 249068

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRT013

Información del vehículo

Fecha matrícula: 11/6/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 08/05/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 35730

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 20/5/2026
Fecha Vencimiento: 8/6/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRT013

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PRT 013

NUMERO DE MOTOR:

NUMERO DE CHASIS.

Impronta adicional:

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PRT170	**Nro Orden:**	133861601	**Nro Serie:**	9-FB4SR0EXTM238322
Código Fasecolda:	08001201	**Kilometraje:**	16.461	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	65.300.000	**Nro Chasis:**	9-FB4SR0EXTM238322	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	65.300.000	**Nro Motor:**	H4MH7J7Q00293	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
88.85%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 90%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 100%

CHASIS: 82%

FUGAS: 85%

LLANTAS: 70%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO,

CARROCERÍA Y LATONERÍA:
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:
PANEL TRASERO GOLPE LEVE, PISO BAUL GOLPEADO, PISOS, CARROCERIA GOLPE LEVE, PANEL TRASERO DESENGRAFE.

FUGAS:

FUGAS DE ACEITE MOTOR.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PRT170	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	03-SEP-2026	133861601

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
RENAULT LOGAN [2] [FL] LIFE +	2026	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	65300000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08001201	902025000045667	2025/03/18			65300000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/06/19	2030/06/23		PARTICULAR	H4MH7J7Q00293

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9FB4SR0EXTM238322	9FB4SR0EXTM238322	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/03	REVISION COMPLETA RENTING	16461		X					X			X	

OBSERVACIONES — REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PRESENTA CAMBIO DE MOTOR AUTORIZADO EN PAG RUNT Y DUPLICADO DE PLACAS DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO NACIONAL, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, PRESENCIA DE ACEITE POR LADO DE DISTRIBUCIÓN., 2 LLAVES FUNCIONALES, SOH 100%,		X					X			X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
RENAULT LOGAN [2] [FL] LIFE + MT 1600CC	PRT170	16461	2026

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/03

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/06/19
Tecnicomecánica	2030/06/23

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE

Detalle	Estado
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE

Detalle	Estado
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	DESENGRAFE
PANEL TRASERO	GOLPE LEVE
PISO BAUL	GOLPEADO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	NO TIENE
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	SUMIDO
TAPA BAÚL	RAYADO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	7
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	7
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	7
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	7

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	MOTOR
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PRESENCIA DE ACEITE POR LADO DE DISTRIBUCIÓN.

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	INFERIOR	PISOS	PROPIETARIO
2026/09/03	REVISION COMPLETA RENTING	16461	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/19, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRT170

Información del vehículo

Fecha matrícula: 23/6/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 18/03/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 161170

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 20/6/2026
Fecha Vencimiento: 19/6/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRT170

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PRT 170

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS

Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/08/2026	**PLACA:**	**POV014**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753018926	**ROMBO:**	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	KWID [FL]	**CARROCERIA**	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	999
COD. FASEC.	08001215	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	A426Q096027	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9FBRBB007TM315679	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143757428
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	22193		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 0		
V/R COLSERAUTO	$ 53.300.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###############	40%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	#####################	53%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERA COMPLETO, LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. CAPOT SUSTITUIDO. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE EN MARCO FRONTAL, PUNTA DE CHASIS DELANTERA DERECHA, GUARDAPOLVO METÁLICOS DELANTEROS Y CAJA DE IMPACTO DELANTERA. OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, MARCO FRONTAL, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** KWID [FL]

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2266744

POV014

FECHA:		No. Informe
PLACA:	14/08/2026	Ciudad 3753018926

POV014 AMERITEC BARRANQUILLA

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	RENAULT
NACIONALIDAD	AUTOMOVIL
COLOR	KWID [FL]
CILINDRAJE	2026
	BRA
	999

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	32

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

A426Q096027 * 9FBRBB007TM315679

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto sticker

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER DETALLE FOTO STICKER #18,

Firma Agente (R) _____ Firma Cliente

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

№ 302178

COLSERAUTO

No. Serie foto sticker

No. Vin Chasis 9FBRBB007TM315679

9FBRBB007TM315679

No. Motor B4D0426 0096027

B4D0426 0096027

Registro a cargo de: _____ **Placa:** POV 014 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POV014			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/08/2026	PLACA:	POV014

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753018926	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	KWID [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	08001215	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A426Q096027	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9FBRBB007TM315679	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143757428
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	22193

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 53.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 498138 **Fecha Expedición:** 14 8 2026 **Hora:** 4:14 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034785888	AUTOMOVIL	10034785888	POV014
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	7/3/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9FBRBB007TM315679	9FBRBB007TM315679	A426Q096027	9FBRBB007TM315679
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	KWID	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS ESTRELLA	999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1238.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/3/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/2/2027	7/3/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	7/3/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270965951	7/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270900877	7/2/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POV014
Fecha Servicio:	14/08/2026 9:47:02 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POV014
Fecha Servicio:	14/08/2026 9:47:02 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15



Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	14/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POV014	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	A426Q096027	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9FBRBB007TM315679		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757428		
Fecha de Expedicion:	14/08/2026	**Hora:**	10:41

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POV014
Marca:	RENAULT
Línea:	KWID [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FBRBB007TM315679
Número de Serie:	*
Número de motor:	A426Q096027
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POW655	**Nro Orden:**	133841481	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0SG293004
Código Fasecolda:	01601341	**Kilometraje:**	19.741	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	67.700.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0SG293004	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	67.700.000	**Nro Motor:**	L4F251354175	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
63.30%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

PINTURA Y RAYONES: 76%

CHASIS: 22%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO,PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO,PARAGOLPES TRASERO PINTURA MANCHADA, ESTRIBO DERECHO REPINTADO PARCIAL, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPINTADO,PARAGOLPES TRASERO REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

LIP INFERIOR DE BÓMPER DELANTERO EN MAL ESTADO. REFLECTOR DERECHO DE BÓMPER TRASERO FISURADO, TAPA BAÚL GOLPE LEVE, PUERTA DELANTERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POW655	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	21-AUG-2026	133841481

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2025	PLATA

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	67700000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601341	482025000762395	2025/07/17			67700000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/07/29	2030/07/31		PARTICULAR	L4F251354175

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0SG293004	9BGEB69K0SG293004	

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/21	REVISION COMPLETA RENTING	19741							X			X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
LIP INFERIOR DE BÓMPER DELANTERO EN MAL ESTADO. REFLECTOR DERECHO DE BÓMPER TRASERO FISURADO., SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA , BATERÍA 100%,							X			X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT MT 1000CC T 4P 6AB	POW655	19741	2025

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/08/21

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/07/29
Tecnicomecánica	2030/07/31

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPEADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	REPINTADO PARCIAL
ESTRIBO DERECHO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	NO TIENE
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	PINTURA MANCHADA

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	GOLPE LEVE
TAPA BAÚL	RAYADO

Observaciones especiales o recomendaciones

LIP INFERIOR DE BÓMPER DELANTERO EN MAL ESTADO. REFLECTOR DERECHO DE BÓMPER TRASERO FISURADO.

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO

Detalle	Estado
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PISOS	PROPIETARIO
2026/08/21	REVISION COMPLETA RENTING	19741	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/07/29, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POW655

Información del vehículo

Fecha matrícula: 31/7/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 17/07/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 30/7/2026
Fecha Vencimiento: 29/7/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POW655

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POW655

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PWM110	**Nro Orden:**	133703751	**Nro Serie:**	
Código Fasecolda:	01601342	**Kilometraje:**	20.309	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	69.900.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0SG296527	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	69.900.000	**Nro Motor:**	L4F251604684	**Ciudad:**	Bogotá
				Sede:	AUTOS SURA CALLE 137

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
79.00%	NO ASEGURABLE	COMPRA (SOLO EXCEPCIÓN)

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

PINTURA Y RAYONES: 20%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 90%

LLANTAS: 60%

FUGAS: 100%

RC: C

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO MAL REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, TAPA BAÚL MAL REPINTADO, RAYONES LEVES DE USO, PINTURA MANCHADA DE USO

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO,

CHASIS:

PISOS CARROCERIA RAYADO,

LLANTAS:

LLANTAS MARCA GOODYEAR DIMENSION 185/70R14 5 ML DE PROFUNDIDAD

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PWM110	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA BOGOTA 137	04-JUN-2026	133703751

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2025	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	69900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601342					69900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
			NORMAL	L4F251604684

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0SG296527	9BGEB69K0SG296527	

HISTORIAL DE REVISIONES / OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/06/04	REVISION COMPLETA RENTING	20309											

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, ,
SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO; REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO;,
LLANTAS MARCA GOODYEAR DIMENSION 185/70R14 5 ML DE PROFUNDIDAD.,
2 LLAVES,
BATERIA EN BUEN ESTADO.,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	PWM110	20309	2025

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
BOGOTA D.C.	2026/06/04

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	RAYADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	NO TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	NO TIENE
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REMOVIDO
COSTADO IZQUIERDO	REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	REMOVIDO
CAPÓ	MAL REPINTADO
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	PINTURA MANCHADA
PARAL PANORAMICO	MAL REPINTADO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	MAL REPINTADO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA

Observaciones especiales o recomendaciones

LLANTAS MARCA GOODYEAR DIMENSION 185/70R14 5 ML DE PROFUNDIDAD.

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERIA EN BUEN ESTADO.

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO; REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO;

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE
2026/06/04	REVISION COMPLETA RENTING	20309

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:4/6/2026, 15:45:33 Nro: 23735

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWM110

Información del vehículo

Fecha matrícula: 31/8/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 13/08/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 35730

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/8/2025
Fecha Vencimiento: 28/8/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWM110

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

INFORME DE IMPRONTAS

sura

PLACA: PWM110

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.

Impronta adicional:

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	16/07/2026	**PLACA:**	**PWM877**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753009489	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX [3]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*251824606*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120711	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120711	**ORDEN**	2143756971
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	20251		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##############################	78%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	#########################	62%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- BASES INFERIOR TRAVIESA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO, 1 LLAVE DE APERTURA/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. TAPA BAÚL Y BOMPER TRASERO PRESENTAN FOGUEO DE MANCHAS EN PINTURA. BOMPER DELANTERO ROTO,CAJA DE VELOCIDADES Y FILTRO DE ACEITE CON GOLPES. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. OXIDACIONES EN PARTE BAJA, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: TRAVIESA INFERIOR CON G/MEDIO, BASE INFERIOR TRAVIESA LADO IZQUIERDO CON G/FUERTE, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS, BASES INFERIOR TRAVIESA, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [3]

16/07/2026

16/07/2026

16/07/2026

16/07/2026

16/07/2026

16/07/2026

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	16/07/2026	Ciudad 3753009489

INFORME TÉCNICO 2278886

Este documento es valido UNICAMENTE PARA EL PROPIETARIO
PWM877 Este contiene sistemas de seguridad

PXM 877

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	CHEVROLET
MODELO	AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	ONIX [3]
COLOR	2026
CILINDRAJE	MEX

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	5

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

L4F*251824606* 9BGEB69K0TG120711 9BGEB69K0TG120711

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036178190

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PWM877	CHEVROLET	ONIX	2026

CILINDRADA CC: 1.000 — COLOR: BLANCO NIEBLA — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL — TIPO CARROCERÍA: SEDAN — COMBUSTIBLE: GASOLINA — CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: L4F*251824606* — REG: N — VIN: 9BGEB69K0TG120711
NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0TG120711 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0TG120711 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RENTING COLOMBIA S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 115
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000884163 — IE: I — FECHA IMPORT: 12/09/2025 — puertas: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 24/09/2025 — FECHA EXP. LIC TTO.: 24/09/2025 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000640257

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐
L4F*251824606*

SERIAL — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐
FOTO-STIKER

CHASIS — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐
9BGEB69K0TG120711

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 306848

Colserauto

No. Serie: FOTO-STIKER

No. Vin Chasis: *9BGEB69K0TG120711*

9BGEB69K0TG120711

No. Motor: L4F*251824606*

L4F*251824606*

Registro de cargo de: _____ Placa: PWM877 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
16/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWM877			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	16/07/2026	PLACA:	PWM877

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753009489	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*251824606*	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120711	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120711	ORDEN	2143756971
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	20251

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	REGULAR *
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWM877
Fecha Servicio:	16/07/2026 9:33:28 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWM877
Fecha Servicio:	16/07/2026 9:33:28 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 492654 **Fecha Expedición:** 16 7 2026 **Hora:** 11:27 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036178190	AUTOMOVIL	10036178190	PWM877
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	9/24/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG120711	9BGEB69K0TG120711	L4F*251824606*	9BGEB69K0TG120711
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/24/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/23/2026	9/24/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	9/24/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277050594	9/24/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276960475	9/23/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756971		
Fecha de Expedicion:	16/07/2026	**Hora:**	09:45

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PWM877
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	16/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120711
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120711
Número de motor:	L4F*251824606*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	16/07/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	PWM877	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F*251824606*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG120711	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120711		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PRX635	**Nro Orden:**	133833290	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0TG120332
Código Fasecolda:	01601364	**Kilometraje:**	11.313	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	75.200.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0TG120332	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	75.200.000	**Nro Motor:**	L4F251894145	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
89.80%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 71%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 70%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES TRASERO REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA GOLPEADO, TAPA BAÚL MAL REPARADO , COSTADO DERECHO GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

Condiciones de Asegurabilidad:

VEHICULO CON UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PRX635	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	11-AUG-2026	133833290

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [3] LT	2026	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	75200000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601364	482025000884161	2025/09/11			75200000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/09/24	2030/09/25		PARTICULAR	L4F251894145

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0TG120332	9BGEB69K0TG120332	

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/11	REVISION COMPLETA RENTING	11313	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL., SOH 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB	PRX635	11313	2026

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/08/11

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/09/24
Tecnicomecánica	2030/09/25

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	GOLPEADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	GOLPEADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	NO TIENE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	MAL REPARADO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	7
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	7
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	8
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	8

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL.

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/08/11	REVISION COMPLETA RENTING	11313	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/24, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRX635

Información del vehículo

Fecha matrícula: 25/9/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 11/09/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 35730

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 25/9/2025
Fecha Vencimiento: 24/9/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.
SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.
TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.
CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PRX635

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PRX63S

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/08/2026	**PLACA:**	**PRY060**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123018869	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F251824592	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120618	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120618	**ORDEN**	2143757427
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	14965		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	######################	58%
PINTURA	###################################	90%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, 1 LLAVE ESTÁNDAR,EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. MOTIVO RECHAZO:BASE INFERIOR MARCO FRONTAL LADO IZQUIERDO PRESENTA GOLPE MEDIO, AFECTA ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, MARCO FRONTAL,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

COLSERAUTO

FECHA: ~~14/08/2026~~	No. Informe ~~3123018869~~
PLACA: PRY060	Ciudad SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298517

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX
MODELO	2026
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	8

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F251824592	9BGEB69K0TG120618	9BGEB69K0TG120618

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036251278
PLACA PRY060 | MARCA CHEVROLET | LÍNEA ONIX | MODELO 2026
CILINDRADA CC 1.000 | COLOR BLANCO NIEBLA | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA SEDAN | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR L4F*251824592* | REG N | VIN 9BGEB69K0TG120618
NÚMERO DE SERIE 9BGEB69K0TG120618 | REG N | NÚMERO DE CHASIS 9BGEB69K0TG120618 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ****** | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 115
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 18 482025000884163 | I | FECHA IMPORT. 12/09/2025 | FUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRICULA 01/10/2025 | FECHA EXP. LIC. TTO 01/10/2025 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEyTTO ENVIGADO
LT07004394397

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

SERIAL
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

CHASIS
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido para ...
13 AGO 2026

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores
Satélite Eficaces

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga. Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13. CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 309354

Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor





Registro de cargo de: PRY OGO Placa: _____ Vehículo: ONIX

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF: Corre[illegible] Enviado

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PRY060			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/08/2026	PLACA:	PRY060

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123018869	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F251824592	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120618	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120618	ORDEN	2143757427
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	14965

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 497925 **Fecha Expedición:** 14 8 2026 **Hora:** 8:33 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036251278	AUTOMOVIL	10036251278	PRY060
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	10/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG120618	9BGEB69K0TG120618	L4F*251824592*	9BGEB69K0TG120618
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL - PASAJEROS	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	10/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/30/2026	10/1/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	10/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277448543	9/30/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277499298	10/1/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PRY060
Fecha Servicio:	14/08/2026 8:31:57 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PRY060
Fecha Servicio:	14/08/2026 8:31:57 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757427		
Fecha de Expedicion:	14/08/2026	**Hora:**	08:32

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PRY060
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120618
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120618
Número de motor:	L4F251824592
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	14/08/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	PRY060	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F251824592	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG120618	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120618		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PWN487	**Nro Orden:**	133861370	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0TG120941
Código Fasecolda:	01601342	**Kilometraje:**	13.487	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	74.900.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0TG120941	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	74.900.000	**Nro Motor:**	L4F251614476	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
94.70%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:
PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:
ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:
PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PWN487	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	01-SEP-2026	133861370

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2026	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	74900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601342	482025000884162	0202/09/11			74900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/09/28	2030/09/30		PARTICULAR	L4F251614476

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0TG120941	9BGEB69K0TG120941	

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/01	REVISION COMPLETA RENTING	13487	X										

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PROTECTOR INFERIOR ROTO , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA , BATERÍA 100%,	X										

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	PWN487	13487	2026

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/01

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/09/28
Tecnicomecánica	2030/09/30

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	NO TIENE
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	RAYADO
TAPA BAÚL	SUMIDO

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA
2026/09/01	REVISION COMPLETA RENTING	13487	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/28, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWN487

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/9/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 11/09/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 41131

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/9/2025
Fecha Vencimiento: 28/9/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWN487

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PWN487

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.

Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/01/2026	PLACA:	TRJ372
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782937093	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	INTERNATIONAL	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2012
TIPO	4300	CARROCERIA	CONJ. 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	7636
COD. FASEC.	03612091	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	470HM2U1589641	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3HAMMAAR8CL699583	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143754189
SERVICIO	PUBLICO	Repotenciado	NO
KILOMETRAJE	520578	A MODELO (AÑO)	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	8111011779	Edad	
DIRECCION	CR 79 75 66		
PROFESION	OTROS	Tel	3183257089
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 192.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 192.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	########################	58%
PINTURA	########################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	###################################	90%
TAPICERIA	########################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, LLANTA REPUESTO, GATO, PALANCA, KIT DE CARRETERA, TAPAS MILLARE CON REGULAR SUJECIÓN, TABLERO, BOCEL PARALLAMAS Y BATERÍAS EN REGULAR ESTADO, NO PRESENTA; EMBLEMA PUERTA DER, BOCEL MANIJA PUERTA DER, TAPA FUSIBLES Y ESPEJO DER DEL CONJUNTO, MOTIVO DE RECHAZO; CAJA FUERTE SOLDADA A PISO CABINA., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

FOTOS VEHICULO

MARCA INTERNATIONAL CLASE FURGON TIPO 4300

22/01/2026

22/01/2026

22/01/2026

FOTOS VEHICULO

22/01/2026

22/01/2026

22/01/2026

ALINEACION FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						

LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 70% 70% 40% 80% NA% 100%

Observaciones:

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
BICICLETERO	ORIGINAL PAR	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2254788

FECHA:	22/01/2026	No. Informe	3782937093
PLACA:	TRJ372	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	INTERNATIONAL
CLASE	CAMION
TIPO	4300
MODELO	2012
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	7636

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	8111011779
DIRECCIÓN	CR 79 75 66
TELÉFONO	3183257089
Rombo	18

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
470HM2U1589641	**	3HAMMAAR8CL699583

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017827454

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TRJ372	INTERNATIONAL	4300	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7 636	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTIBAS	DIESEL	9550

NUMERO DE MOTOR: 470HM2U1589641 — REG: N — VIN: 3HAMMAAR8CL699583
NUMERO DE SERIE: ***** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 3HAMMAAR8CL699583 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: 0 — POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482011000445395 — LIE: I — FECHA IMPORT.: 28/11/2011 — PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 10/12/2011 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/02/2019 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO BELLO

LT06001870084

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

COLSERAUTO

de Improntas

Nº 292242

No. Serie 3HAMMMAAR8CL699583

No. Vin Chasis 3HAMMMAAR8CL699583

No. Motor

Registro a cargo de: _____ Placa: TRJ372 Vehículo: _____

Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

22/01/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
TRJ372			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/01/2026	PLACA:	TRJ372

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782937093	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	INTERNATIONAL	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2012
TIPO	4300	CARROCERIA	CONJ. 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	7636
COD. FASEC.	03612091	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	470HM2U1589641	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3HAMMAAR8CL699583	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143754189
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	520578

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	8111011779
DIRECCION	CR 79 75 66
TELEFONO	3183257089
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 192.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 192.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 453001 **Fecha Expedición:** 23 1 2026 **Hora:** 3:44 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10017827454	CAMION	STRIA TTEyTTO BELLO
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**
Público	ACTIVO	12/10/2011

PLACA
TRJ372

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	3HAMMAAR8CL699583	470HM2U1589641	3HAMMAAR8CL699583
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	INTERNATIONAL	4300	2012
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	7636	ESTIBAS	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
0	2	9550	15876
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	5158	83354395	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	10	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	1/8/2026	1/8/2027	SI
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	10/27/2024	10/27/2025	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	11/3/2023	11/3/2024	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	11/7/2022	11/7/2023	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	11/21/2021	11/21/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	10/6/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
10/26/2026	10/27/2025	3453121700

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	10/9/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
10/26/2025	10/27/2024	3301367100

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/3/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
10/26/2024	10/27/2023	36354617

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/19/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2023	10/27/2022	29688834

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/8/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2022	10/27/2021	27287470

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	2/18/2019	
LEASING BANCOLOMBIA S.A.	NIT	860059294	12/10/2011	2/18/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284748377	1/8/2026	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273425786	8/5/2025	APROBADA	STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266938842	5/9/2025	APROBADA	STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259246902	1/20/2025	AUTORIZADA	STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253427862	10/27/2024	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	TRJ372
Fecha Servicio:	22/01/2026 10:00:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	TRJ372
Fecha Servicio:	22/01/2026 10:00:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143754189		
Fecha de Expedicion:	22/01/2026	**Hora:**	12:16

Aspecto del Vehículo	
Placa:	TRJ372
Marca:	INTERNATIONAL
Línea:	4300
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	CONJ. 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	7636
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	8111011779
Fecha Informe:	22/01/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3HAMMAAR8CL699583
Número de Serie:	**
Número de motor:	470HM2U1589641
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	22/01/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	TRJ372	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	INTERNATIONAL	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2012	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	8111011779
N° DE MOTOR	470HM2U1589641	**DIRECCIÓN**	CR 79 75 66
N° SERIE	**	**TELEFONO**	3183257089
N° CHASIS	3HAMMAAR8CL699583		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

carlos.moreno.ct@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
carlos.moreno.ct@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/11/2025	**PLACA:**	**LEL215**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122906607	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	BMW	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	X7	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2998
COD. FASEC.	00806039	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	A1506649	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	WBACW2106N9L25208	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBACW2106N9L25208	**ORDEN**	2143753372
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	63148		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	VIA40 71 197		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3002145522
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 300.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 300.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	97%
PINTURA	###################################	100%
VIDRIOS	###################################	100%
CHASIS	###################################	100%
TAPICERIA	###################################	100%
FUGAS FLUIDOS	###################################	100%
IDENTIFICACION	###################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: PRESENTA 2 CONTROLES ,KIT DE CARRETERA,GATO,LLAVE PERNOS,LLANTA REPUESTO,BOTIQUÍN,EXTINTOR,RAYONES LEVES ,LLANTAS CON TESTIGO MÍNIMO DE DESGASTE SE SUGIERE CAMBIO PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD. SE LIMITA INSPECCION PARTE BAJA POR PROTECTOR INFERIOR., NUMERO DE MOTOR SE DICTAMINA MEDIANTE IMPRONTAS.-, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA BMW **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** X7

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	14/11/2025	No. Informe	3122906607
PLACA:	LEL215	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	BMW
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	X7
MODELO	2022
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2998

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	VIA40 71 197
TELÉFONO	3002145522
Rombo	5

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
A1506649	WBACW2106N9L25208	WBACW2106N9L25208

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026360021

PLACA: LEL215 | MARCA: BMW | LÍNEA: X7 XDRIVE40I | MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 2.998 | COLOR: BLANCO MINERAL METALIZADO | SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: WAGON | COMBUSTIBLE: GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ: 7
NÚMERO DE MOTOR: A1506649 | REG: N | VIN: WBACW2106N9L25208
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: WBACW2106N9L25208 | REG: N
PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: II | POTENCIA HP: 340
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192022000019493 | PE: I | FECHA IMPORT.: 09/03/2022 | PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 25/03/2022 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/06/2022 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
LT03005109196

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO Recibido para FR 19 NOV 2025

Satélite Eficaces

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 266376

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LEL 215 **Vehículo:** BMW

Pereira

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
15/11/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LEL215			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/11/2025	PLACA:	LEL215

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122906607	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	X7	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2998
COD. FASEC.	00806039	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A1506649	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBACW2106N9L25208	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBACW2106N9L25208	ORDEN	2143753372
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	63148

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	VIA40 71 197
TELEFONO	3002145522
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 300.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 300.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 438054 **Fecha Expedición:** 17 11 2025 **Hora:** 8:06 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10026360021	CAMIONETA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE	LEL215
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	3/25/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	WBACW2106N9L25208	A1506649	WBACW2106N9L25208
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	BMW	X7 XDRIVE40I	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO MINERAL METALIZADO	2998	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	7		2395
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1333	414727693	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	11789

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	2/18/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/18/2026	3/19/2025	3363305800

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/28/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/18/2025	3/19/2024	38600349

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/20/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/18/2024	3/19/2023	32488587

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/18/2022
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
3/18/2023	3/19/2022	28477936

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	3/25/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
184243938	6/13/2022	AUTORIZADA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE CAMBIO BLINDAJE,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
171697838	3/25/2022	AUTORIZADA	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LEL215
Fecha Servicio:	14/11/2025 4:49:43 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LEL215
Fecha Servicio:	14/11/2025 4:49:43 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18



Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753372		
Fecha de Expedicion:	17/11/2025	**Hora:**	08:02

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LEL215
Marca:	BMW
Línea:	X7
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/11/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WBACW2106N9L25208
Número de Serie:	WBACW2106N9L25208
Número de motor:	A1506649
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	17/11/2025	**Ciudad:**	CALI
Placa:	LEL215	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	BMW	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	A1506649	**DIRECCIÓN**	VIA40 71 197
N° SERIE	WBACW2106N9L25208	**TELEFONO**	3002145522
N° CHASIS	WBACW2106N9L25208		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES
NUMERO DE MOTOR SE DICTAMINA MEDIANTE IMPRONTAS.-

CARLOS EMILIO MORENO LACERA
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
carlos.moreno.ct@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Siguenos en: @colserauto

Fecha: 02/06/2026

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **HEO232**

Asegurable Con Condiciones

Clase:	**Camioneta pasaj.**
Año:	**2013**
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Captiva
Kilometraje:	123,897

No inspección: 3782993691

No Chasis: 3GNFL7EKXDS523990

No Motor: CDS523990

Tipo de caja: Automatica

Color: Blanco

Centro de servicio: Satelite renting mosquera

No Serie: 3GNFL7EKXDS523990

Cilindraje: 2,400

Combustible: Gasolina

Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	**73%**	Tapicería:	**85%**
Pintura:	**70%**	Fugas fluidos:	**84%**
Vidrios:	**100%**		
Chasis:	**100%**		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ●	Óptimo ○

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	**No Aplica**
Fuga aceite caja velocidades:	**Con Fuga**
Fuga aceite dirección hidraulica:	**Sin Fuga**
Fuga aceite motor:	**Con Fuga**
Fuga liquido bomba de embrague:	**No Aplica**
Fuga liquido de frenos:	**Sin Fuga**
Fugas aceite por amortiguador:	**Sin Fuga**
Fugas tangue combustible:	**Sin Fuga**

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	Opcional	Exploradoras	Original
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	$ 0
WOOFER	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
PLANTA	OPCIONAL	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
282	Stop trasero izquierdo

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
220	Numero de motor original
222	Numero de chasis original
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta: 1 llave, 1 control de alarma, llanta de repuesto, kit de carretera, gato, palancas, llave pernos, farolas con pérdida de brillo, boceles plásticos de puertas en regular estado, hidráulicos de capot en mal estado, focos oxidacion parte baja,bocel bomper del regular, no presenta tapa izq de millare, cojineria sucia y manchada.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- fuga aceite motor: Corregir fuga
- stop trasero izquierdo: Reparar y/o cambiar elementos
- testigo check engine: Reparar y/o cambiar elementos

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/08/2026	**PLACA:**	**DJS036**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753016290	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2016
TIPO	QASHQAI [3]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1997
COD. FASEC.	06406125	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	MR20347269W	**NACIONALIDAD**	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1313320	**ORDEN**	2143757278
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	92955		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 59.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 59.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	74%
PINTURA	###########################	75%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	#########################	62%
TAPICERIA	#########################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL,GATO,PALANCA/LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO,NO PORTA KIT DE CARRETERA,A/C FUNCIONAL.BOMPER DELA, DESALINEADO.TAPIZADO SILLA/CARTERAS DETERIORADO. SUMIDOS Y RAYONES.MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA DE GUARDAFANGOS Y CAPOT.LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO.GUARDAFANGO IZQ SUSTITUIDO.MOTIVO DE RECHAZO,CORROSIÓN EN CAPOTA, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN Y CUNA MOTOR CON CORROSIÓN. PRESENTA APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. STOP IZQ CON AGRIETAMIENTO INTERNO, PLACAS DETERIORADAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** QASHQAI [3]

4/08/2026

4/08/2026

4/08/2026

4/08/2026

4/08/2026

4/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307107

Fecha:		No. Informe	
Placa:	4/08/2026	Ciudad	3753016290

DJS036 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original

DJS036 Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	NISSAN
Tipo	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	QASHQAI [3]
Nacionalidad	2016
Color	ENG
Cilindraje	BLANCO

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	12

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
MR20347269W	SJNFBAJ11Z1313320	SJNFBAJ11Z1313320

Documentos

Concepto e Impronta

Motor	Original ☐	Regrabado ☐	Grabado ☐
Serial	Original ☐	Regrabado ☐	Grabado ☐
Chasis	Original ☐	Regrabado ☐	Grabado ☐

MR20 347269W

No-Aplica

SJNFBAJ11Z1313320

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 303468

Colserauto

No. Serie: NO-APLICA

No. Vin Chasis: SJNFBAJ11Z1313320

SJNFBAJ11Z1313320

No. Motor: MR20 347269W MR20 347269W

Registro de cargo de: _____ Placa: DJS036 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
04/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DJS036	DAÑOS MENOR CUANTIA	23/01/2022	$ -
	DAÑOS MENOR CUANTIA	06/10/2021	$ -

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/08/2026	PLACA:	DJS036

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753016290	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2016
TIPO	QASHQAI [3]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1997
COD. FASEC.	06406125	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR20347269W	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1313320	ORDEN	2143757278
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	92955

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 59.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 59.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	
Nivel refrigerante motor	
Nivel líquido de frenos	
Nivel agua limpiavidrios	
Nivel aceite dirección hidráhulica	
Nivel liquido embrague	
Nivel aceite motor	
Funcionamiento A/A	
Soporte caja de velocidades	

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	
Estado correas	
Tensión Correas	
Estado filtro de aire	
Estado cables instalación de alta	
Estado externo bateria	
Estado radiador	
Estado radiador A/A	
Estado soporte motor	
Estado carcasa caja de velocidades	

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496439 | Fecha Expedición: 4 8 2026 | Hora: 4:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035624836	CAMIONETA	10035624836	DJS036
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/26/2015	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
SJNFBAJ11Z1313320	SJNFBAJ11Z1313320	MR20347269W	SJNFBAJ11Z1313320
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	NISSAN	QASHQAI	2016
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1997		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1875.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL	6/10/2026	6/10/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/28/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/27/2026	11/28/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ANA GRACIELA DAGER OCHOA	C	45498186	8/26/2015	1/16/2018
DISTRIBUIDORA NISSAN S. A.	N	860001307	1/16/2018	12/10/2018
PAOLA PAZ PORTOCARRERO	C	59679911	12/10/2018	8/4/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
295689095	6/10/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUII

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273369368	8/4/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273364581	8/4/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266888171	5/8/2025		CDA AUTOMAS VIA 40

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
219908121	10/18/2023		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
170227028	2/26/2022		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120421326	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120421408	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120422005	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120368699	12/7/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
115246107	7/25/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108412630	1/16/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108425094	1/16/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
104944667	10/20/2017		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
91717185	11/16/2016		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
73436920	8/26/2015		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DJS036
Fecha Servicio:	4/08/2026 4:21:11 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DJS036
Fecha Servicio:	4/08/2026 4:21:11 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	04/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	DJS036	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2016	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	MR20347269W	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	SJNFBAJ11Z1313320	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757278		
Fecha de Expedicion:	04/08/2026	**Hora:**	04:21

Aspecto del Vehículo	
Placa:	DJS036
Marca:	NISSAN
Línea:	QASHQAI [3]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1997
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	SJNFBAJ11Z1313320
Número de Serie:	SJNFBAJ11Z1313320
Número de motor:	MR20347269W
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	31/07/2026	**PLACA:**	**JUV141**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753014756	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	PEUGEOT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	3008 [2] [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	06806059	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	******	**NACIONALIDAD**	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVNS003958	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2143757199
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40507		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 114.900.000		
V/R COLSERAUTO	$ 114.900.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	71%
PINTURA	###########################	70%
VIDRIOS	###############################	80%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	###################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE TIPO NAVAJA "NO TIENE ESPIGA". LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA "NO"/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C NO FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. ESTRIBOS DESGRAFADOS. PANORÁMICO FISURADO. CAMBIAR LLANTAS., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, PINTURA EN MAL ESTADO, PRESENTA PISO DESGRAFADO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, PANORAMICO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS DE APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA PEUGEOT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** 3008 [2] [FL]

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	31/07/2026	Ciudad 3753014756

INFORME TÉCNICO 2278978

Este documento es valido UNICAMENTE EN ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

JUV141

BARRANQUILLA

JOV141

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	PEUGEOT
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	3008 [2] [FL]
COLOR	2022
CILINDRAJE	FRA

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1598		

DOCUMENTOS

****** ****** VF3M45GYVNS003958

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033056307

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
JUV141	PEUGEOT	3008	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	GRIS ARTENSE	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PBJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR ****** REG N VIN VF3M45GYVNS003958

NÚMERO DE SERIE ****** REG N NÚMERO DE CHASIS VF3M45GYVNS003958 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 165

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192021000054072
VE I
FECHA IMPORT. 10/07/2021
PUERTAS 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******

FECHA MATRÍCULA 28/07/2021
FECHA EXP. LIC TTO. 03/03/2026
FECHA VENCIMIENTO ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT03009870029

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐	NO-APLICA
	Regrabado	☐	
	Grabado	☐	
SERIAL	Original	☐	FOTO-STIKER
	Regrabado	☐	
	Grabado	☐	
CHASIS	Original	☐	VF3M45GYVVNS003958
	Regrabado	☐	
	Grabado	☐	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 303452

Colserauto

No. Serie FOTO-STIKER

No. Vin Chasis



No. Motor No- APLICA

Registro de cargo de: _____ Placa: JUV 14L Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
31/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUV141			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	31/07/2026	PLACA:	JUV141

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753014756	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	3008 [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06806059	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	******	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVNS003958	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	******	ORDEN	2143757199
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40507

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 114.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 114.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 495644 | Fecha Expedición: 31 7 2026 | Hora: 11:47 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038056397	CAMIONETA	10038056397	JUV141
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	7/28/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
VF3M45GYVNS003958	VF3M45GYVNS003958	NO REPORTADO	VF3M45GYVNS003958
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	PEUGEOT	3008	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS ARTENSE	1598		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1960.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		14606

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/5/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/4/2026	12/5/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/3/2026	
HARRINSON YESIT CASTILLO IGLESIAS	C	92536498	9/21/2021	3/3/2026
DISTRIBUIDORA DE AUTOS DEL CARIBE SAS	N	901092300	7/28/2021	9/21/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

288875042	3/3/2026		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
288588776	2/27/2026		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158150052	7/28/2021		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
160791817	9/14/2021		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
287992681	2/19/2026		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUV141
Fecha Servicio:	31/07/2026 9:32:05 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUV141
Fecha Servicio:	31/07/2026 9:32:05 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16



Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	31/07/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	JUV141	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	PEUGEOT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	******	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	******	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	VF3M45GYVNS003958		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757199		
Fecha de Expedicion:	31/07/2026	**Hora:**	11:47

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JUV141
Marca:	PEUGEOT
Línea:	3008 [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	31/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF3M45GYVNS003958
Número de Serie:	******
Número de motor:	******
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/04/2026	**PLACA:**	**LHW868**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002977235	**ROMBO:**	104
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	PEUGEOT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	5008 [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	06806064	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	***	**NACIONALIDAD**	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVPS003981	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143755570
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	76285		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 136.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 136.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	90%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO FUNCIONALES, LLANTA DE REPUESTO,GATO Y PALANCA, LLAVE DE PERNOS, GANCHO DE ARRASTRE,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,TAPICERIA EN GENERAL SUCIA,PIEZAS PLÁSTICAS DEL INTERIOR RAYADAS,RINES RAYADOS, PLACA DELANTERA SUMIDA,LEVES PICADOS EN PANORÁMICO DELANTERO,NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS BAJO,SE LIMITA INSPECCIÓN VISUAL DE MARCOS Y PARALES POR SUJECIÓN DE EMPAQUES DE CARROCERÍA Y PARTES BAJAS POR PROTECTOR INFERIOR, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA PEUGEOT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** 5008 [FL]

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

COLSERAUTO

FECHA:	22/04/2026	No. Info	1002977235
PLACA:	LHW868	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

INFORME TÉCNICO 2302792

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	PEUGEOT
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	5008
MODELO	2023
NACIONALIDAD	FRA
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1598

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	104

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
***	***	VF3M45GYVPS003981

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026987181

PLACA: LHW868 | MARCA: PEUGEOT | LINEA: 5008 | MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 1.598 | COLOR: BLANCO NACARADO | SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: WAGON | COMBUSTIBLE: GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ: 7
NÚMERO DE MOTOR: ****** | REG: N | VIN: VF3M45GYVPS003981
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: VF3M45GYVPS003981 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 163
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192022000056951 | IE: I | FECHA IMPORT: 28/07/2022 | PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 23/08/2022 | FECHA EXP. LIC. TTO: 24/08/2022 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT0200193017 3

VERIFICACIÓN

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

ma _____ Firma Cliente _____
nte (R) C.C
ico en identificación de automotores

cumento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los s de Autor.
la su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma ización escrita de su titular.

rme emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La tación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por des pertinentes.
no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-6 **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El L 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.C

...tro de Improntas

...041
...sión 2.

Nº 301745

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

...egistro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

...x: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

22/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LHW868			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 474827 **Fecha Expedición:** 22 4 2026 **Hora:** 1:05 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10026987181	CAMIONETA	10026987181	LHW868
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/23/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
VF3M45GYVPS003981	VF3M45GYVPS003981	NO REPORTADO	VF3M45GYVPS003981
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	PEUGEOT	5008	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NACARADO	1598		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			2170.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		10089

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/6/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/19/2026	8/6/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/23/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194123974	8/23/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/04/2026	PLACA:	LHW868

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002977235	ROMBO:	104
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	5008 [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06806064	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	***	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVPS003981	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143755570
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	76285

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 136.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 136.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LHW868
Fecha Servicio:	22/04/2026 12:19:37 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LHW868**
Fecha Servicio:	**22/04/2026 12:19:37 p.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755570		
Fecha de Expedicion:	22/04/2026	**Hora:**	12:20

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LHW868
Marca:	PEUGEOT
Línea:	5008 [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/04/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF3M45GYVPS003981
Número de Serie:	***
Número de motor:	***
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	22/04/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LHW868	**Centro de Servicio:**	LIVIANOS CALLE 99

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	PEUGEOT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	***	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	***	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	VF3M45GYVPS003981		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/03/2026	**PLACA:**	**LTQ607**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252967534	**ROMBO:**	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	VOLVO	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	XC90	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1969
COD. FASEC.	09406097	**COMBUSTIBLE**	HÍBRIDO
No. MOTOR	4602339	**NACIONALIDAD**	SUE
No. CHASIS	YV1LFH2A8P1932963	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143755280
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	59540		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA		
IDENTIFICACION	81101779	**Edad:**	
DIRECCION	VIA 40 CON 72		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 330.600.000		
V/R COLSERAUTO	$ 330.600.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	95%
PINTURA	##################################	95%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACION	##################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	







Observaciones: RAYAS EN CARROCERIA, PROTECTOR PARTE BAJA IMPIDEN INSPECCION, AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL, ASEGURABILIDAD SUJETA A COMPAÑIA. 2 LLAVES CONTROL 1 NO FUNCIONAL,KIT DESPINCHE OK, COMPRESOR OK, CARGADOR OK,KIT OK,EXTINTOR OK, NO S E ANEXA IM PRONTA DE L BLOQUE , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | X NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLVO **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** XC90

30/03/2026

30/03/2026

30/03/2026

30/03/2026

30/03/2026

30/03/2026

Registro de Improntas

282377

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Pbx. 7492121 **Línea nacional** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

30/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTQ607			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/03/2026	PLACA:	LTQ607

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252967534	ROMBO:	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	XC90	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1969
COD. FASEC.	09406097	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	4602339	NACIONALIDAD	SUE
No. CHASIS	YV1LFH2A8P1932963	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143755280
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	59540

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 330.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 330.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 469586 | Fecha Expedición: 30 3 2026 | Hora: 10:34 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028966154	CAMIONETA	10028966154	LTQ607
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/26/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
YV1LFH2A8P1932963	YV1LFH2A8P1932963	4602339	YV1LFH2A8P1932963
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	VOLVO	XC90	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS TRUENO	1969		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		NO REPORTADO	2950.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		250

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
NO APLICA			NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/26/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/25/2026	4/26/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/26/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208329458	4/25/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ607
Fecha Servicio:	30/03/2026 9:02:14 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ607
Fecha Servicio:	30/03/2026 9:02:14 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12



Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755280		
Fecha de Expedicion:	30/03/2026	**Hora:**	09:51

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTQ607
Marca:	VOLVO
Línea:	XC90
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1969
Tipo Combustible:	HÍBRIDO

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	30/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	YV1LFH2A8P1932963
Número de Serie:	****
Número de motor:	4602339
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/02/2026	**PLACA:**	**NFZ454**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002949677	**ROMBO:**	103
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	SUBARU	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	EVOLTIS	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	AZUL	**CILINDRAJE**	2387
COD. FASEC.	08606051	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	N762501	**NACIONALIDAD**	USA
No. CHASIS	4S4WMAMD5P3410119	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143754665
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	44128		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 186.500.000		
V/R COLSERAUTO	$ 186.500.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	94%
PINTURA	#################################	85%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO, LLANTA DE REPUESTO,GATO Y PALANCA, LLAVE DE PERNOS, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,TAPICERIA EN GENERAL SUCIA, TESTIGO (AVH) ENCENDIDO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, LIMITA INSPECCIÓN VISUAL PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	6	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUBARU **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** EVOLTIS

18/02/2026

18/02/2026

18/02/2026

18/02/2026

18/02/2026

18/02/2026

2252216

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	18/02/2026	No. Informe	1002949677
PLACA:	NFZ454	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	SUBARU
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	EVOLTIS 2.4 LIMITED
MODELO	2023
NACIONALIDAD	USA
COLOR	AZUL
CILINDRAJE	2387

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	103

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
N762501	***	4S4WMAMD5P3410119

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030698361

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NFZ454	SUBARU	EVOLTIS 2.4 LIMITED	2023

CILINDRADA CC: 2.387 — COLOR: AZUL COSMIC PEARL — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA — TIPO CARROCERÍA: WAGON — COMBUSTIBLE: GASOLINA — CAPACIDAD Kg/Ps: 8
NÚMERO DE MOTOR: N762501 — REG: N — VIN: 4S4WMAMD5P3410119
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 4S4WMAMD5P3410119 — N
PROPIETARIO(APELLIDOS) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 260
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000239998 — LIE: I — FECHA IMPORT.: 21/04/2023 — PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 15/12/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 15/12/2023 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT0000770684G

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R)
Técnico en identificación de automotores
Colserauto
Jairo Marlon Martínez Cardenas
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX (571) 345 2121 / FAX (571) 271 3056 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX (571) 202 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 86 – 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 30 – 42 / PBX (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51 A – 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3386 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel: 321 470 4306 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 268 9276 - (604) 587 8464 Cel 313 599 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 38 – 11 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 6N – 53 PBX (572) 345 7391 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 5C – 70 / PBX (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 300 Cel 3202324023 - **Cartagena:** Cra 61 B 24 246 Cel 3214883420
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

ro de Improntas

Nº 292758

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
18/02/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NFZ454			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/02/2026	PLACA:	NFZ454

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002949677	ROMBO:	103
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	EVOLTIS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2387
COD. FASEC.	08606051	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N762501	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	4S4WMAMD5P3410119	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143754665
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	44128

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 186.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 186.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NFZ454
Fecha Servicio:	18/02/2026 9:35:32 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NFZ454
Fecha Servicio:	18/02/2026 9:35:32 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 459625 **Fecha Expedición:** 18 2 2026 **Hora:** 11:52 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10030698361	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	NFZ454
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	12/15/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	4S4WMAMD5P3410119	N762501	4S4WMAMD5P3410119
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	SUBARU	EVOLTIS 2.4 LIMITED	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
AZUL COSMIC PEARL	2387	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	8		2721
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	796	531990093	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	18352

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/10/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2026	12/15/2025	3482235900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	12/1/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2025	12/15/2024	3322763900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/14/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2024	12/15/2023	37386545

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	12/15/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
224980708	12/15/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143754665		
Fecha de Expedicion:	18/02/2026	**Hora:**	09:36

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NFZ454
Marca:	SUBARU
Línea:	EVOLTIS
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	2387
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	18/02/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	4S4WMAMD5P3410119
Número de Serie:	***
Número de motor:	N762501
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/03/2026	**PLACA:**	**NZO796**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752960997	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2025
TIPO	TRACKER [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1200
COD. FASEC.	01606254	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4H241835117	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB162027	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB162027	**ORDEN**	2143755117
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	29751		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	################################	84%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, TRASERO. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. PICADO LEVE EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, SISTEMA DE ESCAPE CON ALTO GRADO DE OXIDACIÓN, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. PANEL TRASERO, UNIÓN PISO BAUL PRESENTA DESGRAFE., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TRACKER [2]

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

::RHINO:: Inspección Liviano

14/3/26, 11:24

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2266869

N20 796

FECHA:		No. Informe
PLACA:	14/03/2026	Ciudad 3752960997

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
NZO796
Este contiene sistemas de seguridad
BARRANQUILLA

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	CHEVROLET	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S.
MODELO	CAMIONETA PASAJ.	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	TRACKER [2]		CR 52 14 30
COLOR	2025		317383405B
CILINDRAJE	BRA	Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4H241835117	9BGEA76C0SB162027	9BGEA76C0SB162027

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033082831

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NZO796	CHEVROLET	TRACKER	2025

CILINDRADA CC: 1,199 — COLOR: BLANCO NIEBLA — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA — TIPO CARROCERÍA: WAGON — COMBUSTIBLE: GASOLINA — CAPACIDAD Kg/PEJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: L4H*241835117* — REG: N — VIN: 9BGEA76C0SB162027
NÚMERO DE SERIE: 9BGEA76C0SB162027 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BGEA76C0SB162027 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 130
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482024000503362 — IE: I — FECHA IMPORT.: 12/09/2024 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 28/10/2024 — FECHA EXP. LIC TTO.: 28/10/2024 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000180490

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	L4H*241835117*
SERIAL	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	FOTO STILER
CHASIS	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	*9BGEA76C0SB162027*

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO STICKER ENVIADO MEDIANTE CORREO.,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bog**
Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **B**
Aranda: calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23
PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (57
- **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PB
- **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel:
- **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (5

COLSERAUTO

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie FOTO STIKER

No. Vin Chasis 9BGEA76C0SB162027

No. Motor L4H241835117

Registro a cargo de: _____ **Placa:** NZO 796 **Vehículo:** _____

Línea nacional: 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NZO796			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/03/2026	PLACA:	NZO796

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752960997	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H241835117	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB162027	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB162027	ORDEN	2143755117
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	29751

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	REGULAR *
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 465927 **Fecha Expedición:** 14 3 2026 **Hora:** 10:11 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033082831	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	NZO796
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	10/28/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEA76C0SB162027	9BGEA76C0SB162027	L4H*241835117*	9BGEA76C0SB162027
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	TRACKER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1199	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1719
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	501	607467698	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	10/2/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/24/2026	10/25/2025	3451587700

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/24/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/24/2025	10/25/2024	40295349

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	10/28/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253348578	10/25/2024	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**NZO796**
Fecha Servicio:	**14/03/2026 9:38:52 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZO796
Fecha Servicio:	14/03/2026 9:38:52 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14



Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	14/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	NZO796	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4H241835117	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEA76C0SB162027	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEA76C0SB162027		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755117		
Fecha de Expedicion:	14/03/2026	**Hora:**	09:47

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NZO796
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEA76C0SB162027
Número de Serie:	9BGEA76C0SB162027
Número de motor:	L4H241835117
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	NZP363	**Nro Orden:**	133642383	**Nro Serie:**	9-BGEA76C0SB167127
Código Fasecolda:	01606258	**Kilometraje:**	25.551	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	87.800.000	**Nro Chasis:**	9-BGEA76C0SB167127	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	87.800.000	**Nro Motor:**	L4H242054692	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
82.80%	ASEGURABLE	COMPRA - RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 81%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

CHASIS: 82%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: B

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO GOLPE LEVE, COMPUERTA MAL REPARADO, PERSIANA FISURADO, SUMIDOS EN CARROCERIA

CHASIS:

PISO BAUL MAL REPARADO, PANEL TRASERO MAL REPARADO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NZP363	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	07-MAR-2026	133642383

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET TRACKER [3] TURBO LS	2025	PLATA

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA S.A	87800000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01606258	1	2024/10/30			87800000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
			PARTICULAR	L4H242054692

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEA76C0SB167127	9BGEA76C0SB167127	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/03/07	REVISION COMPLETA RENTING	25551		X					X				

OBSERVACIONES — REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
L4H242054692, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES, BATERÍA 100%,		X					X				

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET TRACKER [3] TURBO LS AT	NZP363	25551	2025

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/03/07

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	MAL REPARADO
PISO BAUL	MAL REPARADO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	GOLPE LEVE
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
FALDON	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PEGAS PUNTAS	BUENO
PEGAS TORRES	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PERSIANA	FISURADO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
COMPUERTA	MAL REPARADO

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO

Detalle	Estado
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	INFERIOR	PISOS
2026/03/07	REVISION COMPLETA RENTING	25551	X	X

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NZP363

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/10/2024
Modelo: 2025
Fecha de importación: 11/09/2024
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN PRENDA
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/10/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NZP363

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

07/03/26

sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: NZP363

NUMERO DE MOTOR:

NUMERO DE CHASIS.

Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/08/2026	**PLACA:**	**POW521**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753017502	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2025
TIPO	TRACKER [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1200
COD. FASEC.	01606254	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4H251554183	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB267267	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB267267	**ORDEN**	2143757362
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	16675		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###################	54%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	###################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. PANORÁMICO DELANTERO Y TAPA BAÚL SUSTITUIDOS. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE, DESGRAFE Y ARREGLO REGULAR EN PANEL TRASERO Y GUARDAPOLVO METÁLICO DELANTERO DERECHO. OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TRACKER [2]

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307132

Fecha:		No Informe
Placa:	10/08/2026	Cuotx0753017502

POW521 SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente en original

Pow521 Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca		Nombre	
Clase		Cédula de ciudadanía (NIT)	
Tipo	CHEVROLET	Dirección	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Modelo	CAMIONETA PASAJ.	Teléfono	811011779
Nacionalidad	TRACKER (2)		CR 52 14 30
Color	2025		3173834058
Cilindraje	ERA	Rombo	4
	BLANCO		

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
L4H251554183	9BGEA76C0SB267267	9BGEA76C0SB267267

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035605934

PLACA POW521	MARCA CHEVROLET	LÍNEA TRACKER	MODELO 2025
CILINDRADA CC 1.199	COLOR BLANCO NIEBLA		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD KG/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR L4H*251554183*	REG N	VIN 9BGEA76C0SB267267	
NÚMERO DE SERIE 9BGEA76C0SB267267	REG N	NÚMERO DE CHASIS 9BGEA76C0SB267267	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 130
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482025000756955
VE I
FECHA IMPORT. 16/07/2025
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 01/08/2025
FECHA EXP. LIC TTO. 01/08/2025
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000545279

Concepto e Improntas

Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO- STIKER

Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel 313 395 2915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 306866

Colserauto

No. Serie FOTO-STIKER

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro de cargo de: _____ Placa: PAW 521 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POW521			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/08/2026	PLACA:	POW521

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753017502	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H251554183	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB267267	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB267267	ORDEN	2143757362
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	16675

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 497178 **Fecha Expedición:** 10 8 2026 **Hora:** 12:01 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035605934	CAMIONETA	10035605934	POW521
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEA76C0SB267267	9BGEA76C0SB267267	L4H*251554183*	9BGEA76C0SB267267
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	CHEVROLET	TRACKER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1199		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1719.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/31/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/30/2027	7/31/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273191084	8/1/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
272935231	7/29/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POW521
Fecha Servicio:	10/08/2026 10:18:30 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POW521
Fecha Servicio:	10/08/2026 10:18:30 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POW521	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4H251554183	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEA76C0SB267267	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEA76C0SB267267		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757362		
Fecha de Expedicion:	10/08/2026	**Hora:**	10:55

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POW521
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEA76C0SB267267
Número de Serie:	9BGEA76C0SB267267
Número de motor:	L4H251554183
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/03/2026	**PLACA:**	**JUQ604**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752958741	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2021
TIPO	KOLEOS [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	AZUL	**CILINDRAJE**	2488
COD. FASEC.	08006058	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	2TRC707F047633	**NACIONALIDAD**	FRA
No. CHASIS	VF1RZG003MC344091	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF1RZG003MC344091	**ORDEN**	2143755006
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	96264		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 92.500.000		
V/R COLSERAUTO	$ 92.500.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	################################	87%
PINTURA	#####################################	95%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	#####################################	95%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. EXTENSION DELANTERA IZQUIERDA MAL ENCAJADA. GATOS CAPOT EN MAL ESTADO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. PANORAMICO RAYADO Y PICADO NO AFECTA VISIBILIDAD. LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTORES. PARA EFECTOS DE ASEGURABILIADAD REMPLAZAR LLANTAS BAJO % VIDA UTIL., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, LLANTAS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL Y DELANTERO PROXIMIDAD	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	1	$ 0
WOOFER	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** KOLEOS [2]

10/03/2026

10/03/2026

10/03/2026

10/03/2026

10/03/2026

10/03/2026

10/3/26, 16:03 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	10/03/2026	Ciudad	3752958741

INFORME TÉCNICO 2284763

JUQ604

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

NATIONAL
BARRANQUILLA

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	RENAULT	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	CAMIONETA PASAJ.	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	KOLEOS [2]		CR 52 14 30
COLOR	2021		3173834058
CILINDRAJE	FRA	Rombo	6

Grupo Control de Calidad

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
2TRC707F047633	VF1RZG003MC344091	VF1RZG003MC344091

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022068940

PLACA: JUQ604	MARCA: RENAULT	LÍNEA: NEW KOLEOS	MODELO: 2021
CILINDRADA CC: 2.488	COLOR: AZUL MEISSEN		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: 2TRC707F047633	REG: N	VIN: VF1RZG003MC344091	
NÚMERO DE SERIE: ******	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: VF1RZG003MC344091	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 170
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352020000190048
I/E: I
FECHA IMPORT.: 03/06/2020
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 21/01/2021
FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/01/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT03004272323

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

ste documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los erechos de Autor.

egistro de Improntas

Nº 295033

COLSERAUTO

- FO - 041
rsión 2.

o. Serie



No. Vin
Chasis



Motor



tro a cargo de: _____ Placa: JUQ604 Vehículo: _____

52121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

10/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUQ604			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/03/2026	PLACA:	JUQ604

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752958741	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	KOLEOS [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	08006058	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TRC707F047633	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1RZG003MC344091	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF1RZG003MC344091	ORDEN	2143755006
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	96264

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 92.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 92.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 464837 **Fecha Expedición:** 10 3 2026 **Hora:** 3:50 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10022068940	CAMPERO	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	JUQ604
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/21/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	VF1RZG003MC344091	2TRC707F047633	VF1RZG003MC344091
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	NEW KOLEOS	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
AZUL MEISSEN	2488	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		2179
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1874	281907628	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	14920

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/21/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/7/2027	1/8/2026	3489322000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	12/27/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/7/2026	1/8/2025	3336994800

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/7/2025	1/8/2024	37726035

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/14/2022
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/7/2024	1/8/2023	31170004

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/17/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/7/2023	1/8/2022	27860866

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/21/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
150094312	1/21/2021	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**JUQ604**
Fecha Servicio:	**10/03/2026 11:24:33 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUQ604
Fecha Servicio:	10/03/2026 11:24:33 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	JUQ604	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	2TRC707F047633	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	VF1RZG003MC344091	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	VF1RZG003MC344091		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755006		
Fecha de Expedicion:	10/03/2026	**Hora:**	11:53

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JUQ604
Marca:	RENAULT
Línea:	KOLEOS [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF1RZG003MC344091
Número de Serie:	VF1RZG003MC344091
Número de motor:	2TRC707F047633
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	**PLACA:**	**LQL860**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782996754	**ROMBO:**	55
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	SUZUKI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2023
TIPO	JIMNY [2]	**CARROCERIA**	CAMPERO
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1462
COD. FASEC.	08808045	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	K15B-1197894	**NACIONALIDAD**	JAP
No. CHASIS	MA3JB74V5P0128349	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	**	**ORDEN**	2143756336
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	95214		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 96.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 96.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	89%
PINTURA	###################################	90%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##################	46%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: H PRESENTA 1 LLAVE FUNCIONAL, GATO, PALANCA, LLANTA REPUESTO, LLAVE DE PERNOS, KIT DE CARRETERA, A/C FUNCIONAL, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO. MOTIVO DE RECHAZO, PRESENTA LARGUEROS DE CHASIS PERFORADOS POR ADAPTACION DE GANCHO REMOLQUE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
GANHO REMOLQUE	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 60%



60% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUZUKI **CLASE** CAMPERO **TIPO** JIMNY [2]

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2291881

FECHA:	10/06/2026	No. Informe	3782996754
PLACA:	LQL860	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	SUZUKI
CLASE	CAMPERO
TIPO	JIMNY MT
MODELO	2023
NACIONALIDAD	IND
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1462

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	55

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
K15B-1197894	**	MA3JB74V5P0128349

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038863512

PLACA: LQL860	MARCA: SUZUKI	LÍNEA: JIMNY MT	MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 1.462	COLOR: GRIS METALICO		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: CABINADO	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 4
NÚMERO DE MOTOR: K15B-1197894	REG: N	VIN: MA3JB74V5P0128349	
NÚMERO DE SERIE: ******	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: MA3JB74V5P0128349	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
SILENCIAJE: ******
POTENCIA HP: 100
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000595825
VE: I
FECHA IMPORT.: 14/12/2022
PUERTAS: 3
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 06/01/2023
FECHA EXP. LIC TTO: 14/05/2026
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE PALMIRA
LT03010270655

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

rontas

Nº 302819

Colserauto

No. Vin
Chasis

MA3JB74V5P0128349

MA3JB74V5P0128349

No. Motor

K15B-1197894

K15B-1197894

Registro de cargo de: _____ Placa: LPL860 Vehiculo: Suzuki Jimny

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQL860			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	PLACA:	LQL860

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782996754	ROMBO:	55
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2023
TIPO	JIMNY [2]	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1462
COD. FASEC.	08808045	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K15B-1197894	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	MA3JB74V5P0128349	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143756336
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	95214

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 96.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 96.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 485811 **Fecha Expedición:** 10 6 2026 **Hora:** 4:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10038863512	CAMIONETA	10038863512
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**
PASAJEROS	ACTIVO	1/6/2023

PLACA
LQL860

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
MA3JB74V5P0128349	MA3JB74V5P0128349	K15B-1197894	MA3JB74V5P0128349
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	SUZUKI	JIMNY MT	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS METALICO	1462		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1435.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		439

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/4/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/3/2027	1/4/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/6/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293933526	5/14/2026		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202358885	1/6/2023		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202360714	1/6/2023		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202288617	1/6/2023		STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LQL860**
Fecha Servicio:	**10/06/2026 9:48:17 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQL860
Fecha Servicio:	10/06/2026 9:48:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756336		
Fecha de Expedicion:	10/06/2026	**Hora:**	11:09

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQL860
Marca:	SUZUKI
Línea:	JIMNY [2]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMPERO
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1462
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	MA3JB74V5P0128349
Número de Serie:	**
Número de motor:	K15B-1197894
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/06/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LQL860	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUZUKI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	K15B-1197894	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	**	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	MA3JB74V5P0128349		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	8/05/2026	**PLACA:**	**LZZ091**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252983830	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	SUBARU	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2023
TIPO	FORESTER [5]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATEADO	**CILINDRAJE**	2498
COD. FASEC.	08608088	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	UF34214	**NACIONALIDAD**	JAP
No. CHASIS	JF1SK9LL5PG189979	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143755786
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	35106		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA		
IDENTIFICACION	81101779	**Edad:**	
DIRECCION	VIA 40 CON 72		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 126.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 126.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	95%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	################################	88%
CHASIS	#####################################	100%
TAPICERIA	#####################################	100%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	100%
IDENTIFICACION	#####################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: BOCEL PLASTICO BOMPER DELANTERO FISURADO, RAYAS EN CONTORNO PROTECTORES INFERIORES LIMITAN INSPECCION, AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL. 2 LLAVES CONTROL FUNCIONALES,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIADORES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

10% 70%



10% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUBARU **CLASE** CAMPERO **TIPO** FORESTER [5]

8/05/2026

8/05/2026

8/05/2026

8/05/2026

8/05/2026

8/05/2026

COLSERAUTO

FECHA: 8/05/2026	No. Informe 3252983830
PLACA: LZZ091	Ciudad SATELITE RENTING CALDAS

INFORME TÉCNICO 2287592

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	SUBARU
MODELO	CAMPERO
NACIONALIDAD	FORESTER (S) (FL)
COLOR	2023
CILINDRAJE	JAP

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCION	RENTING COLOMBIA
TELEFONO	81101779
	VIA 40 CON.72
	3133954716
Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
UF34214	****	JF1SK9LL5PG189979

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029678050

PLACA LZZ091	MARCA SUBARU	LINEA FORESTER 2.5I-S ES	MODELO 2023
CILINDRADA CC 2.498	COLOR PLATEADO ICE METALLIC		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMPERO	TIPO CARROCERIA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD KG/PLA 5
NÚMERO DE MOTOR UF34214	REG N	VIN JF1SK9LL5PG189979	
NÚMERO DE SERIE	REG. NÚMERO DE CHASIS N JF1SK9LL5PG189979		REG. N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

DECLARACIÓN IMPORTACIÓN 352023000132310 — 182 — 27/03/2023 — 5
FECHA MATRÍCULA 01/08/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO. 01/08/2023
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT030066994 24

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — UF 34214

SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — JF1SK9LL5PG189979

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — JF1SK9LL5PG189979

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Chequeo control de Calidad

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 189942

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin
Chasis

JF1SK9LL5PG189979

JF1SK9LL5PG189979

No. Motor

UF34214

Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

08/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZZ091			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	8/05/2026	PLACA:	LZZ091

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252983830	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2023
TIPO	FORESTER [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATEADO	CILINDRAJE	2498
COD. FASEC.	08608088	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	UF34214	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JF1SK9LL5PG189979	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143755786
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	35106

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 126.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 126.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 478454 **Fecha Expedición:** 8 5 2026 **Hora:** 10:33 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10029678050	CAMIONETA	10029678050	LZZ091
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/1/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
JF1SK9LL5PG189979	JF1SK9LL5PG189979	UF34214	JF1SK9LL5PG189979
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	SUBARU	FORESTER	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATEADO ICE METALLIC	2498		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			2223.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13525

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/29/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/28/2026	7/29/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/1/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215041593	7/31/2023		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ091
Fecha Servicio:	8/05/2026 10:23:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ091
Fecha Servicio:	8/05/2026 10:23:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18


Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755786		
Fecha de Expedicion:	08/05/2026	**Hora:**	10:28

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LZZ091
Marca:	SUBARU
Línea:	FORESTER [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATEADO
Cilindraje (cc):	2498
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	08/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	JF1SK9LL5PG189979
Número de Serie:	****
Número de motor:	UF34214
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	08/05/2026	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	LZZ091	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SUBARU	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81101779
N° DE MOTOR	UF34214	**DIRECCIÓN**	VIA 40 CON 72
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3133954716
N° CHASIS	JF1SK9LL5PG189979		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA: 22/04/2026	PLACA:	LTS362
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1052977224	ROMBO: 11	
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS		
ASEGURABLE: NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021014	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D042462	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333RJ563786	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143755569
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	46929		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	Edad:
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	Tel: 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 89.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 89.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 200.000	

LATONERIA	###########################	75%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##################################	83%
TAPICERIA	###################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##################################	84%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL







Observaciones: VH NO ASEGURABLE POR GOLPE FUERTE EN BOMPER TRAS GOLPE MEDIO EN PANEL Y PUNTA TRAS IZQ;OPERATIVO SI;DOS LLAVES TIPO CONTROL;KIT DE CARRETERA INCOMPLETO FALTA GUANTES Y CHALECO;SE INSPECCIONA SUCIO NO SE VERIFICA LATONERIA EN SU TOTALIDAD;PLACA TRAS MALA;LEVES PICADO PANORÁMICO;EMPAQUES MARCOS MALOS;SIN BOCEL PLATÓN LADO IZQ;FOGUEO CAPOT Y GUARDAFANGO IZQ;CON PROTECTOR PARTE BAJA QUE LIMITA INSPECCIÓN DE COMPONENTES Y POSIBLES FUGAS,REJILLAS DE AIRE REGULARES,ASIENTO PILOTO RASGADO;PRESILENCIADOR CON GOLPE;, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% **60%**



60% **60%**

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** DUSTER OROCH

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

22/04/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2224924 LTS 362

FECHA:	22/04/2026	No. Informe	
PLACA:	LTS362	Ciudad	1052977224 B/MANGA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TIPO	DUSTER OROCH
MODELO	2024
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1333

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	11

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
H5HA460D042462	***	93Y9SR333RJ563786

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029010973

PLACA LTS362	MARCA RENAULT	LÍNEA DUSTER OROCH	MODELO 2024
CILINDRADA CC 1.333	COLOR BLANCO GLACIAL (V)		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD KG/PSJ 306 - 5
NÚMERO DE MOTOR H5HA460D042462	REG N	VIN 93Y9SR333RJ563786	
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS 93Y9SR333RJ563786	REG N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****	SUNDIAS *****	POTENCIA HP 154	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 4202230082308 96	VR 1	FECHA IMPORT. 18/04/2023	PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****			
FECHA MATRÍCULA 02/06/2023	FECHA EXP. LIC. TTO 02/06/2023	FECHA VENCIMIENTO *****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO ETRA TYOYTTE MCPAL SABANETA			

[redacted]

LT06005010003

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 301409

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LTS362 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
22/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS362			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/04/2026	PLACA:	LTS362

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1052977224	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021014	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D042462	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333RJ563786	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143755569
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	46929

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 89.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 89.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NO VERIFICABLE
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 474820 **Fecha Expedición:** 22 4 2026 **Hora:** 12:44 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10029010973	CAMIONETA	10029010973
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**
MIXTO	ACTIVO	5/2/2023

PLACA
LTS362

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
93Y9SR333RJ563786	93Y9SR333RJ563786	H5HA460D042462	93Y9SR333RJ563786
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	RENAULT	DUSTER OROCH	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1333		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		306	2028.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/2/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/26/2027	4/2/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	5/2/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
252507470	10/18/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
252021545	10/11/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208469394	4/27/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LTS362**
Fecha Servicio:	**22/04/2026 12:08:01 p.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTS362
Fecha Servicio:	22/04/2026 12:08:01 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17



Detalle 18

Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755569		
Fecha de Expedicion:	22/04/2026	**Hora:**	12:10

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTS362
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER OROCH
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/04/2026
Centro de Validación:	B/MANGA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	93Y9SR333RJ563786
Número de Serie:	***
Número de motor:	H5HA460D042462
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	22/04/2026	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Placa:	LTS362	**Centro de Servicio:**	B/MANGA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	H5HA460D042462	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	***	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	93Y9SR333RJ563786		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Siguenos en: @colserauto

Fecha: 08/01/2026

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **GVZ666**

Asegurable: NO

Clase:	**Pickup sencilla**
Año:	**2022**
Marca:	Nissan
Referencia:	Frontier [2] [fl]
Kilometraje:	95,891

No inspección: 3752929854

No Chasis: 3N6CD35B2ZK428913

No Motor: YD25726372P

Tipo de caja: Mecanica

Color: Blanco

Centro de servicio: Satelite renting barranquilla

No Serie: 3N6CD35B2ZK428913

Cilindraje: 2,500

Combustible: Diesel

Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	**48%**	Tapicería:	**85%**
Pintura:	**60%**	Fugas fluidos:	**98%**
Vidrios:	**83%**		
Chasis:	**70%**		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ●	Óptimo ○

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	**Sin Fuga**
Fuga aceite caja velocidades:	**Sin Fuga**
Fuga aceite dirección hidraulica:	**Sin Fuga**
Fuga aceite motor:	**Humedad**
Fuga liquido bomba de embrague:	**No Aplica**
Fuga liquido de frenos:	**Sin Fuga**
Fugas aceite por amortiguador:	**Sin Fuga**
Fugas tangue combustible:	**Sin Fuga**

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	No Aplica
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE	OPCIONAL FUNCIONA S.F	1	$ 0
REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
ABS			

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con perdida de brillo
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
283	Unidad delantera derecha

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta 2 llaves/gato/llave pernos/kit de carretera incompleto/llanta de repuesto. a/c funcional. sustitución de panorámico dela" picado con inicio de fisura, tapizados manchados. baquela asiento pasajero roto. rayones en contorno,aplicación de impermeabilizante parte baja. madera estacas mal estado. no asegurable por: corrosión en componentes de suspensión, mecánicos, rines, frenos, estribos, latoneria, chasis. , impronta de chasis ilegible por alto grado de corrosion y desgaste

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/03/2026	**PLACA:**	**FXY456**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122961152	**ROMBO:**	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	FURGON	**MODELO**	2019
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	**CARROCERIA**	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2488
COD. FASEC.	06412038	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	QR25260469H	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U3ZK397163	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U3ZK397163	**ORDEN**	2143755120
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	120538		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 122.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 122.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	################################	84%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	################################	84%
TAPICERIA	######################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE SENCILLA, EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO, CRUCETA, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PRESENTA ACABADOS REGULARES, SUMIDOS Y RAYONES. GUANTERA MALA, TAPICERIA PISOS ROTA Y MANCHADA. NO PRESENTA RADIO. MOTIVO DE RECHAZO SOPORTE CENTRAL FURGON DERECHO CON SOLDADURA NO APROPIADA, TUBERÍA EXOSTO MALO, RUIDO ANORMAL EN MOTOR., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PRESENTA RUIDO VALVULAR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** FURGON **TIPO** NP 300 FRONTIER [2]

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2269142

FECHA:	14/03/2026	No. Informe	2122961152
PLACA:	FXY456	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA REPAR
TIPO	FRONTIER [2]
MODELO	2027
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	0

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	10

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
QR25260469H	3N6AD35U3ZK397163	3N6AD35U3ZK397163

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017687659

PLACA FXY456	MARCA NISSAN	LINEA NP300 FRONTIER	MODELO 2019
CILINDRADA CC 2.488	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA	TIPO CARROCERIA FURGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 700
NUMERO DE MOTOR QR25-260469H		REG N	VIN 3N6AD35U3ZK397163
NUMERO DE SERIE 3N6AD35U3ZK397163		REG N	NUMERO DE CHASIS 3N6AD35U3ZK397163 REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) RENTING COLOMBIA S.A.S			IDENTIFICACIÓN NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE ******	POTENCIA HP 158		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 48201800083283 3	FECHA IMPORT 01/12/2018	PUERTAS 2		
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******				
FECHA MATRICULA 29/01/2019	FECHA EXP. LIC. TTO 29/01/2019	FECHA VENCIMIENTO ******		
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEYTTO BELLO				

LT06001869730

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

SERIAL
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

CHASIS
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel:313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24-246 Cel:3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 287921

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

3N6AD35U3ZK397163

No. Motor

260469H
QR25

Registro a cargo de: FXY 456 **Placa:** _____ **Vehículo:** NISSAN

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Beiw.

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
FXY456			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/03/2026	PLACA:	FXY456

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122961152	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	FURGON	MODELO	2019
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06412038	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	QR25260469H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U3ZK397163	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U3ZK397163	ORDEN	2143755120
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	120538

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 122.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 122.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	MALO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 466185 **Fecha Expedición:** 16 3 2026 **Hora:** 11:03 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10017687659	CAMIONETA	STRIA TTEyTTO BELLO	FXY456
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	1/29/2019	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3N6AD35U3ZK397163	3N6AD35U3ZK397163	QR25-260469H	3N6AD35U3ZK397163
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	NISSAN	NP300 FRONTIER	2019
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	2488	FURGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
0	2	700	2550
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	2603	249388287	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	2	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
AIRE LIMPIO CARDISEL	1/24/2026	1/24/2027	SI
CENTRO NACIONAL DE DIAGNOS	12/28/2024	12/28/2025	NO
GRUPO CARDISEL	1/22/2024	1/22/2025	NO
CENTROS DE DIAGNOSTICO AUT	1/17/2023	1/17/2024	NO
CENTROS DE DIAGNOSTICO AUT	1/26/2022	1/26/2023	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/29/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/25/2027	1/26/2026	3493900000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	1/14/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/25/2026	1/26/2025	3346391600

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/25/2025	1/26/2024	37731700

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/3/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/25/2024	1/26/2023	31781636

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/17/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/25/2023	1/26/2022	27859405

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	1/29/2019	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
285978318	1/24/2026	APROBADA	AIRE LIMPIO CARDISEL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

257847506	12/28/2024	APROBADA	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228292161	1/22/2024	APROBADA	GRUPO CARDISEL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202869852	1/17/2023	APROBADA	CENTROS DE DIAGNOSTICO AUT

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
168152028	1/26/2022	APROBADA	CENTROS DE DIAGNOSTICO AUT

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	FXY456
Fecha Servicio:	14/03/2026 11:02:03 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	FXY456
Fecha Servicio:	14/03/2026 11:02:03 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12


Detalle 13


Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755120		
Fecha de Expedicion:	16/03/2026	**Hora:**	10:57

Aspecto del Vehículo	
Placa:	FXY456
Marca:	NISSAN
Línea:	NP 300 FRONTIER [2]
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3N6AD35U3ZK397163
Número de Serie:	3N6AD35U3ZK397163
Número de motor:	QR25260469H
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	16/03/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	FXY456	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2019	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	QR25260469H	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	3N6AD35U3ZK397163	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	3N6AD35U3ZK397163		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	**PLACA:**	**LJN449**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752987502	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021075	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ292567	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L6PJ292567	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR23L6PJ292567	**ORDEN**	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	75363		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	########################	62%
PINTURA	###################	50%
VIDRIOS	##############################	73%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	###################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE EJES: CORREGIR FUGA
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 ESTÁNDAR/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. GOLPE EN ESPALDAR CABINA. FUGA DE GRASA POR SEMI EJE DELANTERO DERECHO. PANORÁMICO PRESENTA DESLAMINADO EN SUS BORDES POR DETERIORO DE SELLANTE. ALTO GRADO DE OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. NO ASEGURABLE POR: MÚLTIPLES ARREGLOS PIEZAS DE LATONERÍA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE EJES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORROS ASIENTOS Y PISO	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL S.F	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO S.F	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL S.F	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER

19/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

20/5/26, 8:35 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

#3

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	19/05/2026	Ciudad	3752987502

INFORME TÉCNICO 2295671 LJN449 LJN449

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	FORD
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
NACIONALIDAD	RANGER
COLOR	2023
CILINDRAJE	ARG
	GRIS
	3198

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	6

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

SA2QPJ292567 8AFAR23L6PJ292567 8AFAR23L6PJ292567

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027057676

PLACA: LJN449
MARCA: FORD
LÍNEA: RANGER XLS
MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 3.198
COLOR: GRIS MAGNETICO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: SA2Q PJ292567
REG: N
VIN: 8AFAR23L6PJ292567
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23L6PJ292567
REG: N
PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 197
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000512504
I/E: I
FECHA IMPORT.: 11/08/2022
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 30/08/2022
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/08/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT0700181427B

Chequeo control de Calidad

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SA2Q PJ292567*

SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO PANORAMICO

CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

8AFAR23L6PJ292567

Chequeo control de Calidad

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Chequeo control de Calidad

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla**

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

№ 299666

COLSERAUTO

No. Serie FOTO PANORAMICO

No. Vin Chasis *8AFAR23L6PJ292567*

8AFAR23L6PJ292567

No. Motor SA2Q PJ292567*

SA2Q PJ292567*

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LJN449 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

19/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
UN449			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	PLACA:	LJN449

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752987502	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021075	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ292567	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L6PJ292567	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR23L6PJ292567	ORDEN	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	75363

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	MALO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 480708 **Fecha Expedición:** 19 5 2026 **Hora:** 4:23 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027057676	CAMIONETA	10027057676	LJN449
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/30/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L6PJ292567	8AFAR23L6PJ292567	SA2Q PJ292567	8AFAR23L6PJ292567
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XLS	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS MAGNETICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		812	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11885

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/27/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2026	8/27/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/30/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194654402	8/30/2022		STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LJN449**
Fecha Servicio:	**19/05/2026 10:36:41 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6



Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LJN449
Fecha Servicio:	19/05/2026 10:36:41 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16

Detalle 17



Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	19/05/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LJN449	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2QPJ292567	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFAR23L6PJ292567	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L6PJ292567		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755952		
Fecha de Expedicion:	19/05/2026	**Hora:**	10:37

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LJN449
Marca:	FORD
Línea:	RANGER
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23L6PJ292567
Número de Serie:	8AFAR23L6PJ292567
Número de motor:	SA2QPJ292567
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LHV856	**Nro Orden:**	133701761	**Nro Serie:**	WV1ZZZ2HZNA039846
Código Fasecolda:	09221017	**Kilometraje:**	77.922	**Combustible:**	Diesel
Valor Fasecolda:	118.000.000	**Nro Chasis:**	WV1ZZZ2HZNA039846	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	118.000.000	**Nro Motor:**	CNF132715	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
71.70%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 62%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 41%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAL CENTRAL DERECHO REPINTADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRE, PARAL PANORAMICO DERECHO REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL CENTRAL IZQUIERDO REPINTADO, PARAL TRASERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, CAPOTA MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO GOLPE LEVE, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRE, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, COMPUERTA MAL REPARADO, ESTRIBO IZQUIERDO MAL REPARADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, PARAL TRASERO IZQUIER-

DO FISURADO, PARAGOLPES TRASERO GOLPE LEVE, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, CAPÓ MAL REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

ESTRIBO IZQUIERDO GOLPE LEVE1

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS MAL REPARADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LHV856	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	01-JUN-2026	133701761

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
VOLKSWAGEN AMAROK [FL] TRENDLINE T	2022	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	118000000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
09221017	482022000723989	2022/10/31			118000000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/11/12	2027/12/12		PARTICULAR	CNF132715

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
WV1ZZZ2HZNA039846	WV1ZZZ2HZNA039846	

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/06/01	REVISION COMPLETA RENTING	77922	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PARAL TRASERO CABINA IZQUIERDO PERFORADO CON REMACHES, BOMPER DELANTERO SIN TAPA DE TIRO DE ARRASTRE, VEHÍCULO SE INSPECCIONA SUCIO, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN , PARTE INFERIOR EMPANTANADA. PERFORACIONES NO ORIGINALES EN PISO BAÚL , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL, BATERÍA 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
VOLKSWAGEN AMAROK [FL] TRENDLINE T MT	LHV856	77922	2022

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/06/01

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/11/12
Tecnicomecánica	2027/12/12

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	GOLPE LEVE
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	OBSERVACIÓN
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

PARTE INFERIOR EMPANTANADA. PERFORACIONES NO ORIGINALES EN PISO BAÚL

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	NO TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	CUARTEADO
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPE LEVE
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPINTADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	MAL REPINTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPARADO

Detalle	Estado
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BIEN REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	FISURADO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRE
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	MAL REPARADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	REPINTADO
PARAL PANORAMICO	REPINTADO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE
PARAGOLPES TRASERO	GOLPE LEVE
CAPOTA	MAL REPINTADO
COMPUERTA	MAL REPARADO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO

Detalle	Estado
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PARAL TRASERO CABINA IZQUIERDO PERFORADO CON REMACHES, BOMPER DELANTERO SIN TAPA DE TIRO DE ARRASTRE, VEHÍCULO SE INSPECCIONA SUCIO, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!

La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	4
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	4
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	4

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/06/01	REVISION COMPLETA RENTING	77922	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/11/12, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LHV856

Información del vehículo

Fecha matrícula: 12/12/2022
Modelo: 2022
Fecha de importación: 31/10/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 12/12/2025
Fecha Vencimiento: 11/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LHV856

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

Asegúrate de vivir

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

IMÁGENES DE EVALUACIÓN

sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: LHV856

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.

Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	25/04/2026	**PLACA:**	**LQW053**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752978686	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	AMAROK [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1968
COD. FASEC.	09221017	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	132814	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA004221	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA004221	**ORDEN**	2143755613
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	57044		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 141.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 141.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	76%
PINTURA	###########################	75%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE EJES: CORREGIR FUGA







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRA ANTIVUELCO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. PROTECTORES ORIGINALES PRESENTA GOLPES Y OXIDACIÓN. FUGA DE GRASA POR SEMIEJES DELANTEROS, PRESENTA G/POLVOS ROTOS. REEMPLAZAR STOP IZQUIERDO, FAROLA DERECHA CON FILTRACIÓN., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, UNIDAD DELANTERA DERECHA, FUGA ACEITE EJES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	●

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORROS ASIENTOS Y PISO	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO S.F	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL S.F	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** AMAROK [FL]

25/04/2026

25/04/2026



25/04/2026

25/04/2026

25/04/2026

25/04/2026

25/4/26, 11:54 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	25/04/2026	Ciudad	3752978686

INFORME TÉCNICO 2296252

LQW053

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

SANTER RENTING
BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	VOLKSWAGEN
NACIONALIDAD	PICKUP DOBLE CAB
COLOR	AMAROK [FL]
CILINDRAJE	2023
	ALE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
BLANCO 1968		

DOCUMENTOS

132814 WV1ZZZ2HZPA004221 WV1ZZZ2HZPA004221

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028144356

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LQW053	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: CNF132814 — REG: N — VIN: WV1ZZZ2HZPA004221

NÚMERO DE SERIE: WV1ZZZ2HZPA004221 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: WV1ZZZ2HZPA004221 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 140
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 4620220000803823
VE: I
FECHA IMPORT: 05/12/2022
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 05/01/2023
FECHA EXP. LIC. TTO: 05/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07002234974

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐	CNF132814
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	
SERIAL	Original ☐	WV1ZZZ2HZPA004221
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	
CHASIS	Original ☐	*WV1ZZZ2HZPA004221*
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducciop Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 /PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LQW053 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
25/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQW053			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/04/2026	PLACA:	LQW053

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752978686	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	132814	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA004221	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA004221	ORDEN	2143755613
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	57044

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 141.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 141.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	MALO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 475632 **Fecha Expedición:** 25 4 2026 **Hora:** 10:25 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028144356	CAMIONETA	10028144356	LQW053
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	1/5/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WV1ZZZ2HZPA004221	WV1ZZZ2HZPA004221	CNF132814	WV1ZZZ2HZPA004221
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO CANDY	1968		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			3040.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		9276

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/4/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/3/2027	1/4/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/5/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202255306	1/5/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW053
Fecha Servicio:	25/04/2026 9:55:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6



Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW053
Fecha Servicio:	25/04/2026 9:55:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15



Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	25/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LQW053	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	132814	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	WV1ZZZ2HZPA004221	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	WV1ZZZ2HZPA004221		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755613		
Fecha de Expedicion:	25/04/2026	**Hora:**	10:08

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQW053
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	25/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZPA004221
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZPA004221
Número de motor:	132814
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	15/04/2026	**PLACA:**	**LQW471**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752973760	**ROMBO:**	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021086	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ311119	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23LXPJ311119	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2143755463
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	69531		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000		
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	########################	65%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	########################	65%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. E/CABINA CON A/REGULAR. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. PLATÓN PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. ALTO GRADO DE OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE CON DETERIORO, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: CUNA DE MOTOR CON GOLPE FUERTE., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORRO SILLAS, SF	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OTROS FUNCIONA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO, SF	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5] [FL]

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/04/2026

15/4/26, 16:03 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	15/04/2026	Ciudad 3752973760

INFORME TÉCNICO

#3

2296113

LQW 471

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL. LQW471 SAXELL RENTING BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	FORD	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	PICKUP DOBLE CAB	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	RANGER [5] [FL]		CR 52 14 30
COLOR	2023		3173834058
CILINDRAJE	ARG	Rombo	10

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
BLANCO 3198		

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

SA2Q PJ311119 ****** 8AFAR23LXPJ311119

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028228647

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LQW471	FORD	RANGER XL	2023

CILINDRADA CC: 3.198 — COLOR: BLANCO ARTICO — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA — TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON — COMBUSTIBLE: DIESEL — CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: SA2Q PJ311119 — REG: N — VIN: 8AFAR23LXPJ311119
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23LXPJ311119 — REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 197
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 452022000844410 — VE: I — FECHA IMPORT: 26/12/2022 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 20/01/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO: 20/01/2023 — FECha VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07002250598

Chequeo control de Calidad

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	SA2Q PJ311119*
SERIAL	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	FOTO- STIKER
CHASIS	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	*8AFAR23LXPJ311119*

Chequeo control de Calidad

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO PANORAMICO ENVIADO MEDIANTE CORREO.,

Chequeo control de Calidad

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 298052

COLSERAUTO

No. Serie FOTO STIKER

No. Vin Chasis *8AFAR23LXPJ311119*

No. Motor 3A20 PJ311119*

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LOW471 **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
15/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQW471			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/04/2026	PLACA:	LQW471

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752973760	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021086	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ311119	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23LXPJ311119	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	******	ORDEN	2143755463
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	69531

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 472993 **Fecha Expedición:** 15 4 2026 **Hora:** 12:07 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028228647	CAMIONETA	10028228647	LQW471
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	1/20/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23LXPJ311119	8AFAR23LXPJ311119	SA2Q PJ311119	8AFAR23LXPJ311119
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XL	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		775	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/23/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/18/2027	12/23/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/20/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203129815	1/20/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW471
Fecha Servicio:	15/04/2026 9:22:39 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8



Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW471
Fecha Servicio:	15/04/2026 9:22:39 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755463		
Fecha de Expedicion:	15/04/2026	**Hora:**	12:07

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQW471
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23LXPJ311119
Número de Serie:	******
Número de motor:	SA2Q PJ311119
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	15/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LQW471	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2Q PJ311119	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	******	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23LXPJ311119		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/09/2025	**PLACA:**	**NFV337**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752879348	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	FRONTIER [4]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	2298
COD. FASEC.	06421096	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C048679	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F0RL699301	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	8ANBD33F0RL699301	**ORDEN**	2143752587
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	28227		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CLL 46 J 144		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3218916150
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 197.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 197.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	75%
PINTURA	###########################	75%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	############	33%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	







Observaciones: PRESENTA 1 LLAVE, GATO, LLAVE PERNOS/PALANCA, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO. A/C: FUNCIONAL. TAPICERÍA MANCHADA. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DEL, VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO. BOMPER DELANTERO CON DESCUADRE. MOTIVO DE RECHAZO; PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN SUSPENSIÓN, CHASIS Y SOPORTE BOMPER TRASERO AFECTA ASEGURABILIDAD., VEHICULO PRESENTA NUMERO DE CHASIOS DETERIOORADO (ILEGIBLE POR CORROSION).-, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA RC, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
CARPAS	OPCIONAL CARPA PLANA S.F	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** FRONTIER [4]

18/09/2025

18/09/2025

18/09/2025

18/09/2025

18/09/2025

18/09/2025

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 18/09/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NFV337			

VIGENCIA POLIZA	

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/09/2025	PLACA:	NFV337

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752879348	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	FRONTIER [4]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2298
COD. FASEC.	06421096	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C048679	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F0RL699301	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	8ANBD33F0RL699301	ORDEN	2143752587
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	28227

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CLL 46 J 144
TELEFONO	3218916150
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 197.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 197.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 423763 **Fecha Expedición:** 18 9 2025 **Hora:** 1:42 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10030279740	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	NFV337
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	10/19/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8ANBD33F0RL699301	8ANBD33F0RL699301	YS23E280C048679	8ANBD33F0RL699301
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	NISSAN	FRONTIER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS OSCURO	2298	DOBLE CABINA CON PLATON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5	749	3200
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	699	570489537	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	346	240

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	10/8/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/17/2025	10/18/2024	3300964800

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/17/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/17/2024	10/18/2023	36547400

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	10/19/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
219958335	10/19/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NFV337
Fecha Servicio:	18/09/2025 8:33:47 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**NFV337**
Fecha Servicio:	**18/09/2025 8:33:47 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143752587		
Fecha de Expedicion:	18/09/2025	**Hora:**	09:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NFV337
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [4]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2298
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	18/09/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8ANBD33F0RL699301
Número de Serie:	8ANBD33F0RL699301
Número de motor:	YS23E280C048679
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	16/03/2026	**PLACA:**	**NGK234**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752961372	**ROMBO:**	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	DFSK/DFM/DFZL	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	K02S	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1239
COD. FASEC.	14321008	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	DK120623302817	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVZDN2192RAA00768	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVZDN2192RAA00768	**ORDEN**	2143755123
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15273		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 74.500.000		
V/R COLSERAUTO	$ 74.500.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################	46%
PINTURA	################################	75%
VIDRIOS	##################################	83%
CHASIS	##	162%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. RIN LLANTA REPUESTO CON CORROSION. ALTO GRADO DE OXIDACION EN PLATON. LIMITACION VISUAL POR APLICACION DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES CHASIS, MECANICOS Y ESTRUCTURALES. NO ASEGURABLE POR: CORROSION EN ESTRIBOS Y TRAVIESA., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA DFSK/DFM/DFZL **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** K02S

16/03/2026

16/03/2026

16/03/2026

16/03/2026

16/03/2026

16/03/2026

16/3/26, 16:47 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2266881

NGK 234

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	16/03/2026	Ciudad	3752961372

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

NGK234 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	DFSK/DFM/DFZL	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	PICKUP DOBLE CAB	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	K02S		CR 52 14 30
COLOR	2024		317383405B
CILINDRAJE	CHI	Rombo	11
	BLANCO		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

DK120623302817 LVZDN2192RAA00768 LVZDN2192RAA00768

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038047704

PLACA NGK234	MARCA DFSK	LÍNEA EQ1021NF33 1.2	MODELO 2024
CILINDRADA CC 1.050	COLOR BLANCO		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 540 - 5
NÚMERO DE MOTOR B12FASTWIN2409154A	REG N	VIN LVZDN2192RAA00768	
NÚMERO DE SERIE ******	REG N	NÚMERO DE CHASIS LVZDN2192RAA00768	REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 63
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 882023000056061
I/E I
FECHA IMPORT. 07/07/2023
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 06/01/2024
FECHA EXP. LIC TTO. 02/03/2026
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000929052

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 295056

COLSERAUTO

No. Serie

LVZDN2192RAA00768

No. Vin Chasis

LVZDN2192RAA00768

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** NGK234 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

16/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NGK234			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	16/03/2026	PLACA:	NGK234

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752961372	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	DFSK/DFM/DFZL	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	K02S	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1239
COD. FASEC.	14321008	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	DK120623302817	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVZDN2192RAA00768	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVZDN2192RAA00768	ORDEN	2143755123
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	15273

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 74.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 74.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 466299 **Fecha Expedición:** 16 3 2026 **Hora:** 2:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038047704	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	NGK234
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/6/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	LVZDN2192RAA00768	B12FASTWIN2409154A	LVZDN2192RAA00768
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	DFSK	EQ1021NF33 1.2	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1050	DOBLE CABINA CON PLATON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5	540	1990
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	800	550367660	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	346	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	3/2/2026
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2027	1/5/2026	3494839901

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	12/26/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2026	1/5/2025	3335939200

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/4/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2025	1/5/2024	37872819

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/6/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
288821416	3/2/2026	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE CAMBIO MOTOR,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
227117863	1/6/2024	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**NGK234**
Fecha Servicio:	**16/03/2026 9:26:48 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5



Detalle 6

Detalle 7



Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NGK234
Fecha Servicio:	16/03/2026 9:26:48 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	16/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	NGK234	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	DFSK/DFM/DFZL	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	DK120623302817	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVZDN2192RAA00768	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVZDN2192RAA00768		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755123		
Fecha de Expedicion:	16/03/2026	**Hora:**	09:46

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NGK234
Marca:	DFSK/DFM/DFZL
Línea:	K02S
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1239
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	16/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVZDN2192RAA00768
Número de Serie:	LVZDN2192RAA00768
Número de motor:	DK120623302817
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/06/2026	**PLACA:**	**NNU355**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122993471	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	FRONTIER [4]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2298
COD. FASEC.	06421093	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C052685	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8ANBD33FXSL893307	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33FXSL893307	**ORDEN**	2143756168
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	58768		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 186.900.000		
V/R COLSERAUTO	$ 186.900.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	###########################	80%
PINTURA	###########################	80%
VIDRIOS	#####################################	100%
CHASIS	#####################	57%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	100%
IDENTIFICACION	#####################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA ADAPTACION DE CARROCERIA ESTACAS. 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. MOTIVO RECHAZO: TRAVIESA CHASIS Y BASE TIJERAS GOLPEADAS Y FISURADA, AFECTA CONCEPTO DE ASEGURABILIDAD., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ● OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗		✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CARPAS	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** FRONTIER [4]

1/06/2026

1/06/2026

1/06/2026

1/06/2026

1/06/2026

1/06/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2269972

FECHA:	1/06/2026	No. Informe	22993471
PLACA:	NNU355	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	FRONTIER
MODELO	2025
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2298

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
YS23E280C052685	8ANBD33FXSL893307	8ANBD33FXSL893307

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031832355

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NNU355	NISSAN	FRONTIER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.298	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	600 - 5

NÚMERO DE MOTOR: YS23E280C052685 — REG: N — VIN: 8ANBD33FXSL893307
NÚMERO DE SERIE: 8ANBD33FXSL893307 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8ANBD33FXSL893307 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 188
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032024000803155
NÚMERO: 1
FECHA IMPORT.: 03/05/2024
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 21/05/2024
FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/05/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03007739163

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐

SERIAL — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ — Regrabado ☐ — Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido por:
02 JUN 2026

Firma Satélite Eficaces
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentacion que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Registro de Improntas

Nº 285514

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: HNNU 355 **Placa:** _____ **Vehículo:** NISSAN R

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com Enviado

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NNU355			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/06/2026	PLACA:	NNU355

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122993471	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	FRONTIER [4]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2298
COD. FASEC.	06421093	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C052685	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8ANBD33FXSL893307	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33FXSL893307	ORDEN	2143756168
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	58768

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 186.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 186.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 483771 **Fecha Expedición:** 1 6 2026 **Hora:** 4:37 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10031832355	CAMIONETA	10031832355
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**
MIXTO	ACTIVO	5/21/2024

PLACA
NNU355

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8ANBD33FXSL893307	8ANBD33FXSL893307	YS23E280C052685	8ANBD33FXSL893307
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	NISSAN	FRONTIER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	2298		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		600	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/21/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/20/2027	5/21/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	5/21/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
237544856	5/20/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
237612544	5/21/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNU355
Fecha Servicio:	1/06/2026 4:13:59 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNU355
Fecha Servicio:	1/06/2026 4:13:59 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756168		
Fecha de Expedicion:	01/06/2026	**Hora:**	04:33

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NNU355
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [4]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2298
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8ANBD33FXSL893307
Número de Serie:	8ANBD33FXSL893307
Número de motor:	YS23E280C052685
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	01/06/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	NNU355	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	YS23E280C052685	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8ANBD33FXSL893307	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8ANBD33FXSL893307		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/06/2026	**PLACA:**	**POR535**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782999265	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442822	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E5SJ442822	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	**	**ORDEN**	2143756462
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	43387		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 170.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 170.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	87%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 LLAVE ESTANDAR, LLANTA REPUESTO, GATO, PALANCA, KIT DE CARRETERA, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL. PRESENTA APLICACION DE INMUNIZANTE EN CHASIS, COMPONENTES DE PARTE BAJA, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	ECUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	ORIGINAL NA	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]

17/06/2026

17/06/2026

17/06/2026

17/06/2026

17/06/2026

17/06/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2291942

FECHA:	17/06/2026	No. Informe	3782999265
PLACA:	POR535	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

MARCA	
CLASE	FORD
TIPO	PICKUP DOBLE CAB
MODELO	RANGER [S]
NACIONALIDAD	2025
COLOR	ARG
CILINDRAJE	BLANCO
	1996

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
P02X SJ442822	**	8AFBR01E5SJ442822

Chequeo control de Calidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034033493

PLACA POR535	MARCA FORD	LÍNEA RANGER	MODELO 2025
CILINDRADA CC 1.996	COLOR BLANCO ARTICO		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR P02X SJ442822	REG N	VIN 8AFBR01E5SJ442822	
NÚMERO DE SERIE ******	REG N	NÚMERO DE CHASIS 8AFBR01E5SJ442822	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 168	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482025000095605	VE I	FECHA IMPORT. 18/02/2025	PUERTAS 4	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******				
FECHA MATRÍCULA 19/03/2025	FECHA EXP. LIC TTO. 19/03/2025		FECHA VENCIMIENTO ******	
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA				

LT10000357530

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

P02X SJ442822

SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SJ442822

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

8AFBR01E5SJ442822

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

GO-FO-015
Versión 3.

rie

SJ442822

SJ442822

8AFBR01E5SJ442822

8AFBR01E5SJ442822

or

P02*SJ442822

P02*SJ442822

stro de cargo de: _____ Placa: POR 535 Vehículo: FORD RANGER

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
17/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POR535			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/06/2026	PLACA:	POR535

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782999265	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02X SJ442822	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E5SJ442822	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143756462
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	43387

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 170.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 170.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 486938 | Fecha Expedición: 17 6 2026 | Hora: 10:14 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034033493	CAMIONETA	10034033493	POR535
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/19/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01E5SJ442822	8AFBR01E5SJ442822	P02X SJ442822	8AFBR01E5SJ442822
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/19/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/18/2027	3/19/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/19/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
263986869	3/18/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
263890125	3/17/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR535
Fecha Servicio:	17/06/2026 9:35:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POR535
Fecha Servicio:	17/06/2026 9:35:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756462		
Fecha de Expedicion:	17/06/2026	**Hora:**	10:08

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POR535
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01E5SJ442822
Número de Serie:	**
Número de motor:	P02X SJ442822
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	17/06/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	POR535	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02X SJ442822	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	**	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01E5SJ442822		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.