CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/08/2026	**PLACA:**	**NZP306**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753019556	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02XRJ409379	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E0RJ409379	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8AFBR01E0RJ409379	**ORDEN**	2143757464
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	59442		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 162.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 162.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	86%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	###########################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. PLATÓN PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. BASES DE TIJERAS CON GOLPES. ESTRIBO IZQUIERDO PRESENTA PERFORACIÓN. CAMBIAR LLANTAS CON AGRIETAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	ORIGINAL HIERRO, SF	1	$ 0
CARPAS	OPCIONAL PLANA, SF	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]



18/08/2026



18/08/2026



18/08/2026



18/08/2026



18/08/2026



18/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307311

NZP 306

Fecha:	18/08/2026
Placa:	NZP306
No. Informe	3753019556
Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	RANGER (5)
Modelo	2024
Nacionalidad	ARG
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	5

No. Motor	No. Serie	No. Chasis
~~P02XRJ409379~~	~~8AFBR01E0RJ409379~~	8AFBR01E0RJ409379


Documentos





Concepto e Improntas


Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Foto- Panoramico

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

~~VER DETALLE FOTO PANORÁMICO #18.~~

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debé ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 305951

Colserauto

No. Serie Foto - panoramica

No. Vin Chasis





o. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: NZP306 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
18/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NZP306			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/08/2026	PLACA:	NZP306

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753019556	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02XRJ409379	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E0RJ409379	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AFBR01E0RJ409379	ORDEN	2143757464
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	59442

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 162.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 162.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 498376 **Fecha Expedición:** 18 / 8 / 2026 **Hora:** 12:00 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033131362	CAMIONETA	10033131362	NZP306
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/2/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01E0RJ409379	8AFBR01E0RJ409379	P02X RJ409379	8AFBR01E0RJ409379
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/31/2026	11/1/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/2/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253845542	11/2/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZP306
Fecha Servicio:	18/08/2026 9:58:51 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZP306
Fecha Servicio:	18/08/2026 9:58:51 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	18/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	NZP306	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02XRJ409379	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFBR01E0RJ409379	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01E0RJ409379		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757464		
Fecha de Expedicion:	18/08/2026	**Hora:**	10:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NZP306
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	18/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01E0RJ409379
Número de Serie:	8AFBR01E0RJ409379
Número de motor:	P02XRJ409379
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/08/2026	**PLACA:**	**KZS163**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123022230	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	MITSUBISHI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	L200 [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2442
COD. FASEC.	06221030	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	4N15UJB1081	**NACIONALIDAD**	TAI
No. CHASIS	MMBJJKL10PH000428	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	MMBJJKL10PH000428	**ORDEN**	2143757596
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	315617		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	CALI	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 148.400.000	
V/R COLSERAUTO	$ 148.400.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	#####	14%
PINTURA	##################	50%
VIDRIOS	################################	88%
CHASIS	#####################	57%
TAPICERIA	#####################	60%
FUGAS FLUIDOS	################################	91%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL FUNCIONAL, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES, FUGA ACEITE POR CAJA Y TRANSMISIÓN. ESPALDAR CABINA GOLPEADO. TAPICERÍA ROTA. MOTIVO RECHAZO: PRESENTA GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO ROTO, GUARDAPOLVO METALICO DERECHO GOLPEADO. GOLPES FUERTES EN TRAVIESA DE CHASIS, PLATÓN, PANEL PLATÓN, Y MARCO FRONTAL. STOPS CON REGULAR FIJACIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PIEZAS DE LATONERIA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, MARCO FRONTAL, PANEL TRASERO, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 40%



60% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MITSUBISHI **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** L200 [5] [FL]



25/08/2026



25/08/2026



25/08/2026



25/08/2026



25/08/2026



25/08/2026

COLSERAUTO

FECHA:	~~25/08/2026~~	No. Informe	~~3123022230~~
PLACA:	KZS163	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298532

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	MITSUBISHI
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TIPO	L200 [5] [FL]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	TAI
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2442

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	2

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
4N15UJB1081	MMBJJKL10PH000428	MMBJJKL10PH000428

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025964626

PLACA: KZS163	MARCA: MITSUBISHI	LINEA: L200 GLX MT	MODELO: 2023	
CILINDRADA CC: 2.442	COLOR: BLANCO DIAMANTE		SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA CON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 689 - 5	
NUMERO DE MOTOR: 4N15UJB1081	REG: N	VIN: MMBJJKL10PH000428		
NUMERO DE SERIE: ******	REG: N	NUMERO DE CHASIS: MMBJJKL10PH000428		REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 134
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000143509
DE: I
FECHA IMPORT: 29/03/2022
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 29/04/2022
FE HA EXP. LIC. TTO.: 0: /05/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA
LT06004587653

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐




SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.



VER FOTO DE STICKER SERIAL N.18,

COLSERAUTO
Recibido
26 AGO 2026

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Satélite Eficaces

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 -

Chequeo control de Calidad


Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3


Nº 309164

Colserauto


No. Serie




No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: K25 163 Placa: _____ Vehículo: 4 · SABANETA

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
26/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KZS163			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/08/2026	PLACA:	KZS163

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123022230	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	L200 [5] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2442
COD. FASEC.	06221030	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4N15UJB1081	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	MMBJJKL10PH000428	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	MMBJJKL10PH000428	ORDEN	2143757596
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	315617

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 148.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 148.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	MALO
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 499900 **Fecha Expedición:** 25 / 8 / 2026 **Hora:** 3:13 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10025964626	CAMIONETA	10025964626	KZS163
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	4/29/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
MMBJJKL10PH000428	MMBJJKL10PH000428	4N15UJB1081	MMBJJKL10PH000428
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	MITSUBISHI	L200 GLX MT	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO DIAMANTE	2442		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		689	2850.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		569

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/29/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/28/2027	4/29/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/29/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
175523253	4/28/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZS163
Fecha Servicio:	25/08/2026 3:11:02 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZS163
Fecha Servicio:	25/08/2026 3:11:02 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757596		
Fecha de Expedicion:	25/08/2026	**Hora:**	03:11

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KZS163
Marca:	MITSUBISHI
Línea:	L200 [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2442
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	25/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	MMBJJKL10PH000428
Número de Serie:	MMBJJKL10PH000428
Número de motor:	4N15UJB1081
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	25/08/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	KZS163	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MITSUBISHI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	4N15UJB1081	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	MMBJJKL10PH000428	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	MMBJJKL10PH000428		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/04/2026	**PLACA:**	**JUS388**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752979035	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2021
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021082	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q MJ228008	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L8MJ228008	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143755622
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	87791		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 131.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 131.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	62%
PINTURA	##########	50%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE,GATO,LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO.EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO.NO PORTA PALANCA.A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA.BOMPER DELANTERO DESALINEADO.PERSIANA CON FISURAS.LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO, ALTO GRADO DE OXIDACIÓN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO; PRESENTA MULTIPLES REPARACIONES EN PIEZAS DE LATONERIA CON REGULAR TERMINACION., IMAGEN DEL NUMERO DE CHASIS ILEGIBLE POR CORROSIÓN AFECTA TRAMITE NO SE DA CONCEPTO, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5] [FL]



27/04/2026



27/04/2026



27/04/2026



27/04/2026



27/04/2026



27/04/2026


Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie Foto Falsa

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** JUS 388 **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

27/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUS388			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/04/2026	PLACA:	JUS388

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752979035	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2021
TIPO	RANGER [5] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021082	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q MJ228008	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L8MJ228008	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143755622
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	87791

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 131.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 131.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 475948 **Fecha Expedición:** 27 4 2026 **Hora:** 1:13 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10022625082	CAMIONETA	10022625082	JUS388
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/30/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L8MJ228008	8AFAR23L8MJ228008	SA2Q MJ228008	8AFAR23L8MJ228008
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS MAGNETICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		753	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11885

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/6/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/25/2027	3/6/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/30/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
153225604	3/30/2021		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUS388
Fecha Servicio:	27/04/2026 9:29:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUS388
Fecha Servicio:	27/04/2026 9:29:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755622		
Fecha de Expedicion:	27/04/2026	**Hora:**	01:11

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JUS388
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23L8MJ228008
Número de Serie:	*
Número de motor:	SA2Q MJ228008
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	JUS388	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2Q MJ228008	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L8MJ228008		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES
IMAGEN DEL NUMERO DE CHASIS ILEGIBLE POR CORROSIÓN AFECTA TRAMITE NO SE DA CONCEPTO,



analisisvehiculos@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
analisisvehiculos@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	**PLACA:**	**LQW130**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783023305	**ROMBO:**	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021075	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ303541	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L1PJ303541	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143757637
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	83907		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000	
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	33%
PINTURA	##################	50%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	######################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 ESTÁNDAR FUNCIONALES, GATO,LLANTA REPUESTO,KIT DE CARRETERA, A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, PERFORACIONES EN PLATÓN POR ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO, FOCOS DE OXIDACION PARTE BAJA, PLACAS FÍSICAS DETERIORADAS. EMPAQUES DE PUERTA REGULARES COJINERIA REGULAR MOTIVO DE RECHAZO PRESENTA FISURA EN PLATÓN, PIEZAS DE LATONERÍA CON REGULAR TERMINACIÓN., , PINTURA EN MAL ESTADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2315527

Fecha:	28/08/2026	No. Informe	3783023305
Placa:	LQW130	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	RANGER [S] [FL]
Modelo	2023
Nacionalidad	ARG
Color	GRIS
Cilindraje	2488

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	9

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
SA2Q PJ303541	****	8AFAR23L1PJ303541

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027846662

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LQW130	FORD	RANGER XLS	2023

CILINDRADA CC: 3.198 — COLOR: GRIS MAGNETICO — SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA — TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA — COMBUSTIBLE: DIESEL — CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: SA2Q PJ303541 — REG: N — VIN: 8AFAR23L1PJ303541

NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23L1PJ303541 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000717863 — DE: 1 — FECHA IMPORT.: 29/10/2022 — PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/11/2022	30/11/2022	******


ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA




LT07002145164

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

STICKER DE SERIE PLASTIFICADO, VER DETALLE ANEXO FOTO STICKER #17 Y FOTO PANORAMICO #18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

Nº 307552

Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3.

No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: LQW130 Vehiculo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
28/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQW130			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW130
Fecha Servicio:	28/08/2026 9:37:33 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW130
Fecha Servicio:	28/08/2026 9:37:33 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	PLACA:	LQW130

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783023305	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021075	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ303541	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L1PJ303541	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143757637
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	83907

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	MALO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 500619 **Fecha Expedición:** 28 / 8 / 2026 **Hora:** 1:27 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027846662	CAMIONETA	10027846662	LQW130
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/30/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L1PJ303541	8AFAR23L1PJ303541	SA2Q PJ303541	8AFAR23L1PJ303541
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XLS	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS MAGNETICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		812	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11885

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/18/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/17/2026	11/18/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/30/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199918479	11/29/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143757637		
Fecha de Expedicion:	28/08/2026	**Hora:**	11:04

Aspecto del Vehículo

Placa:	LQW130
Marca:	FORD
Línea:	RANGER
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	28/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AFAR23L1PJ303541
Número de Serie:	****
Número de motor:	SA2Q PJ303541
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	28/08/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LQW130	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2Q PJ303541	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L1PJ303541		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/09/2026	**PLACA:**	**LTO273**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123025740	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	DUSTER [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1333
COD. FASEC.	08006073	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	A452D014979	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9FBHJD203PM491416	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9FBHJD203PM491416	**ORDEN**	2143757762
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	81913		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 91.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 91.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	89%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##################################	92%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INOPERATIVO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL,EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES. SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. CUADRO DE INSTRUMENTOS TESTEA, BATERÍA EN MAL ESTADO. MOTIVO DE RECHAZO: VH EN ESTADO INOPERATIVO, NO SE DIAGNOSTICA SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, VEHICULO INOPERATIVO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
RC	OTROS E	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

10% 10%



10% 10%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** DUSTER [2]



3/09/2026



3/09/2026



3/09/2026



3/09/2026



3/09/2026



3/09/2026

COLSERAUTO

FECHA:	3/09/2026	No. Informe	3123025740
PLACA:	LTO273	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298641

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT
CLASE	CAMPERO
TIPO	DUSTER
MODELO	2023
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1333

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	5

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
A452D014979	9FBHJD203PM491416	9FBHJD203PM491416

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027965556

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LTO273	RENAULT	DUSTER	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P/S
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5


NUMERO DE MOTOR: A452D014979 — REG: N — VIN: 9FBHJD203PM491416
NUMERO DE SERIE: 9FBHJD203PM491416 — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FBHJD203PM491416 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACION: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003202204799
I/E: I
FECHA IMPORT: 19/11/2022
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 15/12/2022
FECHA EXP LIC TTO: 15/12/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA
LT06004864580


CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO DE STICKER SERIAL N.18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

COLSERAUTO Recibido Satélite 04 SEP 2026

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial. Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Chequeo control de Calidad

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 311194

Colserauto


No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: LTO 273 Placa: _____ Vehículo: R. DUSTER

SABANETA

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
03/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTO273			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/09/2026	PLACA:	LTO273

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123025740	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	DUSTER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08006073	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A452D014979	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHJD203PM491416	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9FBHJD203PM491416	ORDEN	2143757762
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	81913

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 91.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 91.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NA
Funcionamiento luces altas	NA
Funcionamiento luces medias	NA
Funcionamiento direccionales	NA
Funcionamiento luces freno	NA
Funcionamiento luces reversa	NA
Funcionamiento luces parqueadero	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	NA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 502013 **Fecha Expedición:** 4 / 9 / 2026 **Hora:** 9:13 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027965556	CAMIONETA	10027965556	LTO273
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	12/15/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9FBHJD203PM491416	9FBHJD203PM491416	A452D014979	9FBHJD203PM491416
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	RENAULT	DUSTER	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1333		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		494	1805.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
COLOMBIA			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/15/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2026	12/15/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/15/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200778542	12/15/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO273
Fecha Servicio:	3/09/2026 4:11:13 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO273
Fecha Servicio:	3/09/2026 4:11:13 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757762		
Fecha de Expedicion:	04/09/2026	**Hora:**	09:08

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTO273
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FBHJD203PM491416
Número de Serie:	9FBHJD203PM491416
Número de motor:	A452D014979
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	03/09/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	LTO273	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	A452D014979	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9FBHJD203PM491416	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9FBHJD203PM491416		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/09/2026	**PLACA:**	**POS838**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753025891	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2026
TIPO	DUSTER [2] [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1333
COD. FASEC.	08008022	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	A460D061486	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9FBHJD405TM249282	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9FBHJD405TM249282	**ORDEN**	2143757771
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	18959		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 109.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 109.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	53%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	######################################	95%
CHASIS	##################################	88%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. TAPIZADO ASIENTOS MANCHADOS. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: PANEL TRASERO, PISO BAÚL PRESENTAN ARREGLOS CON APLICACIÓN DE SOLDADURA NO APROPIADA., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO, PISO BAUL,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** DUSTER [2] [FL]



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307274

Fecha:	4/09/2026	No. Informe	3753025891
Placa:	POS838	Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

POS838

Datos

Marca	RENAULT
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	DUSTER (2) (FL)
Modelo	2026
Nacionalidad	COL
Color	BLANCO
Cilindraje	1333

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	4

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
A460D061486	9FBHJD405TM249282	9FBHJD405TM249282


Documentos





Concepto e Improntas


Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO-STIKER

Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER, VER FOTO #18.,

Firma _____

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 308738

Colserau


No. Serie

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: PES 838 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
04/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POS838			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/09/2026	PLACA:	POS838

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753025891	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2026
TIPO	DUSTER [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08008022	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A460D061486	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHJD405TM249282	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FBHJD405TM249282	ORDEN	2143757771
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	18959

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 109.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 109.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 502113 **Fecha Expedición:** 4 / 9 / 2026 **Hora:** 11:47 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034175030	CAMIONETA	10034175030	POS838
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/25/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9FBHJD405TM249282	9FBHJD405TM249282	A460D061486	9FBHJD405TM249282
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	RENAULT	DUSTER	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1333		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		497	1921.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/25/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/24/2027	4/25/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/25/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266197589	4/25/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266201163	4/25/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266124580	4/24/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POS838
Fecha Servicio:	4/09/2026 9:46:27 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POS838
Fecha Servicio:	4/09/2026 9:46:27 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13




Detalle 14




Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	04/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POS838	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	A460D061486	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9FBHJD405TM249282	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9FBHJD405TM249282		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757771		
Fecha de Expedicion:	04/09/2026	**Hora:**	11:16

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POS838
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FBHJD405TM249282
Número de Serie:	9FBHJD405TM249282
Número de motor:	A460D061486
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POW480	**Nro Orden:**	133871338	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0SG292810
Código Fasecolda:	01601341	**Kilometraje:**	30.014	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	67.700.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0SG292810	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	67.700.000	**Nro Motor:**	L4F251354162	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
83.00%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

PINTURA Y RAYONES: 71%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 71%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAL CENTRAL DERECHO PINTURA MANCHADA, PUERTA DELANTERA DERECHA PINTURA MANCHADA, ESTRIBO IZQUIERDO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPOTA PINTURA MANCHADA, PARAL PANORAMICO DERECHO PINTURA MANCHADA, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL CENTRAL DERECHO CUARTEADO, COSTADO DERECHO PINTURA MANCHADA, PUERTA TRASERA DERECHA PINTURA MANCHADA, PARAL CENTRAL IZQUIERDO MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, PARAL PANORAMICO DERECHO CUARTEADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO PINTURA MANCHADA, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, PARAL CENTRAL IZQUIERDO BIEN REPARADO POR REMOCIÓN, ESTRIBO IZQUIERDO REMOVIDO, COSTADO IZQUIERDO BIEN REPARADO POR REMOCIÓN, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPARADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRE, CAPÓ CUARTEADO, CAPOTA CUARTEADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO BIEN REPARADO POR REMOCIÓN, PARAGOLPES TRASERO GOLPE LEVE , GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POW480	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	07-SEP-2026	133871338

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2025	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	67700000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601341	482025000762395	2025/07/17			67700000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/07/29	2030/07/31		PARTICULAR	L4F251354162

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0SG292810	9BGEB69K0SG292810	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/07	REVISION COMPLETA RENTING	30014	X									X	

OBSERVACIONES — REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN
FALTA TAPA DE DEPÓSITO LIMPIAPARABRISAS., SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , LEVE PRESENCIA DE ACEITE POR TAPÓN DE CÁRTER., 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA, SOH 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT MT 1000CC T 4P 6AB	POW480	30014	2025



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/07


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/07/29
Tecnicomecánica	2030/07/31

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	RAYADO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

FALTA TAPA DE DEPÓSITO LIMPIAPARABRISAS.

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	MANCHADO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	NO TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	PINTURA MANCHADA
PARAL CENTRAL DERECHO	PINTURA MANCHADA
PARAL CENTRAL DERECHO	CUARTEADO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	PINTURA MANCHADA
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	PINTURA MANCHADA
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	REMOVIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
PUERTA DELANTERA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRE
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	CUARTEADO
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	CUARTEADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO	CUARTEADO
PARAL PANORAMICO	PINTURA MANCHADA
PARAL PANORAMICO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
PARAL PANORAMICO	PINTURA MANCHADA
PARAL PANORAMICO	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	GOLPE LEVE

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO
STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	RAYADO

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

LEVE PRESENCIA DE ACEITE POR TAPÓN DE CÁRTER.

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/09/07	REVISION COMPLETA RENTING	30014	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/07/29, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:8/9/2026, 11:16:10 a. m. Nro: 399844

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POW480

Información del vehículo

Fecha matrícula: 31/7/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 17/07/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 30/7/2026
Fecha Vencimiento: 29/7/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POW480

IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN




sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POW480

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/09/2026	**PLACA:**	**IUQ008**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753030513	**ROMBO:**	20
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2016
TIPO	GRAND i10	**CARROCERIA**	AUTO 5P
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1248
COD. FASEC.	03201326	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAFM585692	**NACIONALIDAD**	IND
No. CHASIS	MALA851CAGM246601	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	MALA851CAGM246601	**ORDEN**	2143757993
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	77135		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 41.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 41.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	41%
PINTURA	##########	60%
VIDRIOS	##########	88%
CHASIS	######	16%
TAPICERIA	##########	85%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESPEJOS RETROVISORES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- BASES INFERIOR TRAVIESA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION: LIMPIAR CORROSION







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, NO PORTA KIT DE CARRETERA, LLANTA DE REPUESTO. A/C Y BOTONES TIMÓN NO FUNCIONAN.TAPA BAÚL NO ABRE.FAROLAS OPACAS. PRESENTA APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. MOTIVO DE RECHAZO: CORROSIÓN EN CUNA MOTOR,TIJERAS,TRAVIESA,BASES TRAVIESA, PUNTAS DE CHASIS DEL/TRAS,TREN TRASERO,ESTRIBOS(PRESENTAN GOLPES) Y COSTADO IZQ., , PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, ESPEJOS RETROVISORES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, BASES INFERIOR TRAVIESA, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO CD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
TWITER	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** GRAND i10



17/09/2026



17/09/2026



17/09/2026



17/09/2026



17/09/2026



17/09/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2266774

IUQ008

FECHA:		No. Informe
PLACA:	17/09/2026	Ciudad 3753030513

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

RENTING COLOMBIA SAS BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	HYUNDAI
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	GRAND I10
MODELO	2016
NACIONALIDAD	IND
COLOR	
CILINDRAJE	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	20

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1248		

DOCUMENTOS


G4LAFM585692 MALA851CAGM246601 MALA851CAGM246601





CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto Sticker

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

VER DETALLE FOTO STICKER, VER FOTO #16.,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-6 **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (6 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 1 / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **C** 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Lib

Registro de improntas

Nº 314768


GO - FO - 041
Versión 3

Colserauto

No. Serie

Tolo Steeler

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro de cargo de: _____ Placa IUQ 008 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
17/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
IUQ008			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/09/2026	PLACA:	IUQ008

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753030513	ROMBO:	20
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	GRAND i10	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1248
COD. FASEC.	03201326	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4LAFM585692	NACIONALIDAD	IND
No. CHASIS	MALA851CAGM246601	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	MALA851CAGM246601	ORDEN	2143757993
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	77135

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 41.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 41.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 504913 **Fecha Expedición:** 17 / 9 / 2026 **Hora:** 3:41 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038100498	AUTOMOVIL	10038100498	IUQ008
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	12/17/2015	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
MALA851CAGM246601	MALA851CAGM246601	G4LAFM585692	MALA851CAGM246601
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	HYUNDAI	I10	2016
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA	1248		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1430.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	1/8/2026	1/8/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	10/16/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/15/2026	10/16/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/6/2026	
JOSE FELIPE OVIEDO MACEA	C	10930881	12/17/2015	10/21/2022
CARLOS ANDRES SALCEDO MARTINEZ	C	1047396001	12/9/2022	3/6/2026
COM AUTOMOTRIZ S.A	N	830045752	10/21/2022	12/9/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
289139370	3/6/2026		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284761892	1/8/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276539114	9/17/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
272577586	7/24/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215965405	8/14/2023		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200863195	12/15/2022		AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200445189	12/9/2022		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200396152	12/7/2022		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
197538213	10/21/2022		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
197194093	10/14/2022		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
165486010	12/9/2021		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

88164280	8/17/2016		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
78252424	12/16/2015		STRIA MCPAL TTEyTTO MONTER

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	IUQ008
Fecha Servicio:	17/09/2026 10:20:49 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	IUQ008
Fecha Servicio:	17/09/2026 10:20:49 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	17/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	IUQ008	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2016	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	G4LAFM585692	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	MALA851CAGM246601	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	MALA851CAGM246601		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757993		
Fecha de Expedicion:	17/09/2026	**Hora:**	10:57

Aspecto del Vehículo	
Placa:	IUQ008
Marca:	HYUNDAI
Línea:	GRAND i10
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1248
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	MALA851CAGM246601
Número de Serie:	MALA851CAGM246601
Número de motor:	G4LAFM585692
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	**PLACA:**	**UBP628**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123028984	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2015
TIPO	GOLF [7]	**CARROCERIA**	AUTO 5P
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	09201192	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	CWV008259	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3VWD96AU2FM031118	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	3VWD96AU2FM031118	**ORDEN**	2143757924
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120351		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	CALI	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 46.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 46.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########################	65%
PINTURA	#######################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	#######################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESPEJOS RETROVISORES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES. BASE RETROVISOR IZQUIERDO MALO, TAPICERIA ROTA, PARLANTES DELANTEROS MALOS. SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. MOTIVO RECHAZO: ACABADOS REGULARES EN LATONERIA Y PINTURA, ESTRIBOS CON ACABADOS REGULARES. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESPEJOS RETROVISORES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
●	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	●	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO	OTROS	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** GOLF [7]



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026

COLSERAUTO

FECHA:	~~12/09/2026~~	*No. Informe*	~~3123028984~~
PLACA:	UBP628	*Ciudad*	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298454

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	GOLF [7]
MODELO	2015
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	1598

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	12

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
CWV008259	3VWD96AU2FM031118	3VWD96AU2FM031118

DOCUMENTOS


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038587774


PLACA UBP628	MARCA VOLKSWAGEN	LÍNEA GOLF	MODELO 2015
CILINDRADA CC 1.598	COLOR PLATA REFLEX METALICO		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO AUTOMOVIL	TIPO CARROCERÍA HATCH BACK	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 5

NÚMERO DE MOTOR CWV008259 — REG N — VIN 3VWD96AU2FM031118
NÚMERO DE SERIE 3VWD96AU2FM031118 — REG N — NÚMERO DE CHASIS 3VWD96AU2FM031118 — REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD ****** — BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 110
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192014000112131 — VR I — FECHA IMPORT. 11/10/2014 — PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 30/10/2014 — FECHA EXP. LIC TTO. 29/04/2026 — FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA MCPAL TTO CALI
LT07004963119

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO STICKER SERIAL N. 17 VER FOTO PANORAMICO N.18,

COLSERAUTO
Rentado Dpto 3 FR

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

15 SEP 2026

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Satélite Eficaces

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:**

Chequeo control de Calidad


Registro de improntas


Nº 309330

Colserauto


GO - FO - 041
Versión 3.

No. Serie






No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: UBP 628 Placa _____ Vehículo: Volkswagen Saki

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
UBP628			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	PLACA:	UBP628

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123028984	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2015
TIPO	GOLF [7]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	09201192	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CWV008259	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3VWD96AU2FM031118	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3VWD96AU2FM031118	ORDEN	2143757924
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	120351

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 46.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 46.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	MALO
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503857 **Fecha Expedición:** 13 / 9 / 2026 **Hora:** 4:50 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038687774	AUTOMOVIL	10038687774	UBP628
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	10/30/2014	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3VWD96AU2FM031118	3VWD96AU2FM031118	CWV008259	3VWD96AU2FM031118
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	GOL	2015
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA REFLEX METALICO	1598		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1277.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11082

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST	3/14/2026	3/14/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/24/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/23/2027	7/24/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/29/2026	
EUROCAR S.A.S	N	890320141	10/30/2014	8/18/2015
GEIGY ANDREA GONGORA SANTANA	C	1144070899	12/4/2021	4/29/2026
NORBERTO CHAGUENDO IPIA	C	76331015	8/18/2015	8/21/2015
GERARDO ANDRES BARREDA RAMIREZ	C	76331019	8/21/2015	6/13/2016
DANIEL RODRIGO GONZALEZ POSADA	C	14623826	11/12/2021	12/4/2021
LILIANA POSADA GRILLO	C	31276549	6/13/2016	8/11/2021
MARIA GLORIZ DIAZ VALENCIA	C	66746514	8/11/2021	11/12/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
292826860	4/28/2026		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
289794425	3/14/2026		ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
60263866	10/30/2014		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
73230471	8/21/2015		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
73120968	8/19/2015		STRIA MCPAL TTO CALI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
73076209	8/18/2015		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
85496132	6/13/2016		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
163965145	11/11/2021		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
165224918	12/4/2021		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
166605383	12/27/2021		CENTRO NACIONAL DE DIAGNOS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

148693875	12/18/2020		CDA MOTOR CENTER

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158966365	8/10/2021		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
204252065	2/7/2023		CDA DE CALI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228955549	1/31/2024		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
229567023	2/7/2024		CDA REVIMAX LA NOVENA SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
269923160	6/19/2025		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**UBP628**
Fecha Servicio:	**12/09/2026 11:46:42 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	UBP628
Fecha Servicio:	12/09/2026 11:46:42 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143757924		
Fecha de Expedicion:	13/09/2026	**Hora:**	04:49

Aspecto del Vehículo

Placa:	UBP628
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	GOLF [7]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	12/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3VWD96AU2FM031118
Número de Serie:	3VWD96AU2FM031118
Número de motor:	CWV008259
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2015

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	12/09/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	UBP628	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2015	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CWV008259	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	3VWD96AU2FM031118	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	3VWD96AU2FM031118		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LLW483	**Nro Orden:**	133911567	**Nro Serie:**	93-Y9SR333PJ293280
Código Fasecolda:	08021011	**Kilometraje:**	76.324	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	104.100.000	**Nro Chasis:**	93-Y9SR333PJ293280	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	104.100.000	**Nro Motor:**	H5HA460D043330	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
91.00%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 91%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PARAGOLPES TRASERO FISURADO, PANORAMICO DELANTERO ROTO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS, PANORAMICO DELANTERO ROTO.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LLW483	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	21-SEP-2026	133911567

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
RENAULT DUSTER OROCH [INTENS OUTSIDER	2023	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	104100000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08021011	482022000512986	2022/08/10			104100000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/09/05	2027/09/06		PARTICULAR	H5HA460D043330

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
93Y9SR333PJ293280	93Y9SR333PJ293280	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/21	REVISION COMPLETA RENTING	76324	X	X								X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

CARPA ROTO,BOCEL SUPERIORCOMPUERTA DESCUADRADO,PARA SOL IZQUIERDO REGULAR ,
FUGA DE COMBUSTIBLE ,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ,
2 LLAVES FUNCIONALES,
BATERÍA 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
X	X								X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
RENAULT DUSTER OROCH [INTENS OUTSIDER	LLW483	76324	2023



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/21


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/09/05
Tecnicomecánica	2027/09/06

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

FUGA DE COMBUSTIBLE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	RAYADO
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	ROTO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	FISURADO
CAPOTA	SUMIDO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
COMPUERTA	SUMIDO
COMPUERTA	RAYADO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	RAYADO
STOP IZQUIERDO	RAYADO

Detalle	Estado
VIDRIO COMPUERTA	NO TIENE
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

CARPA ROTO,BOCEL SUPERIORCOMPUERTA DESCUADRADO,PARA SOL IZQUIERDO REGULAR

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

- Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.
- Encendido adecuado del motor.
- Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	4
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	8
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	8

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	PROPIETARIO
2026/09/21	REVISION COMPLETA RENTING	76324	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/09/05, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:22/9/2026, 9:12:17 a. m. Nro: 250211

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LLW483

Información del vehículo

Fecha matrícula: 6/9/2022
Modelo: 2023
Fecha de importación: 10/08/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 6/9/2026
Fecha Vencimiento: 5/9/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LLW483

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN






sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: JLW983

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/09/2026	**PLACA:**	**PWO970**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753032120	**ROMBO:**	56
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX [3]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*252104976*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118548	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118548	**ORDEN**	2143758045
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	21391		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	46%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	######################################	95%
CHASIS	#####################################	90%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	###	100%
IDENTIFICACION	###	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO,1 LLAVE DE APERTURA/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADOS MANCHADOS. PANEL TRASERO UNIÓN PUNTA CHASIS TRASERA DERECHA CON DESGRAFE. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: PANEL TRASERO PRESENTAN GOLPE., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [3]



22/09/2026



22/09/2026



22/09/2026



22/09/2026



22/09/2026



22/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307412

Fecha:	22/09/2026	No. Informe	3753032120
Placa:	PWO970	Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

PWO 970

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	CHEVROLET
Tipo	AUTOMOVIL
Modelo	ONIX [3]
Nacionalidad	2026
Color	MEX
Cilindraje	GRIS
	1.000

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA SAS
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	56

No. Motor	No. Serie	No. Chasis
L4F*252104976*	9BGEB69K0TG118548	9BGEB69K0TG118548

Documentos





Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

FOTO- STICKER

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

VER DETALLE FOTO STICKER, FOTO PANORAMICO, VER FOTO #17 #18.,

Firma _____

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 048 - **Barranquilla Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarquí / Cel. 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Livianos y Pesados**: Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 4738 - **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados**: Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas


GO - FO - 041
Versión 3

Colserauto

No. Serie FOTO STICKER

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de _____ Placa PWO 970 Vehículo _____

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
23/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWO970			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/09/2026	PLACA:	PWO970

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753032120	ROMBO:	56
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX [3]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*252104976*	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118548	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118548	ORDEN	2143758045
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	21391

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	REGULAR *
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 506012 **Fecha Expedición:** 23 / 9 / 2026 **Hora:** 10:21 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036827917	AUTOMOVIL	10036827917	PWO970
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/4/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG118548	9BGEB69K0TG118548	L4F*252104976*	9BGEB69K0TG118548
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS DRAGO	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	10/31/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/30/2026	10/31/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/4/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279784917	11/4/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279336560	10/28/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWO970
Fecha Servicio:	22/09/2026 11:47:38 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1


Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWO970
Fecha Servicio:	22/09/2026 11:47:38 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	22/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	PWO970	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F*252104976*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG118548	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG118548		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758045		
Fecha de Expedicion:	22/09/2026	**Hora:**	02:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PWO970
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG118548
Número de Serie:	9BGEB69K0TG118548
Número de motor:	L4F*252104976*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PKK267	**Nro Orden:**	133912131	**Nro Serie:**	8-ANBD33F3TL224460
Código Fasecolda:	06421095	**Kilometraje:**	38.558	**Combustible:**	Diesel
Valor Fasecolda:	189.700.000	**Nro Chasis:**	8-ANBD33F3TL224460	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	189.700.000	**Nro Motor:**	YS23E280C067063	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
98.00%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 100%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

Resumen de Observaciones

Condiciones de Asegurabilidad:

TESTIGOS DE CONTROL DE TRACCIÓN Y 4X4 ENCENDIDOS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PKK267	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	29-SEP-2026	133912131

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
NISSAN FRONTIER [4] XE EURO VI	2026	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	189700000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
06421095	482025000556140	2025/04/10			189700000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/05/08	2030/05/11		PARTICULAR	YS23E280C067063

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
8ANBD33F3TL224460	8ANBD33F3TL224460	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/29	REVISION COMPLETA RENTING	38558	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
TESTIGOS DE CONTROL DE TRACCIÓN Y 4X4 ENCENDIDOS., PERFORACIONES NO ORIGINALES EN PISO BAÚL , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES FUNCIONALES, BATERÍA 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
NISSAN FRONTIER [4] XE EURO VI MT 2300CC	PKK267	38558	2026



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/29


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/05/08
Tecnicomecánica	2030/05/11

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	OBSERVACIÓN
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

PERFORACIONES NO ORIGINALES EN PISO BAÚL

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	NO TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	SUMIDO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
CAPOTA	BUENO
COMPUERTA	SUMIDO
COMPUERTA	RAYADO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	RAYADO
VIDRIO COMPUERTA	NO TIENE
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO

Detalle	Estado
PANEL TRASERO CABINA	RAYADO

Observaciones especiales o recomendaciones

TESTIGOS DE CONTROL DE TRACCIÓN Y 4X4 ENCENDIDOS.

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.




Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6

Detalle	Estado
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/09/29	REVISION COMPLETA RENTING	38558	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/05/08, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:30/9/2026, 12:27:17 p. m. Nro: 266889

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PKK267

Información del vehículo

Fecha matrícula: 11/5/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 10/04/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 9/5/2026
Fecha Vencimiento: 8/5/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PKK267

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PRK 267

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	**PLACA:**	**KVW218**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783035261	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	SCANIA	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	REMOLCADOR	**MODELO**	2022
TIPO	G410	**CARROCERIA**	PANEL CAMAROTE
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	12740
COD. FASEC.	08122010	**COMBUSTIBLE**	GAS
No. MOTOR	OC13 101 L01 7304532	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BSG6X400N3999844	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BSG6X400N3999844	**ORDEN**	2143758166
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	344352	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 515.200.000	
V/R COLSERAUTO	$ 515.200.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	97%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	#####################################	100%
CHASIS	###################	55%
TAPICERIA	###############################	85%
FUGAS FLUIDOS	##################################	95%
IDENTIFICACION	#####################################	100%


0% 60% 90% 100%


Deficiente	Aceptable	Optimo

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE FUNCIONAL, 1 LLAVE NO FUNCIONAL, LLANTA REPUESTO, GATO, KIT DE CARRETERA.SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, EMPAQUES DE PARALES, PASO RUEDAS, REPOSAPIÉS ESTRIBO DER ROTOS, EXPLORADORA IZQ Y PROTECTOR CILINDROS DE GAS FISURADO, NO PRESENTA TAPA BOCEL FAROLAS, POSAPIES TRASEROS DESMONTADOS, MOTIVO DE RECHAZO; TRAVIESA TRASERA CON GOLPE MEDIO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE TRANSMISION, TESTIGO CHECK ENGINE, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

FOTOS VEHICULO

MARCA SCANIA **CLASE** REMOLCADOR **TIPO** G410



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026

FOTOS VEHICULO



1/10/2026



1/10/2026




1/10/2026

ALINEACION FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 80% 80% 40% 40% 40% 40%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Colserauto

Informe Técnico 2320044

Fecha:	1/10/2026	No. Informe	3783035261
Placa:	KVW218	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	SCANIA
Clase	REMOLCADOR
Tipo	G410
Modelo	2022
Nacionalidad	BRA
Color	BLANCO
Cilindraje	12740

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	12

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
OC13 101 L01 7304532	9BSG6X400N3999844	9BSG6X400N3999844

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024784563

PLACA: KVW218	MARCA: SCANIA	LÍNEA: G410	MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 12.740	COLOR: BLANCO MARFIL	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: TRACTOCAMION	TIPO CARROCERÍA: SRS	COMBUSTIBLE: GNV	CAPACIDAD Kg/PSJ

NÚMERO DE MOTOR: OC13 101 L01 7304532 — REG: N — VIN: 9BSG6X400N3999844
NÚMERO DE SERIE: 9BSG6X400N3999844 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BSG6X400N3999844 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 410
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032021001266751
NÚ: I
FECHA IMPORT.: 21/ 0/2021
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 15/12/2021
FECHA EXP. LIC. TTO.: 15/12/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO BELLO

LT06003990946

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

VER DETALLE FOTO STICKER #17 Y FOTO PANORAMICO #18,,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Colserauto

No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: KVL [illegible] Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KVW218	DAÑOS MENOR CUANTIA	10/01/2023	$ 31.171.940
	DAÑOS MENOR CUANTIA	19/06/2022	$ 4.855.698

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KVW218
Fecha Servicio:	1/10/2026 8:35:49 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KVW218
Fecha Servicio:	1/10/2026 8:35:49 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	PLACA:	KVW218

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783035261	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SCANIA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	REMOLCADOR	MODELO	2022
TIPO	G410	CARROCERIA	PANEL CAMAROTE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	12740
COD. FASEC.	08122010	COMBUSTIBLE	GAS
No. MOTOR	OC13 101 L01 7304532	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BSG6X400N3999844	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BSG6X400N3999844	ORDEN	2143758166
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	344352

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 515.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 515.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NA
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	NA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 507732 **Fecha Expedición:** 1 10 2026 **Hora:** 9:29 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10024784563	TRACTOCAMION	10024784563	KVW218
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	12/15/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BSG6X400N3999844	9BSG6X400N3999844	OC13 101 L01 7304532	9BSG6X400N3999844
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
TRACTOCAMION - CARGA	SCANIA	G410	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO MARFIL	12740		3
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	52000.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		637

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	1/24/2026	1/24/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/15/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/14/2026	12/15/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/15/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
260009563	1/30/2025		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
165802102	12/14/2021		STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
224013766	12/5/2023		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
285977405	1/24/2026		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758166		
Fecha de Expedicion:	01/10/2026	**Hora:**	08:41

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KVW218
Marca:	SCANIA
Línea:	G410
Clase:	REMOLCADOR
Tipo Carroceria:	PANEL CAMAROTE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	12740
Tipo Combustible:	GAS

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/10/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BSG6X400N3999844
Número de Serie:	9BSG6X400N3999844
Número de motor:	OC13 101 L01 7304532
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/10/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	KVW218	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SCANIA	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	OC13 101 L01 7304532	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BSG6X400N3999844	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BSG6X400N3999844		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/09/2026	**PLACA:**	**KPP125**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753034925	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2021
TIPO	VAN N300	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1206
COD. FASEC.	01607012	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	LAQ*UM10820494*	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LZWCCAGA1ME020479	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LZWCCAGA1ME020479	**ORDEN**	2143758154
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	107833		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 54.300.000		
V/R COLSERAUTO	$ 54.300.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############	37%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/CHIP, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERA COMPLETO, LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. TAPIZADO SILLA MANCHADO. MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA DE PUERTAS DELANTERAS. SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS.LIMITACIÓN PARTE BAJA POR PROTECTOR.LOGO TRASERO INCOMPLETO.MOTIVO DE RECHAZO:CORROSIÓN EN COSTADOS,GUARDAFANGO DERECHO,ESTRIBOS, GUARDAPOLVOS METÁLICOS TRASEROS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ◉ OPCIONAL | ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	◉	✗	✗	✗	✓	✗	✗	◉	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO CD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** VAN N300



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307488

Fecha:		No Informe	
Placa:	30/09/2026	Ciudad	3753034925

KPP125

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

KPP 125

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	CAMIONETA REPAR
Tipo	VAN N300
Modelo	2021
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	4

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
LAQ*UM10820494*	LZWCCAGA1ME020479	LZWCCAGA1ME020479

Documentos


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023280082
PLACA KPP125 | MARCA CHEVROLET | LÍNEA N300 | MODELO 2021
CILINDRADA CC 1.206 | COLOR BLANCO CUMBRE | SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERIA PANEL | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 550
NÚMERO DE MOTOR LAQ*UM10820494* | RES N | VIN LZWCCAGA1ME020479
NÚMERO DE SERIE LZWCCAGA1ME020479 | RES N | NÚMERO DE CHASIS LZWCCAGA1ME020479 | RES N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 81
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352021000145489
NÚMERO DE SERIE | FECHA IMPORT. 12/04/2021 | PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 30/08/2021 | FECHA EXP. LIC. TTO 30/08/2021 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEYTTO BELLO
LT06003747187

Concepto e Impronta

Motor	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	 LAQ*UM10820494*
Serial	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	Foto Sticker
Chasis	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	 *LZWCCAGA1ME020479*

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER, FOTO PANORAMICO, VER FOTO #18 #19.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KPP125	DAÑOS MENOR CUANTIA	13/12/2024	$ 1.116.783
	DAÑOS MENOR CUANTIA	10/10/2024	$ 7.698.923
	DAÑOS MENOR CUANTIA	26/06/2023	$ 1.881.415

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 313387

Colserauto

No. Serie

Foto sticker

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro de cargo de: _____ Placa: KPP125 Vehículo: _____

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/09/2026	PLACA:	KPP125

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753034925	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2021
TIPO	VAN N300	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1206
COD. FASEC.	01607012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	LAQ*UM10820494*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LZWCCAGA1ME020479	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LZWCCAGA1ME020479	ORDEN	2143758154
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	107833

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 54.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 54.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 507664 **Fecha Expedición:** 30 / 9 / 2026 **Hora:** 3:59 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10023280082	CAMIONETA	10023280082	KPP125
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	6/30/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LZWCCAGA1ME020479	LZWCCAGA1ME020479	LAQ*UM10820494*	LZWCCAGA1ME020479
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	CHEVROLET	N300	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO CUMBRE	1206		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		550	1850.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		15352

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	6/10/2026	6/10/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/30/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/29/2027	6/30/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/30/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
269742927	6/17/2025		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
295643887	6/10/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
156418010	6/30/2021		STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
212353148	6/26/2023		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
240213596	6/25/2024		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KPP125
Fecha Servicio:	30/09/2026 10:21:42 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KPP125
Fecha Servicio:	30/09/2026 10:21:42 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758154		
Fecha de Expedicion:	30/09/2026	**Hora:**	11:41

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KPP125
Marca:	CHEVROLET
Línea:	VAN N300
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1206
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	30/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LZWCCAGA1ME020479
Número de Serie:	LZWCCAGA1ME020479
Número de motor:	LAQ*UM10820494*
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	30/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	KPP125	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	LAQ*UM10820494*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LZWCCAGA1ME020479	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LZWCCAGA1ME020479		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	**PLACA:**	**NZS985**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753035441	**ROMBO:**	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02XSJ442766	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01EXSJ442766	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8AFBR01EXSJ442766	**ORDEN**	2143758180
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61431		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 175.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 175.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	57%
PINTURA	##########	90%
VIDRIOS	##########	80%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	91%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERA COMPLETO, LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL,PERFORACIÓN EN PLATÓN POR ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO. FILTRACIÓN EN FAROLA DERECHA. PANORÁMICO PICADO CON INICIO DE FISURA.LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA. MOTIVO DE RECHAZO: PISO PLATÓN PRESENTA ROTURA. CORREGIR FUGA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, UNIDAD DELANTERA DERECHA, FUGA ACEITE MOTOR, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANORAMICO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026

Colserauto

Informe Técnico 2314026

Fecha:	1/10/2026	No Informe	3753035441
Placa:	NZS985	Cliente	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

NZS985

Datos

Marca	FORD
Clase	PICKUP DOBLE CAB
Tipo	RANGER [5]
Modelo	2025
Nacionalidad	ARG
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	13

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
P02XSJ442766	8AFBR01EXSJ442766	8AFBR01EXSJ442766

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033734503

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NZS985	FORD	RANGER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.996	BLANCO ARTICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPS-J
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5


NÚMERO DE MOTOR: P02X SJ442766 — REG: N — VIN: 8AFBR01EXSJ442766
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01EXSJ442766 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 168
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 432025000019370
IE
FECHA IMPORT.: 13/01/2025
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 21/01/2025
FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/01/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT10000263558

Concepto e Impresiones


Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Foto-panoramico

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO PANORAMICO, VER FOTO #18.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel 313 395 476 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel 320 232 4022

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 315882

Colserauto


No. Serie Foto- panoramico


No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa NZS 98J Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NZS985			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	PLACA:	NZS985

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753035441	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02XSJ442766	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01EXSJ442766	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AFBR01EXSJ442766	ORDEN	2143758180
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	61431

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 175.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 175.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 507940 **Fecha Expedición:** 1 10 2026 **Hora:** 3:48 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033734503	CAMIONETA	10033734503	NZS985
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	1/21/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01EXSJ442766	8AFBR01EXSJ442766	P02X SJ442766	8AFBR01EXSJ442766
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/21/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2027	1/21/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/21/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259227570	1/20/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZS985
Fecha Servicio:	1/10/2026 10:57:21 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZS985
Fecha Servicio:	1/10/2026 10:57:21 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/10/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	NZS985	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02XSJ442766	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFBR01EXSJ442766	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01EXSJ442766		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758180		
Fecha de Expedicion:	01/10/2026	**Hora:**	02:47

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NZS985
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/10/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01EXSJ442766
Número de Serie:	8AFBR01EXSJ442766
Número de motor:	P02XSJ442766
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	29/09/2026	**PLACA:**	**PJL089**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753034551	**ROMBO:**	42
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2025
TIPO	CRETA	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1497
COD. FASEC.	03206136	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4FLRV802791	**NACIONALIDAD**	KOR
No. CHASIS	9BHPB81DESP170017	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BHPB81DESP170017	**ORDEN**	2143758145
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	44562		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 92.500.000		
V/R COLSERAUTO	$ 92.500.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	45%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. DESCUADRE EN GUARDAFANGO Y PUERTA DELANTERA LADO DERECHO. TAPIZADOS MANCHADOS. CAUCHO DE MARCO PUERTA TRASERA DERECHA FUERA DE POSICIÓN. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: MÚLTIPLES GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



70% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** CRETA



29/09/2026



29/09/2026



29/09/2026



29/09/2026



29/09/2026



29/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307469

Fecha:	29/09/2026	No Informe	
Placa:	PJL089	Cue	3753034551

SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

PJL089

Datos

Marca	HYUNDAI
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	CRETA
Modelo	2025
Nacionalidad	KOR
Color	BLANCO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	42

No. Victor	No. Serie	No. Chasis
G4FLRV802791	9BHPB81DESP170017	9BHPB81DESP170017

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033697716

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PJL089	HYUNDAI	CRETA	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.497	BLANCO ATLAS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ.
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5


NÚMERO DE MOTOR: G4FLRV802791 — REG: N — VIN: 9BHPB81DESP170017
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BHPB81DESP170017 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 121
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352024000552273
VE
FECHA IMPORT: 26/10/2024
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 15/01/2025
FECHA EXP. LIC. TTO.: 15/01/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT07003694597

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

No - aplica

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

N/A NUMERO DE SERIAL.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de Improntas

Nº 299767

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie No- Aplica

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro a cargo de: _____ **Placa:** PJL089 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
29/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PJL089			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	29/09/2026	PLACA:	PJL089

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753034551	ROMBO:	42
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	CRETA	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1497
COD. FASEC.	03206136	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FLRV802791	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	9BHPB81DESP170017	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BHPB81DESP170017	ORDEN	2143758145
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	44562

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 92.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 92.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 507330 **Fecha Expedición:** 29 / 9 / 2026 **Hora:** 1:40 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033697716	CAMIONETA	10033697716	PJL089
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	1/15/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BHPB81DESP170017	9BHPB81DESP170017	G4FLRV802791	9BHPB81DESP170017
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	HYUNDAI	CRETA	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ATLAS	1497		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1700.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		16709

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/15/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/14/2027	1/15/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/15/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
258863900	1/15/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PJL089
Fecha Servicio:	29/09/2026 11:29:52 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PJL089
Fecha Servicio:	29/09/2026 11:29:52 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	29/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	PJL089	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	G4FLRV802791	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BHPB81DESP170017	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BHPB81DESP170017		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758145		
Fecha de Expedicion:	29/09/2026	**Hora:**	12:09

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PJL089
Marca:	HYUNDAI
Línea:	CRETA
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1497
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	29/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BHPB81DESP170017
Número de Serie:	9BHPB81DESP170017
Número de motor:	G4FLRV802791
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/11/2025	**PLACA:**	**KOQ283**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252904028	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	GLE 450	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2999
COD. FASEC.	05806073	**COMBUSTIBLE**	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030352154	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	W1N1671591A519868	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143753310
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	64862		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	81101779	**Edad:**
DIRECCION	VIA 40 CON 72	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3133954716
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 292.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 292.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	98%
PINTURA	##########	85%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE DIFERENCIAL: CORREGIR FUGA







Observaciones: AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL, BASE ESPEJO CENTRAL ROTO, PANORÁMICO DELANTERO REEMPLAZADO, PROTECTORES INFERIORES LIMITAN INSPECCIÓN VISUAL PARTE BAJA, VH PRESENTA FUGA POR DIFERENCIAL TRASERO. 2 LLAVES CONTROL 1 NO FUNCIONAL,KIT DESPINCHE OK, COMPRESOR OK,KIT OK,EXTINTOR OK.TESTIGO DE COMBUSTIBLE ACTIVO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, FUGA ACEITE DIFERENCIAL,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	FRENO DE MANO	RUEDAS TRASERAS








(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 50%



50% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** GLE 450



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025



10/11/2025

COLSERAUTO

2242612

INFORME TÉCNICO

FECHA:	No. Informe
10/11/2025	3252904028
PLACA: KOQ283	Ciudad

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

SATELITE RENTING CALDAS

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	MERCEDES BENZ	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA
MODELO	CAMIONETA PASAJ.	TELÉFONO	81101779
NACIONALIDAD	GLE 450		VIA 40 CON 72
COLOR	2022		3133954716
CILINDRAJE	ALE	Rombo	5
	BLANCO		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

25693030352154 **** W1N1671591A519868



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024095306

KOQ283	MERCEDES BENZ	GLE 450 4MATIC	2022
2999	BLANCO POLAR		PARTICULAR
CAMIONETA	WAGON	GASOELEC	7
25693030352154		N W1N1671591A519868	
		N W1N1671591A519868	N
BANCOLOMBIA S.A.		NIT 890903938	




362
18/09/2021 I 17/09/2021 5
29/09/2021 29/09/2021 *****
STRIA TOYTTE MCPAL SABANETA
LT06004080211

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR
- [ ] Original
- [ ] Regrabado
- [ ] Grabado



SERIAL
- [ ] Original
- [ ] Regrabado
- [ ] Grabado



CHASIS
- [ ] Original
- [ ] Regrabado
- [ ] Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. MORFOLOGIA DEL NUMERO DE MOTOR NO PERMITE SACAR IMPRONTA LEGIBLE.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Bogotá Morato: [illegible]

Registro de Improntas

282096

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.


No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

10/11/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KOQ283	DAÑOS MENOR CUANTIA	02/08/2022	$ 212.579.995

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/11/2025	PLACA:	KOQ283

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252904028	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	GLE 450	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2999
COD. FASEC.	05806073	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030352154	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N1671591A519868	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143753310
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	64862

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 292.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 292.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA SIN GOTEO
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 436467 **Fecha Expedición:** 10 11 2025 **Hora:** 12:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10024095306	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE	KOQ283
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	9/29/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	W1N1671591A519868	25693030352154	W1N1671591A519868
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	MERCEDES BENZ	GLE 450 4MATIC	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO POLAR	2999	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	7		3000
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1503	360527578	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	188

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	9/4/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/28/2026	9/29/2025	3440421300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	9/12/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/28/2025	9/29/2024	3289957900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/4/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/28/2024	9/29/2023	35922902

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	8/12/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/28/2023	9/29/2022	29326405

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/28/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/28/2022	9/29/2021	27383902

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	9/29/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
161591059	9/29/2021	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**KOQ283**
Fecha Servicio:	**10/11/2025 11:08:43 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KOQ283
Fecha Servicio:	10/11/2025 11:08:43 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753310		
Fecha de Expedicion:	10/11/2025	**Hora:**	11:12

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KOQ283
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLE 450
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2999
Tipo Combustible:	HÍBRIDO

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	10/11/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	W1N1671591A519868
Número de Serie:	****
Número de motor:	25693030352154
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	10/11/2025	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	KOQ283	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MERCEDES BENZ	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81101779
N° DE MOTOR	25693030352154	**DIRECCIÓN**	VIA 40 CON 72
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3133954716
N° CHASIS	W1N1671591A519868		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

carlos.moreno.ct@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
carlos.moreno.ct@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	2/12/2025	**PLACA:**	**JRM992**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782915657	**ROMBO:**	67
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2020
TIPO	EXPEDITION [4]	**CARROCERIA**	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3500
COD. FASEC.	03008064	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	LEA53998	**NACIONALIDAD**	USA
No. CHASIS	1FMJU2AT1LEA53998	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143753565
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	60022		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 46 80 108		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3157418738
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 231.300.000		
V/R COLSERAUTO	$ 231.300.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	76%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	################################	88%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACION	##################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA: 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, LLANTA DE REPUESTO, PALANCAS, A/C FUNCIONAL, TAPAS DE ESPEJOS RAYADAS, TIMÓN CON DESGASTE, NO PRESENTA; GATO, KIT DE CARRETERA, LLAVE PERNOS. SE SUGIERE MEJORAR TERMINACION ESTETICA, GANCHO REMOLQUE ANCLADO A VIGAS TRASERAS,, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
GANHO REMOLQUE	OPCIONAL NA	1	$ 0
MONITORES	OTROS CABECEROS	2	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** CAMPERO **TIPO** EXPEDITION [4]



2/12/2025



2/12/2025



2/12/2025



2/12/2025



2/12/2025



2/12/2025

2178890

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	2/12/2025	No. Informe	3782915657
PLACA:	JRM992	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	CAMPERO
TIPO	EXPEDITION [4]
MODELO	2020
NACIONALIDAD	USA
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	3500

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CR 46 80 108
TELEFONO	3157418738
Rombo	67

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
LEA53998	***	1FMJU2AT1LEA53998

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022417709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JRM992	FORD	EXPEDITION	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.496	GRIS MAGNETICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	7

NÚMERO DE MOTOR: LEA53998 — REG: N — VIN: 1FMJU2AT1LEA53998
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 1FMJU2AT1LEA53998 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 375
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000573211 — I/E — FECHA IMPORT.: 05/11/2020 — PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 04/03/2021 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 04/03/2021 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000638809

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-TO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX (575) 301 304 6813 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3588 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8368 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9235 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 38 – 13 a 33A Itaregüi S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX (572) 545 1141 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 30 / PBX (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av 01 Urbanización # 2 – 030 Cel 3202124020 **Cartagena:** Cra 6 # 24 – 245 Lt 321 Bodega 1
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

rontas


Nº 277724

COLSERAUTO









rgo de: _____ Placa: _____ Vehículo: JRH202

Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	2/12/2025	PLACA:	JRM992

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782915657	ROMBO:	67
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	EXPEDITION [4]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3500
COD. FASEC.	03008064	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	LEA53998	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FMJU2AT1LEA53998	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143753565
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	60022

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 46 80 108
TELEFONO	3157418738
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 231.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 231.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 442304 **Fecha Expedición:** 2 12 2025 **Hora:** 3:36 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10022417709	CAMPERO	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	JRM992
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	3/4/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	1FMJU2AT1LEA53998	LEA53998	1FMJU2AT1LEA53998
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	FORD	EXPEDITION	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS MAGNETICO	3496	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	7	0	3379
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1734	314408666	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	11885

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	2/13/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/4/2026	3/5/2025	3361033200

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/8/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/4/2025	3/4/2024	38365121

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/2/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/3/2024	3/4/2023	32226711

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/15/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/3/2023	3/4/2022	28261586

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/3/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/3/2022	3/4/2021	26362907

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	3/4/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
152155937	3/4/2021	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRM992
Fecha Servicio:	2/12/2025 3:03:10 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRM992
Fecha Servicio:	2/12/2025 3:03:10 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753565		
Fecha de Expedicion:	02/12/2025	**Hora:**	03:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JRM992
Marca:	FORD
Línea:	EXPEDITION [4]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMIONETA 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3500
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	02/12/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	1FMJU2AT1LEA53998
Número de Serie:	***
Número de motor:	LEA53998
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	02/12/2025	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	JRM992	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2020	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	LEA53998	**DIRECCIÓN**	CR 46 80 108
N° SERIE	***	**TELEFONO**	3157418738
N° CHASIS	1FMJU2AT1LEA53998		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

carlos.moreno.ct@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
carlos.moreno.ct@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/04/2026	**PLACA:**	**LQS710**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252968749	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	TUCSON [4]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	03206117	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4NLNW617798	**NACIONALIDAD**	CZE
No. CHASIS	TMAJB81DBPJ239248	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	**ORDEN**	2143755312
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	41272		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	81101779	**Edad:**
DIRECCION	VIA 40 CON 72	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3133954716
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 118.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 118.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	93%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	######################################	100%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%
	0% **Deficiente** / 60% **Aceptable** / 90% **Optimo**	100%

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: PUERTA DELANTERA IZQUIERDA REEMPLAZADA, RAYAS EN CONTORNO, PROTECTORES PARTES BAJAS IMPIDEN INSPECCION, ASEGURABILIDAD SUJETA A COMPAÑIA. 2 LLAVES CONTROL FUNCIONALES,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TUCSON [4]



1/04/2026



1/04/2026



1/04/2026



1/04/2026



1/04/2026



1/04/2026

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	1/04/2026	Ciudad 3252968749

INFORME TÉCNICO 2287525

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
LQS710 Este contiene sistemas de seguridad
SATELITE RENTING CALDAS

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	HYUNDAI
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	TUCSON [4]
COLOR	2023
CILINDRAJE	CZE
	NEGRO
	1999

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA
TELEFONO	81101779
	VIA 40 CON 72
	3133954716
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
G4NLNW617798	**	TMAJB81DBPJ239248

DOCUMENTOS





CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	
SERIAL	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	
CHASIS	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

TMAJB81DBPJ239248

No. Vin Chasis

TMAJB81DBPJ239248

TMAJB81DBPJ239248

No. Motor

G4NL
NMB17798

G4NL
NMB17798

Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQS710			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/04/2026	PLACA:	LQS710

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252968749	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	TUCSON [4]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03206117	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NLNW617798	NACIONALIDAD	CZE
No. CHASIS	TMAJB81DBPJ239248	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143755312
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	41272

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 118.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 118.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 470152 **Fecha Expedición:** 1 4 2026 **Hora:** 9:21 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027252747	CAMIONETA	10027252747	LQS710
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	9/20/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
TMAJB81DBPJ239248	TMAJB81DBPJ239248	G4NLNW617798	TMAJB81DBPJ239248
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	HYUNDAI	TUCSON	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
NEGRO FANTASMA	1999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		NO REPORTADO	2030.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11050

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
NO APLICA			NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/20/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/19/2026	9/20/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/20/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
195851239	9/20/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
195827259	9/20/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQS710
Fecha Servicio:	1/04/2026 8:21:45 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1


Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6


Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQS710
Fecha Servicio:	1/04/2026 8:21:45 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16


Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755312		
Fecha de Expedicion:	01/04/2026	**Hora:**	08:45

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQS710
Marca:	HYUNDAI
Línea:	TUCSON [4]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	01/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	TMAJB81DBPJ239248
Número de Serie:	**
Número de motor:	G4NLNW617798
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/04/2026	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	LQS710	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81101779
N° DE MOTOR	G4NLNW617798	**DIRECCIÓN**	VIA 40 CON 72
N° SERIE	**	**TELEFONO**	3133954716
N° CHASIS	TMAJB81DBPJ239248		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	20/08/2025	**PLACA:**	**KSR311**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752863967	**ROMBO:**	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HINO	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CHASIS	**MODELO**	2022
TIPO	DUTRO	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	4009
COD. FASEC.	03711057	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	N04CUV38646	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9F3YCP0H2N5103230	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9F3YCP0H2N5103230	**ORDEN**	2143752122
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	102593	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CALI	
PROFESION	OTROS	**Tel** ....
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 149.200.000	
V/R COLSERAUTO	$ 149.200.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	81%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	#########	25%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	98%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0% 60% 90% 100%

Deficiente | **Aceptable** | **Optimo**

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: PRESENTA 1 LLAVE, GATO, PALANCA, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA COMPLETO. NO PRESENTA LLAVE PERNOS. A/C: NO FUNCIONAL. TAPIZADO DE TECHO MANCHADO. ANTENA REGULAR. TACOMETRO ROTO. FAROLA IZQ. MANCHADA. SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERIA. SE SUGIERE CAMBIAR LLANTAS POR GUIA MINIMA DE DESGASTE. MOTIVO RECHAZO: CORROSION EN GUARDAFANGOS, ESTRIBOS, REFUERZO DE PARAGOLPE DEL., REFUERZOS DE PISOS, VIGAS DE CHASIS Y PUENTES., NO PRESENTA NUMERO CHASIS POR OXIDACION, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA RC, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

FOTOS VEHICULO

MARCA HINO **CLASE** CHASIS **TIPO** DUTRO



20/08/2025




20/08/2025



20/08/2025

FOTOS VEHICULO


20/08/2025


20/08/2025


20/08/2025

ALINEACION - FRENOS - LLANTAS


ALINEACIÓN

VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()
Optimo	Aceptable	Optimo

Valor Alineacion

FRENOS		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

	1er eje		2do eje		3er eje	
	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.




LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

	1er eje		2do eje		3er eje	
	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.

Estado Llanta: 30% 30% 30% 30% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
AIRE ACONDICIONADO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
PORTA STOPS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
OTROS	OPCIONAL PLANCHON DE CARGA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 21/08/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KSR311			

VIGENCIA POLIZA	

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	20/08/2025	PLACA:	KSR311

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752863967	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HINO	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CHASIS	MODELO	2022
TIPO	DUTRO	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	4009
COD. FASEC.	03711057	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N04CUV38646	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9F3YCP0H2N5103230	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9F3YCP0H2N5103230	ORDEN	2143752122
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	102593

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CALI
TELEFONO	....
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 149.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 149.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA SIN GOTEO
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	REGULAR *
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 416449 **Fecha Expedición:** 21 8 2025 **Hora:** 9:56 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10025156295	CAMION	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	KSR311
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	1/29/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	9F3YCP0H2N5103230	N04CUV38646	9F3YCP0H2N5103230
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	HINO	XZU720L-HKFRP3	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	4009	PLANCHON - PLATAFORMA	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	3	4100	7500
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1299	350567612	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	276	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	8/16/2025	8/16/2026	SI
CDA REVISTAR DE LA PROVINCI	3/2/2024	3/2/2025	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	1/15/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2026	1/27/2025	3346735900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2025	1/27/2024	37731893

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/3/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2024	1/27/2023	31787107

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/26/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2023	1/27/2022	28141642

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/29/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
274267627	8/15/2025	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
274259185	8/15/2025	REGISTRADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
231568660	3/2/2024	APROBADA	CDA REVISTAR DE LA PROVINCI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
168357920	1/29/2022	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KSR311
Fecha Servicio:	20/08/2025 9:15:42 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KSR311
Fecha Servicio:	20/08/2025 9:15:42 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO




Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13


Detalle 14


Detalle 15



Detalle 16


Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143752122		
Fecha de Expedicion:	20/08/2025	**Hora:**	10:38

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KSR311
Marca:	HINO
Línea:	DUTRO
Clase:	CHASIS
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	4009
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	20/08/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9F3YCP0H2N5103230
Número de Serie:	9F3YCP0H2N5103230
Número de motor:	N04CUV38646
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/04/2026	**PLACA:**	**LTO668**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752978085	**ROMBO:**	48
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	AMAROK [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1968
COD. FASEC.	09221017	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	CNF132079	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA002493	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA002493	**ORDEN**	2143755599
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	44038		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 141.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 141.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	73%
PINTURA	##########	70%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	100%
TAPICERIA	##########	85%
FUGAS FLUIDOS	##########	84%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE HIDRAULICO: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES,GATO,PALANCA,LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO.EQUIPO DE CARRETERA.A/C FUNCIONAL, SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA.BOMPER DELANTERO DESALINEADO.LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.CORREGIR MULTIPLES FUGAS.REMPLAZAR LLANTAS.GOLPE EN SILENCIADOR.PICADO CON INICO DE FISURA EN PANORÁMICO DELANTERO., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, FUGA ACEITE HIDRAULICO, PANORAMICO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 90%



30% 30%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** AMAROK [FL]



24/04/2026



24/04/2026



24/04/2026



24/04/2026



24/04/2026



24/04/2026

24/4/26, 17:02 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	24/04/2026	Ciudad 3752978085

INFORME TÉCNICO 2296245 LTO668

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL LTO668 SKLENTE en BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TIPO	AMAROK [FL]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	ALE
COLOR	
CILINDRAJE	1968

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	48

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

CNF132079 WV1ZZZ2HZPA002493 WV1ZZZ2HZPA002493

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028136597

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTO668	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON DIESEL	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
CNF132079	N	WV1ZZZ2HZPA002493

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
WV1ZZZ2HZPA002493	N	WV1ZZZ2HZPA002493	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCION MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 140
DECLARACION DE IMPORTACION: 482022000803800
I.V.E.: I
FECHA IMPORT: 05/12/2022
PUERTAS: 4
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 03/01/2023
FECHA EXP. LIC. TTO: 03/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004873321

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — *CNF132079*

SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — WV1ZZZ2HZPA002493

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐ — *WV1ZZZ2HZPA002493*

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX. (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX. (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43 60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX. (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX. (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX. (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX. (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 11 CDA Hangares S.A. / PBX. (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX. (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX. (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** LTO668 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTO668			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/04/2026	PLACA:	LTO668

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752978085	ROMBO:	48
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF132079	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA002493	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA002493	ORDEN	2143755599
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	44038

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 141.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 141.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA CONTINUA *
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 475434 **Fecha Expedición:** 24 4 2026 **Hora:** 1:08 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028136597	CAMIONETA	10028136597	LTO668
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	1/3/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WV1ZZZ2HZPA002493	WV1ZZZ2HZPA002493	CNF132079	WV1ZZZ2HZPA002493
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO CANDY	1968		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			3040.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		9276

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/3/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/2/2027	1/3/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/3/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202133367	1/3/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO668
Fecha Servicio:	24/04/2026 8:41:04 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO668
Fecha Servicio:	24/04/2026 8:41:04 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	24/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LTO668	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CNF132079	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	WV1ZZZ2HZPA002493	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	WV1ZZZ2HZPA002493		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755599		
Fecha de Expedicion:	24/04/2026	**Hora:**	10:08

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTO668
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZPA002493
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZPA002493
Número de motor:	CNF132079
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	21/04/2026	**PLACA:**	**GWM698**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752976483	**ROMBO:**	61
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	KICKS [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	06406143	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-312406V	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3N8CP5HE5ZL615167	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	3N8CP5HE5ZL615167	**ORDEN**	2143755548
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	49214		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 84.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 84.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	41%
PINTURA	##########	70%
VIDRIOS	##########	83%
CHASIS	##########	67%
TAPICERIA	##########	85%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. NO PORTA KIT DE CARRETERA. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS CON ALTO GRADO DE OXIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. CAMBIAR LLANTAS. CUBIERTA ESTRIBO DERECHO CON G/MEDIO. MOTIVO DE RECHAZO: (PANEL TRASERO CON GOLPE), (CAPOTA, PUENTE, SISTEMA DE SUSPENSION, GUARDAPOLVO METALICO DELANTERO DERECHO Y TRASEROS CON CORROSIÓN)., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, TESTIGO CHECK ENGINE, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, PANEL TRASERO, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 80%



30% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** KICKS [FL]



21/04/2026



21/04/2026



21/04/2026



21/04/2026



21/04/2026



21/04/2026

22/4/26, 7:29 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO GWM698 2296191

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	21/04/2026	Ciudad	3752976483

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL GWM698 SUCURSAL BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	KICKS [FL]
MODELO	2022
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	1598

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	61

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
HR16-312406V	3N8CP5HE5ZL615167	3N8CP5HE5ZL615167

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035876361

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GWM698	NISSAN	KICKS	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	PLATA .	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg-PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
HR16-312406V	N	3N8CP5HE5ZL615167

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG.
3N8CP5HE5ZL615167	N	3N8CP5HE5ZL615167	N


PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 118
DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 452021000331425
TE: I
FECHA IMPORT.: 09/06/2021
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 28/07/2021
FECHA EXP. LIC TTO: 28/08/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA
LT03008895905

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

No-aplica

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VH NO CUENTA CON STICKER DE SERIE.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo débe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie NO - APLICA.

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** GWM698 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

[redacted]

REPORTE DE RECLAMACIONES

21/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GWM698			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	21/04/2026	PLACA:	GWM698

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752976483	ROMBO:	61
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	KICKS [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06406143	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	HR16-312406V	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N8CP5HE5ZL615167	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3N8CP5HE5ZL615167	ORDEN	2143755548
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	49214

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 84.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 84.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 474599 **Fecha Expedición:** 21 4 2026 **Hora:** 3:13 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035876361	CAMIONETA	10035876361	GWM698
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	7/28/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3N8CP5HE5ZL615167	3N8CP5HE5ZL615167	HR16-312406V	3N8CP5HE5ZL615167
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	NISSAN	KICKS	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA	1598		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1529.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	EMITIDA	11/9/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/8/2025	11/9/2024	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/28/2025	
SANDRA MILENA SILVA GONZALEZ	C	63498842	7/28/2021	8/28/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275086718	8/28/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275082588	8/28/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAR

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275081346	8/28/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAR

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217700754	9/11/2023		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAR

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208376654	4/26/2023		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAR

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158144239	7/28/2021		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAR

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GWM698
Fecha Servicio:	21/04/2026 9:33:51 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GWM698
Fecha Servicio:	21/04/2026 9:33:51 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	21/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	GWM698	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	HR16-312406V	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	3N8CP5HE5ZL615167	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	3N8CP5HE5ZL615167		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755548		
Fecha de Expedicion:	21/04/2026	**Hora:**	09:39

Aspecto del Vehículo	
Placa:	GWM698
Marca:	NISSAN
Línea:	KICKS [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3N8CP5HE5ZL615167
Número de Serie:	3N8CP5HE5ZL615167
Número de motor:	HR16-312406V
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/12/2025	**PLACA:**	**KMR978**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782919977	**ROMBO:**	523
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	KIA	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2012
TIPO	SORENTO XM	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	3470
COD. FASEC.	04608057	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G6DCBS713056	**NACIONALIDAD**	KOR
No. CHASIS	KNAKU813DC5241473	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143753694
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	170781		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	8111011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 79 75 66	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3183257089
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 65.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 65.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########################	64%
PINTURA	###################	50%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	############	36%
TAPICERIA	########################	60%
FUGAS FLUIDOS	##################################	86%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PRESENTA CHASIS EN MAL ESTADO: REPARAR CHASIS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- PRESENTA DESCUADRE EN LINEA DEL VEHICULO: REPARAR LINEA DEL VEHICULO PERDIDA
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO: SUMINISTRAR LICENCIA DE TRANSITO







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, INTERIOR SUCIO RAYADO DETERIORADO CON PIEZAS PLÁSTICAS SUELTAS Y TAPICERÍA EN MAL ESTADO, BOMPER DELANTERO DESCUADRADO, FOCOS DE OXIDACIÓN PARTES BAJAS, ESTRIBO PLASTICO IZQ ROTO, EMPAQUES DE CARROCERÍA ROTOS. MOTIVO DE RECHAZO: PUNTAS DELANTERAS EN REGULAR ESTADO CON APLICACIÓN DE SOLDADURA NO APROPIADA,MALAS REPARACIONES EFECTUADAS EN LATONERIA Y PINTURA, , PRESENTA CHASIS EN MAL ESTADO, PRESENTA DESCUADRE EN LINEA DEL VEHICULO, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO	PIRELLI	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	$ 0
EXPLORADORAS	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
ESTRIBOS	OTROS PLATAFORMA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA KIA **CLASE** CAMPERO **TIPO** SORENTO XM



12/12/2025



12/12/2025



12/12/2025



12/12/2025



12/12/2025



12/12/2025

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

12/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KMR978			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/12/2025	PLACA:	KMR978

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782919977	ROMBO:	523
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2012
TIPO	SORENTO XM	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	3470
COD. FASEC.	04608057	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G6DCBS713056	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAKU813DC5241473	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143753694
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	170781

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	8111011779
DIRECCION	CR 79 75 66
TELEFONO	3183257089
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 65.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 65.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NO FUNCIONA *
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 444662 **Fecha Expedición:** 12 12 2025 **Hora:** 3:29 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036698494	CAMPERO	STRIA TTEyTTO ENVIGADO	KMR978
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	2/14/2012	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	KNAKU813DC5241473	G6DCBS713056	KNAKU813DC5241473
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	KIA	SORENTO EX	2012
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
NEGRO	3470	CABINADO	0
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	7	0	0
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
COLOMBIA	5050	70314729	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	21	43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
RETEMEC Y CIA LTDA	10/6/2025	10/6/2026	SI
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA R	10/24/2023	10/24/2024	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	10/22/2022	10/22/2023	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	9/3/2021	9/3/2022	NO
CDA AUTOMAS LAURELES	8/27/2020	8/27/2021	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza
VIGENTE

Fecha expedición
6/6/2025

Fecha vencimiento
6/6/2026

Fecha vigencia
6/7/2025

Número póliza
41863629

Entidad expide Soat
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Estado del registro de la póliza
NO VIGENTE

Fecha expedición
5/2/2024

Fecha vencimiento
5/2/2025

Fecha vigencia
5/3/2024

Número póliza
931001351640100

Entidad expide Soat
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Estado del registro de la póliza
NO VIGENTE

Fecha expedición
4/24/2023

Fecha vencimiento
4/24/2024

Fecha vigencia
4/25/2023

Número póliza
4308004187002000

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	3/27/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/27/2023	3/28/2022	4205028500

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	3/17/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/17/2022	3/18/2021	4088176700

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	10/22/2025	
MAGALI ALEXANDRA ALZATE VARGAS	Cédula Ciudadaní	43757174	10/22/2019	10/22/2025
DILLER LEON GALLEGO VANEGAS	Cédula Ciudadaní	71214907	4/13/2018	10/22/2019
NORBEY ALEXANDER BOTERO GIRALDO	Cédula Ciudadaní	70907548	2/14/2012	4/13/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
278943114	10/22/2025	AUTORIZADA	STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277842440	10/6/2025	APROBADA	RETEMEC Y CIA LTDA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266179313	4/25/2025	APROBADA	STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
220181501	10/24/2023	APROBADA	CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA R

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
214187548	7/18/2023	APROBADA	STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**KMR978**
Fecha Servicio:	**12/12/2025 12:02:10 p.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KMR978
Fecha Servicio:	12/12/2025 12:02:10 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753694		
Fecha de Expedicion:	12/12/2025	**Hora:**	12:33

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KMR978
Marca:	KIA
Línea:	SORENTO XM
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	3470
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	8111011779
Fecha Informe:	12/12/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	KNAKU813DC5241473
Número de Serie:	***
Número de motor:	G6DCBS713056
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales
NO SE VÁLIDA LICENCIA DE TRÁNSITO, SE CONSULTA SOLO POR PLACA.

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LQL646	**Nro Orden:**	133681829	**Nro Serie:**	WV1ZZZ2HZNA037222
Código Fasecolda:	09221027	**Kilometraje:**	62.647	**Combustible:**	Diesel
Valor Fasecolda:	168.500.000	**Nro Chasis:**	WV1ZZZ2HZNA037222	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	168.500.000	**Nro Motor:**	CSH256690	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
85.70%	ASEGURABLE	COMPRA - RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 71%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: B

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

ESTRIBO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL TRASERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRE, ESTRIBO DERECHO BIEN REPARADO , PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, CAPOTA GOLPE LEVE, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA GOLPE LEVE, SUMIDOS EN CARROCERIA.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LQL646	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	07-MAY-2026	133681829

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
VOLKSWAGEN AMAROK [FL] COMFORTLINE	2022	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	168500000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
09221027	482022000683305	2022/10/15			168500000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/11/21	2027/11/28		PARTICULAR	CSH256690

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
WV1ZZZ2HZNA037222	WV1ZZZ2HZNA037222	

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/07	REVISION COMPLETA RENTING	62647										X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
VEHÍCULO MUY SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN., PARTE INFERIOR EMPANTANADA , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL, BATERÍA MALA 25%,										X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
VOLKSWAGEN AMAROK [FL] COMFORTLINE	LQL646	62647	2022



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/05/07


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/11/21
Tecnicomecánica	2027/11/28

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

PARTE INFERIOR EMPANTANADA

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	RAYADO
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPINTADO
ESTRIBO DERECHO	BIEN REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	REPINTADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
RUEDA LIBRE	NO TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO

Detalle	Estado
PARAL TRASERO DERECHO	MAL REPINTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	GOLPE LEVE
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRE
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	MAL REPINTADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	BUENO
CAPOTA	GOLPE LEVE
COMPUERTA	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
COMPUERTA	SUMIDO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE

Detalle	Estado
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	NO TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO MUY SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN.

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.


Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	MALO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA MALA 25%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PROPIETARIO
2026/05/07	REVISION COMPLETA RENTING	62647	X



Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/11/21, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:9/5/2026, 11:36:24 a. m. Nro: 380237

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LQL646

Información del vehículo

Fecha matrícula: 28/11/2022
Modelo: 2022
Fecha de importación: 15/10/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO REPORTADO
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 22/11/2025
Fecha Vencimiento: 21/11/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LQL646

IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN










sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: JQL646


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/09/2025	**PLACA:**	**FRX205**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752878646	**ROMBO:**	8
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2019
TIPO	ONIX [FL]	**CARROCERIA**	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1389
COD. FASEC.	01601317	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	JTW001858	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BGKT48T0KG286083	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGKT48T0KG286083	**ORDEN**	2143752557
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	47931		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CLL 46 J 144		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3218916150
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 43.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 43.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	72%
PINTURA	##########	70%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	62%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA LICENCIA DE TRÁNSITO. PISO BAUL PERFORADO POR ADAPTACIÓN SISTEMA A GAS. DESCUADRE EN BOMPER DEL"/TRAS". CAPOTA MANCHADA. MOTOR PRESENTA SULFATACIÓN. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN PARTES BAJA. MOTIVO DE RECHAZO: VH INOPERATIVO, NO SE VERIFICA SISTEMA ELÉCTRICO, MECÁNICO, POSIBLES TESTIGOS EN ALERTA ENCENDIDA, MÚLTIPLES GOLPES EN CARROCERIA., VEHICULO PRESENTA STICKER DE SERIE DETERIORADO (ILEGIBLE).-, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, VEHICULO CON CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PORTA EQUIPAJE	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS E	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 30%



30% 30%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [FL]



17/09/2025



17/09/2025



17/09/2025



17/09/2025



17/09/2025



17/09/2025


COLSERAUT
Nº 268666
16/09/2025
LOR RECLAMADO
9BGKT48T0KG286083
JTW001858
cargo de:
Placa: FRX205
Vehículo:
Linea nacional: 018000 182121
Servicio al cliente contactenos@colserauto.com
Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 16/09/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
FRX205			

VIGENCIA POLIZA	

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/09/2025	PLACA:	FRX205

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752878646	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2019
TIPO	ONIX [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1389
COD. FASEC.	01601317	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JTW001858	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGKT48T0KG286083	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGKT48T0KG286083	ORDEN	2143752557
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	47931

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CLL 46 J 144
TELEFONO	3218916150
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 43.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 43.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	MALO *
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	FUERA DE NIVEL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	NO FUNCIONA *
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 423229 **Fecha Expedición:** 17 / 9 / 2025 **Hora:** 7:38 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027064204	AUTOMOVIL	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	FRX205
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	3/21/2019	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGKT48T0KG286083	9BGKT48T0KG286083	JTW001858	9BGKT48T0KG286083
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2019
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GALAXIA	1389	HATCH BACK	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1447
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	2371	255755926	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
SI	NO	77	178

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

BANCOLOMBIA S.A.

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
AUTOCENTRO SUPER CAR SAS	5/30/2024	5/30/2025	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	9/15/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/15/2026	9/16/2025	3444558500

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	3/22/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/22/2025	3/23/2024	931000203500200

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	3/22/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/22/2024	3/23/2023	931000203500100

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/16/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/19/2023	3/20/2022	28269663

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	2/17/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/19/2022	3/20/2021	26285060

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ROSANA PATRICIA DIAZ DIAZ	Cédula Ciudadaní	33106596	8/31/2022	
VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S	NIT	890403068	6/30/2022	8/31/2022
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	3/21/2019	6/30/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
238263721	5/30/2024	APROBADA	AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194650711	8/30/2022	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
184793637	6/22/2022	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
124564172	3/20/2019	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	FRX205
Fecha Servicio:	17/09/2025 7:24:25 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	FRX205
Fecha Servicio:	17/09/2025 7:24:25 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143752557		
Fecha de Expedicion:	17/09/2025	**Hora:**	07:37

Aspecto del Vehículo	
Placa:	FRX205
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1389
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/09/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGKT48T0KG286083
Número de Serie:	9BGKT48T0KG286083
Número de motor:	JTW001858
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

NO SE VALIDA LICENCIA DE TRANSITO, SE CONSULTA SOLO POR PLACA.

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/05/2026	**PLACA:**	**KZQ940**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002984552	**ROMBO:**	101
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2022
TIPO	ONIX [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601342	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*213514206*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0NG166074	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0NG166074	**ORDEN**	2143755827
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	51651		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 54.900.000		
V/R COLSERAUTO	$ 54.900.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	84%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	######################	58%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	93%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE DE CONTROL{REGULAR},1 LLAVE ESTÁNDAR DE ENCENDIDO FUNCIONAL,LLANTA DE REPUESTO,GATO,LLAVE DE PERNOS,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO,MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,TAPICERIA EN GENERAL SUCIA,PIEZAS PLÁSTICAS INTERIOR RAYADAS,AUSENCIA DE AMPLIACION INFERIOR DE BOMPER DELANTERO, PESTAÑA PANEL TRASERO SUMIDA,PLACA DELANTERA SUMIDA, TORNILLERÍA DE CAPOT INTERVENIDA. MOTIVO DE RECHAZO:REFUERZO PISO DERECHO PRESENTA INTERVENCIÓN CON SOLDADURA., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, LLANTAS, FUGA ACEITE MOTOR, PISO CARROCERIA,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [2]



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026

COLSERAUTO

Tipo 2

INFORME TÉCNICO 2297070

FECHA:	11/05/2026	No. Informe	1002984552
PLACA:	KZQ940	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX
MODELO	2022
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	101

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F*213514206*	9BGEB69K0NG166074	9BGEB69K0NG166074

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRANSITO No. 10025460703

PLACA: KZQ940	MARCA: CHEVROLET	LINEA: ONIX	MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 1.000	COLOR: BLANCO NIEBLA	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL	TIPO CARROCERIA: SEDAN	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PS: 5
NUMERO DE MOTOR: L4F*213514206*	REG: N	VIN: 9BGEB69K0NG166074	
NUMERO DE SERIE: 9BGEB69K0NG166074	REG: N	NUMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0NG166074	

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION: NIT 890903938

SILINDRAJE: ****** POTENCIA HP: 115
DECLARACION DE IMPORTACION: 48202G000106978
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
LC: | FECHA IMPORT.: 21/02/2022 | PUERTAS: 4
FECHA MATRICULA: 02/03/2022 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/03/2022 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004471872


CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Jairo Martin Martinez Cardenas
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 2 PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (- **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / P - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Ce **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (60 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **C** 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libe 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COL

o de Improntas

Nº 283218

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis



No. Motor



gistro a cargo de: _____ Placa: K7Q 940 Vehículo: Onix

: 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

TIPO 1 DA

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

09/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KZQ940			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/05/2026	PLACA:	KZQ940

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002984552	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*213514206*	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0NG166074	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0NG166074	ORDEN	2143755827
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	51651

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 54.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 54.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 478881 **Fecha Expedición:** 11 5 2026 **Hora:** 10:03 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10025460703	AUTOMOVIL	10025460703	KZQ940
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	3/2/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0NG166074	9BGEB69K0NG166074	L4F*213514206*	9BGEB69K0NG166074
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL - PASAJEROS	CHEVROLET	ONIX	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1520.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/2/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/1/2027	3/2/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/2/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
170383452	3/2/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZQ940
Fecha Servicio:	11/05/2026 8:52:32 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZQ940
Fecha Servicio:	11/05/2026 8:52:32 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755827		
Fecha de Expedicion:	11/05/2026	**Hora:**	09:14

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KZQ940
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/05/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0NG166074
Número de Serie:	9BGEB69K0NG166074
Número de motor:	L4F*213514206*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	**PLACA:**	**NZR760**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782987292	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2025
TIPO	E 300	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	05801369	**COMBUSTIBLE**	NO APLICA
No. MOTOR	254920V0657686	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	W1KLF4GB1SA083614	**TIPO CAJA**	NO APLICA
No. SERIAL	*****	**ORDEN**	2143755948
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	25286		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 294.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 294.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	96%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	86%
IDENTIFICACION	##################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO FUNCIONALES, KIT DE CARRETERA, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, RINES RAYADOS, FUGA DE ACEITE EN CAJA Y MOTOR, LIMITA INSPECCIÓN EN PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	10	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** E 300



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2283248

FECHA:	19/05/2026	No. Informe	3782987292
PLACA:	NZR760	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad


DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	E 300
MODELO	2025
NACIONALIDAD	ALE
COLOR	NEGRO
CILINDRAJE	1999

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
254920V0657686	*****	W1KLF4GB1SA083614

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033468254

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NZR760	MERCEDES BENZ	E 300	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	NEGRO OBSIDIANA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOELEC	5


NÚMERO DE MOTOR: 254920V0657686 — REG: N — VIN: W1KLF4GB1SA083614
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: W1KLF4GB1SA083614 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938




RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 254
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202400453521 — DE: | — FECHA IMPORT.: 20/08/2024 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 13/12/2024 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/12/2024 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT100002198J8

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.


GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3010 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 46 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel: 321 470 8369 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9279 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 11 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 80N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 8 # 24 246 Cel 3214865603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Improntas

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
16/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NZR760			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	PLACA:	NZR760

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782987292	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	E 300	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	05801369	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	254920V0657686	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1KLF4GB1SA083614	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	2143755948
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	25286

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 294.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 294.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 480381 **Fecha Expedición:** 19 5 2026 **Hora:** 8:58 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033468254	AUTOMOVIL	10033468254	NZR760
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	12/13/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
W1KLF4GB1SA083614	W1KLF4GB1SA083614	254920V0657686	W1KLF4GB1SA083614
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	MERCEDES BENZ	300	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
NEGRO OBSIDIANA	1999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	2450.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		2318

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/13/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/12/2026	12/13/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/13/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
256589060	12/13/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZR760
Fecha Servicio:	19/05/2026 8:37:54 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NZR760
Fecha Servicio:	19/05/2026 8:37:54 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755948		
Fecha de Expedicion:	19/05/2026	**Hora:**	08:49

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NZR760
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	E 300
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	W1KLF4GB1SA083614
Número de Serie:	*****
Número de motor:	254920V0657686
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/05/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	NZR760	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MERCEDES BENZ	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	254920V0657686	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*****	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	W1KLF4GB1SA083614		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	**PLACA:**	**KQO836**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752987506	**ROMBO:**	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1996
COD. FASEC.	03021101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	P02XRJ351254	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E7RJ351254	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42913		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 162.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 162.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	84%
PINTURA	################################	80%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	###########################	70%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	91%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO. EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO. A/C FUNCIONAL. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS. PANORÁMICO DELANTERO SUSTITUIDO, PICADO, NO AFECTA AREA DE VISIBILIDAD. LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, PIEZAS MECÁNICAS Y VIGAS DE CHASIS. CORREGIR FUGAS Y REEMPLAZAR LLANTAS., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE MOTOR, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO


MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026

COLSERAUTO

#3

FECHA:		No. Informe
PLACA:	19/05/2026	Ciudad 3752987506

INFORME TÉCNICO 2295672 KQ0836

KQ0836

Este documento es valido UNICAMENTE EN ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

ENTEL LTE ORIGINAL
BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	FORD
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
NACIONALIDAD	RANGER [5]
COLOR	2024
CILINDRAJE	ARG
	BLANCO
	1996

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S.
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	7

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

P02XRJ351254 *

8AFBR01E7RJ351254

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031070933

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KQO836	FORD	RANGER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.996	BLANCO ARTICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	730 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
P02X RJ351254	N	8AFBR01E7RJ351254

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AFBR01E7RJ351254	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 168

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000513563

VE: I

FECHA IMPORT.: 25/08/2023

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/02/2024	12/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CARTAGENA

LT03007279920

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

P02X RJ351254

SERIAL
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

CHASIS
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

8AFBR01E7RJ351254

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no garantiza ningún reporte

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:**



Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 302167

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

8AFBR01E7RJ351254

8AFBR01E7RJ351254


No. Motor

P02X RJ351254

P02X RJ351254

egistro a cargo de: _____ Placa: KQO836 Vehículo: _____

ox: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com



Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

19/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KQO836			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	PLACA:	KQO836

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752987506	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1996
COD. FASEC.	03021101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	P02XRJ351254	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFBR01E7RJ351254	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42913

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 162.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 162.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 480607 **Fecha Expedición:** 19 5 2026 **Hora:** 1:52 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031070933	CAMIONETA	10031070933	KQO836
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	2/8/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFBR01E7RJ351254	8AFBR01E7RJ351254	P02X RJ351254	8AFBR01E7RJ351254
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	FORD	RANGER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	1996		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		730	3220.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/27/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2027	1/27/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	2/8/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
229657827	2/8/2024		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQO836
Fecha Servicio:	19/05/2026 10:37:45 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQO836
Fecha Servicio:	19/05/2026 10:37:45 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/05/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	KQO836	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	P02XRJ351254	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFBR01E7RJ351254		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755952		
Fecha de Expedicion:	19/05/2026	**Hora:**	10:43

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KQO836
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1996
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFBR01E7RJ351254
Número de Serie:	*
Número de motor:	P02XRJ351254
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	15/05/2026	**PLACA:**	**LUZ716**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752986798	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2024
TIPO	TUCSON [4]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	03206117	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4NLNW685172	**NACIONALIDAD**	CZE
No. CHASIS	TMAJB81DBRJ297873	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143755930
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	38377		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 120.600.000		
V/R COLSERAUTO	$ 120.600.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	86%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	################################	88%
CHASIS	################################	97%
TAPICERIA	################################	100%
FUGAS FLUIDOS	################################	100%
IDENTIFICACION	################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL,GATO,PALANCA,LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO.EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO.A/C FUNCIONAL.BOMPER DELANTERO,TRASERO Y CAPOT DESALINEADOS.NO PORTA BICEL RETROVISOR DERECHO.PANORÁMICO DELANTERO SUSTITUIDO,PICADO FUERA DEL ÁREA DE VISIBILIDAD.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA,PIEZAS MECÁNICAS. MOTIVO DE RECHAZO; CUNA MOTOR CON ALTO GRADO DE CORROSION., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CORROSION,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TUCSON [4]



15/05/2026



15/05/2026



15/05/2026



15/05/2026



15/05/2026



15/05/2026

19/5/26, 8:59 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	15/05/2026	Ciudad 3752986798

INFORME TÉCNICO 2295662

LUZ716

Este LUZ716 es valido UNICAMENTE EN ORIGINAL BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	HYUNDAI
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	TUCSON [4]
COLOR	2024
CILINDRAJE	CZE
	PLATA

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

G4NLNW685172 * TMAJB81DBRJ297873

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028698006

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LUZ716	HYUNDAI	TUCSON	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	PLATA DIAMANTE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: G4NLNW685172 — REG: N — VIN: TMAJB81DBRJ297873
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: TMAJB81DBRJ297873 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192023000012090 — VE: I — FECHA IMPORT.: 23/02/2023 — PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 21/03/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/03/2023 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Registro de Improntas
GO - FO - 041
Versión 2.
COLSERAUTO
No. Serie
TMAJB81DBRJ297873
TMAJB81DBRJ297873
No. Vin Chasis
TMAJB81DBRJ297873
TMAJB81DBRJ297873
No. Motor
G4NL
NW685172
G4NL
NW685172
Registro a cargo de:
Placa: LZ716
Vehículo:
Pbx: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

15/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LUZ716			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/05/2026	PLACA:	LUZ716

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752986798	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2024
TIPO	TUCSON [4]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03206117	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NLNW685172	NACIONALIDAD	CZE
No. CHASIS	TMAJB81DBRJ297873	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143755930
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	38377

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 120.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 120.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 480211 **Fecha Expedición:** 15 5 2026 **Hora:** 2:06 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028698006	CAMIONETA	10028698006	LUZ716
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/21/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
TMAJB81DBRJ297873	TMAJB81DBRJ297873	G4NLNW685172	TMAJB81DBRJ297873
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	HYUNDAI	TUCSON	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA DIAMANTE	1999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			2030.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		279

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/18/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/17/2027	3/18/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/21/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
254451257	11/13/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
206559743	3/21/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUZ716
Fecha Servicio:	15/05/2026 10:42:48 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1


Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6


Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUZ716
Fecha Servicio:	15/05/2026 10:42:48 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	15/05/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LUZ716	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	G4NLNW685172	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	TMAJB81DBRJ297873		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755930		
Fecha de Expedicion:	15/05/2026	**Hora:**	11:17

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LUZ716
Marca:	HYUNDAI
Línea:	TUCSON [4]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	TMAJB81DBRJ297873
Número de Serie:	*
Número de motor:	G4NLNW685172
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	NNO725	**Nro Orden:**	133692925	**Nro Serie:**	MBHW-BA3S6RG351355
Código Fasecolda:	08801059	**Kilometraje:**	37.534	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	72.900.000	**Nro Chasis:**	MBHW-BA3S6RG351355	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	72.900.000	**Nro Motor:**	K15BN1358760	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
85.50%	ASEGURABLE	COMPRA - RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

PINTURA Y RAYONES: 76%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 71%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 80%

RC: B

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO , CAPÓ PINTURA MANCHADA, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR REMOVIDO, EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA REMOVIDO.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NNO725	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	23-MAY-2026	133692925

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
SUZUKI NEW BALENO GL	2024	PLATA

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	72900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08801059	882023000104689	2023/11/16			72900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/12/05	2028/12/06		PARTICULAR	K15BN1358760

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
MBHWBA3S6RG351355	MBHWBA3S6RG351355	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/05/23	REVISION COMPLETA RENTING	37534										X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

CAJA DE IMPACTO DELANTERA REMOVIDA. AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO CON HUMEDAD ,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, ABIERTO RESERVA DISPONIBLE $40.948.812 (COP)$0 (COP)$0 (COP) ,
2 LLAVES FUNCIONALES,
BATERÍA 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
SUZUKI NEW BALENO GL AT 1500CC ABS	NNO725	37534	2024



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/05/23


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/12/05
Tecnicomecánica	2028/12/06

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	REMOVIDO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	REMOVIDO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

CAJA DE IMPACTO DELANTERA REMOVIDA. AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO CON HUMEDAD

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	MAL REPINTADO
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	RAYADO

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:


- Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.
- Encendido adecuado del motor.
- Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	8
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	8
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	8
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	8

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PROPIETARIO
2026/05/23	REVISION COMPLETA RENTING	37534	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/12/05, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:26/5/2026, 9:52:27 a. m. Nro: 157742

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NNO725

Información del vehículo

Fecha matrícula: 6/12/2023
Modelo: 2024
Fecha de importación: 16/11/2023
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 6/12/2025
Fecha Vencimiento: 5/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NNO725

IMÁGENES DE EVALUACIÓN












IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN








sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: NNO 725

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



Powered by CamScanner

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	NNO765	**Nro Orden:**	133702737	**Nro Serie:**	MBHW-BA3S2RG368802
Código Fasecolda:	08801059	**Kilometraje:**	34.477	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	72.900.000	**Nro Chasis:**	MBHW-BA3S2RG368802	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	72.900.000	**Nro Motor:**	K15BN4319826	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
63.00%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 67%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 41%

CHASIS: 66%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, PARAL CENTRAL DERECHO REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL CENTRAL IZQUIERDO REPINTADO, CAPOTA MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, TAPA BAÚL MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPARADO, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, CAPÓ MAL REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR GOLPE LEVE, GUARDAPOLVO METALICO DERECHO BIEN REPARADO, EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA GOLPEADO, PUNTA DELANTERA DERECHA REPINTADO , EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPARADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEAAS Y MAL REPARADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NNO765	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	03-JUN-2026	133702737

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
SUZUKI NEW BALENO GL	2024	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	72900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08801059	882023000104689	2023/11/16			72900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/12/05	2028/12/06		PARTICULAR	K15BN4319826

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
MBHWBA3S2RG368802	MBHWBA3S2RG368802	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/06/03	REVISION COMPLETA RENTING	34477	X	X								X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES FUNCIONALES, BATERÍA 100%,	X	X								X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
SUZUKI NEW BALENO GL AT 1500CC ABS	NNO765	34477	2024



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/06/03


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/12/05
Tecnicomecánica	2028/12/06

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	GOLPE LEVE
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BIEN REPARADO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	GOLPEADO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	MAL REPARADO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPARADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	MAL REPARADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	RAYADO
CAPOTA	MAL REPINTADO
CAPOTA	SUMIDO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO

Detalle	Estado
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	RAYADO
TAPA BAÚL	MAL REPARADO

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.




Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA

Detalle	Estado
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	PROPIETARIO
2026/06/03	REVISION COMPLETA RENTING	34477	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/12/05, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:5/6/2026, 8:47:12 a. m. Nro: 247408

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NNO765

Información del vehículo

Fecha matrícula: 6/12/2023
Modelo: 2024
Fecha de importación: 16/11/2023
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 6/12/2025
Fecha Vencimiento: 5/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: NNO765

IMÁGENES DE EVALUACIÓN












IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN







sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: NN0765

NUMERO DE MOTOR:



NÚMERO DE CHASIS:



Impronta adicional:



Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	4/06/2026	**PLACA:**	**POU138**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752994834	**ROMBO:**	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2025
TIPO	ONIX [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601342	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250444628	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG263445	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG263445	**ORDEN**	2143756233
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	19251		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 73.900.000		
V/R COLSERAUTO	$ 73.900.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	56%
PINTURA	##########	85%
VIDRIOS	##########	88%
CHASIS	##########	97%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA/LLAVE PERNO. EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES NORMALES DE USO, NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS. TAPA BAUL (DESALINEADA), COSTADO IZQ, PANEL TRASERO, SUSTITUIDOS. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO, ARREGLO MALO EN PANEL TRASERO,GUARDAPOLVO METÁLICO TRASERO/DERECHO Y MALA APLICACIÓN DE SELLANTE., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [2]



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026



4/06/2026

4/6/26, 15:22 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	4/06/2026	Ciudad 3752994834

INFORME TÉCNICO 2284816

Este POU138 es valido UNICAMENTE PARA BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

POU138

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	CHEVROLET
MODELO	AUTOMOVIL
NACIONALIDAD	ONIX [2]
COLOR	2025
CILINDRAJE	MEX

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	10

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

L4F250444628 9BGEB69K0SG263445 9BGEB69K0SG263445

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034498689

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
POU138	CHEVROLET	ONIX	2025

CILINDRADA CC: 1.000 — COLOR: PLATA TIBURON — SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL — TIPO CARROCERIA: SEDAN — COMBUSTIBLE: GASOLINA — CAPACIDAD Kg/Pas: 5
NÚMERO DE MOTOR: L4F*250444628* — REG: N — VIN: 9BGEB69K0SG263445
NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0SG263445 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0SG263445 — REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 114
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000582256 — VE: I — FECHA IMPORT.: 25/04/2025 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 03/06/2025 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/06/2025 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA



LT10000452883

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO - STICKER

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX. (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX. (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX. (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX. (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX. (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX. (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX. (574)-262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX. (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX. (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 302113

COLSERAUTO

No. Serie FOTO-ZTI-CRL

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro a cargo de: _____ **Placa:** POU138 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
04/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POU138			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/06/2026	PLACA:	POU138

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752994834	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250444628	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG263445	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG263445	ORDEN	2143756233
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	19251

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 73.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 73.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 484651 **Fecha Expedición:** 4 / 6 / 2026 **Hora:** 1:07 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10039002024	AUTOMOVIL	10039002024	POU138
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	5/27/2026	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0SG263445	9BGEB69K0SG263445	L4F*250444628*	9BGEB69K0SG263445
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA TIBURON	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1520.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/14/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/30/2027	5/14/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/3/2025	
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	5/27/2026	1/1/1900

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268218384	5/29/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268703983	6/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268704007	6/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
294780542	5/27/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
294712130	5/27/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POU138
Fecha Servicio:	4/06/2026 9:27:11 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POU138
Fecha Servicio:	4/06/2026 9:27:11 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	04/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POU138	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F250444628	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0SG263445	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0SG263445		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756233		
Fecha de Expedicion:	04/06/2026	**Hora:**	10:14

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POU138
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0SG263445
Número de Serie:	9BGEB69K0SG263445
Número de motor:	L4F250444628
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/04/2025	**PLACA:**	**LWP944**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	3252791969	**ROMBO:**	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CITROEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2024
TIPO	C-ELYSEE	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1587
COD. FASEC.	01801122	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	10KNAL0016467	**NACIONALIDAD**	FRA
No. CHASIS	VF7DDNFPTRJ500134	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143749981
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15927		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 2A 51 60	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3202186685
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 66.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 66.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	87%
PINTURA	###################################	100%
VIDRIOS	###################################	100%
CHASIS	###################################	100%
TAPICERIA	###################################	100%
FUGAS FLUIDOS	###################################	100%
IDENTIFICACION	###################################	100%
	0% **Deficiente** / 60% **Aceptable** / 90% **Optimo**	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA,SE DIFICULTA INSPECCION VISUAL PARTE INFERIOR POR PROTECTORES,FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES.MOTIVO DE RECHAZO GOLPE MEDIO EN ESTRIBO RH,RETROVISOR RH MALO.2 LLAVES,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT INCOMPLETO,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CITROEN **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** C-ELYSEE



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 3/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LWP944			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/04/2025	PLACA:	LWP944

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252791969	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CITROEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	C-ELYSEE	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1587
COD. FASEC.	01801122	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	10KNAL0016467	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF7DDNFPTRJ500134	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143749981
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	15927

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 66.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 66.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;hulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi&#65533;n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci&#65533;n de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba&#65533;l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci&#65533;n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el&#65533;ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa&#65533;ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi&#65533;n	NA
Fuga l&#65533;quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;ulica	NA
Fugas l&#65533;quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 384546 **Fecha Expedición:** 3 4 2025 **Hora:** 1:09 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10029015834	AUTOMOVIL	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	LWP944
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	5/3/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	VF7DDNFPTRJ500134	10KNAL0016467	VF7DDNFPTRJ500134
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CITROEN	C-ELYSEE	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS NIEBLA	1587	SEDAN	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1585
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	701	513447649	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	9	1926

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	3/28/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/21/2026	4/22/2025	3380907300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	3/27/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/21/2025	4/22/2024	38900585

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	4/21/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/21/2024	4/22/2023	33398278

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	5/3/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208429435	4/27/2023	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LWP944
Fecha Servicio:	3/04/2025 12:38:33 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LWP944
Fecha Servicio:	3/04/2025 12:38:33 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143749981		
Fecha de Expedicion:	03/04/2025	**Hora:**	01:06

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LWP944
Marca:	CITROEN
Línea:	C-ELYSEE
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1587
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF7DDNFPTRJ500134
Número de Serie:	****
Número de motor:	10KNAL0016467
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	03/04/2025	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	LWP944	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CITROEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	10KNAL0016467	**DIRECCIÓN**	CR 2A 51 60
N° SERIE	****	**TELEFONO**	3202186685
N° CHASIS	VF7DDNFPTRJ500134		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	**PLACA:**	**POU041**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752996816	**ROMBO:**	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2025
TIPO	TRACKER [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1200
COD. FASEC.	01606254	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4H250454125	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB242200	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB242200	**ORDEN**	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	23090		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	85%
PINTURA	################################	80%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	93%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER TRASERO DESALINEADO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. UNION PISO BAUL, PANEL TRASERO DESGRAFADO, SE SUGIERE CORREGIR PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD., , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TRACKER [2]



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026

10/6/26, 16:27 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	10/06/2026	Ciudad 3752996816

INFORME TÉCNICO 2290407

POU041

Este informe solo es valido UNICAMENTE REGIONAL BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	CHEVROLET
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	TRACKER [2]
COLOR	2025
CILINDRAJE	BRA

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELEFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	32

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

L4H250454125 9BGEA76C0SB242200 9BGEA76C0SB242200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034495106

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
POU041	CHEVROLET	TRACKER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.199	PLATA TIBURON	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
L4H*250454125*	N	9BGEA76C0SB242200

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BGEA76C0SB242200	N	9BGEA76C0SB242200	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
48202500055189 7	I	10/04/2025	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******


FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/06/2025	03/06/2025	******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10000452846

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto- sticker

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e Internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX. (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX. (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX. (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX. (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX. (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX. (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX. (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX. (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX. (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de improntas

Nº 307160

Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3

No. Serie FOTO-STICKER


No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: POU 041 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POU041			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	PLACA:	POU041

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752996816	ROMBO:	32
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H250454125	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB242200	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB242200	ORDEN	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	23090

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 485651 **Fecha Expedición:** 10 6 2026 **Hora:** 11:32 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034495106	CAMIONETA	10034495106	POU041
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/3/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEA76C0SB242200	9BGEA76C0SB242200	L4H*250454125*	9BGEA76C0SB242200
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	CHEVROLET	TRACKER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA TIBURON	1199		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1719.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/13/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/30/2027	5/13/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/3/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268173598	5/29/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268671750	6/3/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POU041
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:09:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	POU041
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:09:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	10/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	POU041	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4H250454125	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEA76C0SB242200	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEA76C0SB242200		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143756337		
Fecha de Expedicion:	10/06/2026	**Hora:**	11:08

Aspecto del Vehículo

Placa:	POU041
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BGEA76C0SB242200
Número de Serie:	9BGEA76C0SB242200
Número de motor:	L4H250454125
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/06/2026	**PLACA:**	**KZP163**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3253003610	**ROMBO:**	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2022
TIPO	ONIX [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601344	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F213084146	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEP69K0NG136332	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEP69K0NG136332	**ORDEN**	2143756698
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	74190		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	81011779	**Edad:**
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3104441121
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 57.400.000	
V/R COLSERAUTO	$ 57.400.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	#####################	58%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	######################################	100%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO







Observaciones: AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL, RAYAS Y SUMIDOS EN CONTORNO, FALTA TAPA LIMPIAPARABRISAS, DESGRAFE ENTRE PISO BAUL Y PANEL TRASERO. MOTIVO DE RECHAZO; ARREGLO REGULAR EN PANEL TRASERO, GOLPE FUERTE EN ESTRIBO IZQ. 2 LLAVES CONTROL 1 NO FUNCIONAL,GATO OK,PALANCA NO,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [2]



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2248763

FECHA:		No. Informe	
PLACA:		Ciudad	
	27/06/2026		3253003610

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
KZP163 SATELITE RENTING CALDAS
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX [2]
MODELO	2022
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	81011779
DIRECCIÓN	CRA 49 NRO 17 108
TELÉFONO	3104441121
Rombo	7

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F213084146	9BGEP69K0NG136332	9BGEP69K0NG136332

DOCUMENTOS





CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE SERIE,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 305473

Colserauto

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KZP163	DAÑOS MENOR CUANTIA	26/01/2023	$ 1.494.508
	DAÑOS MENOR CUANTIA	28/03/2022	$ 1.518.694
	DAÑOS MENOR CUANTIA	16/03/2022	$ -

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/06/2026	PLACA:	KZP163

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3253003610	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601344	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F213084146	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEP69K0NG136332	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEP69K0NG136332	ORDEN	2143756698
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	74190

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 57.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 57.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 489361 **Fecha Expedición:** 27 6 2026 **Hora:** 11:31 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031278169	AUTOMOVIL	10031278169	KZP163
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	12/27/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEP69K0NG136332	9BGEP69K0NG136332	L4F*213084146*	9BGEP69K0NG136332
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL - PASAJEROS	CHEVROLET	ONIX	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1546.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/24/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/23/2026	12/24/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/27/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
231860153	3/5/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
231852433	3/5/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
166551898	12/24/2021		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZP163
Fecha Servicio:	27/06/2026 10:35:21 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1


Detalle 2



Detalle 3


Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KZP163
Fecha Servicio:	27/06/2026 10:35:21 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14


Detalle 15


Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756698		
Fecha de Expedicion:	27/06/2026	**Hora:**	11:28

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KZP163
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81011779
Fecha Informe:	27/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEP69K0NG136332
Número de Serie:	9BGEP69K0NG136332
Número de motor:	L4F213084146
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	27/06/2026	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	KZP163	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81011779
N° DE MOTOR	L4F213084146	**DIRECCIÓN**	CRA 49 NRO 17 108
N° SERIE	9BGEP69K0NG136332	**TELEFONO**	3104441121
N° CHASIS	9BGEP69K0NG136332		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/06/2026	**PLACA:**	**NNQ087**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123002330	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	FRONTIER [4]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2298
COD. FASEC.	06421093	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C050301	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F8RL699269	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33F8RL699269	**ORDEN**	2143756636
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	70003		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	CALI	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 186.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 186.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	84%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	##################################	100%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	######################	60%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACION	##################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. TAPICERIA CONDUCTOR ROTA. SE SUGIERE CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD.PRESENTA ADAPTACION DE CARROCERIA ESTACAS, COJINERIA SUCIA Y MANCHADA., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CARPAS	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** FRONTIER [4]



24/06/2026



24/06/2026



24/06/2026



24/06/2026



24/06/2026



24/06/2026

COLSERAUTO

FECHA:	24/06/2026	No. Informe	
PLACA:	NNQ087	Ciudad	3123002330 SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298303

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA PASAJ
TIPO	FRONTIER
MODELO	2027
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2298

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
YS23E280C050301	8ANBD33F8RL699269	8ANBD33F8RL699269

DOCUMENTOS




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031132812

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NNQ087	NISSAN	FRONTIER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.298	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	600 - 5

NÚMERO DE MOTOR: YS23E280C050301 — REG: N — VIN: 8ANBD33F8RL699269
NÚMERO DE SERIE: 8ANBD33F8RL699269 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8ANBD33F8RL699269 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — CILINDRAJE: ****** — POTENCIA HP: 188
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032023001843696 — FECHA IMPORT.: 12/12/2023 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 16/02/2024 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/02/2024 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT03007412841


CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO Recibido para ...
25 JUN 2026

Satélite Eficaces

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 285581

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro a cargo de: NNQ 087 **Placa:** _____ **Vehículo:** NISSAN F.

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Enviquelo

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NNQ087			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/06/2026	PLACA:	NNQ087

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123002330	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	FRONTIER [4]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2298
COD. FASEC.	06421093	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C050301	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F8RL699269	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33F8RL699269	ORDEN	2143756636
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	70003

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 186.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 186.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	MALO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 488638 **Fecha Expedición:** 24 6 2026 **Hora:** 3:55 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031132812	CAMIONETA	10031132812	NNQ087
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	2/16/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8ANBD33F8RL699269	8ANBD33F8RL699269	YS23E280C050301	8ANBD33F8RL699269
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	NISSAN	FRONTIER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	2298		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		600	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	2/15/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/14/2027	2/15/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	2/16/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
230230742	2/15/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNQ087
Fecha Servicio:	24/06/2026 3:19:00 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNQ087
Fecha Servicio:	24/06/2026 3:19:00 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756636		
Fecha de Expedicion:	24/06/2026	**Hora:**	03:52

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NNQ087
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [4]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2298
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8ANBD33F8RL699269
Número de Serie:	8ANBD33F8RL699269
Número de motor:	YS23E280C050301
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	24/06/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	NNQ087	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	YS23E280C050301	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8ANBD33F8RL699269	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8ANBD33F8RL699269		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/06/2026	**PLACA:**	**NNT912**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123000343	**ROMBO:**	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	FRONTIER [4]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2298
COD. FASEC.	06421093	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C050641	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F9RL699250	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33F9RL699250	**ORDEN**	2143756522
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	55116		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 186.800.000		
V/R COLSERAUTO	$ 186.800.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	78%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	###################################	100%
CHASIS	##################################	95%
TAPICERIA	######################	60%
FUGAS FLUIDOS	###################################	100%
IDENTIFICACION	###################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, 1 LLAVE SENCILLA, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. TAPICERIA ASIENTOS ROTA. SE SUGIERE REPARAR GOLPES Y CAMBIO DE LLANTAS PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD. PRESENTA ADAPTACION DE CARROCERIA ESTACAS., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CARPAS	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS B	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** FRONTIER [4]



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026

COLSERAUTO

FECHA:	19/06/2026	No. Informe	3123000343
PLACA:	NNT912	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298228

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	NISSAN
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	FRONTIER
MODELO	2024
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2298

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	15

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
YS23E280C050641	8ANBD33F9RL699250	8ANBD33F9RL699250

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031675596

PLACA: NNT912 | MARCA: NISSAN | LÍNEA: FRONTIER | MODELO: 2024
CILINDRADA CC: 2.298 | COLOR: BLANCO | SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 600 - 5
NÚMERO DE MOTOR: YS23E280C050641 | REG: N | VIN: 8ANBD33F9RL699250
NÚMERO DE SERIE: 8ANBD33F9RL699250 | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 8ANBD33F9RL699250 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 188
DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 032023001843696 | NÚ: 1 | FECHA IMPORT.: 12/12/2023 | PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 29/04/2024 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/05/2024 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03007701111

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido por:
19 JUN 2026
Satelite Envigado

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 294351

COLSERAUTO

No. Serie




No. Vin Chasis



No. Motor





Registro a cargo de: NNT 912 **Placa:** _____ **Vehículo:** NISSAN F.

Envi gudo

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
19/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NNT912			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/06/2026	PLACA:	NNT912

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123000343	ROMBO:	15
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	FRONTIER [4]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2298
COD. FASEC.	06421093	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	YS23E280C050641	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8ANBD33F9RL699250	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8ANBD33F9RL699250	ORDEN	2143756522
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	55116

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 186.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 186.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	MALO
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 487552 **Fecha Expedición:** 19 6 2026 **Hora:** 10:56 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031675596	CAMIONETA	10031675596	NNT912
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	4/29/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8ANBD33F9RL699250	8ANBD33F9RL699250	YS23E280C050641	8ANBD33F9RL699250
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	NISSAN	FRONTIER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	2298		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		600	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/26/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/22/2027	3/26/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/29/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
235821277	4/25/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
236068938	4/29/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNT912
Fecha Servicio:	19/06/2026 10:13:29 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NNT912
Fecha Servicio:	19/06/2026 10:13:29 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756522		
Fecha de Expedicion:	19/06/2026	**Hora:**	10:49

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NNT912
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [4]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2298
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8ANBD33F9RL699250
Número de Serie:	8ANBD33F9RL699250
Número de motor:	YS23E280C050641
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/06/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	NNT912	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	YS23E280C050641	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8ANBD33F9RL699250	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8ANBD33F9RL699250		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/06/2026	**PLACA:**	**GZT115**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753003543	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	TOYOTA	**TIPO PINTURA**	Perlada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2020
TIPO	4RUNNER [5]	**CARROCERIA**	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	**CILINDRAJE**	3956
COD. FASEC.	09008204	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	1GRC123878	**NACIONALIDAD**	JAP
No. CHASIS	JTEBU4JR5L5795275	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2143756690
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	59133		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 218.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 218.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	77%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	###########################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. TARJETA DE PROPIEDAD EN REGULAR ESTADO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADO TECHO MANCHADO. ALTO GRADO DE OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. SILENCIADOR PRESENTA GOLPE. ESTRUCTURA DE CHASIS PRESENTA APLICACIÓN DE INMUNIZANTE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA **CLASE** CAMPERO **TIPO** 4RUNNER [5]



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026



27/06/2026

27/6/26, 11:29 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	27/06/2026	Ciudad 3753003543

INFORME TÉCNICO 2290490

GZT115

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

GZT 119

BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	TOYOTA
MODELO	CAMPERO
NACIONALIDAD	4RUNNER [5]
COLOR	2020
CILINDRAJE	JAP
	BLANCO PERLADO
	3956

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S ,
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	2

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

1GRC123878 ****** JTEBU4JR5L5795275



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020597507

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GZT115	TOYOTA	4 RUNNER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.956	BLANCO PERLADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg*PAS
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	7

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
1GRC123878	N	JTEBU4JR5L5795275

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
JTEBU4JR5L5795275	N	JTEBU4JR5L5795275	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 275
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352020000088181
DE: I
FECHA IMPORT: 27/02/2020
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/06/2020
FECHA EXP. LIC. TTO: 01/06/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT03003949105

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C


Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43 60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202124022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Escaneado con CamScanner


Registro de improntas
GO - FO - 041
Versión 3
Nº 307199
Colserauto
No. Serie
TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN
MODEL GRN285L-GKACK
ENGINE
FRAME No.
No. Vin Chasis
JTEBU4JR5L5795275
JTEBU4JR5L5795275
No. Motor
1GR
C123878
1GR
C123878
Registro de cargo de:
Placa GZT 115
Vehículo:
Línea de Ventas: 316 389 1599
Sitio Web: www.colserauto.com
Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GZT115	HURTO MENOR CUANTIA	14/07/2022	$ 4.670.058

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/06/2026	PLACA:	GZT115

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753003543	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	4RUNNER [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008204	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRC123878	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU4JR5L5795275	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	******	ORDEN	2143756690
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	59133

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 218.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 218.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 489334 **Fecha Expedición:** 27 6 2026 **Hora:** 10:54 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10020597507	CAMIONETA	10020597507	GZT115
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/1/2020	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
JTEBU4JR5L5795275	JTEBU4JR5L5795275	1GRC123878	JTEBU4JR5L5795275
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	TOYOTA	4 RUNNER	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO PERLADO	3956		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	2855.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		667

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL	6/5/2025	6/5/2026	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/20/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/19/2027	3/20/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/1/2020	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268807039	6/5/2025		IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
139380834	6/1/2020		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GZT115
Fecha Servicio:	27/06/2026 9:53:20 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GZT115
Fecha Servicio:	27/06/2026 9:53:20 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756690		
Fecha de Expedicion:	27/06/2026	**Hora:**	10:09

Aspecto del Vehículo	
Placa:	GZT115
Marca:	TOYOTA
Línea:	4RUNNER [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	3956
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	JTEBU4JR5L5795275
Número de Serie:	******
Número de motor:	1GRC123878
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	27/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	GZT115	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2020	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	1GRC123878	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	******	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	JTEBU4JR5L5795275		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/07/2026	**PLACA:**	**LKO793**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783008681	**ROMBO:**	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP SENCILLA	**MODELO**	2024
TIPO	FRONTIER [4]	**CARROCERIA**	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2488
COD. FASEC.	06420066	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	QR25-482697H	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U6ZK452639	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U6ZK452639	**ORDEN**	2143756937
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	62838		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 139.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 139.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	55%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PARALES EN GENERAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES,2 CHIP, 2 CONTROLES DE BLOQUEO, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, EMPAQUES DE PARALES REGULARES, STOP DER CON REGULAR AJUSTE, SE SUGIERE CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS, MOTIVO DE RECHAZO; PARAL PANORÁMICO DER CON ARREGLO REGULAR., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CUARTEADA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PARALES EN GENERAL,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL | ◉ OPCIONAL | X NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** PICKUP SENCILLA **TIPO** FRONTIER [4]



14/07/2026



14/07/2026



14/07/2026



14/07/2026



14/07/2026



14/07/2026

Colserauto

Informe Técnico 2312972

Fecha:	14/07/2026	No. Info	3383008681
Placa:	LKO793	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	NISSAN
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	FRONTIER
Modelo	2024
Nacionalidad	MEX
Color	BLANCO
Cilindraje	2488

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	18

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
QR25-482697H	3N6AD35U6ZK452639	3N6AD35U6ZK452639

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029656575

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LKO793	NISSAN	FRONTIER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	GASOLINA	610

NÚMERO DE MOTOR: QR25-482697H — REG: N — VIN: 3N6AD35U6ZK452639

NÚMERO DE SERIE: 3N6AD35U6ZK452639 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3N6AD35U6ZK452639 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 158

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352023000072272 — VE: I — FECHA IMPORT.: 14/02/2023 — PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 28/07/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/07/2023 — FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03006699058


Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos**: Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados**: Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com


Registro de impronta

GO - FO - 041
Versión 3


Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro de cargo de _____ Placa LTO 793 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LKO793	DAÑOS MENOR CUANTIA	31/03/2025	$ 2.585.932

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LKO793
Fecha Servicio:	14/07/2026 12:30:31 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LKO793
Fecha Servicio:	14/07/2026 12:30:31 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/07/2026	PLACA:	LKO793

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783008681	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	2024
TIPO	FRONTIER [4]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06420066	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	QR25-482697H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U6ZK452639	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U6ZK452639	ORDEN	2143756937
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	62838

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 139.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 139.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 492214 **Fecha Expedición:** 14 7 2026 **Hora:** 4:50 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10029656575	CAMIONETA	10029656575	LKO793
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	7/28/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3N6AD35U6ZK452639	3N6AD35U6ZK452639	QR25-482697H	3N6AD35U6ZK452639
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	NISSAN	FRONTIER	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	2488		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		610	2550.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CONTROL AUTOS LAS ACACIAS	8/1/2025	8/1/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/27/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/26/2026	7/27/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	7/28/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
214901152	7/28/2023		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756937		
Fecha de Expedicion:	14/07/2026	**Hora:**	12:44

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LKO793
Marca:	NISSAN
Línea:	FRONTIER [4]
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carroceria:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3N6AD35U6ZK452639
Número de Serie:	3N6AD35U6ZK452639
Número de motor:	QR25-482697H
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	14/07/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LKO793	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	QR25-482697H	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	3N6AD35U6ZK452639	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	3N6AD35U6ZK452639		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

david.millan@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
david.millan@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	21/05/2026	**PLACA:**	**PUR535**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782988463	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2025
TIPO	ONIX [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601342	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*250874317*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG276374	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG276374	**ORDEN**	2143755985
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	16896		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 73.900.000	
V/R COLSERAUTO	$ 73.900.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	58%
PINTURA	##########	75%
VIDRIOS	##########	88%
CHASIS	##########	92%
TAPICERIA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA: 2 LLAVES FUNCIONALES, GATO, LLAVE PERNOS, LLANTA DE REPUESTO, PALANCAS, KIT DE CARRETERA, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO. SE EVIDENCIA SUSTITUCION DE CAJA DE IMPACTO TRASERA. MOTIVO DE RECHAZO; PRESENTA PANEL TRASERO CON ARREGLO REGULAR, AFECTA CONCEPTO DE ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 60%



60% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [2]



21/05/2026



21/05/2026




21/05/2026



21/05/2026



21/05/2026



21/05/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2283278

FECHA: 21/05/2026 | No. Informe: 3782988463
PLACA: PUR535 | Ciudad: SATELITE RENTING HONDURAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX (J)
MODELO	2025
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S A S
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CR 52 L4 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	2

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F*250874317*	9BGEB69K0SG276374	9BGEB69K0SG276374

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034741497

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PUR535	CHEVROLET	ONIX	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.000	GRIS DRAGO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
L4F*250874317*	N	9BGEB69K0SG276374

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BGEB69K0SG276374	N	9BGEB69K0SG276374	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 114
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000613075
VS: 1
FECHA IMPORT: 09/05/2025
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 27/06/2025
FECHA EXP. LIC. TTO: 27/06/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOyTTE BUCARAMANGA


LT07003328955

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3


Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 46 – 47 / PBX (571) 702 7335 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 30 – 42 / PBX (575) 369 304 66 13 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 8588 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Giron-Bucaramanga Cel: 321 435 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av 10 Libertador # 2 – 100 Cel 3202124222- **Cartagena:** Cra 31B 24 246 Cel 3214970503
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

de Improntas

COLSERAUTO


No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor





Registro a cargo de: _____ Placa: ~~QUR 535~~ Vehículo: CHEVROLET

Pbx: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

21/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PUR535			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	21/05/2026	PLACA:	PUR535

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782988463	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*250874317*	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG276374	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG276374	ORDEN	2143755985
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	16896

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 73.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 73.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	MALO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 481097 **Fecha Expedición:** 21 5 2026 **Hora:** 10:28 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034741497	AUTOMOVIL	10034741497	PUR535
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/27/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0SG276374	9BGEB69K0SG276374	L4F*250874317*	9BGEB69K0SG276374
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS DRAGO	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			1520.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/21/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/20/2026	6/21/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	6/27/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PUR535
Fecha Servicio:	21/05/2026 8:40:43 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PUR535
Fecha Servicio:	21/05/2026 8:40:43 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755985		
Fecha de Expedicion:	21/05/2026	**Hora:**	09:29

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PUR535
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0SG276374
Número de Serie:	9BGEB69K0SG276374
Número de motor:	L4F*250874317*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	21/05/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	PUR535	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F*250874317*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0SG276374	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0SG276374		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	27/07/2026	**PLACA:**	**JRO632**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1003012898	**ROMBO:**	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	GLC 300 e	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1991
COD. FASEC.	05806083	**COMBUSTIBLE**	NO APLICA
No. MOTOR	27492031976591	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	W1N2539531F949114	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143757131
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	93786		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 221.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 221.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	88%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO FUNCIONALES,COMPRESOR DE AIRE, CABLE CARGADOR DE ENERGÍA,GANCHO DE ARRASTRE,KIT DE CARRETERA COMPLETO,RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,TAPICERIA EN GENERAL SUCIA, ADAPTACIÓN DE GANCHO REMOLQUE A PANEL TRASERO,LEVE DESCUADRE EN BOMPER TRASERO, LLANTAS TRASERAS EN TOPE DE DESGASTE,RINES RAYADOS,PICADOS EN PANORÁMICO DELANTERO,LIMITA INSPECCIÓN VISUAL PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, LLANTAS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente


Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** GLC 300 e



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026

Tipo 1

Colserauto

Informe Técnico 2306432

Fecha: 27/07/2026 | No Informe: 1003012898
Placa: JRO632 | Ciudad: LIVIANOS CALLE 99

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	MERCEDES BENZ
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	GLC 300 E 4MATIC
Modelo	2022
Nacionalidad	ALE
Color	GRIS
Cilindraje	1991

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cedula de ciudadania (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Telefono	3173834058
	102

No Motor	No.Serie	No Chasis
27492031976591	***	W1N2539531F949114

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022831439


PLACA JRO632 | MARCA MERCEDES BENZ | LINEA GLC 300 E 4MATIC | MODELO 2022
CILINDRADA CC 1.991 | COLOR GRIS SELENITA METALIZADA | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA WAGON | COMBUSTIBLE GASOELEC | CAPACIDAD Kg/PS. 5
NUMERO DE MOTOR 27492031976591 | REG N | VIN W1N2539531F949114
NUMERO DE SERIE ****** | REG N | NUMERO DE CHASIS W1N2539531F949114 | RE N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 8909039388

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 208
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482021000199450 | I/E I | FECHA IMPORT. 06/04/2021 | PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 27/04/2021 | FECHA EXP. LIC. TTO 28/04/2021 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA


LT07000761351

Concepto e Improntas


Motor — Original ☑ | Regrabada ☐ | Grabado ☐



Serial — Original ☑ | Regrabado ☐ | Grabado ☐



Chasis — Original ☑ | Regrabado ☐ | Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____ Jairo Martin Martinez Cardonas
Técnico en Sistemas de Identificacion
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Ba Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23 barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Buca Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículo** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / (4738 - **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pes** Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com


Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 303914

Colserauto

No. Serie



No. Vin Chasis







No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Tipo 1 D

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JRO632	DAÑOS MENOR CUANTIA	21/07/2021	$ 3.207.390

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	27/07/2026	PLACA:	JRO632

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1003012898	ROMBO:	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	GLC 300 e	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	05806083	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	27492031976591	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N2539531F949114	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143757131
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	93786

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 221.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 221.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494509 **Fecha Expedición:** 27 7 2026 **Hora:** 10:42 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10022831439	CAMIONETA	10022831439	JRO632
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/27/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
W1N2539531F949114	W1N2539531F949114	27492031976591	W1N2539531F949114
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	GLC 300 E 4MATIC	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS SELENITA METALIZADA	1991		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	2615.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		14247

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/27/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/26/2027	4/27/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
	N	8909039388	4/27/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154052672	4/27/2021		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRO632
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:06:51 a.m.


INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRO632
Fecha Servicio:	27/07/2026 10:06:51 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757131		
Fecha de Expedicion:	27/07/2026	**Hora:**	10:07

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JRO632
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLC 300 e
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1991
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	W1N2539531F949114
Número de Serie:	***
Número de motor:	27492031976591
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/08/2026	**PLACA:**	**DJS036**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753016290	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2016
TIPO	QASHQAI [3]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1997
COD. FASEC.	06406125	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	MR20347269W	**NACIONALIDAD**	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1313320	**ORDEN**	2143757278
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	92955		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 59.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 59.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	74%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	########################	62%
TAPICERIA	########################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL,GATO,PALANCA/LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO,NO PORTA KIT DE CARRETERA,A/C FUNCIONAL.BOMPER DELA, DESALINEADO.TAPIZADO SILLA/CARTERAS DETERIORADO. SUMIDOS Y RAYONES.MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA DE GUARDAFANGOS Y CAPOT.LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO.GUARDAFANGO IZQ SUSTITUIDO.MOTIVO DE RECHAZO,CORROSIÓN EN CAPOTA, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN Y CUNA MOTOR CON CORROSIÓN. PRESENTA APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. STOP IZQ CON AGRIETAMIENTO INTERNO, PLACAS DETERIORADAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** QASHQAI [3]



4/08/2026



4/08/2026



4/08/2026



4/08/2026



4/08/2026



4/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307107

Fecha:		No. Informe	
Placa:	4/08/2026	Ciudad	3753016290

DJS036 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

DJS036

Datos

Marca	
Clase	NISSAN
Tipo	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	QASHQAI [3]
Nacionalidad	2016
Color	ENG
Cilindraje	BLANCO

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	12

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
MR20347269W	SJNFBAJ11Z1313320	SJNFBAJ11Z1313320


Documentos





Concepto e Improntas

Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

No-Aplica

Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 303468

Colserauto

No. Serie: NO-APLICA

No. Vin Chasis:



No. Motor:



Registro de cargo de: _____ Placa: DJS036 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
04/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DJS036	DAÑOS MENOR CUANTIA	23/01/2022	$ -
	DAÑOS MENOR CUANTIA	06/10/2021	$ -

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	4/08/2026	PLACA:	DJS036

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753016290	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2016
TIPO	QASHQAI [3]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1997
COD. FASEC.	06406125	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	MR20347269W	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	SJNFBAJ11Z1313320	ORDEN	2143757278
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	92955

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 59.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 59.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	
Nivel refrigerante motor	
Nivel líquido de frenos	
Nivel agua limpiavidrios	
Nivel aceite dirección hidráhulica	
Nivel liquido embrague	
Nivel aceite motor	
Funcionamiento A/A	
Soporte caja de velocidades	

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	
Estado correas	
Tensión Correas	
Estado filtro de aire	
Estado cables instalación de alta	
Estado externo bateria	
Estado radiador	
Estado radiador A/A	
Estado soporte motor	
Estado carcasa caja de velocidades	

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496439 **Fecha Expedición:** 4 8 2026 **Hora:** 4:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035624836	CAMIONETA	10035624836	DJS036
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/26/2015	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
SJNFBAJ11Z1313320	SJNFBAJ11Z1313320	MR20347269W	SJNFBAJ11Z1313320
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	NISSAN	QASHQAI	2016
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1997		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1875.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	6/10/2026	6/10/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/28/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/27/2026	11/28/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ANA GRACIELA DAGER OCHOA	C	45498186	8/26/2015	1/16/2018
DISTRIBUIDORA NISSAN S. A.	N	860001307	1/16/2018	12/10/2018
PAOLA PAZ PORTOCARRERO	C	59679911	12/10/2018	8/4/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
295689095	6/10/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273369368	8/4/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273364581	8/4/2025		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266888171	5/8/2025		CDA AUTOMAS VIA 40

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
219908121	10/18/2023		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
170227028	2/26/2022		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120421326	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120421408	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120422005	12/10/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
120368699	12/7/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
115246107	7/25/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108412630	1/16/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
108425094	1/16/2018		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
104944667	10/20/2017		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
91717185	11/16/2016		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
73436920	8/26/2015		STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DJS036
Fecha Servicio:	4/08/2026 4:21:11 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DJS036
Fecha Servicio:	4/08/2026 4:21:11 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	04/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	DJS036	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	NISSAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2016	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	MR20347269W	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	SJNFBAJ11Z1313320	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	SJNFBAJ11Z1313320		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757278		
Fecha de Expedicion:	04/08/2026	**Hora:**	04:21

Aspecto del Vehículo	
Placa:	DJS036
Marca:	NISSAN
Línea:	QASHQAI [3]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1997
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	SJNFBAJ11Z1313320
Número de Serie:	SJNFBAJ11Z1313320
Número de motor:	MR20347269W
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/12/2025	**PLACA:**	**DTY994**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752922251	**ROMBO:**	58
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2018
TIPO	LOGAN [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS ESTRELLA	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	08001187	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	A812UD52019	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM028895	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM028895	**ORDEN**	2143753753
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	103296		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 46 80 108	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3157418738
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 35.900.000	
V/R COLSERAUTO	$ 35.900.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############	35%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	##############################	76%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INOPERATIVO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO: SUMINISTRAR LICENCIA DE TRANSITO







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE. NO PRESENTA: T.PROPIEDAD/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. RAYONES EN CONTORNO. PANORÁMICO PICADO. DESCUADRE EN BOMPER DELA"/TRAS". PROTECTOR EXTERIOR DE RETROVISOR IZQU" PARTIDO. COMPARTIMIENTO DE MOTOR PRESENTA SULFATACIÓN Y CORROSIÓN. GATO HIDRÁULICO DE CAPOT DEFICIENTE. MOTIVO DE RECHAZO: (TIJERAS, CUNA DE MOTOR, PUENTE DE SUSPENSIÓN, SISTEMA DE FRENOS CON CORROSIÓN), PANEL TRAS" PRESENTA G/MEDIO Y CORROSIÓN., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, PANEL TRASERO, PISO CARROCERIA, VEHICULO INOPERATIVO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
VIDRIOS ELECTRICOS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	2	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS E	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 50%



50% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** LOGAN [2]



17/12/2025



17/12/2025




17/12/2025



17/12/2025



17/12/2025



17/12/2025

Registro de Improntas

Nº 279843

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie FOTO-STIKER

No. Vin Chasis 9FB4SREB4JM028895

No. Motor K7MA812 ID5201

Registro a cargo de: _____ **Placa:** DTY944 **Vehículo:** _____

Línea nacional: 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

17/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DTY994			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	17/12/2025	PLACA:	DTY994

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752922251	ROMBO:	58
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	LOGAN [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001187	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	A812UD52019	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FB4SREB4JM028895	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FB4SREB4JM028895	ORDEN	2143753753
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	103296

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 46 80 108
TELEFONO	3157418738
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 35.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 35.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	MALO *
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	NO FUNCIONA *
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 445863 **Fecha Expedición:** 17 12 2025 **Hora:** 4:29 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027110955	AUTOMOVIL	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	DTY994
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	10/31/2017	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	**Número VIN**	**Número de motor**	**Número de chasis**
9FB4SREB4JM028895	9FB4SREB4JM028895	A812UD52019	9FB4SREB4JM028895
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	2018
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS ESTRELLA	1598	SEDAN	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5	425	1545
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
COLOMBIA	2968	222848755	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
SI	NO	9	1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

BANCOLOMBIA S.A.

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	11/30/2023	11/30/2024	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	8/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/1/2026	8/2/2025	42115075

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	11/29/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/29/2024	11/30/2023	4308004630989000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	11/16/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/16/2023	11/17/2022	100900653880100

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	11/10/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/10/2022	11/11/2021	27600701

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/27/2020

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/30/2021	10/31/2020	25557200

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
JOSE DOMINGO GUTIERREZ DE LA HOZ	Cédula Ciudadaní	72238215	9/5/2022	
RONALD DAVID CARVAJAL VILLARREAL	Cédula Ciudadaní	72021521	1/20/2021	9/5/2022
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	10/31/2017	1/20/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
223633967	11/30/2023	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194837959	9/2/2022	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194855451	9/2/2022	APROBADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
150075831	1/20/2021	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
105346696	10/31/2017	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DTY994
Fecha Servicio:	17/12/2025 12:16:14 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	DTY994
Fecha Servicio:	17/12/2025 12:16:14 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	17/12/2025	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	DTY994	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2018	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	A812UD52019	**DIRECCIÓN**	CR 46 80 108
N° SERIE	9FB4SREB4JM028895	**TELEFONO**	3157418738
N° CHASIS	9FB4SREB4JM028895		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753753		
Fecha de Expedicion:	17/12/2025	**Hora:**	04:27

Aspecto del Vehículo	
Placa:	DTY994
Marca:	RENAULT
Línea:	LOGAN [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS ESTRELLA
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/12/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FB4SREB4JM028895
Número de Serie:	9FB4SREB4JM028895
Número de motor:	A812UD52019
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

NO SE VALIDA LICENCIA DE TRANSITO, SE CONSULTA SOLO POR PLACA.

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.