CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/12/2025	**PLACA:**	**LFR948**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002914620	**ROMBO:**	8
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	OPEL	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	CROSSLAND	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1200
COD. FASEC.	13306003	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	****	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	W0V7D9ED3P4000030	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143753538
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	23233		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	VIA40 71 197	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3104264391
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 69.700.000	
V/R COLSERAUTO	$ 69.700.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	76%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: PRESENTA DOBLE MARCACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS O CARROCERÍA VIN NO. W0V7D9ED3M4361990 ANULADO AL PARECER POR ERROR DE FABRICA, SOLICITAR REVISIÓN DIJIN CERTIFICADA, DISCOS DE FRENO CON DESGASTE, AMORTIGUADOR TRAS. DER. HUMEDO, TAPICERIA SUCIA, PRESENTA LLANTA REPUESTO, GATO, COPA, PALANCA, KIT CARRETERA COMPLETO, DOS LLAVES, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE SEGUROS, VALIDAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENCION, DIRECCION, FRENOS, AC NO SE REALIZA PRUEBA MOTOR NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CAJ, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL NA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40% 40%



40% 40%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA OPEL **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** CROSSLAND



1/12/2025



1/12/2025



1/12/2025



1/12/2025



1/12/2025



1/12/2025

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LFR948	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/04/2023	$ 9.864.544

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/12/2025	PLACA:	LFR948

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002914620	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	OPEL	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	CROSSLAND	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	13306003	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	****	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W0V7D9ED3P4000030	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143753538
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	23233

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	VIA40 71 197
TELEFONO	3104264391
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 69.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 69.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 441728 **Fecha Expedición:** 1 12 2025 **Hora:** 9:36 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10026506474	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE PALMIRA	LFR948
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	6/30/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	W0V7D9ED3P4000030		W0V7D9ED3P4000030
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	OPEL	CROSSLAND	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS ARTENSE	1199	WAGON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1810
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1249	427887607	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	234	14606

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	6/13/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/24/2026	6/25/2025	3407808500

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	5/27/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/24/2025	6/25/2024	39271077

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	5/30/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/24/2024	6/25/2023	33955573

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/24/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/24/2023	6/25/2022	28967412

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	6/30/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
186307077	6/30/2022	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LFR948
Fecha Servicio:	1/12/2025 9:13:03 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LFR948
Fecha Servicio:	1/12/2025 9:13:03 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16


Detalle 17



Detalle 18

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753538		
Fecha de Expedicion:	01/12/2025	**Hora:**	09:13

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LFR948
Marca:	OPEL
Línea:	CROSSLAND
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/12/2025
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	W0V7D9ED3P4000030
Número de Serie:	****
Número de motor:	****
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PUS310	**Nro Orden:**	133823397	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0SG297430
Código Fasecolda:	01601342	**Kilometraje:**	10.938	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	69.900.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0SG297430	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	69.900.000	**Nro Motor:**	L4F251754739	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
88.20%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

PINTURA Y RAYONES: 81%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

COSTADO DERECHO MAL REPINTADO ,PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO,PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, TAPA BAÚL REPINTADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO , CAPÓ PINTURA MANCHADA, CAPOTA REPINTADO PARCIAL, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO,COSTADO DERECHO BIEN REPARADO , PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PUS310	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	27-JUL-2026	133823397

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2025	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	69900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601342	482025000824031	2025/08/13			69900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/08/31	2030/09/07		PARTICULAR	L4F251754739

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0SG297430	9BGEB69K0SG297430	

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/07/27	REVISION COMPLETA RENTING	10938	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA , SOH 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	PUS310	10938	2025



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/07/27


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/08/31
Tecnicomecánica	2030/09/07

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	MANCHADO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	NO TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
ESTRIBO DERECHO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO

Detalle	Estado
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	REPINTADO PARCIAL
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	RAYADO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO


CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	REPINTADO
TAPA BAÚL	RAYADO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	7
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	7

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/07/27	REVISION COMPLETA RENTING	10938	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/08/31, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:29/7/2026, 9:52:33 a. m. Nro: 219785

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PUS310

Información del vehículo

Fecha matrícula: 7/9/2025
Modelo: 2025
Fecha de importación: 13/08/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 35730

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 1/9/2025
Fecha Vencimiento: 31/8/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PUS310

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN





sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POS 310

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/06/2026	**PLACA:**	**PKK331**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783000468	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2025
TIPO	COLORADO [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2800
COD. FASEC.	01621112	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	LWNF250291059	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9BG1481K0SC430385	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9BG1481K0SC430385	**ORDEN**	2143756532
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	17642		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 177.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 177.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	93%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA , SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRA ANTIVUELCO, SE SUGIERE CAMBIO DE LLANTAS PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD, CHASIS IMPERMEABILIZADO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** COLORADO [FL]



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026



19/06/2026

COLSERAUTO

FECHA:	19/06/2026	No. Informe	3783000468
PLACA:	PKK331	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

INFORME TÉCNICO 2291972

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	COLORADO
MODELO	2025
NACIONALIDAD	BRA
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2800

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	5

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
LWNF250291059	9BG1481K0SC430385	9BG1481K0SC430385

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034431254

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKK331	CHEVROLET	COLORADO	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.800	BLANCO NIEBLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	628 - 5

NÚMERO DE MOTOR	RED	VIN
LWN F250291059	N	9BG1481K0SC430385

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BG1481K0SC430385	N	9BG1481K0SC430385	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	204

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	SE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482025000497596	I	14/03/2025	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/05/2025	27/05/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyTTO ENVIGADO



LT07004107195

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 **- Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 **- Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 **- Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 **- Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 **- Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 **- Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 **- Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 **- Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 **- Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 **- Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 **- Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 **- Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022**- Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


egistro de improntas

O - FO - 041
rsión 3.

Nº 305397

Colserauto

o. Serie



No. Vin
Chasis





No. Motor

Registro de cargo de: _____ Placa: PKK 331 Vehículo: CHEVROLET COLORADO

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
19/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PKK331			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/06/2026	PLACA:	PKK331

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783000468	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2025
TIPO	COLORADO [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2800
COD. FASEC.	01621112	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	LWNF250291059	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9BG1481K0SC430385	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9BG1481K0SC430385	ORDEN	2143756532
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	17642

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 177.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 177.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 487642 **Fecha Expedición:** 19 6 2026 **Hora:** 2:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10034431254	CAMIONETA	10034431254	PKK331
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	5/27/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BG1481K0SC430385	9BG1481K0SC430385	LWN F250291059	9BG1481K0SC430385
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	CHEVROLET	COLORADO	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	2800		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		628	3100.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/30/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/26/2027	4/30/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	5/27/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268022647	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268016070	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268010900	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
268011518	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
267995658	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
267994738	5/27/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
267957365	5/26/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
267969722	5/26/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PKK331
Fecha Servicio:	19/06/2026 11:53:26 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PKK331
Fecha Servicio:	19/06/2026 11:53:26 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11




Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143756532		
Fecha de Expedicion:	19/06/2026	**Hora:**	12:44

Aspecto del Vehículo

Placa:	PKK331
Marca:	CHEVROLET
Línea:	COLORADO [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2800
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BG1481K0SC430385
Número de Serie:	9BG1481K0SC430385
Número de motor:	LWNF250291059
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/06/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	PKK331	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	LWNF250291059	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BG1481K0SC430385	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BG1481K0SC430385		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PWN487	**Nro Orden:**	133861370	**Nro Serie:**	9-BGEB69K0TG120941
Código Fasecolda:	01601342	**Kilometraje:**	13.487	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	74.900.000	**Nro Chasis:**	9-BGEB69K0TG120941	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	74.900.000	**Nro Motor:**	L4F251614476	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
94.70%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PWN487	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	01-SEP-2026	133861370

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET ONIX [2] LT	2026	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	74900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01601342	482025000884162	0202/09/11			74900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/09/28	2030/09/30		PARTICULAR	L4F251614476

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9BGEB69K0TG120941	9BGEB69K0TG120941	

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/01	REVISION COMPLETA RENTING	13487	X										

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PROTECTOR INFERIOR ROTO , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA , BATERÍA 100%,	X										

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB	PWN487	13487	2026



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/01


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/09/28
Tecnicomecánica	2030/09/30

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO

Detalle	Estado
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	SUMIDO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	NO TIENE
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	RAYADO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	RAYADO
TAPA BAÚL	RAYADO
TAPA BAÚL	SUMIDO

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:


- Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.
- Encendido adecuado del motor.
- Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA DERECHA	6
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	6
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA
2026/09/01	REVISION COMPLETA RENTING	13487	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/28, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:3/9/2026, 13:06:55 Nro: 654078

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWN487

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/9/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 11/09/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 41131

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/9/2025
Fecha Vencimiento: 28/9/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWN487

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN



sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PWN487

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POV401	**Nro Orden:**	133841403	**Nro Serie:**	9FBR-BB002TM318151
Código Fasecolda:	08001215	**Kilometraje:**	24.701	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	52.400.000	**Nro Chasis:**	9FBR-BB002TM318151	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	52.400.000	**Nro Motor:**	A426Q096191	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
67.10%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 95%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

CHASIS: 22%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, CAPOTA PINTURA MANCHADA, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PANEL TRASERO GOLPEADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRADO, TAPA BAÚL GOLPE LEVE, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPARADO, CAPÓ DESCUADRE, PARAGOLPES TRASERO GOLPE LEVE, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

PISO BAUL GOLPEADO, PANEL TRASERO GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POV401	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	20-AUG-2026	133841403

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
RENAULT KWID [FL] INTENS	2026	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	52400000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08001215	902025000101016	2025/06/12			52400000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/06/26	2030/06/30		PARTICULAR	A426Q096191

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9FBRBB002TM318151	9FBRBB002TM318151	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/20	REVISION COMPLETA RENTING	24701	X	X					X			X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

BOCEL BOCALLANTA TRASERO DERECHO GOLPE LEVE ,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,
VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.,
1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA ,
BATERÍA 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
X	X					X			X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
RENAULT KWID [FL] INTENS MT 1000CC 12V	POV401	24701	2026



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/08/20


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/06/26
Tecnicomecánica	2030/06/30

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	GOLPEADO
PISO BAUL	GOLPEADO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPARADO
COSTADO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO
CAPÓ	DESCUADRE
CAPÓ	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	GOLPE LEVE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	DESCUADRE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE


Detalle	Estado
PANEL TRASERO	GOLPEADO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
TAPA BAÚL	GOLPE LEVE
TAPA BAÚL	RAYADO

Observaciones especiales o recomendaciones

BOCEL BOCALLANTA TRASERO DERECHO GOLPE LEVE

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.

Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	PISOS	PROPIETARIO
2026/08/20	REVISION COMPLETA RENTING	24701	X	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/26, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:24/8/2026, 9:25:39 Nro: 849502

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POV401

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/6/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 12/06/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 27/6/2026
Fecha Vencimiento: 26/6/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POV401

IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POV401

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	**PLACA:**	**CRT295**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753028828	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2016
TIPO	SANDERO [FL]	**CARROCERIA**	AUTO 5P
COLOR	ROJO	**CILINDRAJE**	1598
COD. FASEC.	08001152	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	F710Q182167	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9FBBSRADDGM786131	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2143757896
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	143501		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 35.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 35.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	########	22%
PINTURA	###################	50%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	########################	62%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	93%
IDENTIFICACION	###	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE DE ENCENDIDO,1 CONTROL DE BLOQUEO/LLAVE PERNOS/LLANTA DE REPUESTO OK,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO.NO PORTA GATO,PALANCA,BASE DE LA ANTENA,PLUMILLA TRAS Y VARILLA MEDIDORA DE ACEITE.A/C NO FUNCIONA.EMPAQUES DE MARCOS DE PUERTAS MALOS.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJA. APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN PARTES BAJAS,VALIDAR CAJA DE CAMBIOS POR GOLPE AL ENGRANAR PRIMERA MARCHA.MOTIVO DE RECHAZO:CORROSIÓN EN PUENTE DE SUSPE,TRAS,CUNA MOTOR,TIJERAS,PORTA MANGUETAS Y CORROSIÓN, PANEL TRAS CON G/, NÚMERO DE MOTOR REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CUARTEADA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, FUGA ACEITE MOTOR, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CORROSION, PANEL TRASERO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	●	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
RINES	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	4	$ 0
ALARMA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

20% 70%



10% 20%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** SANDERO [FL]



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2319282 CRT295

Fecha	12/09/2026	No Informe	3753028828
Placa	CRT295	Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad


Datos

Marca	RENAULT
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	SANDERO (FL)
Modelo	2016
Nacionalidad	COL
Color	ROJO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	1

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
F710Q182167	******	9FBBSRADDGM786131


Documentos


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039574711
PLACA CRT295 | MARCA RENAULT | LÍNEA SANDERO EXPRESSIO | MODELO 2016
CILINDRADA CC 1.598 | COLOR ROJO FUEGO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA HATCH BACK | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR F710Q182167 | REG S | VIN 9FBBSRADDGM786131
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS 9FBBSRADDGM786131 | REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039574711
PLACA CRT295 | MARCA RENAULT | LÍNEA SANDERO EXPRESSIO | MODELO 2016
CILINDRADA CC 1.598 | COLOR ROJO FUEGO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA HATCH BACK | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR F710Q182167 | REG S | VIN 9FBBSRADDGM786131
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS 9FBBSRADDGM786131 | REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

Concepto e Improntas

Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO-STICKER

Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER / FOTO PANORAMICO EN LA FOTO # 17 Y #18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución,o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** *está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.*

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 **- Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 **- Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1048 **- Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 **- Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 **- Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 **- Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 **- Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 **- Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Colserauto

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3


No. Serie FOTO STICKER




No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa CRT 29J Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
12/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
CRT295			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	PLACA:	CRT295

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753028828	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2016
TIPO	SANDERO [FL]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08001152	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F710Q182167	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBBSRADDGM786131	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	******	ORDEN	2143757896
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	143501

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 35.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 35.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503830 **Fecha Expedición:** 12 / 9 / 2026 **Hora:** 11:44 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10039574711	AUTOMOVIL	10039574711	CRT295
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/9/2015	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9FBBSRADDGM786131	9FBBSRADDGM786131	F710Q182167	9FBBSRADDGM786131
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	SANDERO	2016
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
ROJO FUEGO	1598		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1545.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		27

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	1/30/2026	1/30/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/28/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/27/2027	8/28/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/26/2024	
LUIS ARTURO CORREA MARRIAGA	C	72223598	4/18/2022	11/26/2024
SANDER ANDRES MARTINEZ LAMBIS	C	7938684	4/9/2015	4/18/2022
YULIETH PAOLA PEREZ GALVAN	C	1102824145	4/9/2015	4/18/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298667825	7/21/2026		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
254441147	11/13/2024		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
251918292	10/10/2024		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
286439324	1/30/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
251898649	10/10/2024		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
274899781	8/26/2025		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
274660793	8/22/2025		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
67724633	4/9/2015		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
172321283	4/6/2022		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
172808042	4/18/2022		INS MCPAL DE TyTO DE COROZA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
207554859	4/10/2023		CDA MAR Y RIO S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	CRT295
Fecha Servicio:	12/09/2026 9:41:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	CRT295
Fecha Servicio:	12/09/2026 9:41:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	12/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	CRT295	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2016	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	F710Q182167	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	******	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9FBBSRADDGM786131		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL

OBSERVACIONES
NÚMERO DE MOTOR REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757896		
Fecha de Expedicion:	12/09/2026	**Hora:**	09:53

Aspecto del Vehículo	
Placa:	CRT295
Marca:	RENAULT
Línea:	SANDERO [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO 5P
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	12/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FBBSRADDGM786131
Número de Serie:	******
Número de motor:	F710Q182167
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	**PLACA:**	**ZYT932**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123028993	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2015
TIPO	TRACKER	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1796
COD. FASEC.	01606224	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	CFL102976	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE3FL102976	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE3FL102976	**ORDEN**	2143757924
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	91687		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 42.000.000		
V/R COLSERAUTO	$ 42.000.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	48%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##########	28%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	93%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, REPUESTO, GATO, CRUCETA, KIT INCOMPLETO, SUMIDOS Y RAYONES. BÓMPER TRASERO DESCUADRADO, TAPICERÍA SUCIA, A/C NO ENFRIA, HUMEDAD DE ACEITE EN TAPA VÁLVULAS, FOCOS DE OXIDACIÓN EN INFERIOR. MOTIVO RECHAZO: PRESENTA PUNTAS DE CHASIS TRASERAS, PANEL TRASERO, CAJA DE IMPACTO TRASERA GOLPEADAS. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

20% 20%



20% 20%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TRACKER



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026



12/09/2026

COLSERAUTO

FECHA:	~~12/09/2026~~	No. Informe	~~3123028993~~
PLACA:	ZYT932	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298458

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	TRACKER
MODELO	2015
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	1796

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	12

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
CFL102976	3GNCJ8CE3FL102976	3GNCJ8CE3FL102976

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038947646

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZYT932	CHEVROLET	TRACKER	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.796	PLATA SABLE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	4

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CFL102976	N	3GNCJ8CE3FL102976

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3GNCJ8CE3FL102976	N	3GNCJ8CE3FL102976	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 138
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192014000070218
I/E: I
FECHA IMPORT.: 19/06/2014
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 10/07/2014
FECHA EXP. LIC TTO.: 22/05/2026
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN
LT10000869899


CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO STICKER SERIAL N. 18 VER FOTO PANORAMICO N.17,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

15 SEP

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Floralia**

Chequeo control de Calidad


Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.


Nº 311323

Colserauto


No. Serie




No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: 2YT 932 Placa: _____ Vehículo: TRACKER

Linea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Linea PQRF** Modelo 2014

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
ZYT932	DAÑOS MENOR CUANTIA	18/06/2021	$ 2.911.292
	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/03/2020	$ 3.306.605
	DAÑOS MENOR CUANTIA	05/01/2020	$ 4.492.058

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/09/2026	PLACA:	ZYT932

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123028993	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2015
TIPO	TRACKER	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606224	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CFL102976	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE3FL102976	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE3FL102976	ORDEN	2143757924
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	91687

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 42.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 42.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503861 **Fecha Expedición:** 13 / 9 / 2026 **Hora:** 4:59 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038947646	CAMIONETA	10038947646	ZYT932
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	7/10/2014	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3GNCJ8CE3FL102976	3GNCJ8CE3FL102976	CFL102976	3GNCJ8CE3FL102976
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	CHEVROLET	TRACKER	2015
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA SABLE	1796		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1768.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		9343

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST	4/7/2026	4/7/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/29/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/28/2027	5/29/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	5/22/2026	
YAREMY FATIMA TORO PRADA	C	52160132	2/19/2018	9/19/2018
ELSA BERNARDA ALFEREZ PARRADO	C	60368383	7/10/2014	5/26/2017
REDPEPPER AGENCY SAS	N	900689835	9/19/2018	1/30/2023
JUAN FERNANDO GUERRA URIBE	C	98645852	1/30/2023	5/22/2026
MAURICIO RAMIREZ ISAZA	C	79985836	5/26/2017	2/19/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
272991669	7/30/2025		STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199143026	11/16/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200476758	12/9/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASLADO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
117368095	9/18/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203554098	1/27/2023		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
55101057	7/10/2014		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
99592430	5/25/2017		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
99491661	5/23/2017		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
117358755	9/18/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
109665093	2/19/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
149796394	1/14/2021		CDA DEL CARIBE LIMITADA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
167594301	1/17/2022		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
201055473	12/19/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215561277	8/8/2023		STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208320936	4/25/2023		STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE RADICACION CUENTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202854395	1/16/2023		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
294442638	5/22/2026		STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
264582269	3/28/2025		STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
291366051	4/7/2026		ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
291369754	4/7/2026		ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	ZYT932
Fecha Servicio:	12/09/2026 11:49:36 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	ZYT932
Fecha Servicio:	12/09/2026 11:49:36 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757924		
Fecha de Expedicion:	13/09/2026	**Hora:**	04:58

Aspecto del Vehículo	
Placa:	ZYT932
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1796
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	12/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3GNCJ8CE3FL102976
Número de Serie:	3GNCJ8CE3FL102976
Número de motor:	CFL102976
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2015

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	12/09/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	ZYT932	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2015	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CFL102976	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	3GNCJ8CE3FL102976	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	3GNCJ8CE3FL102976		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA: 9/09/2025	**PLACA:**	**JRL867**
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1002875130	**ROMBO:** 3	
CENTRO DE INSPECCION: LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	LAND ROVER	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2020
TIPO	DEFENDER [2]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	VERDE	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	05208141	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	200909Z0473PT306	**NACIONALIDAD**	ENG
No. CHASIS	SALEA7BU3L2029117	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143752455
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	77128		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CLL 46 J 144	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3218916150
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 380.900.000	
V/R COLSERAUTO	$ 380.900.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	77%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO FUNCIONALES, LLANTA DE REPUESTO, GATO Y PALANCA, LLAVE DE PERNOS, GANCHO DE ARRASTRE, KIT DE CARRETERA COMPLETO, EXTINTOR VIGENTE, RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, SE LIMITA INSPECCION PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES Y EXCESO DE BARRO EN COMPONENTES MECANICOS DE SUSPENSION, RINES CON MULTIPLES RAYONES, LLANTAS CON PROTUBERANCIA Y VULCANIZADAS, PROTECTORES INFERIORES GOLPEADOS, GUARDABARROS EN TELA ROTOS, STICKER DE FABRICA DETERIORADO, INTERIOR SUCIO., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA LAND ROVER **CLASE** CAMPERO **TIPO** DEFENDER [2]



9/09/2025



9/09/2025



9/09/2025



9/09/2025



9/09/2025



9/09/2025

9/9/25, 15:34 ::RHINO:: Inspección Liviano 2220631

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	9/09/2025	Ciudad 1002875130

JRL867

Este documento es valido UNICAMENTE con ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	LAND ROVER
MODELO	CAMPERO
NACIONALIDAD	CABINADO
COLOR	2020
CILINDRAJE	UKR
	VERDE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA
TELÉFONO	811011779
	CLL 46 J 144
	3218916150
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

Chequeo control de Calidad

200909Z0473PT306 *** SALEA7BU3L2029117

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022080155

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JRL867	LAND ROVER	DEFENDER FIRST	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.996	VERDE PANGEA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CABINADO	GASOELEC	5

NÚMERO DE MOTOR: 200909Z0473PT306 REG: N VIN: SALEA7BU3L2029117

NÚMERO DE SERIE: ****** REG: N NÚMERO DE CHASIS: SALEA7BU3L2029117 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: ****** POTENCIA HP: 395

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000652437 I/E: I FECHA IMPORT.: 09/12/2020 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******


FECHA MATRÍCULA: 22/01/2021 FECHA EXP. LIC. TTO.: 22/01/2021 FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000573498


CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Claro Martin Martinez Cardenas
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 273427

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis







Registro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 9/09/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
JRL867			

VIGENCIA POLIZA	

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/09/2025	PLACA:	JRL867

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002875130	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	LAND ROVER	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	DEFENDER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	VERDE	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	05208141	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	200909Z0473PT306	NACIONALIDAD	ENG
No. CHASIS	SALEA7BU3L2029117	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143752455
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	77128

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CLL 46 J 144
TELEFONO	3218916150
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 380.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 380.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 421468 **Fecha Expedición:** 9 9 2025 **Hora:** 4:10 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10022080155	CAMPERO	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	JRL867
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/22/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	SALEA7BU3L2029117	200909Z0473PT306	SALEA7BU3L2029117
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	LAND ROVER	DEFENDER FIRST EDITION 110 MI	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
VERDE PANGEA	2996	CABINADO	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		3165
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1691	318395122	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	21	16944

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	1/13/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2026	1/21/2025	3345767900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2025	1/21/2024	37729263

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/3/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2024	1/21/2023	31778575

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/17/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2023	1/21/2022	27860802

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/20/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/20/2022	1/21/2021	26148712

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/22/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
150155106	1/22/2021	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRL867
Fecha Servicio:	9/09/2025 3:31:19 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JRL867
Fecha Servicio:	9/09/2025 3:31:19 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143752455		
Fecha de Expedicion:	09/09/2025	**Hora:**	03:32

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JRL867
Marca:	LAND ROVER
Línea:	DEFENDER [2]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	VERDE
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	09/09/2025
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	SALEA7BU3L2029117
Número de Serie:	***
Número de motor:	200909Z0473PT306
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	18/11/2025	**PLACA:**	**GKV315**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002907087	**ROMBO:**	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2020
TIPO	KANGOO	**CARROCERIA**	KANGOO
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	0
COD. FASEC.	08007016	**COMBUSTIBLE**	NO APLICA
No. MOTOR	5AQ604C133328	**NACIONALIDAD**	FRA
No. CHASIS	VF1FWEZHNLU928445	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	**ORDEN**	2143753386
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	94017		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	VIA40 71 197	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3002145522
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 90.000.000	
V/R COLSERAUTO	$ 90.000.000	
V/R ACCESORIOS	$ 200.000	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	73%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	######################	60%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: PLACA GOLPEADA, TORNILLERIA CAJA IMPACTO TRAS. Y CAPOT MANIPULADA, MULTIPLES SUMIDOS EN CONTORNO, MULTIPLES SUMIDOS EN CAPOTA MEJORAR TERMINACION ESTETICA PARA EFECTOS DE ASEGURADORA, REG. SUJECION STOP IZQ, TAPICERIA SUCIA ROTA Y CON REGULAR REPARACION, PRESENTA LLANTA REPUESTO, COPA, GATO, PALANCA, DOS LLAVES, KIT CARRETERA COMPLETO, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE SEGUROS, VALIDAR MANTENIMIENTOAS EN COMPONENTES DE SUSPENCION, DIRECCION, FRENOS,, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL NA	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** KANGOO



18/11/2025



18/11/2025



18/11/2025



18/11/2025



18/11/2025



18/11/2025

18/11/25, 8:47 ::RHINO:: Inspección Liviano 2242532

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	18/11/2025	Ciudad 1002907087

GKV315

Este documento es valido UNICAMENTE CON ORIGINALES
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	RENAULT
MODELO	CAMIONETA REPAR
NACIONALIDAD	PANEL
COLOR	2020
CILINDRAJE	FRA
	BLANCO

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	VIA40 71 197
	3002145522
Rombo	102

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
5AQ604C133328	****	VF1FWEZHNLU928445

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018887479

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GKV315	RENAULT	KANGOO ZE	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
0	BLANCO NIEVE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	PANEL	ELECTRICO	535


NÚMERO DE MOTOR: 5AQ604C133328 — REG: N — VIN: VF1FWEZHNLU928445
NÚMERO DE SERIE: ***** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: VF1FWEZHNLU928445 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RENTING COLOMBIA S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 60
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019M0000940
IE
FECHA IMPORT.: 17/06/2019
PUERTAS: 3
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 30/07/2019
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/07/2019
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO BELLO

LT06002151578

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Jairo Martín Martínez Cárdenas
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 **- Bogotá Calle** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 **- Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 **- Bogotá Pu** **Aranda:** calle 17 # 62-42 **- Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Pr PBX: (575) 368 6446 **- Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 **- Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 **- Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 – 589 8464 Cel 313 395 4716 **- Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangare / PBX: (574) 262 4813 **- Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 **- Cali Sur:** Carrera 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 **- Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 10 3202324022- **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO

de Improntas

Nº 278476

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

18/11/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GKV315	DAÑOS MENOR CUANTIA	03/05/2025	$ 17.515.806
	DAÑOS MENOR CUANTIA	21/11/2023	$ 1.437.837

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	18/11/2025	PLACA:	GKV315

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002907087	ROMBO:	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2020
TIPO	KANGOO	CARROCERIA	KANGOO
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	08007016	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	5AQ604C133328	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1FWEZHNLU928445	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143753386
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	94017

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	VIA40 71 197
TELEFONO	3002145522
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 90.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 90.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NA
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 438210 **Fecha Expedición:** 18 11 2025 **Hora:** 11:14 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10018887479	CAMIONETA	STRIA TTEyTTO BELLO	GKV315
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	7/30/2019	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	VF1FWEZHNLU928445	5AQ604C133328	VF1FWEZHNLU928445
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	KANGOO ZE	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEVE		PANEL	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	2	535	2190
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	2302	264612219	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	33	184

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/25/2025	7/25/2026	SI
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/12/2024	7/12/2025	NO
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/12/2023	7/12/2024	NO
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/16/2022	7/16/2023	NO
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/23/2021	7/23/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	7/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/19/2026	7/20/2025	4309223300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/21/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/19/2025	7/20/2024	39425143

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/12/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/19/2024	7/20/2023	34817891

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/16/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/19/2023	7/20/2022	28913948

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/19/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/19/2022	7/20/2021	26799654

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	7/30/2019	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
272717069	7/25/2025	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

242737306	7/12/2024	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
213748162	7/12/2023	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
188480271	7/16/2022	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
157882172	7/23/2021	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GKV315
Fecha Servicio:	18/11/2025 8:39:10 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GKV315
Fecha Servicio:	18/11/2025 8:39:10 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753386		
Fecha de Expedicion:	18/11/2025	**Hora:**	08:41

Aspecto del Vehículo	
Placa:	GKV315
Marca:	RENAULT
Línea:	KANGOO
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	KANGOO
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	18/11/2025
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF1FWEZHNLU928445
Número de Serie:	****
Número de motor:	5AQ604C133328
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/08/2026	**PLACA:**	**LFX293**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123021745	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FOTON	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	VOLQUETA	**MODELO**	2023
TIPO	AUMAN	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	6700
COD. FASEC.	18926013	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	93017103	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDB9PW085228	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDB9PW085228	**ORDEN**	2143757572
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	40754	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	CALI	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 335.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 335.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	91%
PINTURA	#####################################	100%
VIDRIOS	#####################################	100%
CHASIS	#######	20%
TAPICERIA	#####################################	100%
FUGAS FLUIDOS	#####################################	100%
IDENTIFICACION	#####################################	100%


0% 60% 90% 100%


Deficiente | **Aceptable** | **Optimo**

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- TESTIGO ABS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA: 1 LLAVE DE INICIO FUNCIONAL, LLANTA DE REPUESTO, A/C FUNCIONAL, NO PRESENTA, GATO, PALANCAS, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO. CAPOTA PERFORADA POR ADAPTACIÓN DE CORNETAS Y LICUADORAS, MOTIVO DE RECHAZO VIGAS DE CHASIS CORTADAS Y SOLDADAS POR ADAPTACIÓN DE VOLCO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, TESTIGO ABS, CHASIS,

FOTOS VEHICULO

MARCA FOTON **CLASE** VOLQUETA **TIPO** AUMAN



24/08/2026



24/08/2026



24/08/2026

FOTOS VEHICULO



24/08/2026



24/08/2026




24/08/2026

ALINEACION - FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 30% 40% 30% 40% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
CORNETAS	PIRELLI	1	$ 0
LICUADORA	PIRELLI	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	~~23/01/2026~~	No. Informe	
PLACA:	LFX293	Ciudad 3122938145	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FOTON
CLASE	VOLQUETA
TIPO	AUMAN
MODELO	2023
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	6700

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	17

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
93017103	LVBV6PDB9PW085228	LVBV6PDB9PW085228


DOCUMENTOS


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027636865
PLACA LFX293 | MARCA FOTON | LÍNEA BJ1226VMPHD-F2 | MODELO 2023
CILINDRADA CC 6.690 | COLOR BLANCO | SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA PLATON | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ 9300
NÚMERO DE MOTOR 93017103 | REG N | VIN LVBV6PDB9PW085228
NÚMERO DE SERIE LVBV6PDB9PW085228 | REG N | NÚMERO DE CHASIS LVBV6PDB9PW085228 | REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
CILINDRAJE 257 | POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 48202200592807 | DE I | FECHA IMPORT. 12/09/2022 | PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA 04/11/2022 | FECHA EXP. LIC. TTO. 04/11/2022 | FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO
LT 002002504

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido para FR
06 FEB 2026

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Satélite Eficaces

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202374022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Registro de Improntas

Nº 282429


COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.


No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: LFx 293 **Placa:** _____ **Vehículo:** FOTON

Pbx: 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

NARIÑO

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/01/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LFX293			

Minimizar

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

[redacted]

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/08/2026	PLACA:	LFX293

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123021745	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FOTON	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	VOLQUETA	MODELO	2023
TIPO	AUMAN	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	6700
COD. FASEC.	18926013	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	93017103	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDB9PW085228	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDB9PW085228	ORDEN	2143757572
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	40754

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 335.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 335.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NA
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	NA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	NA

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 499590 **Fecha Expedición:** 24 8 2026 **Hora:** 2:15 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027636865	VOLQUETA	10027636865	LFX293
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	11/4/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVBV6PDB9PW085228	LVBV6PDB9PW085228	93017103	LVBV6PDB9PW085228
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
VOLQUETA - CARGA	FOTON	BJ1226VMPHD-F2	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	6690		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		9300	17000.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST	5/13/2026	5/13/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	EMITIDA	9/13/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/12/2026	9/13/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/4/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293847119	5/13/2026		ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293797823	5/12/2026		ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
198573780	11/4/2022		STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LFX293
Fecha Servicio:	24/08/2026 2:01:52 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LFX293
Fecha Servicio:	24/08/2026 2:01:52 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757572		
Fecha de Expedicion:	24/08/2026	**Hora:**	02:01

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LFX293
Marca:	FOTON
Línea:	AUMAN
Clase:	VOLQUETA
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	6700
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVBV6PDB9PW085228
Número de Serie:	LVBV6PDB9PW085228
Número de motor:	93017103
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	24/08/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	LFX293	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	93017103	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVBV6PDB9PW085228	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVBV6PDB9PW085228		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/02/2026	**PLACA:**	**NFX616**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782948221	**ROMBO:**	55
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2024
TIPO	ACCENT HB20S [FL]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1591
COD. FASEC.	03201405	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	G4FGNE073513	**NACIONALIDAD**	KOR
No. CHASIS	9BHCP41CBRP405668	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	**	**ORDEN**	2143754599
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	32562		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	8111011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 79 75 66	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3183257089
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 70.000.000	
V/R COLSERAUTO	$ 70.000.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	46%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	################	42%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA: 2 LLAVES CONTROL FUNCIONALES, LLANTA DE REPUESTO, GATO PALANCAS, LLAVE PERNOS, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, SUMIDOS Y RAYONES DE USO DIARIO EN CONTORNO. MOTIVO DE RECHAZO; PANEL TRASERO PISO BAUL , MARCO DE COMPUERTA Y COSTADO IZQUIERDO CON MALA REPARACION, PUNTA DE CHASIS TRASERA IZQUIERDA CON GOLPE FUERTE Y FOCOS DE CORROSIÓN., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS, CORROSION, PANEL TRASERO, PISO BAUL,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ACCENT HB20S [FL]



14/02/2026



14/02/2026



14/02/2026



14/02/2026



14/02/2026



14/02/2026

2254989

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	14/02/2026	No. Informe	3782948221
PLACA:	NFX616	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	HYUNDAI
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ACCENT
MODELO	2024
NACIONALIDAD	BRA
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1591

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	8111011779
DIRECCIÓN	CR 79 75 66
TELÉFONO	3183257089
Rombo	55

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
G4FGNE073513	**	9BHCP41CBRP405668

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030520252


PLACA: NFX616 | MARCA: HYUNDAI | LÍNEA: ACCENT | MODELO: 2024
CILINDRADA CC: 1.591 | COLOR: GRIS METALIZADO | SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL | TIPO CARROCERÍA: SEDAN | COMBUSTIBLE: GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: G4FGNE073513 | REG: N | VIN: 9BHCP41CBRP405668
NUMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9BHCP41CBRP405668 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938




RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 121
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882023000083466 | VE | FECHA IMPORT.: 26/09/2023 | PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 22/11/2023 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/11/2023 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT02007698203

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐





ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 12** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puent** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 66 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 35 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 836 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (6 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO


nprontas Nº 291244 **COLSERAUTO**

No. Vin Chasis



No. Motor





Registro a cargo de: _____ Placa: NFX 616 Vehículo: HYUNDAI

Pbx: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos...com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
14/02/2026

PLACA		FECHA	VALOR RECLAMADO
NFX616			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	14/02/2026	PLACA:	NFX616

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782948221	ROMBO:	55
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2024
TIPO	ACCENT HB20S [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	03201405	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FGNE073513	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	9BHCP41CBRP405668	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143754599
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	32562

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	8111011779
DIRECCION	CR 79 75 66
TELEFONO	3183257089
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 70.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 70.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 458772 **Fecha Expedición:** 14 2 2026 **Hora:** 10:25 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10030520252	AUTOMOVIL	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	NFX616
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	11/22/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	9BHCP41CBRP405668	G4FGNE073513	9BHCP41CBRP405668
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	HYUNDAI	ACCENT	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS METALIZADO	1591	SEDAN	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		1530
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	814	568787688	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	9	8146

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	11/12/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/20/2026	11/21/2025	3468844300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	10/24/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/20/2025	11/21/2024	3307003700

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	11/20/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/20/2024	11/21/2023	37046010

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	11/22/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
260874118	2/12/2025	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
222903620	11/22/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NFX616
Fecha Servicio:	14/02/2026 9:27:13 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NFX616
Fecha Servicio:	14/02/2026 9:27:13 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13


Detalle 14


Detalle 15


Detalle 16


Detalle 17


Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143754599		
Fecha de Expedicion:	14/02/2026	**Hora:**	09:52

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NFX616
Marca:	HYUNDAI
Línea:	ACCENT HB20S [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1591
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	8111011779
Fecha Informe:	14/02/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BHCP41CBRP405668
Número de Serie:	**
Número de motor:	G4FGNE073513
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 10/02/2025 . SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	14/02/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	NFX616	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	8111011779
N° DE MOTOR	G4FGNE073513	**DIRECCIÓN**	CR 79 75 66
N° SERIE	**	**TELEFONO**	3183257089
N° CHASIS	9BHCP41CBRP405668		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/06/2026	**PLACA:**	**LTQ595**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782994285	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP SENCILLA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2198
COD. FASEC.	03020099	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	4NSD242900088	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR21N0PJ316642	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR21N0PJ316642	**ORDEN**	2143756207
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	69931		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 156.700.000		
V/R COLSERAUTO	$ 156.700.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	83%
PINTURA	###########################	75%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	######	16%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 LLAVE STANDAR,LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, MOTIVO DE RECHAZO; PRESENTA APLIACION DE SOLDADURA NO APROPIADA EN VIGAS DE CHASIS, AFECTA CONCEPTO DE ASEGURABILIDAD, , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 80%



70% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP SENCILLA **TIPO** RANGER [5] [FL]



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026



3/06/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2291816

FECHA:	3/06/2026	No. Informe	3782994285
PLACA:	LTQ595	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	PICKUP SENCILLA
TIPO	RANGER [5] [FL]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	ARG
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2198

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S . 811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	6

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
4NSD242900088	8AFAR21N0PJ316642	8AFAR21N0PJ316642

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038784839

PLACA: LTQ595	MARCA: FORD	LÍNEA: RANGER XL CHASIS	MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 2.198	COLOR: BLANCO ARTICO	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: ESTACAS	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 643
NÚMERO DE MOTOR: 4NSD242900088	REG: N	VIN: 8AFAR21N0PJ316642	
NÚMERO DE SERIE: *****	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR21N0PJ316642	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: *****		BLINDAJE: *****	POTENCIA HP: 158	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202200844406	NÚ: 1	FECHA IMPORT.: 26/12/2022	PUERTAS: 2	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****				
FECHA MATRÍCULA: 24/04/2023	FECHA EXP. LIC TTO.: 07/05/2026	FECHA VENCIMIENTO: *****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA				


LT10001029416

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Pue** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Pra PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 83 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 3202324022- **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO

mprontas

Colserauto

PJ31GG42

PJ31GG42

No. Vin
Chasis

*8AFAR21NOPJ316642

8AFAR21NOPJ316642

No. Motor

4NSD 242900088

4NSD 242900088

Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
03/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTQ595			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/06/2026	PLACA:	LTQ595

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782994285	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2198
COD. FASEC.	03020099	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4NSD242900088	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR21N0PJ316642	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR21N0PJ316642	ORDEN	2143756207
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	69931

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 156.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 156.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 484420 **Fecha Expedición:** 3 6 2026 **Hora:** 3:32 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10038784839	CAMIONETA	10038784839	LTQ595
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	4/24/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR21N0PJ316642	8AFAR21N0PJ316642	4NSD242900088	8AFAR21N0PJ316642
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	FORD	RANGER XL CHASIS	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	2198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		643	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/21/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/20/2027	4/21/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/24/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293482223	5/7/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE CAMBIO MOTOR

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208112822	4/20/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208284112	4/24/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ595
Fecha Servicio:	3/06/2026 10:20:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ595
Fecha Servicio:	3/06/2026 10:20:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756207		
Fecha de Expedicion:	03/06/2026	**Hora:**	10:47

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTQ595
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carroceria:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR21N0PJ316642
Número de Serie:	8AFAR21N0PJ316642
Número de motor:	4NSD242900088
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	03/06/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LTQ595	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	4NSD242900088	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFAR21N0PJ316642	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR21N0PJ316642		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	24/07/2026	**PLACA:**	**NOX630**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1003012292	**ROMBO:**	104
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHANGAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2025
TIPO	STAR VAN	**CARROCERIA**	VAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1243
COD. FASEC.	39207002	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*R30F500684*	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R1SG806629	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R1SG806629	**ORDEN**	2143757102
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	51495		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 66.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 66.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	51%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE ESTÁNDAR DE ENCENDIDO FUNCIONAL,1 CHIP FUNCIONAL,LLANTA DE REPUESTO,GATO,LLAVE DE PERNOS,KIT DE CARRETERA COMPLETO,RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, INTERIOR SUCIO RAYADO Y DETERIORADO,TORNILLERÍA DE CAPOT INTERVENIDA, PROTECTOR INFERIOR EN MAL ESTADO, DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO Y TAPA BAUL,PERILLA DE A/C NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.MOTIVO DE RECHAZO:FRONTAL PRESENTA GOLPE MEDIO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, MARCO FRONTAL,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHANGAN **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** STAR VAN



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026



24/07/2026

Colserauto

Informe Técnico 2306404

Fecha: 24/07/2026 | No. Informe: 1003012292
Placa: NOX630 | Ciudad: LIVIANOS CALLE 99

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

RENTING COLOMBIA S.A.S .

Datos

Marca	CHANGAN
Clase	CAMIONETA REPAR
Tipo	STAR VAN
Modelo	2025
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	1244

Nombre	811011779
Cédula de ciudadanía (NIT)	CR 52 14 30
Dirección	3173834058
Teléfono	104

No. Motor	No. Serie	No. Chasis
JL473Q*R30F500684*	LS4AAH2R1SG806629	LS4AAH2R1SG806629

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032043077

PLACA: NOX630	MARCA: CHANGAN	LÍNEA: STAR VAN	MODELO: 2025
CILINDRADA CC: 1.244	COLOR: BLANCO	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: PANEL	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 488
NÚMERO DE MOTOR: JL473Q*R30F500684*	REG: N	VIN: LS4AAH2R1SG806629	
NÚMERO DE SERIE: LS4AAH2R1SG806629	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: LS4AAH2R1SG806629	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 91
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882024000047005
I/E: I
FECHA IMPORT.: 07/06/2024
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 18/06/2024
FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/06/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA


LT02007890606

Concepto e Impronta


Motor — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



Serial — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



Chasis — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Jairo Martin Martinez Cardenas
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127**: Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas**: Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranq Vehículos Livianos**: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucarama Vehículos Livianos**: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livia** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora**: Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 31 4738 - **Cali Sur**: Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados**: Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com


de impresiones

Nº 306422

Colserauto

041

No. Serie



No. Vin
Chasis









No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
24/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NOX630			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	24/07/2026	PLACA:	NOX630

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1003012292	ROMBO:	104
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHANGAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2025
TIPO	STAR VAN	CARROCERIA	VAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1243
COD. FASEC.	39207002	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*R30F500684*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R1SG806629	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R1SG806629	ORDEN	2143757102
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	51495

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 66.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 66.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494157 **Fecha Expedición:** 24 / 7 / 2026 **Hora:** 1:47 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10032043077	CAMIONETA	10032043077	NOX630
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	6/18/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LS4AAH2R1SG806629	LS4AAH2R1SG806629	JL473Q*R30F500684*	LS4AAH2R1SG806629
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	CHANGAN	STAR VAN	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1244		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		488	1730.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	6/22/2026	6/22/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	5/22/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/17/2027	5/22/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/18/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296475552	6/22/2026		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
239767717	6/18/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX630
Fecha Servicio:	24/07/2026 1:28:12 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX630
Fecha Servicio:	24/07/2026 1:28:12 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757102		
Fecha de Expedicion:	24/07/2026	**Hora:**	01:46

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NOX630
Marca:	CHANGAN
Línea:	STAR VAN
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	VAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1243
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/07/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LS4AAH2R1SG806629
Número de Serie:	LS4AAH2R1SG806629
Número de motor:	JL473Q*R30F500684*
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA: 16/06/2026 **PLACA:**	**LQU707**
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 1052998764 **ROMBO:** 8	
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS	
ASEGURABLE: NO	

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021086	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ318040	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23LXPJ318040	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143756436
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	63225		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000	
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


LATONERIA	##########################	69%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL







Observaciones: VH OP SI. KIT CARRETERAS INCOMPLETO. 2 LLAVES STD Y CONTROL FUNCIONAL. LLANTA REPUESTO REGULAR. EXTINTOR VIGENTE. RAYON Y SUMIDOS CONTORNO VH. PLATON PERFORADO. STOPS Y FAROLAS RAYADAS. STOP IZQ FLOJO. PARAL CABINA TRAS DER CON GOLPE MEDIO. FUERTES RAYONES EN PUERTA DERECHAS. LEVES PICADOS EN PANORAMICO DEL. NO ASEGURABLE POR ESTADO GENERAL, BAJO % LATONERIA. SUJETO A POLITICAS DE COMPAÑIAS. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KM., , NO ASEGURAR POR ESTADO GENERAL, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL ALUMINIO	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% **50%**



50% **50%**

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5] [FL]



16/06/2026



16/06/2026



16/06/2026



16/06/2026



16/06/2026



16/06/2026

LQU707

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2303240

FECHA:	16/06/2026	No. Informe	1052998764
PLACA:	LQU707	Ciudad	B/MANGA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TIPO	RANGER [5] [FL]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	ARG
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	3198

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S .
DIRECCIÓN	811011779
TELÉFONO	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	8

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
SA2Q PJ318040	***	8AFAR23LXPJ318040

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027946448

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LQU707	FORD	RANGER XL	2023

CILINDRADA cc	COLOR	SERVICIO
3.198	GRIS MAGNETICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/Pas
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	RES	VIN
SA2Q PJ318040	N	8AFAR23LXPJ318040

NÚMERO DE SERIE	RES	NÚMERO DE CHASIS	RES
	N	8AFAR23LXPJ318040	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP
PICO Y PLACA | 197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | RE | FECHA IMPORT | PUERTAS
4820220007683I6 | I | 10/11/2022 | 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/12/2022	13/12/2022	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LTOP00214P200

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NO SE TOMA SERIAL STICKER POR TIPO DE SUPERFICIE LISA,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15/ PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX (571) 702 2126 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-63 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado /

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2

Nº 283537

COLSERAUTO

No. Serie

No. VIN Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** LQU707 **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

16/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LQU707			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	16/06/2026	**PLACA:**	LQU707

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1052998764	**ROMBO:**	8
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021086	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2Q PJ318040	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23LXPJ318040	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	***	**ORDEN**	2143756436
SERVICIO	PARTICULAR	**KILOMETRAJE**	63225

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 131.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 131.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NO VERIFICABLE
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 486649 **Fecha Expedición:** 16 6 2026 **Hora:** 10:25 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027946448	CAMIONETA	10027946448	LQU707
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	12/13/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23LXPJ318040	8AFAR23LXPJ318040	SA2Q PJ318040	8AFAR23LXPJ318040
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XL	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS MAGNETICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		775	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11885

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	12/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/30/2026	12/1/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/13/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
200679531	12/13/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**LQU707**
Fecha Servicio:	**16/06/2026 9:39:31 a.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQU707
Fecha Servicio:	16/06/2026 9:39:31 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756436		
Fecha de Expedicion:	16/06/2026	**Hora:**	10:00

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQU707
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	16/06/2026
Centro de Validación:	B/MANGA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23LXPJ318040
Número de Serie:	***
Número de motor:	SA2Q PJ318040
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	16/06/2026	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Placa:	LQU707	**Centro de Servicio:**	B/MANGA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2Q PJ318040	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	***	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23LXPJ318040		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	5/09/2026	**PLACA:**	**NOX473**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1003026381	**ROMBO:**	101
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHANGAN	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2025
TIPO	STAR VAN	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1243
COD. FASEC.	39207002	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504236*	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R4SG806558	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R4SG806558	**ORDEN**	2143757795
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	139886		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 59.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 59.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	82%
PINTURA	################################	80%
VIDRIOS	##################################	88%
CHASIS	#####################	54%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LUCES EN GENERAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES ESTÁNDAR DE ENCENDIDO FUNCIONALES,LLANTA DE REPUESTO,GATO Y PALANCA,CRUCETA,KIT DE CARRETERA COMPLETO,RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,INTERIOR SUCIO RAYADO Y DETERIORADO,PROTECTORES INFERIORES GOLPEADOS,CUNA DE MOTOR PRESENTA GOLPE FUERTE,BOMPER DELANTERO DESCUADRADO,PERDIDA DE BRILLO EN FAROLA DERECHA,PLACA DELANTERA SUMIDA,PANORÁMICO DELANTERO CON LEVE FISURA.PRESENTA STICKER DE SERIE PARAL CENTRAL LADO DERECHO DETERIORADO.MOTIVO DE RECHAZO:TRAVIESA PRESENTA GOLPE MEDIO, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, LUCES EN GENERAL, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHANGAN **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** STAR VAN



5/09/2026



5/09/2026



5/09/2026



5/09/2026



5/09/2026



5/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2319630

Fecha:	5/09/2026
Placa:	NOX473
No. Informe	1003026381
Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad


Clase	CHANGAN
Carroceria	CAMIONETA REPAR
Linea	STAR VAN
Modelo	2025
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	1244

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
	101

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
JL473Q*P30F504236*	LS4AAH2R4SG806558	LS4AAH2R4SG806558


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031968081
PLACA NOX473 · MARCA CHANGAN · LÍNEA STAR VAN · MODELO 2025
CILINDRADA CC 1244 · COLOR BLANCO · SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA · TIPO CARROCERÍA PANEL · COMBUSTIBLE GASOLINA · CAPACIDAD Kg/PSJ 488
NÚMERO DE MOTOR JL473Q*P30F504236* · REG N · VIN LS4AAH2R4SG806558
NÚMERO DE SERIE LS4AAH2R4SG806558 · REG N · NÚMERO DE CHASIS LS4AAH2R4SG806558
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. · IDENTIFICACIÓN NIT 890903938


BLINDAJE ****** · POTENCIA HP 91
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 882024000041794 · VE I · FECHA IMPORT. 22/05/2024 · PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 07/06/2024 · FECHA EXP. LIC. TTO. 07/06/2024 · FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT02007861343



Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

PRESENTA STICKER DE SERIE PARAL CENTRAL LADO DERECHO DETERIORADO, SE SUGIERE SOLICITAR REVISIÓN DIJIN CERT

Colserauto
Jairo Martin Martinez Cardenas
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma Cliente
C.C.

mento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción r idioma sin autorización escrita de su titular.

ne emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La ación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por des pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 **- Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 **- Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 **- Ba Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 **- Buca Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 **- Medellín Vehículos** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Las Industriales / Cel. 313 395 4716 **- Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / C 4738 **- Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 **- Cúcuta Vehículos Livianos y Pesa** Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

tro de improntas


Nº 312339

Colserauto

- 041

n 3.

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor









Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
05/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NOX473	DAÑOS MENOR CUANTIA	17/04/2025	$ 7.840.501

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	5/09/2026	PLACA:	NOX473

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1003026381	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHANGAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2025
TIPO	STAR VAN	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1243
COD. FASEC.	39207002	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504236*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R4SG806558	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R4SG806558	ORDEN	2143757795
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	139886

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 59.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 59.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 502323 **Fecha Expedición:** 5 / 9 / 2026 **Hora:** 10:33 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031968081	CAMIONETA	10031968081	NOX473
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	6/7/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LS4AAH2R4SG806558	LS4AAH2R4SG806558	JL473Q*P30F504236*	LS4AAH2R4SG806558
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	CHANGAN	STAR VAN	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1244		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		488	1730.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	7/25/2026	7/25/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/5/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/4/2027	6/5/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/7/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298978441	7/25/2026		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
238829124	6/6/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX473
Fecha Servicio:	5/09/2026 10:20:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX473
Fecha Servicio:	5/09/2026 10:20:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757795		
Fecha de Expedicion:	05/09/2026	**Hora:**	10:21

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NOX473
Marca:	CHANGAN
Línea:	STAR VAN
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1243
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/09/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LS4AAH2R4SG806558
Número de Serie:	LS4AAH2R4SG806558
Número de motor:	JL473Q*P30F504236*
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/07/2026	**PLACA:**	**LKW498**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123004976	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	SSANGYONG	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	TIVOLI [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	ROJO	**CILINDRAJE**	1597
COD. FASEC.	08306072	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	17391000024620	**NACIONALIDAD**	KOR
No. CHASIS	KPT20A1VSPP385412	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	KPT20A1VSPP385412	**ORDEN**	2143756760
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	36897		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 69.400.000		
V/R COLSERAUTO	$ 69.400.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	85%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	############	36%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VEHICULO CON 1 CONTROL DE ENCENDIDO, LLANTA REPUESTO, KIT DE CARRETERA. RAYONES Y SUMIDOS LLANTAS CON TESTIGO MÍNIMO DE DESGASTE. MOTIVO DE RECHAZO PRESENTA PUNTAS CHASIS TRASERAS PERFORADAS POR ADAPTACIÓN DE GANCHO REMOLQUE. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
GANHO REMOLQUE	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SSANGYONG **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TIVOLI [FL]



3/07/2026



3/07/2026



3/07/2026



3/07/2026



3/07/2026



3/07/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2298367

FECHA:	3/07/2026	No. Informe	3123004976
PLACA:	LKW498	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	SSANGYONG
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	TIVOLI [FL]
MODELO	2023
NACIONALIDAD	KOR
COLOR	ROJO
CILINDRAJE	1597

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S . 811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	2

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
17391000024620	KPT20A1VSPP385412	KPT20A1VSPP385412

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037679396

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LKW498	SSANGYONG	TIVOLI	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.597	ROJO CHERRY	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
17391000024620	N	KPT20A1VSPP385412

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KPT20A1VSPP385412	N	KPT20A1VSPP385412	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



		BLINDAJE ******	POTENCIA HP 126
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 82022000060025	VR 1	FECHA IMPORT. 02/06/2022	PUERTAS 5

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/07/2022	29/01/2026	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTO CALI


LT07004609710

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Renting Colombia
03 JUL 2026
Satelite Efi 2

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningun efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX (575) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga. Cel 321 470 8366 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 255 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 11 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX (572) 545 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3203334622- **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Registro de Improntas


Nº 283109

COLSERAUTO


GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor





Registro a cargo de: LKW 498 **Placa:** _____ **Vehículo:** S.

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

cali

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
03/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LKW498			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/07/2026	PLACA:	LKW498

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123004976	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	SSANGYONG	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	TIVOLI [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1597
COD. FASEC.	08306072	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	17391000024620	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KPT20A1VSPP385412	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	KPT20A1VSPP385412	ORDEN	2143756760
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	36897

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 69.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 69.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 490073 **Fecha Expedición:** 3 7 2026 **Hora:** 8:18 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10037679396	CAMIONETA	10037679396	LKW498
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	7/19/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
KPT20A1VSPP385412	KPT20A1VSPP385412	17391000024620	KPT20A1VSPP385412
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	SSANGYONG	TIVOLI	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
ROJO CHERRY	1597		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1810.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13412

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/25/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/24/2027	4/25/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/29/2026	
CECILIA LEONOR IANNUZZI NAVIA	C	1127960823	7/19/2022	1/29/2026

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
286271151	1/28/2026		STRIA MCPAL TTO CALI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277431073	9/30/2025		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
188616208	7/19/2022		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
246922589	8/21/2024		STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LKW498
Fecha Servicio:	3/07/2026 8:16:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LKW498
Fecha Servicio:	3/07/2026 8:16:24 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143756760		
Fecha de Expedicion:	03/07/2026	**Hora:**	08:16

Aspecto del Vehículo

Placa:	LKW498
Marca:	SSANGYONG
Línea:	TIVOLI [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	1597
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KPT20A1VSPP385412
Número de Serie:	KPT20A1VSPP385412
Número de motor:	17391000024620
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	03/07/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	LKW498	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	SSANGYONG	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	17391000024620	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	KPT20A1VSPP385412	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	KPT20A1VSPP385412		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/07/2026	**PLACA:**	**LZO438**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783012864	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FOTON	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	FURGON	**MODELO**	2023
TIPO	FVR	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	6700
COD. FASEC.	18912101	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	93030980	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDC5PW085428	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDC5PW085428	**ORDEN**	2143757127
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	385081	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 259.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 259.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	89%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	##########	30%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	###################################	98%
IDENTIFICACION	###################################	100%


0% 60% 90% 100%


Deficiente	Aceptable	Optimo

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE HIDRAULICO: CORREGIR FUGA







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 LLAVE STANDAR,LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, PERSIANA Y EXPLORADORA CON REGULAR SUJECIÓN, PUERTA IZQ CON FOCOS DE OXIDACIÓN, PUNTERA CASCO IZQ BOCEL SILLA IZQ Y EMPAQUE PARALES EN REGULAR ESTADO, POMO TIMON EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR SISTEMA DE EMBRAGUE. MOTIVO DE RECHAZO; VIGA DE CHASIS TRAS DERECHA Y SOPORTES DE CABINA CON CORROSIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE HIDRAULICO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION,

FOTOS VEHICULO

MARCA FOTON **CLASE** FURGON **TIPO** FVR



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026

FOTOS VEHICULO



27/07/2026



27/07/2026




27/07/2026

ALINEACION - FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 70% 70% 40% 40% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
EXPLORADORAS	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Colserauto

Informe Técnico 2305851

Fecha:	27/07/2026	No. Informe	3783012864
Placa:	LZO438	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FOTON
Clase	CAMION
Tipo	BJ5186VLPHK-AA
Modelo	2023
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	6700

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	6

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
93030980	LVBV6PDC5PW085428	LVBV6PDC5PW085428

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029919538

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LZO438	FOTON	BJ5186VLPHK-AA	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	PÚBLICO


CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	10100

NÚMERO DE MOTOR: 93030980 — REG: N — VIN: LVBV6PDC5PW085428
NÚMERO DE SERIE: LVBV6PDC5PW085428 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LVBV6PDC5PW085428 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) / RAZÓN SOCIAL: BANCOLOMBIA S.A. — NIT 890903938


RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 245
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000534255 — F/E: I — FECHA IMPORT.: 11/11/2022 — PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/09/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/09/2023 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT02007630256

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com


Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 310346

Colserauto


No. Serie




No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: 170438 Vehículo: Foton

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZO438			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZO438
Fecha Servicio:	27/07/2026 9:46:59 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZO438
Fecha Servicio:	27/07/2026 9:46:59 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/07/2026	PLACA:	LZO438

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783012864	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FOTON	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2023
TIPO	FVR	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	6700
COD. FASEC.	18912101	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	93030980	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDC5PW085428	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDC5PW085428	ORDEN	2143757127
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	385081

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 259.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 259.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	MALO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA CONTINUA *
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494594 **Fecha Expedición:** 27 7 2026 **Hora:** 1:21 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10032308680	CAMION	10032308680	LZO438
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	9/1/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVBV6PDC5PW085428	LVBV6PDC5PW085428	93030980	LVBV6PDC5PW085428
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMION - CARGA	FOTON	BJ5186VLPHK-AA	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	6700		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		10100	17000.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA DIAGNOSTIYA CELTA	8/30/2025	8/30/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/31/2026	9/1/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/1/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275299465	8/30/2025		CDA DIAGNOSTIYA CELTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
244080955	7/22/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217113257	9/1/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757127		
Fecha de Expedicion:	27/07/2026	**Hora:**	11:04

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LZO438
Marca:	FOTON
Línea:	FVR
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	6700
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVBV6PDC5PW085428
Número de Serie:	LVBV6PDC5PW085428
Número de motor:	93030980
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	27/07/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LZO438	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	93030980	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVBV6PDC5PW085428	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVBV6PDC5PW085428		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	**PLACA:**	**LZM705**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783035264	**ROMBO:**	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	FURGON	**MODELO**	2023
TIPO	NPR [4] [FL]	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	5193
COD. FASEC.	01612201	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	4HK1-0LY201	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9GDNPR757PB004274	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9GDNPR757PB004274	**ORDEN**	2143758166
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	86143	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 203.400.000	
V/R COLSERAUTO	$ 203.400.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	90%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	##################	50%
TAPICERIA	##########	30%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE ESTÁNDAR FUNCIONALES, 2 CONTROLES DE BLOQUEO NO FUNCIONALES,LLANTA DE REPUESTO EN REGULAR ESTADO, PALANCA,LLAVE DE PERNOS,KIT DE CARRETERA.SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, FURGON CON MÚLTIPLES GOLPES, COJINERIA EN REGULAR ESTADO(ROTA).FURGON CON MÚLTIPLES GOLPES, COJINERIA ROTA. MOTIVO DE RECHAZO; VIGAS DE CHASIS CON APLICACIÓN DE SOLDADURA Y ARREGLO REGULAR., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LA LICENCIA DE TRANSITO, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS,

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** FURGON **TIPO** NPR [4] [FL]



1/10/2026



1/10/2026



1/10/2026

FOTOS VEHICULO



1/10/2026



1/10/2026




1/10/2026

ALINEACION FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 60% 60% 60% 60% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Colserauto

Informe Técnico 2320097

Fecha:	1/10/2026	No. Inform	3783035264
Placa:	LZM705	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	FURGON
Tipo	NPR [4] [FL]
Modelo	2023
Nacionalidad	COL
Color	BLANCO
Cilindraje	5193

Nombre	RENTING COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	13

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
4HK1-0LY201	9GDNPR757PB004274	9GDNPR757PB004274

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039234687


PLACA: LZM705 | MARCA: CHEVROLET | LÍNEA: NPR | MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 5.193 | COLOR: BLANCO NIEBLA | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION | TIPO CARROCERÍA: FURGON | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 3.741
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-0LY201 | REG: N | VIN: 9GDNPR757PB004274
NÚMERO DE SERIE: 9GDNPR757PB004274 | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9GDNPR757PB004274 | REG: S
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938




RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 153
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032022001049776 | VE: I | FECHA IMPORT.: 29/07/2022 | PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 26/05/2023 | FECHA EXP. LIC TTO.: 18/06/2026 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10001138665

Concepto e Improntas


Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

NUMERO IMPRONTA DE CHASIS REGRABADA, VER DETALLE FOTO STICKER #17 Y FOTO PANORAMICO #18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción o cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com


Registro de impresiones

GO - FO - 041
Versión 3

Colserauto

No. Serie






No. Vin Chasis


Numero chasis repetido





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: LZM705 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZM705			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZM705
Fecha Servicio:	1/10/2026 8:37:01 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZM705
Fecha Servicio:	1/10/2026 8:37:01 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/10/2026	PLACA:	LZM705

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783035264	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2023
TIPO	NPR [4] [FL]	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	5193
COD. FASEC.	01612201	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4HK1-0LY201	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GDNPR757PB004274	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GDNPR757PB004274	ORDEN	2143758166
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	86143

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 203.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 203.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 507841 **Fecha Expedición:** 1 10 2026 **Hora:** 12:07 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10039234687	CAMION	10039234687	LZM705
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	5/26/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9GDNPR757PB004274	9GDNPR757PB004274	4HK1-0LY201	9GDNPR757PB004274
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMION - CARGA	CHEVROLET	NPR	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	5193		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		3741	7500.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA INTECO S.A.S	6/17/2026	6/17/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/10/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/9/2027	6/10/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	5/26/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
267988263	5/27/2025		IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296290612	6/18/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
210029375	5/26/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296172459	6/17/2026		CDA INTECO S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143758166		
Fecha de Expedicion:	01/10/2026	**Hora:**	10:36

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LZM705
Marca:	CHEVROLET
Línea:	NPR [4] [FL]
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	5193
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/10/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9GDNPR757PB004274
Número de Serie:	9GDNPR757PB004274
Número de motor:	4HK1-0LY201
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/10/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LZM705	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SAS
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	4HK1-0LY201	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9GDNPR757PB004274	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9GDNPR757PB004274		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
219	CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LA LICENCIA DE TRANSITO
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/07/2026	**PLACA:**	**NUX258**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783011232	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FOTON	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	CHASIS	**MODELO**	2025
TIPO	FVR	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	6700
COD. FASEC.	18911067	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	93247596	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDC7SW085181	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDC7SW085181	**ORDEN**	2143757055
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	163083	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 267.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 267.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########	54%
PINTURA	##########	80%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	90%
TAPICERIA	##########	85%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACION	##########	100%


0% 60% 90% 100%


Deficiente | **Aceptable** | **Optimo**

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO ABS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA , SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, BOCEL BOMPER DEL, PERSIANA EN MAL ESTADO, TAPICERÍA MANCHADA, NO PRESENTA EXPLORADORA DER, EXPLORADORA IZQ CON FILTRACIÓN DE AGUA, STOPS CON REGULAR SUJECIÓN. MOTIVO DE RECHAZO; PISO CABINA EN REGULAR ESTADO. NO PRESENTA RETROVISOR REDONDO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, TESTIGO ABS, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PISO BAUL,

FOTOS VEHICULO

MARCA FOTON **CLASE** CHASIS **TIPO** FVR



22/07/2026



22/07/2026



22/07/2026

FOTOS VEHICULO



22/07/2026



22/07/2026




22/07/2026

ALINEACION FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN			
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 70% 80% 40% 30% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Colserauto

Informe Técnico 2305643

Fecha:	22/07/2026	No. Informe	3783011232
Placa:	NUX258	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FOTON
Clase	CHASIS
Tipo	FVR
Modelo	2025
Nacionalidad	CHI
Color	BLANCO
Cilindraje	6700

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	4

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
93247596	LVBV6PDC7SW085181	LVBV6PDC7SW085181

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032786915

PLACA: NUX258	MARCA: FOTON	LÍNEA: BJ5 186VLPHK-1A	MODELO: 2025	
CILINDRADA CC: 6.690	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERÍA: FURGON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 10100	
NÚMERO DE MOTOR: 93247596	REG: N	VIN: LVBV6PDC7SW085181		
NÚMERO DE SERIE: LVBV6PDC7SW085181	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: LVBV6PDC7SW085181	REG: N	


PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): [redacted]NCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938


RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 290
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 532024900182559
V/E: I
FECHA IMPORT.: 10/04/2024
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 18/09/2024
FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT10000095578

Concepto e Improntas

Motor	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Serial	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Chasis	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐





Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de impronta

GO - FO - 041
Versión 3


Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de _____ Placa _____ Vehículo _____

REPORTE DE RECLAMACIONES
22/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NUX258			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NUX258
Fecha Servicio:	22/07/2026 11:33:36 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NUX258
Fecha Servicio:	22/07/2026 11:33:36 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	22/07/2026	PLACA:	NUX258

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783011232	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FOTON	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CHASIS	MODELO	2025
TIPO	FVR	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	6700
COD. FASEC.	18911067	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	93247596	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LVBV6PDC7SW085181	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LVBV6PDC7SW085181	ORDEN	2143757055
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	163083

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 267.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 267.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 493590 **Fecha Expedición:** 22 7 2026 **Hora:** 12:13 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10032786915	CAMION	10032786915	NUX258
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	9/18/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVBV6PDC7SW085181	LVBV6PDC7SW085181	93247596	LVBV6PDC7SW085181
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMION - CARGA	FOTON	BJ5 186VLPHK-1A	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	6690		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		10100	17000.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/17/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/16/2026	9/17/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/18/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
249631777	9/18/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757055		
Fecha de Expedicion:	22/07/2026	**Hora:**	12:12

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NUX258
Marca:	FOTON
Línea:	FVR
Clase:	CHASIS
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	6700
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVBV6PDC7SW085181
Número de Serie:	LVBV6PDC7SW085181
Número de motor:	93247596
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	22/07/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	NUX258	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	93247596	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVBV6PDC7SW085181	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVBV6PDC7SW085181		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	8/05/2026	**PLACA:**	**NOX479**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002983687	**ROMBO:**	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHANGAN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	**MODELO**	2025
TIPO	STAR VAN	**CARROCERIA**	VAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1243
COD. FASEC.	39207002	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504252*	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R3SG806566	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R3SG806566	**ORDEN**	2143755774
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	49456		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 66.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 66.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	51%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	##################################	85%
CHASIS	###################################	92%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES ESTÁNDAR DE ENCENDIDO FUNCIONALES,2 CHIP FUNCIONALES,LLANTA DE REPUESTO,GATO, LLAVE DE PERNOS,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO,MÚLTIPLES SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, INTERIOR SUCIO RAYADO Y DETERIORADO, LEVE FISURA EN PANORÁMICO DELANTERO,CONSOLA DE RADIO ROTA, TORNILLERÍA DE CAPOT INTERVENIDA,DESCUADRE DE BÓMPER DELANTERO. MOTIVO DE RECHAZO: BASE DE FRONTAL SUPERIOR LADO IZQ INTERVENIDO CON ARREGLO REGULAR., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, MARCO FRONTAL,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 50%



50% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHANGAN **CLASE** CAMIONETA REPAR **TIPO** STAR VAN



8/05/2026



8/05/2026



8/05/2026



8/05/2026



8/05/2026



8/05/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2297035

FECHA:	8/05/2026	No. Informe	1002983687
PLACA:	NOX479	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHANGAN
CLASE	CAMIONETA REPAR
TIPO	STAR VAN
MODELO	2025
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1244

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	102

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
JL473Q*P30F504252*	LS4AAH2R3SG806566	LS4AAH2R3SG806566

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031975993

PLACA: NOX479	MARCA: CHANGAN	LÍNEA: STAR VAN	MODELO: 2025
CILINDRADA CC: 1.244	COLOR: BLANCO	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: PANEL	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 488
NÚMERO DE MOTOR: JL473Q*P30F504252*	REG: N	VIN: LS4AAH2R3SG806566	
NÚMERO DE SERIE: LS4AAH2R3SG806566	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: LS4AAH2R3SG806566	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 91	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882024000041794	I/E: I	FECHA IMPORT.: 22/05/2024	PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 07/06/2024	FECHA EXP. LIC. TTO.: 07/06/2024	FECHA VENCIMIENTO: ******	
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA			


LT02007861386

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 221 3050 - **Bogotá** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogo** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barr PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 3 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (5 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur** 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador 3202324027 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERA

Registro de Improntas

Nº 301691

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie



No. Vin Chasis



o. Motor



stro a cargo de: _____ **Placa:** _____ **Vehículo:** _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

08/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NOX479	DAÑOS MENOR CUANTIA	27/11/2024	$ 6.927.279

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	8/05/2026	PLACA:	NOX479

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002983687	ROMBO:	102
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHANGAN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2025
TIPO	STAR VAN	CARROCERIA	VAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1243
COD. FASEC.	39207002	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JL473Q*P30F504252*	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LS4AAH2R3SG806566	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LS4AAH2R3SG806566	ORDEN	2143755774
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	49456

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 66.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 66.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 478538 **Fecha Expedición:** 8 5 2026 **Hora:** 12:53 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031975993	CAMIONETA	10031975993	NOX479
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	6/7/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LS4AAH2R3SG806566	LS4AAH2R3SG806566	JL473Q*P30F504252*	LS4AAH2R3SG806566
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	CHANGAN	STAR VAN	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1244		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		488	1730.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/5/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/4/2026	6/5/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/7/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
238897332	6/7/2024		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX479
Fecha Servicio:	8/05/2026 8:31:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	NOX479
Fecha Servicio:	8/05/2026 8:31:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755774		
Fecha de Expedicion:	08/05/2026	**Hora:**	08:32

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NOX479
Marca:	CHANGAN
Línea:	STAR VAN
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	VAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1243
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	08/05/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LS4AAH2R3SG806566
Número de Serie:	LS4AAH2R3SG806566
Número de motor:	JL473Q*P30F504252*
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	08/05/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	NOX479	**Centro de Servicio:**	LIVIANOS CALLE 99

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHANGAN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	JL473Q*P30F504252*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LS4AAH2R3SG806566	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LS4AAH2R3SG806566		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	6/08/2026	**PLACA:**	**JTY301**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783017036	**ROMBO:**	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	FURGON	**MODELO**	2021
TIPO	NPR [4]	**CARROCERIA**	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	5193
COD. FASEC.	01612186	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	4HK1-0FB418	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9GDNPR752MB008566	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	9GDNPR752MB008566	**ORDEN**	2143757337
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	447503	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 215.400.000	
V/R COLSERAUTO	$ 215.400.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	78%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	######################	60%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	###################################	95%
IDENTIFICACION	#####################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 3 LLAVES FUNCIONALES,REPUESTO,GATO KIT DE CARRETERA. MANDOS DE CALEFACCION REGULAR, PUNTERA CASCO CABINA DERECHA ROTA, SOPORTE BALLESTAS TRASERO DER CON ARREGLO REGULAR, TAPA FUSIBLES FISURADA, NO PRESENTA CERROJO PUERTA DER, PANORÁMICO PICADO CON INICIO DE FISURA SE SUGIERE CAMBIO PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD. APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN PARTES BAJAS. POMO TIMÓN EN MAL ESTADO,, NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, CHASIS INMUNIZADO,

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** FURGON **TIPO** NPR [4]



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026

FOTOS VEHICULO



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026


ALINEACION FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN

VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO			Valor Alineacion
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()	
Optimo	Aceptable	Optimo	

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						


LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						



Estado Llanta: 60% 60% 50% 50% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
TERMO KING	OPCIONAL UNIDAD DE REFRIGERACION	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Colserauto

Informe Técnico 2305677

Fecha:	6/08/2026	No. Informe	3783017036
Placa:	JTY301	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es **válido únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	CHEVROLET
Tipo	FURGON
Modelo	NPR [4]
Nacionalidad	2021
Color	COL
Cilindraje	BLANCO 5193

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	9

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
4HK1-0FB418	9GDNPR752MB008566	9GDNPR752MB008566

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039550937

PLACA: JTY301	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NPR	MODELO: 2021	
CILINDRADA CC: 5.193	COLOR: BLANCO NIEBLA		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERÍA: FURGON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 4.100	
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-0FB418	REG: N	VIN: 9GDNPR752MB008566		
NÚMERO DE SERIE: 9GDNPR752MB008566	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GDNPR752MB008566	REG: S	
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938		




RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******		BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 153	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032020001409790	IE: I	FECHA IMPORT.: 10/12/2020	PUERTAS: 2	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******				
FECHA MATRÍCULA: 26/01/2021	FECHA EXP. LIC TTO.: 17/07/2026	FECHA VENCIMIENTO: ******		
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA				


LT10001173058

Concepto e Improntas


Motor — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Serial — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Chasis — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN TARJETA DE PROPIEDAD.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningun efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

egistro de improntas


Nº 310399

Colserauto

- FO - 041
ón 3.


Serie






Vin
asis





Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: JTY 301 Vehículo: CHEVROLET NPR

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
06/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JTY302			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JTY301
Fecha Servicio:	6/08/2026 1:44:00 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JTY301
Fecha Servicio:	6/08/2026 1:44:00 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	6/08/2026	PLACA:	JTY301

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783017036	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2021
TIPO	NPR [4]	CARROCERIA	PANEL 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	5193
COD. FASEC.	01612186	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	4HK1-0FB418	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GDNPR752MB008566	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GDNPR752MB008566	ORDEN	2143757337
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	447503

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 215.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 215.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	MALO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496910 **Fecha Expedición:** 6 8 2026 **Hora:** 3:50 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10039550937	CAMION	10039550937	JTY301
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	1/26/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9GDNPR752MB008566	9GDNPR752MB008566	4HK1-0FB418	9GDNPR752MB008566
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMION - CARGA	CHEVROLET	NPR	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	5193		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		4100	7500.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA INTECO S.A.S	7/16/2026	7/16/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/26/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/25/2027	1/26/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/26/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259355951	1/21/2025		CDA DIAGNOSTIYA CELTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298452032	7/17/2026		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
150332819	1/26/2021		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203469774	1/26/2023		CDA CONTROL AUTOS DE MOSC

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228686441	1/27/2024		CDA CONTROL AUTOS DE MOSC

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298135305	7/14/2026		CDA INTECO S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757337		
Fecha de Expedicion:	06/08/2026	**Hora:**	02:50

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JTY301
Marca:	CHEVROLET
Línea:	NPR [4]
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	PANEL 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	5193
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	06/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9GDNPR752MB008566
Número de Serie:	9GDNPR752MB008566
Número de motor:	4HK1-0FB418
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	06/08/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	JTY301	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	4HK1-0FB418	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9GDNPR752MB008566	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9GDNPR752MB008566		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL

OBSERVACIONES
NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO.



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/07/2026	**PLACA:**	**PWN025**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3783009133	**ROMBO:**	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*251614449*	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118059	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118059	**ORDEN**	2143756956
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	18260		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	46%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##########	28%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE FUNCIONAL, 1 LLAVE PUERTAS, LLANTA REPUESTO, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA , SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL. MOTIVO DE RECHAZO; PANEL TARSERO, PISO BAUL, MARCO COMPUERTA Y PUNTAS DE CHASIS TRASERAS CON ARREGLO REGULAR., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, PANEL TRASERO, PISO BAUL,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026

Colserauto

Informe Técnico 2312935

Fecha:	15/07/2026	No. Informe	3783009133
Placa:	PWN025	Ciudad	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	ONIX
Modelo	2026
Nacionalidad	BRA
Color	PLATA
Cilindraje	1000

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	13

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
L4F*251614449*	9BGEB69K0TG118059	9BGEB69K0TG118059

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036200101

PLACA: PWN025	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: ONIX	MODELO: 2026
CILINDRADA CC: 1.000	COLOR: PLATA TIBURON		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL	TIPO CARROCERIA: SEDAN	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: L4F*251614449*	REG: N	VIN: 9BGEB69K0TG118059	
NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0TG118059	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0TG118059	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: RENTING COLOMBIA S.A.S		IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******		BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 115
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000883871	I.E: I	FECHA IMPORT: 12/09/2025	PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 26/09/2025	FECHA EXP. LIC TTO: 26/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: ******	
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA			


LT10000667525

Concepto e Improntas


Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma _____
Agente (8)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel: 313 395 3915 • **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel: 320 899 83 50 / Cel: 320 899 83 67 • **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel: 313 395 3348 • **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 86 – 23, barrio El Prado / Cel: 313 395 38 41 / (605) 368 64 42 • **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel: 321 470 8260 • **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel: 313 395 4776 • **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel: 313 395 4738 • **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel: 313 805 9089 • **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel: 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Nº 305892

Colserauto

No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: PUM025 Vehiculo: DAF XF

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
15/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWN025			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWN025
Fecha Servicio:	15/07/2026 11:29:38 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PWN025
Fecha Servicio:	15/07/2026 11:29:38 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	15/07/2026	PLACA:	PWN025

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3783009133	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2026
TIPO	ONIX	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601364	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*251614449*	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEB69K0TG118059	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG118059	ORDEN	2143756956
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	18260

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 492488 **Fecha Expedición:** 15 / 7 / 2026 **Hora:** 3:57 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036200101	AUTOMOVIL	10036200101	PWN025
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	9/26/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG118059	9BGEB69K0TG118059	L4F*251614449*	9BGEB69K0TG118059
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA TIBURON	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/26/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/25/2026	9/26/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	9/26/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277110060	9/25/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277173025	9/26/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756956		
Fecha de Expedicion:	15/07/2026	**Hora:**	01:55

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PWN025
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG118059
Número de Serie:	9BGEB69K0TG118059
Número de motor:	L4F*251614449*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	15/07/2026	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	PWN025	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F*251614449*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG118059	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG118059		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.