CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	**PLACA:**	**LVV427**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752996790	**ROMBO:**	23
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021093	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2WPJ327440	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23Y0PJ327440	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AFAR23Y0PJ327440	**ORDEN**	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	39881		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 144.300.000		
V/R COLSERAUTO	$ 144.300.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	81%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE DE ENCENDIDO + 1 LLAVE INOPERATIVA/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. PLATÓN PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. TAPIZADO TECHO MACHADO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. CAMBIAR LLANTAS., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO IZQUIERDO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORROS DE SILLAS	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OPCIONAL FUNCIONA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO, SF	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL TUBULARES, ALUMINIO	2	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 30%



30% 30%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5] [FL]



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026



10/06/2026

10/6/26, 16:22 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

#3

FECHA:		No. Informe
PLACA:	10/06/2026	Ciudad 3752996790

INFORME TÉCNICO 2290420

LVV427

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	FORD
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
NACIONALIDAD	RANGER [5] [FL]
COLOR	2023
CILINDRAJE	ARG

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	23

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

SA2WPJ327440 8AFAR23Y0PJ327440 8AFAR23Y0PJ327440

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028942133

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LVV427	FORD	RANGER XLT AT	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: SA2W PJ327440 — REG: N — VIN: 8AFAR23Y0PJ327440

NÚMERO DE SERIE: — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23Y0PJ327440 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000176825 — VE — FECHA IMPORT: 22/03/2023 — PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/04/2023	22/04/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA





LT02007503362

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto - Panoramico

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43 60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4613 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214885603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de improntas

Nº 304662

Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3

No. Serie Foto-panoramico



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de _____ Placa LVV 427 Vehículo _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/06/2026

	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LVV427			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	10/06/2026	PLACA:	LVV427

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752996790	ROMBO:	23
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER [5] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021093	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2WPJ327440	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23Y0PJ327440	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AFAR23Y0PJ327440	ORDEN	2143756337
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	39881

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 144.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 144.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 485766 **Fecha Expedición:** 10 6 2026 **Hora:** 3:07 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028942133	CAMIONETA	10028942133	LVV427
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	4/22/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23Y0PJ327440	8AFAR23Y0PJ327440	SA2W PJ327440	8AFAR23Y0PJ327440
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER XLT AT	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		657	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	4/21/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/20/2027	4/21/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	4/22/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
278418965	10/14/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208178605	4/22/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LVV427
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:02:31 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LVV427
Fecha Servicio:	10/06/2026 10:02:31 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14


Detalle 15


Detalle 16


Detalle 17


Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	10/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LVV427	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2WPJ327440	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFAR23Y0PJ327440	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23Y0PJ327440		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756337		
Fecha de Expedicion:	10/06/2026	**Hora:**	10:50

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LVV427
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	10/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23Y0PJ327440
Número de Serie:	8AFAR23Y0PJ327440
Número de motor:	SA2WPJ327440
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/07/2026	**PLACA:**	**LZZ202**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753012506	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	TIGUAN [2] [FL]	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	1984
COD. FASEC.	09206096	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	CXD081141	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	VVFE65N4PM043977	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	VVFE65N4PM043977	**ORDEN**	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40954		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 167.100.000		
V/R COLSERAUTO	$ 167.100.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	84%
PINTURA	##################################	85%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	############################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. GUARDAFANGO DERECHO DESCUADRADO. PANORÁMICO DELANTERO PICADO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS Y PUNTAS DE CHASIS CON APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. GUARDAPOLVOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CON ROTURAS. CAMBIAR LLANTAS. TESTIGO DE CHECK-ENGINE EN ALERTA ENCENDIDA., , CONJUNTO DELANTERO DESCUADRADO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, TESTIGO CHECK ENGINE, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS DE APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** TIGUAN [2] [FL]



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026



25/07/2026

COLSERAUTO

#3

FECHA:		No. Informe
PLACA:	25/07/2026	Ciudad 3753012506

INFORME TÉCNICO 2278927

LZZ202

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	VOLKSWAGEN
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	TIGUAN [2] [FL]
COLOR	2023
CILINDRAJE	ALE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	6

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1984		

DOCUMENTOS

CXD081141 VVFE65N4PM043977 VVFE65N4PM043977

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029686945

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LZZ202	VOLKSWAGEN	TIGUAN ELEGANCE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.000	PLATA PIRITA METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	7

NÚMERO DE MOTOR: CXD081141 — REG: N — VIN: 3VVFE65N4PM043977
NÚMERO DE SERIE: 3VVFE65N4PM043977 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3VVFE65N4PM043977 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES/O: BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 217
DECLARACION DE IMPORTACION: 482023000894570
TE: I
FECHA IMPORT.: 13/02/2023
PUERTAS: 5
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 02/08/2023
FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03006698573

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO-STIKER

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324522 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 305922

Colserauto

No. Serie FOTO - STIKER

No. Vin Chasis



No. Motor



Registro de carga de: _____ Placa: LZZ 202 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
25/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LZZ202			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	25/07/2026	PLACA:	LZZ202

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753012506	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	TIGUAN [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1984
COD. FASEC.	09206096	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CXD081141	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	VVFE65N4PM043977	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	VVFE65N4PM043977	ORDEN	2143757093
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40954

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 167.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 167.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494358 **Fecha Expedición:** 25 7 2026 **Hora:** 10:27 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10029686945	CAMIONETA	10029686945	LZZ202
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/2/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
3VVFE65N4PM043977	3VVFE65N4PM043977	CXD081141	3VVFE65N4PM043977
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	VOLKSWAGEN	TIGUAN ELEGANCE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA PIRITA METALIZADO	2000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1789.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		17618

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/2/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/1/2026	8/2/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/2/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215207907	8/2/2023		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
286897817	2/5/2026		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ202
Fecha Servicio:	25/07/2026 8:52:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1


Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8


Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LZZ202
Fecha Servicio:	25/07/2026 8:52:50 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	25/07/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LZZ202	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CXD081141	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	VVFE65N4PM043977	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	VVFE65N4PM043977		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757093		
Fecha de Expedicion:	25/07/2026	**Hora:**	09:15

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LZZ202
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	TIGUAN [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1984
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	25/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VVFE65N4PM043977
Número de Serie:	VVFE65N4PM043977
Número de motor:	CXD081141
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE	D56D5868A$	]XLNLE	Zje:76
LdPZOTO[$]LbLENóí úq q$tu$cuw –óÁ			
Zó4TZc]PNNT[ZE	978968BC8A	b[YM[E	76
NPZdb[OPTZc]PNNT[ZE	cLdPXTdP$bPZdTZR$NLXT		
LcPRebLMXPE	Z[		


dYu


YLbNL	bPZLeXd	dT][$]TZdebL	Yuújéx qtq
NXLcP	NLYT[ZPdL$]LcLU	Y[OPX[	868;
dT][	OecdPb$k8n$kQXm	NLbb[NPbTL	Y[Z[f[X
N[X[b	$MXLZN[	NTXTZObLUP	7999
N[O4$QLcPN4	6C66A6D6	N[YMecdTMXP	RLc[XTZL
Zó4$Y[d[b	L: A6O6; D7BB	ZLNT[ZLXTOLO	N[X
Zó4$NSLcTc	DQMSUO: 67cY796BB9	dT][$NLUL	YPNLZTNL
Zó4$cPbTLX	DQMSUO: 67cY796BB9	[bOPZ	87: 9B; BCA:
cPbfTNT[	]LbdTNeXLb	$	$
VTX[YPdbLUP	8C; ; 9	$	$
PZfTLO[$L	NLbbPbL$ $MS) $9A$L$ $9D cPNd[b$XLc$OPXTNTLc	$	$


eYuieteÁYp

XLd[ZPbTL	0000000000000000000000		HN2
]TZdebL	00000000000000000000000000000000		MH2
fTObT[c	00000000000000000000000000000000		MV2
NSLcTc	00000000000000000000000000000000		NE2
dL]TNPbTL	0000000000000000000000000000000000000000		DCC2
QeRLc$QXeTO[c	0000000000000000000000000000000000000000		DCC2
TOPZdTQTNLNT[Z	0000000000000000000000000000000000000000		DCC2
%	C2	IC2	NC2	DCC2
	Ouvszuñúu	Lsuúûqrâu	[úûí ó	

%







[rÁu–˜qszóñuÁÆ$ S$]bPcPZdL$8$OXLf Pc$N[Zdb[X$QeZNT[ZLX2$PaeT][OPNLbbPdPbL2$OXLfP$OP$]PbZ[c2$RLd[2$OXLZdL$OP$bP]ePcd[4$]bPcPZdL$:eYTO[c$ bLi[ZPc4$:P$XTYTdL$TZc]PNNT Z$]LbdP$MLUL$]b$]b[dPNd[bPc4$M[Y]Pb$OPXLZdPb[$OPcNeLObLO[4$Y[dTf[$bPNSLj[E$]LbLX$IbLcPb[$]jaeTPbO[$ ReLbOL][Xf[$Y PdLXTN[$IbLcPb[$]jaeTPbO[$N[Z$LbbPRX[$bPReXLb4$2$OP$LNePbO[$L$ZePcdb[$LZ XTcTc$bPLXTj LO[$Z[$:P$6LXXLb[Z$TZN[ZcTcdPZNTLc$PZ ZePcdbLc$MLcPc$OP$OLd[c2$:TcdPY LcOPTOPZdTQTNLNT Z$[bTRTZLXPc$LXLQPNSLOPXL$TZc]PNNT Z2$:P$:eRTPbP$f PbTQTNLb$6Tcd[bTLX$LZdP$XLc Led[bTOLOPc$N[Y]PdPZdPc2$:P$:eRTPbP$:[XTNTdLb$PX$NPbdTQTNLO[$OP$IbLOTNT Z$]LbL$OPcNLbdLb2$YeXdLc2$PYMLbR[c$$[db[c2$]LbL$PQPNd[c$OP LcPRebLMTXTOLO$5[$N[YPbNTLXTj LNT[Z$:P$:eRTPbP$N[ZQTbYLb$O[NeYPZd[c$P$6Tcd[bTLX$N[Y]XPd[$LZdP$PZdTOLOPcOPN[Zdb[X$N[bbPc][ZOTPZdPc2 PcdbeNdebLOPNLbb[NPbTL2$]LbLXPc$$PZ$RPZPbLX2

YcceuÁmu



	OPcNbT][NT[Z	YLbNL$PQPbPZNTL	NLZdTOLO	fLX[b
$	]PXTNeXL$OP cPRebTOLO	[db[c	7	*$6
$	LMc	[bTRTZLX$[bTRTZLX	7	*$6
$	LTb$MLR	[bTRTZLX$[bTRTZLX	A	*$6
$	NLYLbLOPbPfPbcL	[bTRTZLX$ZL	7	*$6
$	bN	[db[c$O	7	*$6
$	cPZc[bOPbPfPbcL	[bTRTZLX$ZL	7	*$6

%

OPcNbT][NT[Z	YLbNL$PQPbPZNTL	NLZdTOLO	fLX[b


%

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PARALES EN GENERAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

RUEDAS DELANTERAS	FRENO DE MANO	RUEDAS TRASERAS








(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

40% 50%



40% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

MARCA RENAULT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** DUSTER [2] [FL]



NBCNBECEI



NBCNBECEI



NBCNBECEI



NBCNBECEI



NBCNBECEI



NBCNBECEI

COLSERAUTO

FECHA: 9/09/2026

PLACA: NZU410

No. Informe 3123027826

Cliente SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2298698

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT
CLASE	CAMPERO
TIPO	DUSTER
MODELO	2025
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1333

NOMBRE	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	13716086
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	10

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
A460D059177	9FBHJD401SM130773	9FBHJD401SM130773

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033973400

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NZU410	RENAULT	DUSTER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A460D059177	N	9FBHJD401SM130773

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD401SM130773	N	9FBHJD401SM130773	N


PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: ******
FECHA IMPORT: ******
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/03/2025
FECHA EXP. LIC. TTO.: 01/03/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10000325585

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO DE STICKER SERIAL N.18,

COLSERAUTO S.A. Recibido 16 SEP 2026

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Satélite Eficaces

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 46 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 311335

Colserauto

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de N24 410 Placa: _____ Vehiculo 2.D

Linea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Linea PQRF y [illegible] colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
10/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NZU410			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se compromatan en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE	D56D5868A$	]XLNLE	Zje:76

LdPZOTO[$]LbLE

Nói úq qtutuw –óÁ	
Zó4TZc]PNNT[ZE	978968BC8A
b[YM[E	76
NPZdb[OPTZc]PNNT[ZE	cLdPXTdP$bPZdTZR$NLXT
LcPRebLMXPE	Zó$Lúésq

OLd[c

YLbNL	bPZLeXd	dT][$]TZdebL	YuÚqéz qtq
NXLcP	NLYT[ZPdL$]LcLU	Y[OPX[	868;
dT][	OecdPb$k8m$kQXm	NLbb[NPbTL	Y[Z[f[X
N[X[b	MXLZN[	NTXTZObLUP	7999
N[O4$QLcPN4	6C66A6D6	N[YMecdTMXP	RLc[XTZL
Zó4$Y[d[b	L:A6O6;D7BB	ZLNT[ZLXTOLO	N[X
Zó4$NSLcTc	DQMSUO:67cY796BB9	dT][$NLUL	YPNLZTNL
Zó4$cPbTLX	DQMSUO:67cY796BB9	[bOPZ	87:9B;BCA:
cPbfTNT[	]LbdTNeXLb	VTX[YPdbLUP	8C;;9

Z[YMbP	bPiZPX$je TRL$RLbNTL$4
TOPZdTQTNLNT[Z	79B7A6CA
OTbPNNT[Z	Nb$8$7:$96
dPXPQ[Z[	97B9C9:6;C
f5b$NXTPZdP	*$6
f5b$QLcPN[XOL	*$DC4B664566
f5b$N[XcPbLed[	*$DC4B664566
f5b$LNNPc[bT[c	*$6

Y[d[b

TdPY	bPc]ePcdL
fzÁsóÁztqt$tjsuzÚu$j óÚó–	ZL
Zz¯ué$-uv-zwu-qñÚu$j óÚó–	QePbLOPZTfPX$D
Zz¯ué$ê´ı ztó$tu$v-uñóÁ	ZTfPX$Z[bYLX
Zz¯ué$tjw q$ßéí úzq¯zt–zóÁ	QePbLOPZTfPX$D
Zz¯ué$tjsuzÚu$tz-ussz ñ$xzt– xı ésq	ZL
Zz¯ué$ê´ı ztó$uí r–qw u	ZTfPX$Z[bYLX
Zz¯ué$tjsuzÚu$j óÚó–	ZTfPX$Z[bYLX
Qı ñszóñqí zuñÓó$L5L	QeZNT[ZL
cóúó-Úu$qÑj$tu$¯uéósztqtuÁ	Z[$]PbTQTNLMXP

TdPY	bPc]ePcdL
PÁÚqtój qñvw-qÁ$-qtzqtó–$	MePZ[
PÁÚqtó$só—uqÁ$	MePZ[
duñÁz ñ$Nó—uqÁ	Z[$]PbTQTNLMXP
PÁÚqtó$zøÓ-ó$tu$tjz-u	Z[$]PbTQTNLMXP
PÁÚqtó$qrúÁ$ñÁÚqéqsz ñtutéÚj$	MePZ[
PÁÚqtój$u Úu–ñó$r qÚı-zq	MePZ[
PÁÚqtó$-qtzqtó–	MePZ[
PÁÚqtó$-qtzqtó–$L5L	MePZ[
PÁÚqtó$Áóúó-Úu$j óÚó–	Z[$]PbTQTNLMXP
PÁÚqtó$q–sqÁq$qÑjtu¯uéósztqtuÁ	MePZ[

PhdPbT[bPc

TdPY	bPc]ePcdL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$r qÑtÁ	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$tqÚtÁ$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$j ut zqÁ$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$tz-usszóñqéuÁ$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$v-uñó	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$-u¯u–Áq$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$úq–´ı uqtu-ó$	QeZNT[ZL

TdPY	bPc]ePcdL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$úéqsq$	QeZNT[ZL
qÑ ÁÚu$zu—u$úı u–Úq$ uéqñÚu–q$tu–usxq$	MePZ[
LÑ ÁÚu$zu—u$úı u–Úq$Ó-qÁu–q$tu–usxq$	MePZ[
LÑ ÁÚu$zu—u$Úqúq$r q éß$só íúı u–ÚqF	MePZ[
LÑ ÁÚu$zu—u$úı u–Úq$Ó-qÁu–q$t´ı zu–tq$	MePZ[
LÑ ÁÚu$zu—u$úı u–Úq$tuéqñÚu–q$t´ı zu–tq$	MePZ[
LÑ ÁÚu$zu—u$tqúóÓ$	MePZ[
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí suÁ$u úéó–qtó–qÁ	QeZNT[ZL

TZdPbT[b

TdPY	bPc]ePcdL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éíí úzqr–zÁqÁ$tuéqñÚu–ó$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éíí úzqr–zÁqÁ$Ó-qÁu–ó	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$éí $ñÚu–zó–	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$tqáuvqssz ñ$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$uñsuñtuó–$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$–qtzó$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$¯uéós íuÓ-ó$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$tjs íuÓ-ó$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$tñtzsqtó–uÁ$RqÁ3duí úu–qÓ –q3Lsuzú u$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$uÁúuÑÁ$ué sÓ-zsóÁ$	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$–uéóÑ$	QeZNT[ZL

TdPY	bPc]ePcdL
Qı ñszóñqí zuñÓó$úzÓó	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$tjÁzuñÓóÁ$tuéqñÚu–óÁ$	ZL
PÁÚqtó$Úqúzsu-zq$tjÁzuñÓóÁ	MePZ[
PÁÚqtó$Úqúzsu-zq$Úusxó$	MePZ[
$PÁÚqtó$q–Úu–qÁ$ú u–ÚqÁ$	MePZ[
Qı ñszóñqí zuñÓó$Á zÓsx$qszátqttutjq—qñ´ı u	QeZNT[ZL
PÁÚqtó$Ói óñ	MePZ[
Qı ñszóñqí zuñÓó$tuÁuí úq qtó–	QeZNT[ZL
Qı ñszóñqí zuñÓó$Úusxó$ó—ut zÁó	ZL
duÁÓbwó$LMc	QeZNT[ZL
duÁÓbwó$Lz-$Mq–w	QeZNT[ZL
duÁÓbwó$xusá$Pñwañu	QeZNT[ZL

]LbdP ML UL

TdPY	bPc]ePcdL
Qı wq$tjsuzÚu$j óÚó–$	cTZ$QeRL
Qı wq$tjsuzÚu$tqÑjtu¯uéósztqtuÁ$	cTZ$QeRL
Qı wq$tjsuzÚu$tqÑjtuÓ-qñÁí zÁz ñ$	cTZ$QeRL
Qı wq$ê´ı ztó$tu$v-uñóÁ$	cTZ$QeRL
Qı wqÁ$tjsuzÚu$tz-ussz ñ$xzt– ı ésq$	ZL
Qı wqÁ$ê´ı ztó$tóí rq$uí r–qw u$	cTZ$QeRL
Qı wqÁ$tjsuzÚu$tó–$tjí ó–Úww qtó–uÁ$	cTZ$QeRL
$Qı wqÁ$Úqñ´ı u$tói rı ÁÓráu	cTZ$QeRL
PÁÚqtó$r–q óÁ$tz-usszóñ$-óÓ éqÁ	MePZ[

TdPY	bPc]ePcdL
PÁÚqtó$Úqñ´ı u$ÚwáuñszqtÓ–	Z[$]PbTQTNLMXP
PÁÚqtó$Ó ró$u xóÁÓó	MePZ[
PÁÚqtó$Úqñ´ı u$tqÚqéz qtó–tuwqÁuÁ	Z[$]PbTQTNLMXP
PÁÚqtó$tqı sxóÁ$Áu úuñÁzóñ	MePZ[
PÁÚqtó$ÚÓÑu–qÁ	MePZ[
PÁÚqtó$w q–t qúóé¯óÁ$uÑuÁ	MePZ[
PÁÚqtó$tq–Úu–	MePZ[
PÁÚqtó$tú–óÚusÓó–uÁ$ñwu–zó–uÁ	bPReXLb$D
PÁÚqtó$w q–t qúóé¯ó$tqÑj$tz-usszóñ	MePZ[
PÁÚqtó$Ó ru–zq$v-uñóÁ	MePZ[

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503167 **Fecha Expedición:** 9 9 2026 **Hora:** 6:41 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10033973400	CAMIONETA	10033973400	NZU410
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9FBHJD401SM130773	9FBHJD401SM130773	A460D059177	9FBHJD401SM130773
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	RENAULT	DUSTER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1333		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		497	1921.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
COLOMBIA			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	2/26/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/25/2027	2/26/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
261874045	2/24/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
262169443	2/28/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
262242580	3/1/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

]éqsqE	Zje: 76
Qusxqs‡u–˝zszóE	D56D5868A$ E7DE78$ú4 4

%

m t g u Á r e g u u i Á g m c u



d %b



d %5



d %6



d %G



d %H



d %I



d %J



d %K



d %L



d %M

$

%

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

]éqsqE	Zje:76
Qusxqs‡u–˝zsz6E	D56D5868A$ E7DE78$ú4 4

%

mtguÁregguuiÁgmcu



d %ØD



d %ØE




d %ØF



d %ØG



d %ØH



d %ØI




d %ØL



d %ØM



d %ØN



d %ØC

$

%

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757864		
Fecha de Expedicion:	09/09/2026	**Hora:**	06:39

Aspecto del Vehículo	
Placa:	NZU410
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
Id Solicitante:	13716086
Fecha Informe:	09/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9FBHJD401SM130773
Número de Serie:	9FBHJD401SM130773
Número de motor:	A460D059177
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	09/09/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	NZU410	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	13716086
N° DE MOTOR	A460D059177	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9FBHJD401SM130773	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9FBHJD401SM130773		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	POV451	**Nro Orden:**	133833459	**Nro Serie:**	9FBR-BB009TM318339
Código Fasecolda:	08001215	**Kilometraje:**	23.054	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	52.400.000	**Nro Chasis:**	9FBR-BB009TM318339	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	52.400.000	**Nro Motor:**	A426Q095918	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
93.70%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: D

Resumen de Observaciones

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA GOLPE LEVE, TAPA BAÚL GOLPEADO, ESTRIBO DERECHO GOLPE LEVE,

CHASIS:

ESTRIBO DERECHO GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
POV451	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	14-AUG-2026	133833459

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
RENAULT KWID [FL] INTENS	2026	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	52400000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
08001215	902025000105471	2025/06/19			52400000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/06/26	2030/06/30		PARTICULAR	A426Q095918

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9FBRBB009TM318339	9FBRBB009TM318339	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/14	REVISION COMPLETA RENTING	23054	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , CATALIZADOR CON GOLPE LEVE., 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA, SOH 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
RENAULT KWID [FL] INTENS MT 1000CC 12V	POV451	23054	2026



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/08/14


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/06/26
Tecnicomecánica	2030/06/30

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	GOLPE LEVE
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	GOLPE LEVE
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	GOLPE LEVE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	NO TIENE
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	SUMIDO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO


CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	BUENO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO

Detalle	Estado
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	GOLPEADO

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	4
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	4
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	7
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	7

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 DE APERTURA

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

CATALIZADOR CON GOLPE LEVE.

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/08/14	REVISION COMPLETA RENTING	23054	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/26, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:18/8/2026, 19:34:27 Nro: 867034

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POV451

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/6/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 19/06/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 27/6/2026
Fecha Vencimiento: 26/6/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.


CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: POV451

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: POV145J

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE	C56B5868A$	[WLNLE	[Zf :C7
LcPYOTOZ$[LaLENóí úp p$t$btvı –óÁ			
Yó4TYb[PNNTZYE	978966AB; 7	aZXMZE;	
NPYcaZOPTYb[PNNTZYE	bLcPWTcP$aPYcTYR$NLWT		
LbPRdaLMWPE	YZ		

aVtÁ


XLaNL	NSPeaZWPc	cT[Z$[TYcdaL	XtÓpéxpsp
NWLbP	NLXTZYPcL$[LbLU	XZOPWZ	868;
cT[Z	caLNVPa$8I	NLaaZNPaTL	XZYZeZW
NZWZa	$MWLYNZ	NTWYOaLUP	7866
NZO4$QLbPN4	67A6A8; :	NZXMdbcTMWP	RLbZWTYL
Yó4$XZcZa	W S8; 7; ; : 7CC	YLNTZYLWTOLO	MaL
Yó4$NSLbTb	DMRPLBAN6bM8AB8; 8	cT[Z$NLUL	cT[caZYTNL
Yó4$bPaTLW	DMRPLBAN6bM8AB8; 8	ZaOPY	87: 9B; AC: B
bPaeTNTZ	[LacTNdWLa	$	$
VTWZXPcaLUP	7: 8: B	$	$
PYeTLOZ$L	NLaaPaL$ $MS) $9A$L$ $9D bPNcZa$WLbsOPWTNTLb	$	$


LbPRdaLOZaL	aPYcTYR$NZWZXMTL$b4L4		
bdNdabLW	NLWT		
TYcPaXPOTLaTZ	OTaPNcZaPYcTYR$NZWZXMTL	Nép˜tE	
YZXMaP	aPYcTYR$NZWZXMTL$b4L4b$4		
TOPYcTQTNLNTZY	C77677BBD	PspsE	
OTaPNNTZY	Na$ 8$7: $96		
[aZQPbTZY	ZcaZb	ctæ	97B9C9: 6; C
e5a$NWTPYcP	*$6		
e5a$QLbPNZWOL	*$D745664566		
e5a$NZWbPaLdcZ	*$D745664566		
e5a$LNNPbZaTZb	*$6		


dÁVatgdrd´Vo

WLcZYPaTL	00000000000000000000		HE2
[TYcdaL	00000000000000000000000000000000		MH2
eTOaTZb	00000000000000000000000000000000000000		DCC2
NSLbTb	00000000000000000000000000000000		NE2
cL[TNPaTL	00000000000000000000000000000000000000		DCC2
QdRLbsQWdTOZb	00000000000000000000000000000000000000		DCC2
TOPYcTQTNLNTZY	00000000000000000000000000000000000000		DCC2
%	C2	IC2	NC2	DCC2
	Otuıxtñó	Lrtúpqét	ZúÓí ó	

%







ZqÁt–˜prxóñtÁÉeS[aPbPYcL7WWLePSNZYcaZWQdYNTZYLW2$7$WWLePSbPYNTWWL2P]dT[ZOPNLaaPcPaL2$WWLePSOP$[PaYZb2RLcZ2$WWLYcL$OP$aP[dPbcZ4bdXTOZb$haLhZYPb4$XZcTeZ$aPNSLi ZE$[aPbPYcL$[LYPW$caLbPaZ$RZW[PLOZ2LQPNcL$NZYNP[cZ$LbPRdaLMTWTOLO4$2$OP$LNdPaOZ$LSYdPbcaZ$LY WTbTb$aPLWTi LOZYZbPSLWLaZYSTYNZYbTbcPYNTLbPYYdPbcaLb$MLbPb$OP$OLcZb2bTbcPXLb$OP$TOPYcTQTNLNT YSZaTRTYLWPb$LSWL$QPNSLOPWL$TYb[PNNT Y2$bP$bdRTPaP$ePaTQTNLaSTbcZaTLWLYcPWLbLdcZaTOLOPb$NZX[PcPYcPb2$bP$bdRTPaP$bZWTNTcLaSPW$NPacTQTNLOZ$OP$caLOTNT YS[LaL$OPbNLacLa2$XdWtLb2$PXMLaRZbhZcaZb2$[LaLPQPNcZb$OP$LbPRdaLMTWTOLO$h5Z$NZXPaNTLWTi LNTZYsbP$bdRTPaP$NZYQTaXLa$OZNdXPYcZbP6TbcZaTLW$NZX[WPcZ$LYcP$PYcTOLOPb$OP$NZYcaZW
NZaaPb[ZYOTPYcPb2$[LYPW$caLbPaZ2

VZZdÁt´It´Á



	OPbNaT[NTZY	XLaNL$aPQPaPYNTL	NLYcTOLO	eLWZa
$	[PWTNdWL$OP bPRdaTOLO	ZcaZb	7	*$6
$	LMb	ZaTRTYLWZaTRTYLW	7	*$6
$	LTa$MLR	ZaTRTYLWZaTRTYLW	C	*$6
$	aN	ZcaZb$O	7	*$6

OPbNaT[NTZY	XLaNL$aPQPaPYNTL	NLYcTOLO	eLWZa

FRENOS

adPOLb$OPWLYcPaLb



.+ /$[ZaNPYcLUP$PQTNLNTLOPQaPYLOZ

6+ $39D+	; 6+ $3B6+	B7+ $3766+
Oturxtñ0:	Lrtú0pqêt	ZúÓí ó

QaPYZOPXLYZ




.+ /$[ZaNPYcLUP$PQTNLNTLOPQaPYLOZ

6+ $39D+	: 6+ $3A6+	A7+ $3766+
Oturxtñ0:	Lrtú0pqêt	ZúÓí ó

adPOLb$caLbPaLb



SUSPENSION



.+ /$[ZaNPYcLUP$PQTNLNTLOPQaPYLOZ

6+ $39D+	: 6+ $3A6+	A7+ $3766+
Oturxtñ0:	Lrtú0pqêt	ZúÓí ó


$ZqÁt–˜prxóñtÁE

ALINEACION Y LLANTAS

+ $eTOL$IcTWOPWLb $WWLYcLb

6+ $39D+	: 6+ $3B6+	B7+ $3766+
Oturxtñ0:	Lrtú0pqêt	ZúÓí ó

B6+ B6+



B6+ B6+

eLWZaOPOPbeTLNTZYPYXPcaZb$[Za$VTWZXPcaZ

6í p í	; í p76í	76í p1/
ZúÓí ó	Lrtú0pqêt	Oturxtñ0:

ZqÁt–˜prxóñtÁE

FOTOS VEHICULO

XLaNL $#NSPeaZWPc



8/07/2026



8/07/2026

NWLbP NLXTZYPcL$[LbLU4



8/07/2026



8/07/2026

eTTZ caLNVPa$8l



8/07/2026



8/07/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2298386

FECHA:	8/07/2026	No. Informe	
PLACA:	POW481	Ciudad	3123006751 SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	TRACKER
MODELO	2025
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1199

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S. 811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
Rombo	5

No MOTOR	No SERIE	No CHASIS
L4H251554188	9BGEA76C0SB267252	9BGEA76C0SB267252

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035603253

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
POW481	CHEVROLET	TRACKER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.199	BLANCO NIEBLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ.
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
L4H*251554188*	N	9BGEA76C0SB267252

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BGEA76C0SB267252	N	9BGEA76C0SB267252	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	IE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482025000756955	I	16/07/2025	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/2025	01/08/2025	******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10000545237

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO Recibido
09 JUL 2026

Firma Satélite Ef...
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 231 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 585 8464 Cel 315 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 59 – 13 CDA Hangares S.A / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 545 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324823 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

Nº 285643

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro a cargo de: POW 481 Placa: _____ Vehiculo: TRACKER EURO 2

Fax: 7452121 Linea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
08/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
POW481			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	8/07/2026	PLACA:	POW481

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3123006751	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	TRACKER [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1200
COD. FASEC.	01606254	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4H251554188	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BGEA76C0SB267252	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEA76C0SB267252	ORDEN	2143756847
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	14247

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 91.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 91.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 491013 **Fecha Expedición:** 8 7 2026 **Hora:** 10:19 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035603253	CAMIONETA	10035603253	POW481
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEA76C0SB267252	9BGEA76C0SB267252	L4H*251554188*	9BGEA76C0SB267252
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	CHEVROLET	TRACKER	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1199		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1719.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/30/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/29/2026	7/30/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
272932730	7/29/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273175947	8/1/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

[épr pE	[Z f : C7
Qt r wp$ bt – ˜ x r ó E	C56B5868A$76B5; E 8$p4 4

%

I r e t ˙ p d e t t g ˙ e l Z t



a %b



a %5



a %6



a %G




a %d



a %o



a %o



a %d



a %N



a %oC

$

%

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

[épr pE	[Z f : C7
Qt r wp$ bt – ˜ x r ó E	C56B5868A$76B5; E 8$p4 4

%

I r e t ' p d e t t g ' e l Z t



a %ZD



a %ZE



a %ZF



a %ZG



a %ZH



a %ZI



a %ZL



a %ZM



a %ZN



a %ZC

$

%

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756847		
Fecha de Expedicion:	08/07/2026	**Hora:**	10:17

Aspecto del Vehículo	
Placa:	POW481
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1200
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	08/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEA76C0SB267252
Número de Serie:	9BGEA76C0SB267252
Número de motor:	L4H251554188
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	08/07/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	POW481	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4H251554188	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEA76C0SB267252	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEA76C0SB267252		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA: 5/08/2026 **PLACA:**	**PQR646**
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 1053016666 **ROMBO:** 16	
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS	
ASEGURABLE: NO	

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB ABS	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*252064343*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120662	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120662	**ORDEN**	2143757317
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	16618		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

LATONERIA	##############################	79%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##################################	89%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 0		
V/R COLSERAUTO	$ 0		
V/R ACCESORIOS	$ 200.000		


NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- DIRECCION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL







Observaciones: OPERATIVO SI,KIT CARRETERA INCOMPLETO,2 LLAVES (1 ESTANDAR Y 1 CONTROL),LLANTA REPUESTO BUENA,EXTINTOR VIGENTE/ GOLPE MEDIO EN PANEL TRASERO Y PISO BAUL. DESGRAFE ENTRE PESTAÑA DE PUNTA CHASIS Y PANEL TRASERO. GOLPE FUERTE ARMA BOMPER TRASERO. COPAS RINES RAYADAS. GOLPE PLACA VH. REVISAR FUNCION DE ELEVAVIDRIOS. SIN PROTECTOR INFERIOR IZQ. LEVE PICADO PANORAMICO. SE INSPECCIONA SUCIO. RAYON FUERTE BOMPER. HUMEDAD BARRA DIRECCION. RAYONES Y SUMIDOS (CONTORNO VH)., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, DIRECCION, PANEL TRASERO, PISO BAUL,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

90% **90%**



90% **90%**

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB ABS



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026

PQR646

Colserauto

Informe Técnico 2305511

Fecha:	5/08/2026	No. Informe	1053016666
Placa:	PQR646	Ciudad	B/MANGA - LIVIANOS

Este documento es **válida únicamente** en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P BAG ABS
Modelo	2026
Nacionalidad	MEX
Color	BLANCO
Cilindraje	1000

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	16

No Motor	No.Serie	No.Chasis
L4F*252064343*	9BGEB69K0TG120662	9BGEB69K0TG120662

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036271753

PLACA: PQR646	MARCA: CHEVROLET	LINEA: ONIX	MODELO: 2026
CILINDRADA CC: 1.000	COLOR: BLANCO NIEBLA	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL	TIPO CARROCERIA: SEDAN	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD KG/PAS: 5
NÚMERO DE MOTOR: L4F*252064343*	NRO: N	VIN: 9BGEB69K0TG120662	
NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0TG120662	NRO: N	NÚMERO DE CHASIS: 9BGEB69K0TG120662	NRO: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: RENTING COLOMBIA S.A.S		IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779	




		CILINDRAJE: 115	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000684183	VR: I	FECHA IMPORT.: 12/09/2025	PUERTOS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			
FECHA MATRÍCULA: 02/10/2025	FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/10/2025	FECHA VENCIMIENTO:	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL CUCUTA

LT0700428489

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

STICKER SERIAL NO IMPRONTABLE.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 99A # 69C – 15 | Cel. 313 365 3265 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 45 – 47 | Cel. 320 899 83 50 | Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 | Cel. 310 395 0348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 57 # 66 – 23, barrio El Prado | Cel. 313 395 34 41 | (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolívar | Cel. 321 470 8056 - **Medellín Vehículos Livianos:**

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis



No. M





Registro de cargo de _____ Placa: PQR 616 Vehículo _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
05/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PQR646			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	5/08/2026	**PLACA:**	PQR646

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	1053016666
ROMBO:	16
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - LIVIANOS
ASEGURABLE:	No Aplica

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB ABS	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F*252064343*	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120662	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120662	**ORDEN**	2143757317
SERVICIO	PARTICULAR	**KILOMETRAJE**	16618

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 0
V/R COLSERAUTO	$ 0
V/R ACCESORIOS	$ 200.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de velocidades	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	NO VERIFICABLE
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496652 **Fecha Expedición:** 5 8 2026 **Hora:** 2:52 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036271753	AUTOMOVIL	10036271753	PQR646
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	10/2/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG120662	9BGEB69K0TG120662	L4F*252064343*	9BGEB69K0TG120662
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/26/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/25/2026	9/26/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	10/2/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277632108	10/2/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL C

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277058306	9/24/2025		DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL C

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**PQR646**
Fecha Servicio:	**5/08/2026 2:41:24 p.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	**PQR646**
Fecha Servicio:	**5/08/2026 2:41:24 p.m.**

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757317		
Fecha de Expedicion:	05/08/2026	**Hora:**	02:44

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PQR646
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB ABS
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/08/2026
Centro de Validación:	B/MANGA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120662
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120662
Número de motor:	L4F*252064343*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	05/08/2026	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Placa:	PQR646	**Centro de Servicio:**	B/MANGA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F*252064343*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG120662	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120662		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	**PLACA:**	**PRW676**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3253023538	**ROMBO:**	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2025
TIPO	ONIX [2]	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601342	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250874308	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG297393	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG297393	**ORDEN**	2143757651
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	19797		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	81011779	**Edad:**
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3104441121
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 66.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 66.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	88%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	################################	88%
CHASIS	######################	62%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: RAYONES Y SUMIDOS MÚLTIPLES EN LATONERIA, A/C OPERATIVO, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJAS. MOTIVO DE RECHAZO; GOLPE MEDIO EN TRAVIESA INFERIOR CHASIS. 2 LLAVES FUNCIONALES,GATO OK,PALANCA NO,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL NA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 60%



60% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** AUTOMOVIL **TIPO** ONIX [2]



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2244034

FECHA:	28/08/2026	No. Informe
PLACA:	PRW676	Ciudad: 3253023538

SATELITE RENTING CALDAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX [2]
MODELO	2025
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	81011779
DIRECCIÓN	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
Rombo	7

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F250874308	9BGEB69K0SG297393	9BGEB69K0SG297393

DOCUMENTOS





CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE SERIE VER DETALLE FOTO # 17 VER DETALLE FOTO PANORAMICO # 18,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 308175

Colserauto

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de _____ Placa _____ Vehiculo _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
28/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PRW676			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	28/08/2026	PLACA:	PRW676

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3253023538	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2025
TIPO	ONIX [2]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1000
COD. FASEC.	01601342	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L4F250874308	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	9BGEB69K0SG297393	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BGEB69K0SG297393	ORDEN	2143757651
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	19797

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 66.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 66.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 500670 **Fecha Expedición:** 28 / 8 / 2026 **Hora:** 3:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10035913512	AUTOMOVIL	10035913512	PRW676
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	9/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0SG297393	9BGEB69K0SG297393	L4F*250874308*	9BGEB69K0SG297393
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2025
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS DRAGO	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1520.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/30/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/29/2026	8/30/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	9/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275189148	8/29/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275183069	8/29/2025		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PRW676
Fecha Servicio:	28/08/2026 3:02:03 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	PRW676
Fecha Servicio:	28/08/2026 3:02:03 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13


Detalle 14


Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17


Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757651		
Fecha de Expedicion:	28/08/2026	**Hora:**	03:02

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PRW676
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX [2]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81011779
Fecha Informe:	28/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0SG297393
Número de Serie:	9BGEB69K0SG297393
Número de motor:	L4F250874308
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	28/08/2026	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	PRW676	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2025	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81011779
N° DE MOTOR	L4F250874308	**DIRECCIÓN**	CRA 49 NRO 17 108
N° SERIE	9BGEB69K0SG297393	**TELEFONO**	3104441121
N° CHASIS	9BGEB69K0SG297393		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	PWM551	**Nro Orden:**	133861606	**Nro Serie:**	LJD0AA29BT0350376
Código Fasecolda:	04601293	**Kilometraje:**	15.343	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	73.500.000	**Nro Chasis:**	LJD0AA29BT0350376	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	73.500.000	**Nro Motor:**	G4LCS1036852	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
84.10%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 82%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

PINTURA Y RAYONES: 90%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA REPINTADO, CAPOTA PINTURA MANCHADA, TAPA BAÚL MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA GOLPE LEVE, STOP IZQUIERDO ROTO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA GOLPE LEVE, TAPA BAÚL BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

TRAVIESA INFERIOR GOLPEADO, EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS ROTAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
PWM551	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	03-SEP-2026	133861606

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
KIA SOLUTO EMOTION	2026	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	73500000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
04601293	352025001210561	2025/08/12			73500000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/09/10	2030/09/11		PARTICULAR	G4LCS1036852

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
LJD0AA29BT0350376	LJD0AA29BT0350376	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/09/03	REVISION COMPLETA RENTING	15343		X								X	

OBSERVACIONES — REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

PROTECTOR INFERIOR ROTO ,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ,
2 LLAVES DE APERTURA,
SOH 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
	X								X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
KIA SOLUTO EMOTION TP 1400CC 4P 2AB	PWM551	15343	2026



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/09/03


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/09/10
Tecnicomecánica	2030/09/11

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	GOLPEADO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	GOLPEADO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	RAYADO
ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	GOLPE LEVE
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	GOLPE LEVE
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
BABERO	NO TIENE
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE

Detalle	Estado
PANEL TRASERO	BUENO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	ROTO

Detalle	Estado
TAPA BAÚL	BIEN REPARADO
TAPA BAÚL	MAL REPINTADO

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.

Encendido adecuado del motor.


Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 100%

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES DE APERTURA

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	INFERIOR	PROPIETARIO
2026/09/03	REVISION COMPLETA RENTING	15343	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/10, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:7/9/2026, 12:11:53 p. m. Nro: 732174

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWM551

Información del vehículo

Fecha matrícula: 11/9/2025
Modelo: 2026
Fecha de importación: 12/08/2025
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: RENTING COLOMBIA S.A.S
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 811011779
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 41131

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 11/9/2025
Fecha Vencimiento: 10/9/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: PWM551

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN






sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: Pwm55L


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	7/09/2026	**PLACA:**	**PWN338**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3123026897	**ROMBO:**	8
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	NO		

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	**MODELO**	2026
TIPO	ONIX	**CARROCERIA**	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1000
COD. FASEC.	01601364	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L4F251844059	**NACIONALIDAD**	COL
No. CHASIS	9BGEB69K0TG120789	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BGEB69K0TG120789	**ORDEN**	2143757816
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	15116		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 75.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 75.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


LATONERIA	0000000000000000000000000000000000	MG2
PINTURA	0000000000000000000000000000000000	MH2
VIDRIOS	0000000000000000000000000000000000000000	DCC2
CHASIS	0000000000000000000000000000000000000000	DCC2
TAPICERIA	0000000000000000000000000000000000000000	DCC2
FUGAS FLUIDOS	0000000000000000000000000000000000000000	DCC2
IDENTIFICACION	0000000000000000000000000000000000000000	DCC2


%	C2	I C2	NC2	DCC2
	Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, 1 LLAVE ESTÁNDAR, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO.SUMIDOS Y RAYONES.SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. MOTIVO RECHAZO: ESTRIBO DERECHO CON GOLPE Y ARREGLO, AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0


DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR


%

i g y´

cf POLd$OPWLYePcLd	QcPYZOPXLYZ	cf POLd$ecLdPcLd








.+ /$aZcNPYeLUP$PQTNLNTLOPQcPYLOZ		
6+ 3 D+	; 6+ 3B6+	B7+ $3$766+
Ovwtávú¯v	Ltv–¯rsñv	Z–¯ó ´

.+ /$aZcNPYeLUP$PQTNLNTLOPQcPYLOZ		
6+ $3$9D+	: 6+ 3A6+	A7+ $3$766+
Ovwtávú¯v	Ltv–¯rsñv	Z–¯ó ´

Á g y n´ y




.+ /$aZcNPYeLUP$PQTNLNTLOPLf daPYdTZY		
6+ $3$9D+	: 6+ 3A6+	A7+ $3$766+
Ovwtávú¯v	Ltv–¯rsñv	Z–¯ó ´

$ZsıvÓ rtá úvıE

Y t n y g Y d n´ y t t Y y Y

+ $gTOL$ eTWOPWLd$ $WLYeLd		
6+ $3$9D+	: 6+ 3B6+	B7+ $3$766+
Ovwtávú¯v	Ltv–¯rsñv	Z–¯ó ´



gLWZcOPOPdgTLNTZYPYXPecZdaZcVTWZXPecZ		
66 $+$ ó	; ó $+$766	766 $+$1 /
Z–¯ó ´	Ltv–¯rsñv	Ovwtávú¯v

ZsıvÓ rtá úvıE

i´ ´ g m n d t´

XLcNL $NSPgcZWPe | NWLdP Lf eZXZgTW | eTaZ ZYTi



LBCNBECEI



LBCNBECEI



LBCNBECEI



LBCNBECEI



LBCNBECEI



LBCNBECEI

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2298666

FECHA: ~~7/09/2026~~	No. Informe ~~3123026097~~
PLACA: PWN338	Ciudad SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	ONIX
MODELO	2026
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1000

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	B

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
L4F251844059	9BGEB69K0TG120789	9BGEB69K0TG120789

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036249548

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PWN338	CHEVROLET	ONIX	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.000	BLANCO NIEBLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
L4F*251844059*	N	9BGEB69K0TG120789

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BGEB69K0TG120789	N	9BGEB69K0TG120789	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RENTING COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 811011779

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 115

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000884164
IE: I
FECHA IMPORT: 12/09/2025
PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/10/2025	01/10/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA



LT10000657871

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO STICKER SERIAL N. 18 VER FOTO PANORAMICO N.17,

COLSERAUTO Representante FR

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

09 SEP 2026

Satelite Eficaces

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución, reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2526 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km. 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 – (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

Nº 309306

Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor





Registro de cargo de: PWN 338 Placa: _____ Vehículo: C. ONIX PWN24

Linea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Linea PQRF y Correo: 322 [illegible]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
07/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
PWN338			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

%				
	QPNSLE	B56D5868A$	aWLNLE	ah Y99C

LePYOTOZ$aLcLE

N´ó –r ruvtvx Ór ı			
Y´4TYdaPNNTZYE	978968ACDB	cZXMZE	C
NPYecZOPTYdaPNNTZYE	dLePWTeP$:PYeTYR$NLWT		
LdPRfcLMWPE	Y´$L–ñtr		

OLeZd

XLcNL	NSPgcZWPe	eTaZ$aTYefcL	Xv¯rñã rur
NWLdP	LfeZXZgTW	XZOPWZ	868A
eTaZ	ZYTi	NLccZNPcTL	LfeZ$IPOLY
NZWZc	MWLYNZ	NTWTYOcLUP	7666
NZO4$QLdPN4	67A679A:	NZXMfdeTMWP	RLdZWTYL
Y´4XZeZc	WQ8; 7C: : 6; D	YLNTZYLWTOLO	NZW
Y´4NSLdTd	DMRPMADV6eR786BCD	eTaZ$NLUL	LfeZXLeTNL
Y´4$IPcTLW	DMRPMADV6eR786BCD	ZcOPY	87: 9B; BC7A
dPcgTNTZ	aLceTNfWLc	VTWZXPecLUP	7; 77A

%

YZXMcP	cPYeTYR$NZWZXMTL$tl4L4t$t
TOPYeTQTNLNTZY	C77677BBD
OTcPNNTZY	Nc$ 8$7: $96
ePWPQZYZ	97B9C9: 6; C
g5c$NWTPYeP	*$6
g5c$QLdPNZWDL	*$B; 48664566
g5c$NZWdPcLfeZ	*$B; 48664566
g5c$LNNPdZcTZd	*$6

XZeZc

TePX	cPdaf PdeL
gát´ıáuru$tvãv$ó ´¯´Ó	YL
Yá vñßÓvóßxvÓr´ú¯v$ó ´¯´Ó	QfPcLOPYTgPWW0
Yá vñßÍÁ áú´uvWÓvú´ı	YTgPWWZcXLW
Yá vñßx r$ßßó –ár áúÓßí ı	QfPcLOPYTgPWW0
Yá vñßtvãv$uáÓvttá ú$záúÓz ñßtr	YL
Yá vñßßÍÁ áú´$vó sÓrx v	YL
Yá vñßtvãv$ó ´¯´Ó	YTgPWWZcXLW
Q útá´úró áú¯´$L5L	QfYNTZYL
d´–´Ów$tré r$uv$ vñ´táuruvı	YZ$gPcTQTNLMWP

TePX	cPdaf PdeL
Pı´ru´$ó rúxvÓr ı$Ó´uár ú´Ó$	MfPYZ
Pı´ru´$t´ÓÓvr ı$	MfPYZ
evúıá ú$N´ÓÓvr ı	YZ$gPcTQTNLMWP
Pı´ru´$wñÓ´$uv$záÓv	YZ$gPcTQTNLMWP
Pı´ru´$tr sñvı$úı¯rñtá úuvñ´r$	MfPYZ
Pı´ru´$v ¯vÓú´$sr¯vÓ r	MfPYZ
Pı´ru´$Óruár u´Ó	MfPYZ
Pı´ru´$Óruár u´ÓßL5L	MfPYZ
Pı´ru´$ –´Ów$ ´¯´Ó	YZ$gPcTQTNLMWP
Pı´ru´$trÓr ır$tré ruv vñ´táuruvı	MfPYZ

PiePcTZcPd

TePX	cPdaf PdeL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$ré rı	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$ñ´rı$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$6 vuárı$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$uáÓvttá´úr ñvı$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$WÓvú´	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$Óv vÓr$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$–rÓÁ vruvÓ$	QfYNTZYL

%

TePX	cPdaf PdeL
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$–ñ´tr$	QfYNTZYL
ré ı¯v$tá rÓÓv$– vÓr$uvñ´ú¯vÓr$uvÓvtzr$	MfPYZ
Lé ı¯v$tá rÓÓv$– vÓr$ÓrÓı vÓr$uvÓvtzr$	MfPYZ
Lé ı¯v$tá rÓÓv$r–r$r ñß$t´ó – vÓr F	MfPYZ
Lé ı¯v$tá rÓÓv$– vÓr$Ór ı vÓr$ßÁ áÓur$	MfPYZ
Lé ı¯v$tá rÓÓv$– vÓr$uvñ´ú¯vÓr$ßÁ áÓur$	MfPYZ
Lé ı¯v$tá rÓÓv$tr–´¯$	MfPYZ
Q útá´úró áú¯´$ñtvı$v –ñ´Ór u´Ór ı	YL

TYePcTZc

TePX	cPdaf PdeL
Q útá´úró áú¯´$ñßó –ár sÓßr ı$uvñ´ú¯vÓ$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ñßó –ár sÓßr ı$Ór ı vÓ	YL
Q útá´úró áú¯´$ñ $ßú¯vÓßí Ó	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$tr ñfwttá ú$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$vútvúuvu´Ó$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$Órua ´$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$vñ t ó v¯Ó´$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$rt ó v¯Ó´$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$úuãtru´Ór ı$Rr ı3evó –vÓ¯ Ór3Ltvãv$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$u ı–vé ı$ñ t¯Ó ß´ı$	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$Óvñ é$	QfYNTZYL

TePX	cPdaf PdeL
Q útá´úró áú¯´$–ã´	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$ı áú¯´ı$uvñ´ú¯vÓ ı$	YL
Pı´ru´$r–ãvÓr$ı áú¯´ı	MfPYZ
Pı´ru´$r–ãvÓr$vtz´$	MfPYZ
$Pı´ru´$tróvÓ ı$– vÓr ı$	MfPYZ
Q útá´úró áú¯´$ ãtz$wtãñuru$uv$ÓÓr úÁ v	QfYNTZYL
Pı´ru´$ãó ´ú	MfPYZ
Q útá´úró áú¯´$uvı vó –r ru´Ó	QfYNTZYL
Q útá´úró áú¯´$vtz´$t´ÓÓvuá ´	YL
evı¯ãk´$L Md	QfYNTZYL
evı¯ãk´$L ÁÓ MrÓk	QfYNTZYL
evı¯ãk´$tzvtí $Púxãív	QfYNTZYL

aLceP MLUL

TePX	cPdaf PdeL
Q xr$tvãv$ó ´¯´Ó$	dTY$QfRL
Q xr$tvãv$tré ruv vñ´táuruvı$	dTY$QfRL
Q xr$tvãv$tré ruvÓr úı ó á á ú$	dTY$QfRL
Q xr$ñÁ áú´$uv$WÓvú´ı$	dTY$QfRL
Q xrı$tvãv$uáÓvttá ú$záúÓ ñßtr$	YL
Q xrı$ñÁ áú´$s´ó sr$vó sÓrx v$	YL
Q xrı$tvãv$–´Ó ßró ´Ófák ru´Óvı$	dTY$QfRL
$Q xrı$Ír úÁ v$t´ó s ı¯ãsñv	dTY$QfRL
Pı´ru´$tÓr ´ı$uáÓvttá ú$Ó¯ ñrı	MfPYZ

TePX	cPdaf PdeL
Pı´ru´$ír úÁ v$ãvútáru´Ó	YZ$gPcTQTNLMWP
Pı´ru´$r s´$v z´ı¯´	MfPYZ
Pı´ru´$ír úÁ v$tr´ñãru´Óuvkrı vı	YZ$gPcTQTNLMWP
Pı´ru´$tr tz´ı$ ı–vúıá´ú	MfPYZ
%% Pı´ru´$ãvÓr ı	MfPYZ
Pı´ru´$x rÓur–´ñ ´ı$vév ı	MfPYZ
Pı´ru´$tróvÓ	MfPYZ
Pı´ru´$–Ó¯´vt¯´Ór ı$úwÓßÓv ı	cPRfWLc$D
Pı´ru´$x rÓur$–´ñ ´$tré r$uáÓvttá´ú	MfPYZ
Pı´ru´$r svÓr$WÓvú´ı	MfPYZ

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 502630 **Fecha Expedición:** 7 / 9 / 2026 **Hora:** 4:11 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10036249548	AUTOMOVIL	10036249548	PWN338
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	10/1/2025	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BGEB69K0TG120789	9BGEB69K0TG120789	L4F*251844059*	9BGEB69K0TG120789
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	CHEVROLET	ONIX	2026
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEBLA	1000		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	1538.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	9/30/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/29/2026	9/30/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	N	811011779	10/1/2025	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277493668	10/1/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
277316647	9/29/2025		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

añtrE	ah Y99C
Qvtzr$lvÔ ãtá´E	B56D5868A$ B56E7: $-45 4

%

n y i ´ u g i ´ , l i n d ´



e %b




e %5



e %6



e %G



e %d



e %o



e %o



e %d



e %N



e %oC

$

%

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

afrtrE	ah Y99C
Qvtzr$dvÔ ãá´E	B56D5868A$ B56E7: $-45 4

%

n y i ´ u g i ´ , l i n d ´



e %ÐD



e %ÐE



e %ÐF



e %ÐG



e %ÐH



e %ÐI



e %ÐL



e %ÐM



e %ÐN



e %ÐC

$

%

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757816		
Fecha de Expedicion:	07/09/2026	**Hora:**	04:10

Aspecto del Vehículo	
Placa:	PWN338
Marca:	CHEVROLET
Línea:	ONIX
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1000
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	07/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BGEB69K0TG120789
Número de Serie:	9BGEB69K0TG120789
Número de motor:	L4F251844059
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2026

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	07/09/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	PWN338	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2026	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L4F251844059	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	9BGEB69K0TG120789	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BGEB69K0TG120789		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	29/07/2025	**PLACA:**	**TRJ379**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752852546	**ROMBO:**	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	INTERNATIONAL	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	FURGON	**MODELO**	2012
TIPO	4300	**CARROCERIA**	CONJ. 2 EJES
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	7636
COD. FASEC.	03612091	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	470HM2U1589575	**NACIONALIDAD**	MEX
No. CHASIS	3HAMMAAR5CL699590	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	3HAMMAAR5CL699590	**ORDEN**	2143751635
SERVICIO	PUBLICO	**Repotenciado**	NO
KILOMETRAJE	183068	**A MODELO (AÑO)**	0
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad**
DIRECCION	BARRIO NUEVO BOSQUE TRAVS 49	
PROFESION	OTROS	**Tel** 3145465026
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 105.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 105.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	78%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	#####################################	100%
CHASIS	############################	75%
TAPICERIA	#####################################	100%
FUGAS FLUIDOS	###################################	96%
IDENTIFICACION	#####################################	100%


0% 60% 90% 100%

Deficiente | **Aceptable** | **Optimo**

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA CARROCERIA TIPO BOTELLERO SIN PANEL LATERALES. 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA, LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA RADIO. MOTIVO DE RECHAZO; VH INOPERATIVO, NO SE VERIFICA SISTEMA ELÉCTRICO, MECÁNICO, CONSOLA CENTRAL Y COMPONENTES EN MAL ESTADO. TALCO CUADRO DE INSTRUMENTOS REGULAR, FAROLAS OPACAS. SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, STOP CON ROTURAS FUERTES, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PISO DE CABINA CON MALA REPARACIÓN. AFECTAN ASEGURABILIDAD., , NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA RC, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

FOTOS VEHICULO

MARCA INTERNATIONAL **CLASE** FURGON **TIPO** 4300


29/07/2025


29/07/2025


29/07/2025

FOTOS VEHICULO


29/07/2025


29/07/2025



29/07/2025


ALINEACION - FRENOS - LLANTAS

ALINEACIÓN		
VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m+	10m a ()
Optimo	Aceptable	Optimo

Valor Alineacion

FRENOS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						

LLANTAS			1er eje		2do eje		3er eje	
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Deficiente	Aceptable	Optimo						




Estado Llanta: 70% 70% 70% 70% NA% NA%

Observaciones:


ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS E	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR



egistro de Improntas

Nº 271679

COLSERAUT

- FO - 041
rsión 2.

No. Serie

No. Vin Chasis

3HAMMAAR5CL699590

o. Motor

gistro a cargo de: _____ Placa: TRJ379 Vehículo: _____

: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 29/07/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
TRJ379			

VIGENCIA POLIZA	

NOTAS: BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	29/07/2025	PLACA:	TRJ379

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752852546	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	INTERNATIONAL	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2012
TIPO	4300	CARROCERIA	CONJ. 2 EJES
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	7636
COD. FASEC.	03612091	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	470HM2U1589575	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3HAMMAAR5CL699590	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3HAMMAAR5CL699590	ORDEN	2143751635
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	183068

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	BARRIO NUEVO BOSQUE TRAVS 49
TELEFONO	3145465026
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 105.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 105.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NA
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	FUERA DE NIVEL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	NO FUNCIONA *
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	NA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA SIN GOTEO
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 411434 **Fecha Expedición:** 30 / 7 / 2025 **Hora:** 7:54 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10002843120	CAMION	STRIA TTEyTTO BELLO	TRJ379
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	12/10/2011	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	3HAMMAAR5CL699590	470HM2U1589575	3HAMMAAR5CL699590
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	INTERNATIONAL	4300	2012
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	7636	ESTIBAS	0
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
0	2	9550	0
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	4981	83374236	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	10	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	10/3/2024	10/3/2025	SI
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	9/30/2023	9/30/2024	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	9/28/2022	9/28/2023	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	9/27/2021	9/27/2022	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	10/2/2020	10/2/2021	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	10/9/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2025	10/27/2024	3301231000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/3/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2024	10/27/2023	36354443

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/19/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2023	10/27/2022	29688529

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/15/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2022	10/27/2021	27322421

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	9/24/2020

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/26/2021	10/27/2020	25364698

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
LEASING BANCOLOMBIA S.A.	NIT	860059294	12/10/2011	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
251130761	10/3/2024	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

218897896	9/30/2023	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
196250467	9/28/2022	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
161481695	9/27/2021	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
144923618	10/2/2020	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	TRJ379
Fecha Servicio:	29/07/2025 10:47:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1


Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	TRJ379
Fecha Servicio:	29/07/2025 10:47:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14


Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143751635		
Fecha de Expedicion:	29/07/2025	**Hora:**	10:49

Aspecto del Vehículo	
Placa:	TRJ379
Marca:	INTERNATIONAL
Línea:	4300
Clase:	FURGON
Tipo Carroceria:	CONJ. 2 EJES
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	7636
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	29/07/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	3HAMMAAR5CL699590
Número de Serie:	3HAMMAAR5CL699590
Número de motor:	470HM2U1589575
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 18/07/2026

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KCM073**

Asegurable: NO

Clase:	**Automovil**
Año:	**2018**
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Sail
Kilometraje:	88,609

No inspección: 3783010272

No Chasis: 9GASA58M4JB017703

No Motor: LCU*172053438*

Tipo de caja: Mecanica

Color: Beige


Centro de servicio: Satelite renting mosquera

No Serie: 9GASA58M4JB017703

Cilindraje: 1,398

Combustible: Gasolina

Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	**41%**	Tapicería:	**85%**
Pintura:	**60%**	Fugas fluidos:	**100%**
Vidrios:	**88%**		
Chasis:	**26%**		


0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ●	Óptimo ○

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	**No Aplica**
Fuga aceite caja velocidades:	**Sin Fuga**
Fuga aceite dirección hidraulica:	**Sin Fuga**
Fuga aceite motor:	**Sin Fuga**
Fuga liquido bomba de embrague:	**Sin Fuga**
Fuga liquido de frenos:	**Sin Fuga**
Fugas aceite por amortiguador:	**Sin Fuga**
Fugas tangue combustible:	**Sin Fuga**

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	No Aplica
Espejos eléctricos	No Aplica	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	$ 0
RINES	OPCIONAL SR	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con perdida de brillo

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta 1 llave estándar, control funcional, llanta repuesto, gato, palanca, kit de carretera. sumidos y rayones en contorno, a/c funcional, farolas rayadas y opacas,flexible golpeado, soporte de radiador golpe fuerte. motivo de rechazo: bases inferior traviesa golpeadas panel trasero arreglo regular, marco tapa baul golpe fuerte principios de corrosión, punta chasis trasera derecha golpe medio.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

WTYRK	19/02/2025	gcRTRK	GKV402
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
e 9ZemgVTTZfeK	3252768573	l f d Sf K	29
TVenl f JVZemgVTTZfeK	SATELITE RENTING CALDAS		
RmVXol RScVK	NO		

id

d Rl TR	RENAULT	nZgf $gZenol R	Plana
TcRmV	CAMIONETA REPAR	d f UVcf	2020
nZgf	KANGOO	TRI l f TVl ZR	KANGOO
Tf cf l	BLANCO	TZcZeUl RaV	0
Tf U9$VRmVT9	08007016	Tf d SonmZScV	NO APLICA
e 9$d f nf l	5AQ604C133312	eRTZf eRcZURU	FRA
e 9$TYRmZm	VF1FWEZHNLU984498	nZgf $TRaR	AUTOMATICA
e 9$mVl ZRc	****	f l UVe	2143749486
mVl pZTZf	PUBLICO	$	
bZcf d Vnl RaV	74112	$	
VepZRUf $R	CARRERA 52 # 14 – 30		


RmVXol RUf l R	RENTING COLOMBIA S.A.		
moTol nRc	MEDELLIN		
ZenVl d VUZRl Zf	DIRECTORENTING COLOMBIA	TÓ K	
ef d Sl V	RENTING COLOMBIA		
ZUVenZWZTRTZfe	81101779	V€ÓQK	
UZl VTTZfe	VIA 40 CON 72		
gl f WWnZfe	OTROS	n K	3133954716
p: l $TcZVenV	$ 0		
p: l $VRmVTf cUR	$ 90.000.000		
p: l $f cmVl Ronf	$ 90.000.000		
p: l $RTTVnf l Zf m	$ 0		


ldi nlld


cRnf eVl ZR	0000000000000000000000000000000	OP2		
gZenol R	0000000000000000000000000000	OF2		
pZUl Zf m	00000000000000000000000000000000000000000	GFF2		
TYRmZm	000000000000000000000000000000000000	QH2		
nRgZTVl ZR	00000000000000000000000000000000000000000	GFF2		
WbXRm$WcoZUf m	00000000000000000000000000000000000000000	GFF2		
ZUVenZWZTRTZfe	00000000000000000000000000000000000000000	GFF2		
%	F2	NF2	QF2	GFF2
	U ¯	R¯ ÓÚ	f	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: SEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA,APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO,FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES, TECHO CON PERDIDA DE MATERIAL, FALTA COPA LLANTA TRASERA RH. MOTIVO DE RECHAZO ARREGLO MALO EN COSTADO LH, PUERTA DELANTERA Y ESTRIBO RH, CONCENTRADOR DE ESFUERZO PUNTA DELANTERA RH DEFORMADO 3 LLAVES 1 ENCENDIDO,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, CARGADOR OK., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

dggl r



	UVnTl ZgTZfe	d Rl TR$ VWl VeTZR	TRenZURU	pRcf l
$	gVcZTocR$JV mVXol ZURU	f gTZfeRc	B	/$A
$	RSm	f l ZXZeRc$f l ZXZeRc	B	/$A
$	RZl $SRX	f l ZXZeRc$f l ZXZeRc	C	/$A
$	l T	f nl f m$U	B	/$A

UVnTl ZgTZfe	d Rl TR$ VWl VeTZR	TRenZURU	pRcf l

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

l i v (f i(t bv




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

50% 60%



50% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

t b eb RENAULT **esb i** CAMIONETA REPAR **o** KANGOO



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025



19/02/2025

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/02/2025	PLACA:	GKV402

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252768573	ROMBO:	29
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

URlgk

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2020
TIPO	KANGOO	CARROCERIA	KANGOO
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	08007016	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	5AQ604C133312	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1FWEZHNLU984498	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143749486
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	74112

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 90.000.000
V/R COLSERAUTO	$ 90.000.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

eglgj

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;hulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensi&#65533;n Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalaci&#65533;n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

VplVjagjVk

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba&#65533;l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

aflVjagj

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci&#65533;n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos el&#65533;ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa&#65533;ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	NA

hRjlV SRbR

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi&#65533;n	NA
Fuga l&#65533;quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;ulica	NA
Fugas l&#65533;quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GKV402
Fecha Servicio:	19/02/2025 8:55:29 a.m.


Detalle 1


Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	GKV402
Fecha Servicio:	19/02/2025 8:55:29 a.m.



Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 19/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
GKV402			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 373620 **Fecha Expedición:** 19 2 2025 **Hora:** 10:04 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10019086766	CAMIONETA	STRIA TTEyTTO BELLO	GKV402
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	8/28/2019	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	VF1FWEZHNLU984498	5AQ604C133312	VF1FWEZHNLU984498
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	KANGOO ZE	2020
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO NIEVE		PANEL	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	2	535	2190
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	2001	264612226	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	33	184

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/2/2024	8/2/2025	SI
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/8/2023	8/8/2024	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/8/2022	8/8/2023	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	8/25/2021	8/25/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	7/31/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2025	8/27/2024	39681826

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	8/8/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2024	8/27/2023	35401539

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/16/2022

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2023	8/27/2022	29113766

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/9/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2022	8/27/2021	26922493

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	8/2/2020

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/26/2021	8/27/2020	25058738

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	8/28/2019	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
245204863	8/2/2024	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215534468	8/8/2023	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
193177564	8/8/2022	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
159668363	8/25/2021	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130516337	8/26/2019	AUTORIZADA	STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143749486		
Fecha de Expedicion:	19/02/2025	**Hora:**	08:56

Aspecto del Vehículo	
Placa:	GKV402
Marca:	RENAULT
Línea:	KANGOO
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	KANGOO
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	19/02/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF1FWEZHNLU984498
Número de Serie:	****
Número de motor:	5AQ604C133312
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	KACDADBDG*	**PLACA:**	bgs KIG
SoWf VaVg*i SmSLU	Ó Ó* *n		
No.INSPECCION:	EIJDKCIHFH	**ROMBO:**	CBI
CENTRO DE INSPECCION:	nSoWdaoWmWf oaf Y*e gnl pWmS		
ASEGURABLE:	S U Ói ~ *U		

ol

MARCA	mWf Spdo	**TIPO PINTURA**	i Ó Ó
CLASE	USe agf WbS*mWf Sm	**MODELO**	DBDC
TIPO	omSXaU	**CARROCERIA**	r Sf
COLOR	*TdSf Ug	**CILINDRAJE**	CGKJ
COD. FASEC.	BJBBIBCJ	**COMBUSTIBLE**	VaWhWd
No. MOTOR	mKe VFGBUCEDKIJ	**NACIONALIDAD**	XmS
No. CHASIS	r XCBXdDCSe nEBEBEE	**TIPO CAJA**	e WUSf aUS
No. SERIAL	666	**ORDEN**	DCFEIGEHED
SERVICIO	i pTdaUg		*
KILOMETRAJE	ICKDG		*
ENVIADO A	i pWf oWSmSf VS*USmmWmS*HE f g:*CI* *KC	*	*

%

ASEGURADORA	mWf oaf Y*Ugdge TaS*n:S:
SUCURSAL	TgYgoS
INTERMEDIARIO	VamWUogmWf oaf Y*Ugdge TaS — **Clave:**
NOMBRE	mWf oaf Y*Ugdge TaS*n:S:n*:
IDENTIFICACION	JCCBCCIIK — **Edad:**
DIRECCION	UmFH*9B*CBJ
PROFESION	gomgn — **Tel:** ECGIFCJIEJ
V/R CLIENTE	0*B
V/R FASECOLDA	0*CCD:GBB:BBB
V/R COLSERAUTO	0*CCD:GBB:BBB
V/R ACCESORIOS	0*B

p l o t p p l


LATONERIA	00000000000000000000000000000		RQ6
PINTURA	00000000000000000000000000		RI6
VIDRIOS	0000000000000000000000000000000000000000		LII6
CHASIS	0000000000000000000000000000000000000000		LII6
TAPICERIA	0000000000000000000000000000000000000000		LII6
FUGAS FLUIDOS	0000000000000000000000000000000000000000		LII6
IDENTIFICACION	0000000000000000000000000000000000000000		LII6
%	I6	QI6	TI6 LII6
	Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**


% %


NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

%







gı Ó˜ L*D*ddSr Wh8mW pWhog8rSog8f g*i mWhWf oS*cao*VWUSmmWbWmS8mSVag:*TSoWm S*Wf *mWpdSm*WhoSVg8hogi n*mgogn8bSi avSVg*e Sf UZSVg8hW npYaWmWUgmmWUa f *VWYgdi Wh:8f g*hWSf Wt S*ae i mgf oS*VWe gogm*f g*hWVS*Ugf UWf og*8VWSUpWmVg*S*f pWhomg*Sf danan*mW6davSVg*f g*hWZSddSmgf af Ugf nanoWf UaSn*Wf *f pWhomSn*TSnWh*VWVSogn8f af opmS*i mWhWf oS*ae i pmWrSn8f af opmS*Ugf *SUSTSVg*i aWd*f SmSf bS8hWhpYaWmWhgdaUaoSm*Wd*UWhoaXaUSVg VWhomSVaUa f *i SmS*VWhUSmoSm8e pdoSn8We TSmYgn*u*gomgn8f pe Whg*VWhWmaWgmaYaf Sd8f pe Whg*VWUZSnan*gmaYaf Sd8f SmS*WKWUognn*VWSnWf pmSTadaVSV uAg*Uge WmUaSdavSUagf *hWhpYaWmWUgf Xame SmVgUpeWf ogn*WZanogmaSd*Uge i dWbg*Sf oWWoaVSVWh*VWUgf omgd*UgmmWi gf VaWf oWh8hogi *omSnWhg VWmWUZg8hogi *omSnWhg*avl paWmVg8oWhoaYg*UZWUc*Wf Yaf W8

%

lnnpy



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

%

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

l i c (i l t c l c



51 6(f l c r l (l m p f c f p c (i l (m l c i
E 1 (A(K P 1 LE 1 (A(N E 1 N F 1 (A(F E E 1
i c

FRENO DE MANO




51 6(f l c r l (l m p f c f p c (i l (m l c i
E 1 (A(J P 1 K E 1 (A(M E 1 M F 1 (A(F E E 1
i c

l i c (c l c



SUSPENSION




51 8(f l c r l (l m p f c f p c (i l (l p
E 1 (A(J P 1 K E 1 (A(M E 1 M F 1 (A(F E E 1
i c

((R

ALINEACION Y LLANTAS

1 (p i c (p t (i l (t c (K (t t c c
E 1 (A(J P 1 K E 1 (A(N E 1 N F 1 (A(F E E 1
i c

K E 1 K E 1



K E 1 K E 1

c t (i l (i l p c f p (l (v l ((s p t v l
E ((L L ((F E F E ((5 9 6
c i

R

FOTOS VEHICULO

MARCA ((l c t CLASE f c v p l c (l c TIPO c m p f



9/12/2025



9/12/2025



9/12/2025



9/12/2025



9/12/2025



9/12/2025

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
09/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JOW975			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR
DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/12/2025	PLACA:	JOW975

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782917646	ROMBO:	107
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

URmhl

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA REPAR	MODELO	2021
TIPO	TRAFIC	CARROCERIA	VAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08007018	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	R9MD450C132978	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF10FL21AMS303033	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143753632
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	71925

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 46 80 108
TELEFONO	3157418738
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 112.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 112.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

fhmhk

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

VqmVkbhkVl

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

bgmVkbhk

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

iRkmV SRcR

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	FUGA CONTINUA *
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 443419 **Fecha Expedición:** 9 12 2025 **Hora:** 11:20 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10021588425	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	JOW975
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Público	ACTIVO	11/13/2020	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
	VF10FL21AMS303033	R9MD450C132978	VF10FL21AMS303033
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	RENAULT	TRAFIC	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1598	PANEL	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	3	1016	3030
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1852	315649976	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	33	13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	11/5/2025	11/5/2026	SI
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	11/1/2024	11/1/2025	NO
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	11/3/2023	11/3/2024	NO
IVESUR COLOMBIA BOGOTA	11/4/2022	11/4/2023	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	10/23/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/11/2026	11/12/2025	3460129900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	10/28/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/11/2025	11/12/2024	3308819100

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/19/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/11/2024	11/12/2023	36574571

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/26/2022

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/11/2023	11/12/2022	30391801

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	10/20/2021

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/11/2022	11/12/2021	27499219

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	11/13/2020	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279885954	11/5/2025	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253817961	11/1/2024	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
221576331	11/3/2023	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
198591620	11/4/2022	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
146942296	11/13/2020	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JOW975
Fecha Servicio:	9/12/2025 9:38:52 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JOW975
Fecha Servicio:	9/12/2025 9:38:52 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143753632		
Fecha de Expedicion:	09/12/2025	**Hora:**	11:15

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JOW975
Marca:	RENAULT
Línea:	TRAFIC
Clase:	CAMIONETA REPAR
Tipo Carroceria:	VAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	09/12/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	VF10FL21AMS303033
Número de Serie:	***
Número de motor:	R9MD450C132978
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE ; 56C5868A$	bXLNLE	Udl 868	
Lf PZOTOa$bLdLEN–ú Ás s$vw$ewz ı–˜			
Z–4IZebPNNTaZE 978967A9C9	daYMaE:		
NPZfdaOPIZebPNNTaZE eLfPXTfP$dPZfTZR$NLXT			
LePRgdLMXPE Za			

d Y Á

YLdNL	QafaZ	fTba$bTZfgdL	Ywséésvs
NXLeP	bTNVgb$ePZNTXXL	YaOPXa	8687
fTba	YTZT$fdgNV	NLddaNPdTL	bTNVgb ePZNTXXL
NaXad	$MXLZNa	NTXTZOdLUP	7: DC
NaO4$QLePN4	7CD86669	NaYMgefTMXP	RLeaXTZL
Z–4$Y afad	869666768I XM	ZLNTaZLXTOLO	NST
Z–4$NSLeTe	XhLh8UhMBY P9669; C	fTba$NLUL	YPNLZTNL
Z–4$ePdTLX	XhLh8UhMBY P9669; C	adOPZ	87: 9B; B968
ePdhTNTa	bgMXTNa	$	$
VTXaYPfdLUP	B: D6:	$	$
PZhTLOa$L	NLddPdL$ $MS) $9A$L$ $9D ePNfad$XLe$OPXTNTLe	$	$

%

LePRgdLOadL	dPZfTZR$NaXaYMTL$eLe
egNgdeLX	NLXT
TZfPdYPOTLdTa	OTdPNfadPZfTZR$NaXaYMTL Nús wE
ZaYMdP	dPZfTZR$NaXaYMTL$e4L4e$4
TOPZfTQTNLNTaZ	C77677BBD PvsvE
OTdPNNTaZ	Nd$ 8$7: $96
bdaQPeTaZ	afdae fwŒ 97B9C9: 6; C
h5d$NXTPZfP	*$6
h5d$QLePNaXOL	*$ A4A664566
h5d$NaXePdLgfa	*$ A4A664566
h5d$LNNPeadTae	*$6

e Y d Á i e´ e Y t


XLfaZPdTL	0000000000000000000		HD2
bTZfgdL	00000000000000000000000000		LC2
hTOdTae	0000000000000000000000000000000000		MM2
NSLeTe	00000000000000000000000000000000000000000		DCC2
fLbTNPdTL	000000000000000000000		IC2
QgRLe$QXgTOae	0000000000000000000000000000000000		NF2
TOPZfTQTNLNTaZ	0000000000000000000000000000000000000000		DCC2
%	C2	IC2	NC2 DCC2
	Owéúéw´w	LuvÁstáv	aÁéú–


% %


⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- PARALES EN GENERAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA

%







at ˜w sué-´w´EhS$bdPePZfL$7$XXLhP$NaZfdaX257$XXLhP$Pef ZOLd2$Pc gTba$OP$NLddPfPdL2$XXLhPOPbPdZae2$RLfa2$XXLZfLOPdPbgPefa4$egYTOae$k$dLkaZPe2 NLdfPdLe$bgPdfLe$QTegdLOLe4$QgRL$badsfLbL$hLXhgXLe4$fLbTNPdTL$dafLZ$IZfPdTad$OPfPdTadLOa4$Yaf Tha$dPNSLI aEbdPePZfL$bLdLXSIZQPdTadd$NLMTZL QTegdLOaNaZea XOLOgdLZaLbda bTLOL2OPLNgPdOaLZgPefda$LZ XTeTe$dPLXTI LOaZaePS$LXXLdaZ$IZNaZeTefPZNTLePZZgPefdLe$MLePe$OP$OLfae2$eTefPY LeOPTOPZfTQTNLNT Z adTRTZLXPeLXL$QPNSL$OPXLIZebPNNT Z2$bTZfgdL$bdePePZfL$IY bgdPl Le2$bTZfgdLNaZLNLMLOa$bTPX$ZLdLZUL2ePSgRTPdP$hPdTQTNLd$6Tefa dTLX$LZfP$XLe LgfadTOLOPe$NaYbPf PZfPe2$ePS$gRTPdP$ea XTNTfLdPX$NPdfTQTNLOa$OP$fdLOTNT Z$bLdL$OPeNLdfLd2$YgXfLe2$PY MLdRae$k$afdae2$bLdL$PQPNfae$OP LePRgdLMTXTOLO$k5a$NaYPdNTLXTI LNTaZePSgRTPdP$NaZQTdYLd$Oa NgYPZfae$P$Tefa dTLX$NaYbXPfa$LZfP$PZfTOLOPe$OP$NaZfda X$NaddPebaZOTPZfPe2 Qg RL$LNPTfP$Yafad2$bLdLXPe$PZ$RPZPdLX2

% %



Y c c e Á m Á

	OPeNdTbNTaZ	YLdNL$dPQPdPZNTL	NLZfTOLO	hLXad
$	LMe	adTRTZLX$adTRTZLX	7	*$6
$	NLYLdLOPdPhPdeL	afdae$ZL	7	*$6
$	dN	afdae$O	7	*$6
$	ePZeadOPdPhPdeL	afdae$ZL	7	*$6

%

OPeNdTbNTaZ	YLdNL$dPQPdPZNTL	NLZfTOLO	hLXad

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FOTON **CLASE** PICKUP SENCILLA **TIPO** MINI TRUCK



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2280491

FECHA:	5/08/2026	No. Informe	3123016383
PLACA:	JRZ202	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FOTON
CLASE	CAMIONETA REPAR
TIPO	BJ1030V4JV2
MODELO	2021
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1498

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
203000102ZLB	LVAV2JVB7ME300358	LVAV2JVB7ME300358

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021727681

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
JRZ202	FOTON	BJ1030V4JV2-BH	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.498	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMIONETA	FURGON	GASOLINA	1100

NUMERO DE MOTOR: 203000102ZLB — REG: N — VIN: LVAV2JVB7ME300358

NUMERO DE SERIE: LVAV2JVB7ME300358 — REG: N — NUMERO DE CHASIS: LVAV2JVB7ME300358 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
CILINDRAJE: ******
POTENCIA HP: 102
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352020M00000899
DE: I
FECHA IMPORT: 05/11/2020
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 01/12/2020
FECHA EXP. LIC. TTO: 01/12/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTEYTTO BELLO

LT06003088003

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido para T.
06 AGO 2026

Firma _____ Satélite Eficaces
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604)

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 309381

Colserauto



No. Serie





No. Vin Chasis





No. Motor



Registro de cargo de: JR2 202 Placa: _____ Vehículo: FOTON BC/O

Linea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Linea PQRF y Correo: 322 349 [illegible]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
05/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JRZ202			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL



www.colserauto.com

%

QPNSLE	; 56C5868A$	bXLNLE	UdI 868

Lf PZOTOa$bLdLE

N–ú Ás svwewz ı–˜			
Z–4TZebPNNTaZE	978967A9C9	daYMaE	:
NPZfdaOPTZebPNNTaZE	eLfPXTfP$lPZfTZR$NLXT		
LePRgdLMXPE	Z–$LÁáus		

OLfae

%

YLdNL	QafaZ	fTba$bTZfgdL	Ywsáésvs
NXLeP	bTNVgb$ePZNTXXL	YaOPXa	8687
fTba	YTZT$fdgNV	NLddaNPdTL	bTNVgb$ePZNTXXL
NaXad	MXLZNa	NTXTZOdLUP	7: DC
NaO4$QLePN4	7CD86669	NaYMgefTMXP	RLeaXTZL
Z–4$Yafad	869666768I XM	ZLNTaZLXTOLO	NST
Z–4$NSLeTe	XhLh8UhMBY P9669; C	fTba$NLUL	YPNLZTNL
Z–4$ePdTLX	XhLh8UhMBY P9669; C	adOPZ	87: 9B; B968
ePdhTNTa	bgMXTNa	VTXaYPfdLUP	B: D6:

ZaYMdP	dPZfTZR$NaXaYMTL$e4L4e$4
TOPZfTQTNLNTaZ	C77677BBD
OTdPNNTaZ	Nd$ 8$7: $96
fPXPQaZa	97B9C9: 6; C
h5d$NXTPZfP	*$6
h5d$QLePNaXOL	*$ A4A664566
h5d$NaXePdLgfa	*$ A4A664566
h5d$LNNPeadTae	*$6

Yafad

TfPY	dPebgPefL
hé˜u–˜évsv$uwéváú – –ı	ZadYLX
Zé váßwaézws´ váú – –ı	QgPdLOPZThPX$0
Zé váßÓ év–$vwßwa´–˜	ZThPX$ZadYLX
Zé váßsz s$áú Áés évıé–˜	QgPdLOPZThPX$0
Zé váßuwévá$uvéuué´šévı á ús	ZL
Zé váßáÓ év–$vú tısz w	ZThPX$ZadYLX
Zé váßuwéváú – –ı	QgPdLOPZThPX
Q ´ué–´súév´ –$L5L	QgZNTaZL
e–Á–ı w$usís$vw$vó-ué/svw˜	dPRgXLd$0

TfPY	dPebgPefL
P˜sv–$ús´zws˜$svésv–ı$	MgPZa
P˜sv–$u–ııws˜$	dPRgXLd$0
fw˜´é´$N–ııws˜	MgPZa
P˜sv–$éôı–$vw$séw	Za$hPdTQTNLMXP
P˜sv–$ustóv˜$é´˜ sóıué´vwós$	MgPZa
P˜sv–$w w´–$ts wés	MgPZa
P˜sv–$svésv–ı	MgPZa
P˜sv–$svésv–ıL5L	MgPZa
P˜sv–$˜–Á–ı váú – –ı	dPRgXLd$0
P˜sv–$usıus˜s$usísvwvó-ué/svw˜	MgPZa

PjfPdTadPe

%

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$tsís˜	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$ós˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$úwés˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$vévuué–´sóv˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$ww–	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$ww˜s$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$Ás ıÓ wsvw–$	QgZNTaZL

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$Ágsus$	QgZNTaZL
sí ˜ w$uévıw$Á w s$vwós´ ws$vwwuás$	MgPZa
Lí ˜ w$uévıw$Á w s$ıs˜ws$vwwuás$	ZL
Lí ˜ w$uévıw$sÁs$ts ó$5u–ú Á w sF	ZL
Lí ˜ w$uévıw$Á w s$ıs˜ws$$Ó évvs$	ZL
Lí ˜ w$uévıw$Á w s$vwós´ ws$$Ó évvs$	MgPZa
Lí ˜ w$uévıw$usÁ– $	MgPZa
Q ´ué–´súév´ –$ôuw˜$wÁó-ısv–ı s˜	ZL

TZfPdTad

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´súév´ –$šúÁéstıé˜s˜$vwós´ w–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$šúÁéstıé˜s˜$ıs˜w–	ZL
Q ´ué–´súév´ –$ô $é´wé–ı	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$usówsuué´$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$w´uw´vvw–ı$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$své-$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$wó-uúwı–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$su úwı–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$é´véusv–ıw˜$Rs˜3fwúÁws ıs3Luwé w$	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$w˜Áwí–˜$wó u ıéu–˜$	ZL
Q ´ué–´súév´ –$wó-ı$	QgZNTaZL

TfPY	dPebgPefL
P˜sv–$ÁéÉ–	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$˜év´ –˜$vwós´ w–˜$	ZL
P˜sv–$sÁéúwés$˜év´ –˜	YLXa
P˜sv–$sÁéúwés$vuá–$	dPRgXLd$0
$P˜sv–$usı ws˜$Á w s˜$	dPRgXLd$0
Q ´ué–´súév´ –$˜ éuá$suéávvwııs´Ó w	QgZNTaZL
P˜sv–$éú–´	dPRgXLd$0
Q ´ué–´súév´ –$vw˜wú Ás sv–ı	QgZNTaZL
Q ´ué–´súév´ –$vuá–$u–ııwé˜–	ZL
fw˜éz–$LMe	QgZNTaZL
fw˜éz–$Lá$Msız	QgZNTaZL
fw˜éz–$uáwuñ$P´zé˜w	QgZNTaZL

bLdfP MLUL

TfPY	dPebgPefL
Q zs$uwéváú – –ı$	QgRLeTZRafPa
Q zs$uwévá$usísvwvó-ué/svw˜$	eTZ$QgRL
Q zs$uwévá$usísvwıs´´ú ê´é ´$	eTZ$QgRL
Q zs$ÓÓ év–$vw$wa´–˜$	eTZ$QgRL
Q zs˜$uwévá$vá wuué´$évı ús$	ZL
Q zs˜$ÓÓ é/–$t–ıts$úıtısz w$	eTZ$QgRL
Q zs˜$uwévá$Á–ı$ú –ı éz sv–ıw˜$	eTZ$QgRL
$Q zs˜$s´Ó vá$u–ú t ˜ ê:áw	eTZ$QgRL
P˜sv–$ıs –˜$vévuué–´$– ós˜	MgPZa

%%

TfPY	dPebgPefL
P˜sv–$s´Ó vá$˜éáw´uésv–ı	Za$hPdTQTNLMXP
P˜sv–$ t–$w á–˜ –	MgPZa
P˜sv–$s´Ó vá$us séésv–ıvws˜w˜	Za$hPdTQTNLMXP
P˜sv–$us uá–˜$˜ ˜Áw˜´é–´	dPRgXLd
P˜sv–$éwıs˜	MgPZa
P˜sv–$z sıvsÁ–ó –˜$wíw˜	dPRgXLd$0
P˜sv–$usı w	MgPZa
P˜sv–$Áu– wu –ıw˜$é˜xwé–ıw˜	ZL
P˜sv–$z sıvsÁ–ó –$usís$vévuué–´	dPRgXLd$0
P˜sv–$ t wés$wa´–˜	MgPZa

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 496488 **Fecha Expedición:** 5 8 2026 **Hora:** 9:36 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10021727681	CAMIONETA	10021727681	JRZ202
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	12/1/2020	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVAV2JVB7ME300358	LVAV2JVB7ME300358	203000102ZLB	LVAV2JVB7ME300358
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	FOTON	BJ1030V4JV2-BH	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1498		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		1100	2610.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
GRUPO CARDISEL	10/30/2025	10/30/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/29/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/28/2026	11/29/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/1/2020	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279480733	10/29/2025		GRUPO CARDISEL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253817057	11/1/2024		GRUPO CARDISEL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
222231191	11/16/2023		GRUPO CARDISEL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199312335	11/18/2022		GRUPO CARDISEL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
196091963	9/26/2022		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
147751389	12/1/2020		STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

bósusE	Udl 868
Qwuás$ew éué-E	; 56C5868A$DE98E 6$4ï 4

%

m´gÁ ue gÁ Ái gmcÁ



d %o




d %5



d %6



d %G



d %d



d %‰



d %‰



d %M



d %N



d %oC

$

%

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

bósusE	Ud I 868
Qwuás$ew éué-E	; 56C5868A$DE98E 6$4ı 4

%

m´gÁ ue gÁ Ái gmcÁ



d %ÐD



d %ÐE



d %ÐF



d %ÐG



d %ÐH



d %ÐI



d %ÐL



d %ÐM



d %ÐN



d %ÐC

$

%

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757302		
Fecha de Expedicion:	05/08/2026	**Hora:**	09:34

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JRZ202
Marca:	FOTON
Línea:	MINI TRUCK
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carroceria:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1498
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVAV2JVB7ME300358
Número de Serie:	LVAV2JVB7ME300358
Número de motor:	203000102ZLB
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	05/08/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	JRZ202	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	203000102ZLB	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVAV2JVB7ME300358	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVAV2JVB7ME300358		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE	8B56B5868A$	bXLNLE	Udl 869
Lf PZOTOa$bLdLEN–ú Ás s$vw$ewz ı–˜			
Z–4IZebPNNTaZE	9789679788	daYMaE	8
NPZfdaOPIZebPNNTaZE	eLfPXTfP$dPZfTZR$NLXT		
LePRgdLMXPE	Za		

aVÁr´

YLdNL	QafaZ	fTba$bTZfgdL	Ywséésvs
NXLeP	bTNVgb$ePZNTXXL	YaOPXa	8687
fTba	YTZT$fdgNV	NLddaNPdTL	bTNVgb ePZNTXXL
NaXad	$MXLZNa	NTXTZOdLUP	7: DC
NaO4$QLePN4	7CD86669	NaYMgefTMXP	RLeaXTZL
Z–4$Y afad	86966676AI XM	ZLNTaZLXTOLO	NST
Z–4$NSLeTe	XhLh8UhMDY P9669: ;	fTba$NLUL	YPNLZTNL
Z–4$ePdTLX	XhLh8UhMDY P9669: ;	adOPZ	87: 9B; B7: 6
ePdhTNTa	bgMXTNa	$	$
VTXaYPfdLUP	C79AC	$	$
PZhTLOa$L	NLddPdL$ $MS) $9A$L$ $9D ePNfad$XLe$OPXTNTLe	$	$

LePRgdLOadL	dPZfTZR$NaXaYMTL$e4L4		
egNgdeLX	NLXT		
TZfPdYPOTLdTa	OTdPNfadPZfTZR$NaXaYMTL	Nús wE	
ZaYMdP	dPZfTZR$NaXaYMTL$e4L4e$4		
TOPZfTQTNLNTaZ	C77677BBD	PvsvE	
OTdPNNTaZ	Nd$ 8$7: $96		
bdaQPeTaZ	afdae	fwŒ	97B9C9: 6; C
h5d$NXTPZfP	*$6		
h5d$QLePNaXOL	*$ A4A664566		
h5d$NaXePdLgfa	*$ A4A664566		
h5d$LNNPeadTae	*$6		

cÁVar ecpcyVn


XLfaZPdTL	00000000000000000		GI2
bTZfgdL	0000000000000000000000000		LC2
hTOdTae	00000000000000000000000000000000		MM2
NSLeTe	000000000		EI2
fLbTNPdTL	0000000000000000000		IC2
QgRLe$QXgTOae	00000000000000000000000000000000		NF2
TOPZfTQTNLNTaZ	000000000000000000000000000000000000		DCC2
%	C2	IC2	NC2	DCC2
	Owéúéw´w	LuvÁstáv	aÁéú–	


% %


⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PARALES EN GENERAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

%







at˜w sué-´w´EhS$bdPePZfL$7$XXLhP$NaZfdaX$QgZNTaZLX2$7$XXLhP$Pef ZOLd2$Pcg Tba$OP$NLddPfPdL2$XXLhPOPbPdZae2$RLfa2$XXLZfLOPIPbgPefa4$bdPePZfL egYTOae$k$ILkaZPe4YLZOae$hTOdTae$PXPNfdTNae$QTegdLOa4$NLdfPdLe$QTegdLOLe4$QgRL$badfLbL$h XhgXLe4$fLbTNPdTL$LeTPZfae$IafLZ$IZfPdTad OPfPdTadLOa4$YafTha$IPNSLIa E$bdPePZfL$bLdLX$IZQPdTad$NLMTZL$QTegdLOa4$PebLXOLd$NLMTZL$LddPRXa$IPRgXLd2$fdLhTPeL$OPXLZfPdL$Ra XbP$Qg Pdf P2 LQPNfL$NaZNPbfa$LePRgdLMTXTOLO4$2$OP$LNgPdOa$LSZgPefda$LZ XTeTe$IPLXTI LOaZaeP$6LXXLdaZ$IZNaZeTefPZNTLePZZgPefdLe$MLePe$OP$OLfae2 eTefPYLe$OP$TOPZfTQTNLNT Z$adTRTZLXPe$LSXL$QPNSLOPXL$IZebPNNT Z2$ePSegRTPdP$hPdTQTNLd$6TefadTLX$LZfP$XLe$LgfadTOLOPe$NaYbPfPZfPe2$ePSegRTPdP eaXTNTfLd$PX$NPdfTQTNLOa$OP$fdLOTNT Z$bLdL$OPeNLdfLd2$YgXfLe2$PY MLdRae$k$afdae2$bLdL$PQPNFaeSOP$LePRgdLMTXTOLO$k5a$NaYPdNTLXTI LNTaZ$eP egRTPdP$NaZQTdYLd$Oa NgYPZfae$P$6TefadTLX$NaYbXPfa$LZfP$PZfTOLOPeOPNaZfdaX$NaddPebaZOTPZfPe2$QgRL$LNPTfP$YafadZ$PefdgNfgdL$OP NLddaNPdTL2$bLdLXPe$IPZ$RPZPdLX2$LQPNfLNTaZ$fdLhTPeL$IZQPdTad$NSLeTe2

%

VZZc´ryir´



	OPeNdTbNTaZ	YLdNL$IPQPdPZNTL	NLZfTOLO	hLXad
$	LMe	adTRTZLX$adTRTZLX	7	*$6
$	NLYLdLOPIPhPdeL	afdae$ZL	7	*$6
$	dN	afdae$O	7	*$6
$	ePZeadOPIPhPdeL	afdae$ZL	7	*$6

%

OPeNdTbNTaZ	YLdNL$IPQPdPZNTL	NLZfTOLO	hLXad


d y c p r ´

RUEDAS DELANTERAS		
%	%	%



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO		
%	%	




RUEDAS TRASERAS		
%	%	%



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

´ ´ t c p ´ i r p




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

V n i p c V Z i r p n n V p Á V ´

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



50% 50% 50% 50%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

d r Á r ´ c g i Z n r

MARCA FOTON **CLASE** PICKUP SENCILLA **TIPO** MINI TRUCK



ELBCLBECEI



ELBCLBECEI



ELBCLBECEI



ELBCLBECEI



ELBCLBECEI



ELBCLBECEI

COLSERAUTO

FECHA:	27/07/2026	No. Informe	3123013122
PLACA:	JRZ203	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO 2280419

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FOTON
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	BJ1030V4JV2
MODELO	2021
NACIONALIDAD	COL
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1498

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
Rombo	2

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
203000106ZLB	LVAV2JVB9ME300345	LVAV2JVB9ME300345

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021727691

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JRZ203	FOTON	BJ1030V4JV2-E-H	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.496	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	GASOLINA	1100

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
203000106ZLB	N	LVAV2JVB9ME300345

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVAV2JVB9ME300345	N	LVAV2JVB9ME300345	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A. — NIT 890903938



102
1 05/11/2020 2
01/12/2020 01/12/2020
STRIA TTEYTTO BELLO
LT06003088004

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ / Regrabado ☐ / Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido para FR
23 JUL 2026

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Satélite Eficaces

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 86A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 12** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puen** **Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 66 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 35 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Glón-Bucaramanga. Cel: 321 470 8366 **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (60 589 6464 Cel: 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares 3 / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 C 3202 324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel: 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de impronta

GO - FO - 041

Versión 3

Nº 311343

Colserauto



No. Vin Chasis

No. Motor

Registro de cargo de: JRZ 203 Placa: _____ Vehículo: FUTON BRIO

Línea de Ventas: 316 389 1599 Sitio Web: www.colserauto.com Línea PQRF y Correo: 3[illegible]auto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JRZ203			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

QPNSLE	8B56B5868A$	bXLNLE	UdI 869

Lf PZOTOa $bLdLE

N–ú Ás svwevz ı–˜			
Z–4TZebPNNTaZE	9789679788	daYMaE	8
NPZfdaOPTZebPNNTaZE	eLfPXTfP$lPZfTZR$NLXT		
LePRgdLMXPE	Z–$LÁáus		

OLfae

YLdNL	QafaZ	fTba$bTZfgdL	Ywsáésvs
NXLeP	bTNVgb$ePZNTXXL	YaOPXa	8687
fTba	YTZT$fdgNV	NLddaNPdTL	bTNVgb$ePZNTXXL
NaXad	MXLZNa	NTXTZOdLUP	7: DC
NaO4$QLePN4	7CD86669	NaYMgefTMXP	RLeaXTZL
Z–4$YafaI	86966676AI XM	ZLNTaZLXTOLO	NST
Z–4$NSLeTe	XhLh8UhMDY P9669: ;	fTba$NLUL	YPNLZTNL
Z–4$ePdTLX	XhLh8UhMDY P9669: ;	adOPZ	87: 9B; B7: 6
ePdhTNTa	bgMXTNa	VTXaYPfdLUP	C79AC

%

ZaYMdP	dPZfTZR$NaXaYMTL$e4L4e$4
TOPZfTQTNLNTaZ	C77677BBD
OTdPNNTaZ	Nd$ 8$7: $96
fPXPQaZa	97B9C9: 6; C
h5d$NXTPZfP	*$6
h5d$QLePNaXOL	*$ A4A664566
h5d$NaXePdLgfa	*$ A4A664566
h5d$LNNPeadTae	*$6

Yafad

TfPY	dPebgPefL
hé˜u–˜évsv$suwéwáú – –ı	ZadYLX
Zé wáıwwézws´ wáú – –ı	QgPdLOPZThPX$0
Zé wáı6Ó év–$vwıww´–˜	ZThPX$ZadYLX
Zé wáı6sz s$áú Áés évıé–˜	QgPdLOPZThPX$0
Zé wáı$uwéwáıvuué´šévı á ús	ZL
Zé wáı$áÓ év–$vú tısz w	ZThPX$ZadYLX
Zé wáı$uwéwáú – –ı	QgPdLOPZThPX
Q ´ué–´sú év´ –$L5L	QgZNTaZL
e–Á–ı wıusísvwwó-ué/svw˜	dPRgXLd$0

TfPY	dPebgPefL
P˜sv–$ús´zws˜$svésv–ı$	MgPZa
P˜sv–$u–ıwws˜$	dPRgXLd$0
fw˜´é´$N–ıwws˜	MgPZa
P˜sv–$éôı–$vw$séw	Za$hPdTQTNLMXP
P˜sv–$ustáv˜$é´˜ sús ué´vwós$	MgPZa
P˜sv–$w w´–$ts wés	MgPZa
P˜sv–$svésv–ı	MgPZa
P˜sv–$svésv–ıL5L	MgPZa
P˜sv–$˜–Á–ı wáú – –ı	dPRgXLd$0
P˜sv–$usıus˜s$usísvwwó-ué/svw˜	MgPZa

PjfPdTadPe

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$tsís˜	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$ós˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$úwés˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$vévuué–´sóv˜$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$w´–	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$w w˜s$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$Ás ıÓ wsvw–$	QgZNTaZL

%

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$Ágsus$	QgZNTaZL
sí˜ wjuévıwj$Á w s$vwós´ ws$vwwuás$	MgPZa
Lí˜ wjuévıwj$Á w s$ıs˜ws$vwwuás$	ZL
Lí˜ wjuévıwj$sÁs$ts ó5$u–ú Á w sF	ZL
Lí˜ wjuévıwj$Á w s$ıs˜ws$$Ó évıvs$	ZL
Lí˜ wjuévıwj$Á w s$vwós´ ws$$Ó évıvs$	MgPZa
Lí˜ wjuévıwjusÁ– $	MgPZa
Q ´ué–´sú év´ –$ôuw˜$w Áó-ısv–ı s˜	QgZNTaZL

TZfPdTad

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´sú év´ –$šúú Ástıé˜s˜$vwós´ w–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$šúú Ástıé˜s˜$ıs˜w–	ZL
Q ´ué–´sú év´ –$ô $é˜ wé–ı	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$usówsuué´$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$w´uw´vww–ı$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$své-$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$wó-uúwı–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$su úwı–$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$é´véusv–ıw˜$Rs˜3fwúÁws ıs3Luwé w$	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$w˜Áwí–˜$wó u ıéu–˜$	ZL
Q ´ué–´sú év´ –$wó-ı$	ZL

TfPY	dPebgPefL
Q ´ué–´sú év´ –$Áé–	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$˜év´ –˜$vwós´ w–˜$	ZL
P˜sv–$sÁéuwés$˜év´ –˜	YLXa
P˜sv–$sÁéuwés$vuá–$	dPRgXLd$0
$P˜sv–$usı ws˜$Á w s˜$	YLXa
Q ´ué–´sú év´ –$˜ éuá$suéávvwıı s˜Ó w	QgZNTaZL
P˜sv–$éú–´	dPRgXLd$0
Q ´ué–´sú év´ –$vw˜wú Ás sv–ı	QgZNTaZL
Q ´ué–´sú év´ –$vuá–$u–ıwwé˜–	ZL
fw˜éz–$LMe	QgZNTaZL
fw˜éz–$Lá$Msız	ZL
fw˜éz–$uáwuñ$P´zé˜w	QgZNTaZL

bLdfP MLUL

TfPY	dPebgPefL
Q zs$uwéwáú – –ı$	QgRL$NaZfTZgL$0
Q zs$uwéwáusís$vw$wó-ué/svw˜$	eTZ$QgRL
Q zs$uwéwáusís$vw$ıs´´ú ë´é ´$	eTZ$QgRL
Q zs$Ó év–$vw$ww´–˜$	eTZ$QgRL
Q zs˜$uwéw$vávuué´šévı áus$	ZL
Q zs˜$Ó év–$t–ú ts$úı tısz w$	eTZ$QgRL
Q zs˜$uwéw$Á–ı$ú –ı éz sv–ıw˜$	eTZ$QgRL
$Q zs˜$s´Ó w$u–ú t ˜ ët áw	eTZ$QgRL
P˜sv–$ıs –˜$vévuué–´$– ós˜	MgPZa

%%

TfPY	dPebgPefL
P˜sv–$s´Ó w$us sóésv–ıvws˜w˜	Za$hPdTQTNLMXP
P˜sv–$us uá–˜$˜ ˜Áww˜é–´	dPRgXLd
P˜sv–$éwıs˜	MgPZa
P˜sv–$z sıvsÁ–ó –˜$wíw˜	dPRgXLd$0
P˜sv–$usı w	MgPZa
P˜sv–$Áu– wu –ıw˜$é˜xwé-ıw˜	ZL
P˜sv–$z sıvsÁ–ó –$usís$vévuué–´	dPRgXLd$0
P˜sv–$ t wés$w´–˜	MgPZa

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 494653 **Fecha Expedición:** 27 / 7 / 2026 **Hora:** 3:27 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10021727691	CAMIONETA	10021727691	JRZ203
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
CARGA	ACTIVO	12/1/2020	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LVAV2JVB9ME300345	LVAV2JVB9ME300345	203000106ZLB	LVAV2JVB9ME300345
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - CARGA	FOTON	BJ1030V4JV2-BH	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1498		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		1100	2610.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA CALI	10/30/2025	10/30/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/29/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/28/2026	11/29/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	12/1/2020	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
279528867	10/30/2025		IVESUR COLOMBIA CALI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
222180080	11/15/2023		IVESUR COLOMBIA CALI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
199791426	11/26/2022		IVESUR COLOMBIA CALI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
147751655	12/1/2020		STRIA TTEyTTO BELLO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
253793556	11/1/2024		IVESUR COLOMBIA CALI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

bósusE	Utl 869
Qwuás$ew éué-E	8B56B5868A$ŒB; B56$Á4ú 4

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

$

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

bósusE	Udl 869
Qwuás$ew éué-E	8B56B5868A$ÐBB; B6ó$Á4ú 4

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

$

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757140		
Fecha de Expedicion:	27/07/2026	**Hora:**	03:25

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JRZ203
Marca:	FOTON
Línea:	MINI TRUCK
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carroceria:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1498
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LVAV2JVB9ME300345
Número de Serie:	LVAV2JVB9ME300345
Número de motor:	203000106ZLB
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	27/07/2026	**Ciudad:**	CALI
Placa:	JRZ203	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FOTON	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	203000106ZLB	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LVAV2JVB9ME300345	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LVAV2JVB9ME300345		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/06/2026	**PLACA:**	**JUV478**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752997949	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2022
TIPO	GLS 450	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	2999
COD. FASEC.	05806081	**COMBUSTIBLE**	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030341089	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	W1N1679591A506102	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	W1N1679591A506102	**ORDEN**	2143756363
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	46408		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 338.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 338.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	83%
PINTURA	################################	80%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	###########################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADO TECHO MANCHADO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INMUNIZANTE. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS LATERALES EN PUERTAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	10	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** GLS 450



12/06/2026



12/06/2026



12/06/2026



12/06/2026



12/06/2026



12/06/2026

12/6/26, 10:51 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

#3

FECHA		No. Informe
PLACA:	12/06/2026	Ciudad 3752997949

INFORME TÉCNICO 2290438

JUV478

Este informe es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	MERCEDES BENZ
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	GLS 450
COLOR	2022
CILINDRAJE	ALE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELEFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

Chequeo control de Calidad

DOCUMENTOS

25693030341089 W1N1679591A506102 W1N1679591A506102



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023652877

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JUV478	MERCEDES BENZ	GLS 450 4MATIC	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.999	PLATA IRIDIO METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMIONETA	WAGON	GASOELEC	7


NUMERO DE MOTOR: 25693030341089 — REG: N — VIN: W1N1679591A506102
NUMERO DE SERIE: ***** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: W1N1679591A506102 — REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACION: NIT 890903938



RESTRICCION MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 362
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192021000054183
DE: I
FECHA IMPORT: 12/07/2021
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 12/08/2021
FECHA EXP. LIC. TTO: 12/08/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA
LT02006244747

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Chequeo control de Calidad

Firma
Agente (R)
Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra #18 24 246 Cel 3214960401

Registro de improntas

Nº 304676


Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3



No. Serie




No. Vin Chasis




No. Motor

Registro de cargo de: _____ Placa JUV478 Vehiculo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Línea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
12/06/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUV478			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	12/06/2026	PLACA:	JUV478

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752997949	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	GLS 450	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2999
COD. FASEC.	05806081	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030341089	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N1679591A506102	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	W1N1679591A506102	ORDEN	2143756363
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	46408

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 338.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 338.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 486297 **Fecha Expedición:** 12 6 2026 **Hora:** 12:25 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10023652877	CAMIONETA	10023652877	JUV478
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	8/12/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
W1N1679591A506102	W1N1679591A506102	25693030341089	W1N1679591A506102
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	GLS 450 4MATIC	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA IRIDIO METALIZADO	2999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	3230.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		11104

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/6/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/5/2026	8/6/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	8/12/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
159046057	8/12/2021		STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUV478
Fecha Servicio:	12/06/2026 9:58:48 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	JUV478
Fecha Servicio:	12/06/2026 9:58:48 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17


Detalle 18



Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	12/06/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	JUV478	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MERCEDES BENZ	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	25693030341089	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	W1N1679591A506102	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	W1N1679591A506102		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143756363		
Fecha de Expedicion:	12/06/2026	**Hora:**	10:21

Aspecto del Vehículo	
Placa:	JUV478
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLS 450
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	2999
Tipo Combustible:	HÍBRIDO

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	12/06/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	W1N1679591A506102
Número de Serie:	W1N1679591A506102
Número de motor:	25693030341089
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/08/2026	**PLACA:**	**KOM804**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753015318	**ROMBO:**	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2022
TIPO	DUSTER OROCH	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1998
COD. FASEC.	08021006	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE410C282784	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	93Y9SR5B3NJ899044	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR5B3NJ899044	**ORDEN**	2143757240
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	62092		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 84.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 84.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##############################	80%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	#####################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%
	0% **Deficiente** / 60% **Aceptable** / 90% **Optimo**	100%

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO, DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, TRASERO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. TAPIZADO DE ASIENTOS MANCHADOS. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. CAMBIAR LLANTAS. AMORTIGUADORES TRASEROS, SISTEMA DE FRENOS CON FOCOS DE CORROSIÓN., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OTROS FUNCIONA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CARPAS	OPCIONAL PLANA, SF	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** DUSTER OROCH



1/08/2026



1/08/2026



1/08/2026



1/08/2026



1/08/2026



1/08/2026

COLSERAUTO #3

FECHA:		No. Informe
PLACA:	1/08/2026	Ciudad 3753015318

INFORME TÉCNICO 2278992

KOM804

Este documento es valido UNICAMENTE A NIVEL NACIONAL BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	RENAULT	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S.
MODELO	PICKUP DOBLE CAB	TELEFONO	811011779
NACIONALIDAD	DUSTER OROCH		CR 52 14 30
COLOR	2022		3173834058
CILINDRAJE	BRA	Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

F4RE410C282784 93Y9SR5B3NJ899044 93Y9SR5B3NJ899044





CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO-STIKER

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Version 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (576) 321 304 ext.1 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km. 2 Autopista Giron-Bucaramanga Cel: 321 472 8366 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 6276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1141 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3203134033- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214885603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3

Nº 305958

Colserauto

No. Serie FOTO-STICKER


No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: IKOM 804 Vehículo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KOM804	DAÑOS MENOR CUANTIA	04/05/2023	$ 2.664.436
	DAÑOS MENOR CUANTIA	28/12/2021	$ 1.804.226

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	1/08/2026	PLACA:	KOM804

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753015318	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08021006	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE410C282784	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR5B3NJ899044	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR5B3NJ899044	ORDEN	2143757240
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	62092

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 84.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 84.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 495896 **Fecha Expedición:** 1 8 2026 **Hora:** 10:47 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10023211759	CAMIONETA	10023211759	KOM804
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/23/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
93Y9SR5B3NJ899044	93Y9SR5B3NJ899044	F4RE410C282784	93Y9SR5B3NJ899044
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	RENAULT	DUSTER OROCH	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1998		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		281	2090.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUI	6/3/2026	6/3/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/3/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/22/2027	6/3/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/23/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
156074731	6/23/2021		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
295207578	6/3/2026		IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KOM804
Fecha Servicio:	1/08/2026 10:20:55 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KOM804
Fecha Servicio:	1/08/2026 10:20:55 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	01/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	KOM804	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	F4RE410C282784	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	93Y9SR5B3NJ899044	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	93Y9SR5B3NJ899044		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757240		
Fecha de Expedicion:	01/08/2026	**Hora:**	10:36

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KOM804
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER OROCH
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	93Y9SR5B3NJ899044
Número de Serie:	93Y9SR5B3NJ899044
Número de motor:	F4RE410C282784
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/09/2026	**PLACA:**	**KQO705**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753027499	**ROMBO:**	45
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Asegurable Con Condiciones		

DATOS

MARCA	RENAULT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	OROCH [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1330
COD. FASEC.	08021008	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D047840	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	93Y9SR333PJ476252	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ476252	**ORDEN**	2143757849
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45099		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .	
IDENTIFICACION	13716086	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 93.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 93.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################################	89%
PINTURA	################################	80%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VEHÍCULO PRESENTA 2 LLAVES CONTROL, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO OK. SE EVIDENCIA SUSTITUCIÓN DE VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO. SUJETADOR VARILLA MEDIDOR DE ACEITE REGULAR, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO CD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
EXPLORADORAS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CARPAS	OTROS NA	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 40%



70% 40%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** OROCH [FL]



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2319242

KQO 705

Fecha:	9/09/2026
Placa:	KQO705
No. Informe	3753027499
Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	RENAULT
Tipo	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	OROCH (FL)
Nacionalidad	2023
Color	BRA
Carrocería	BLANCO

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	45

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
H5HA460D047840	93Y9SR333P1476252	93Y9SR333P1476252

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031242957

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
KQO705	RENAULT	DUSTER OROCH	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON GASOLINA	306 - 5

NÚMERO DE MOTOR: H5HA460D047840 — REG: N — VIN: 93Y9SR333PJ476252
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR333PJ476252 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482023000032186 — FE — FECHA IMPORT.: 16/01/2023 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/02/2024 — FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/03/2024 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CARTAGENA

LT03007383723

Concepto e Improntas

Motor	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Serial	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
Chasis	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐




FOTO-STICKER



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

~~VER DETALLE FOTO STICKER/FOTO PANORAMICO EN FOTO #17Y 18,~~

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 32
899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquill**
Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramang**
Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos**
Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 39
4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av.
Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

GC
Ve

Registro de improntas

GO - FO - 041
Versión 3.

Colserauto

No. Serie

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: KQO 705 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
09/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KQO705			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma sattisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/09/2026	PLACA:	KQO705

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	3753027499
ROMBO:	45
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
ASEGURABLE:	No Aplica

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	OROCH [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1330
COD. FASEC.	08021008	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D047840	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR333PJ476252	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ476252	ORDEN	2143757849
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	45099

NOMBRE	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
IDENTIFICACION	13716086
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 93.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 93.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503144 **Fecha Expedición:** 9 9 2026 **Hora:** 4:39 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10031242957	CAMIONETA	10031242957	KQO705
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	2/29/2024	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
93Y9SR333PJ476252	93Y9SR333PJ476252	H5HA460D047840	93Y9SR333PJ476252
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	RENAULT	DUSTER OROCH	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO GLACIAL (V)	1333		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		306	2028.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	2/14/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/13/2027	2/14/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	2/29/2024	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
231440076	2/29/2024		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
231450828	2/29/2024		DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQO705
Fecha Servicio:	9/09/2026 9:52:09 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQO705
Fecha Servicio:	9/09/2026 9:52:09 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12


Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	09/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	KQO705	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	13716086
N° DE MOTOR	H5HA460D047840	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	93Y9SR333PJ476252	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	93Y9SR333PJ476252		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757849		
Fecha de Expedicion:	09/09/2026	**Hora:**	11:42

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KQO705
Marca:	RENAULT
Línea:	OROCH [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1330
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	REYNEL ZUÑIGA GARCIA .
Id Solicitante:	13716086
Fecha Informe:	09/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	93Y9SR333PJ476252
Número de Serie:	93Y9SR333PJ476252
Número de motor:	H5HA460D047840
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales
VEHICULO REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/08/2026	**PLACA:**	**KQT692**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753019936	**ROMBO:**	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2021
TIPO	TAHOE [5]	**CARROCERIA**	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	5328
COD. FASEC.	01608062	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	L84*AMR446203*	**NACIONALIDAD**	USA
No. CHASIS	1GNSK8KD3MR446203	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	1GNSK8KD3MR446203	**ORDEN**	2143757393
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	124348		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 256.300.000	
V/R COLSERAUTO	$ 256.300.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	75%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	##############	37%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO/GATO/PALANCA/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. 2 AUDIFONOS BLUETOOTH, DESGASTE EN TIMÓN, FALTA TAPA WIPER. FUGA DE ACEITE AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO. CHASIS CON PÉRDIDA DE RECUBRIMIENTO DE PINTURA. MOTIVO DE RECHAZO; (CORROSIÓN EN CHASIS, PUENTE DE SUSPENSIÓN, CUNA DE MOTOR, TIJERAS), (TRAVIESA/PUENTE DE CHASIS CON GOLPE)., NÚMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL MAS 360°	1	$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	$ 0
MONITORES	OTROS CABECEROS	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL MAS DE APROXIMACION	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET **CLASE** CAMPERO **TIPO** TAHOE [5]



19/08/2026



19/08/2026



19/08/2026



19/08/2026



19/08/2026



19/08/2026

Colserauto

Informe Técnico 2307320

#3

Fecha:	19/08/2026	No. Informe 3753019936
Placa:	KQT692	Ciudad: SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

KQT 692

Datos

Marca	CHEVROLET
Clase	CAMPERO
Tipo	TAHOE [5]
Modelo	2021
Nacionalidad	USA
Color	NEGRO
Cilindraje	

Nombre	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Cédula de ciudadanía (NIT)	811011779
Dirección	CR 52 14 30
Teléfono	3173834058
Rombo	2

No. Motor	No. Serie	No. Chasis
L84*AMR446203*	1GNSK8KD3MR446203	1GNSK8KD3MR446203

Documentos





Concepto e Impronta

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

FOTO - STICKER

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER/ FOTO PANORÁMICO EN FOTO #17 Y # 18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S. A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 3 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranqui Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaraman Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 – 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livian** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

egistro de improntas

Nº 304388

Colserauto

) - FO - 041
rsión 3

o. Serie FOTO - STICKER

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: KQT 692 Vehiculo: _____

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
19/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KQT692	DAÑOS MENOR CUANTIA	25/04/2022	$ 4.212.786

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, compieta o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/08/2026	PLACA:	KQT692

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	3753019936
ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
ASEGURABLE:	No Aplica

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021
TIPO	TAHOE [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	5328
COD. FASEC.	01608062	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L84*AMR446203*	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1GNSK8KD3MR446203	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1GNSK8KD3MR446203	ORDEN	2143757393
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	124348

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 256.300.000
V/R COLSERAUTO	$ 256.300.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 498567 **Fecha Expedición:** 19 8 2026 **Hora:** 10:56 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10039527256	CAMIONETA	10039527256	KQT692
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	11/18/2021	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
1GNSK8KD3MR446203	1GNSK8KD3MR446203	L84*AMR446203*	1GNSK8KD3MR446203
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	2021
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
NEGRO	5328		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	3402.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		43

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	11/10/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/9/2026	11/10/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	11/18/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298313819	7/16/2026		STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298160285	7/14/2026		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
164153134	11/16/2021		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQT692
Fecha Servicio:	19/08/2026 9:57:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	KQT692
Fecha Servicio:	19/08/2026 9:57:53 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14


Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/08/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	KQT692	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2021	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	L84*AMR446203*	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	1GNSK8KD3MR446203	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	1GNSK8KD3MR446203		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL

OBSERVACIONES
NÚMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757393		
Fecha de Expedicion:	19/08/2026	**Hora:**	10:09

Aspecto del Vehículo	
Placa:	KQT692
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TAHOE [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMIONETA 4P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	5328
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/08/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	1GNSK8KD3MR446203
Número de Serie:	1GNSK8KD3MR446203
Número de motor:	L84*AMR446203*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LCO119	**Nro Orden:**	133841356	**Nro Serie:**	LZW-CDAGA4NC815360
Código Fasecolda:	01606252	**Kilometraje:**	85.364	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	63.700.000	**Nro Chasis:**	LZW-CDAGA4NC815360	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	63.700.000	**Nro Motor:**	L2B1CMC1911283	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
52.40%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 17%

CHASIS: 47%

PINTURA Y RAYONES: 86%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 20%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO,CAPOTA PINTURA MANCHADA, PARAL CENTRAL DERECHO MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO DERECHO PINTURA MANCHADA, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO PINTURA MANCHADA, CARROCERIA CON RAYONES.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PANEL GOLPEADO, ESTRIBO DERECHO GOLPEADO,COSTADO DERECHO MAL REPARADO, ESTRIBO IZQUIERDO GOLPEADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO REMOVIDO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO,ESTRIBO IZQUIERDO MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO REMOVIDO, PARAGOLPES DELANTERO FISURADO, ,PARAGOLPES TRASERO MAL REPARADO, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO,

PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA GOLPE LEVE, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRADO, CAPOTA GOLPE LEVE, COMPUERTA MAL REPARADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

CHASIS:

SOPORTES DE MUELLES GOLPEADOS, ESTRIBO DERECHO MAL REPARADO, CUNA MOTOR GOLPEADO, PISO BAUL GOLPEADO, TANQUE GASOLINA GOLPEADO,ESTRIBO IZQUIERDO MAL REPARADO, PANEL TRASERO GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

CARROCERIA CON UNO O MAS GOLPEADOS, CARROCERIA MAL REPARADA, VEHICULO EN MAL ESTADO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LCO119	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	19-AUG-2026	133841356

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET VAN N400 MOVE FULL	2022	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PUBLICO	BANCOLOMBIA	63700000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01606252	352022000114574	2022/03/09			63700000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/04/19	2027/03/31		PARTICULAR	L2B1CMC1911283

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
LZWCDAGA4NC815360	LZWCDAGA4NC815360	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/08/19	REVISION COMPLETA RENTING	85364	X	X	X			X	X			X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

PANEL GOLPEADO ,PRESENTA STICKER ADHESIVO EN PARTES DE LATONETIA,
SOPORTES DE MUELLES GOLPEADOS,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,
VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES // PRESENTA AFECTACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, RC BIENES PAGADO $ 1.330.000 S25, RC BIENES PAGADO$ 350.000 S25, ,
2 LLAVES FUNCIONALES.,
BATERÍA 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
X	X	X			X	X			X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CHEVROLET VAN N400 MOVE FULL MT	LCO119	85364	2022



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/08/19


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/04/19
Tecnicomecánica	2027/03/31

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPEADO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	GOLPEADO
PISO BAUL	GOLPEADO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	GOLPEADO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

SOPORTES DE MUELLES GOLPEADOS

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	RAYADO
RETROVISOR IZQUIERDO	RAYADO
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	NO TIENE
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	ROTO
ASIENTOS TRASEROS	NO TIENE
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	NO TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	NO TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO
ESTRIBO DERECHO	GOLPEADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REMOVIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	GOLPEADO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	REMOVIDO
COSTADO IZQUIERDO	OBSERVACIÓN
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	OBSERVACIÓN
PUERTA DELANTERA	GOLPE LEVE
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	OBSERVACIÓN
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
FALDON	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PEGAS PUNTAS	BUENO
PEGAS TORRES	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	FISURADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPARADO
CAPÓ	OBSERVACIÓN

CARROCERÍA

Detalle	Estado
CAPOTA	GOLPE LEVE
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
ESTRUCTURA FAROLA	RAYADO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO	PINTURA MANCHADA

Detalle	Estado
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	RAYADO
PARAL PANORAMICO	PINTURA MANCHADA
PERSIANA	RAYADO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPARADO
COMPUERTA	MAL REPARADO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
STOP DERECHO	REGULAR
STOP IZQUIERDO	REGULAR

Observaciones especiales o recomendaciones

PANEL GOLPEADO ,PRESENTA STICKER ADHESIVO EN PARTES DE LATONETIA

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES.

ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	2
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	2
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	6
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	6

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	PROPIETARIO
2026/08/19	REVISION COMPLETA RENTING	85364	X	X	X	X	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/04/19, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:22/8/2026, 6:54:06 Nro: 487567

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LCO119

Información del vehículo

Fecha matrícula: 25/4/2022
Modelo: 2022
Fecha de importación: 09/03/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales: 114552

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 20/4/2026
Fecha Vencimiento: 19/4/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: 31/3/2026
Fecha Vencimiento: 31/3/2027

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.


CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LCO119

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN











IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN



sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: LCO 119

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:



Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/05/2026	**PLACA:**	**LHT854**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752984629	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	TOYOTA	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	PLATA	**CILINDRAJE**	2393
COD. FASEC.	09021084	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	2GDC924750	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AJKB3CD3N1637256	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD3N1637256	**ORDEN**	2143755819
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	85626		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 178.400.000	
V/R COLSERAUTO	$ 178.400.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	72%
PINTURA	######################	60%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	######	16%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL /GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. ALTO GRADO DE OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTORES ORIGINALES. FAROLAS DELANTERAS PRESENTAN ROTURAS. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPES EN VIGAS DE CHASIS DELANTERAS CON DEFORMACIÓN EN CONCENTRADORES., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	9	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
ESTRIBOS	OPCIONAL PLATAFORMA	2	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** HILUX [8] [2 FL]



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026



11/05/2026

11/5/26, 15:20 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2295625

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	LHT854	Ciudad	3752984629

Este LHT854 es valido UNICAMENTE SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	TOYOTA	DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	PICKUP DOBLE CAB	TELEFONO	811011779
NACIONALIDAD	HILUX [8] [2 FL]		CR 52 14 30
COLOR	2022		3173834058
CILINDRAJE	ARG	Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

2GDC924750 8AJKB3CD3N1637256 8AJKB3CD3N1637256

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026533785

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LHT854	TOYOTA	HILUX	2022


CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	PLATA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON DIESEL	564 - 5

NÚMERO DE MOTOR 2GD-C924750 REG N VIN 8AJKB3CD3N1637256.
NÚMERO DE SERIE 8AJKB3CD3N1637256 REG N NÚMERO DE CHASIS 8AJKB3CD3N1637256 REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN NIT 890903

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 148
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 432022000156648
IE | FECHA IMPORT. 16/03/2022
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRICULA 05/07/2022
FECHA EXP. LIC. TTO. 11/07/2022
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07001830617



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de Improntas

Nº 302209

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie



No. Vin Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ **Placa:** LHT 854 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
11/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LHT854			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/05/2026	PLACA:	LHT854

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752984629	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	HILUX [8] [2 FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09021084	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GDC924750	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJKB3CD3N1637256	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJKB3CD3N1637256	ORDEN	2143755819
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	85626

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 178.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 178.400.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	FUERA DE NIVEL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 479008 **Fecha Expedición:** 11 5 2026 **Hora:** 1:35 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10026533785	CAMIONETA	10026533785	LHT854
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	7/5/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AJKB3CD3N1637256	8AJKB3CD3N1637256	2GD-C924750	8AJKB3CD3N1637256
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	TOYOTA	HILUX	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
PLATA METALICO	2393		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		564	2910.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		8170

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	7/1/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/30/2026	7/1/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	7/5/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
186621319	7/5/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
186641151	7/5/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LHT854
Fecha Servicio:	11/05/2026 9:38:58 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LHT854
Fecha Servicio:	11/05/2026 9:38:58 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	11/05/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LHT854	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2022	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	2GDC924750	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AJKB3CD3N1637256	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AJKB3CD3N1637256		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755819		
Fecha de Expedicion:	11/05/2026	**Hora:**	10:15

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LHT854
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [8] [2 FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	2393
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AJKB3CD3N1637256
Número de Serie:	8AJKB3CD3N1637256
Número de motor:	2GDC924750
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/03/2026	**PLACA:**	**LHX152**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752967615	**ROMBO:**	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021075	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ285687	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L3PJ285687	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR23L3PJ285687	**ORDEN**	2143755284
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	56792		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000	
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########################	74%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	##########################	70%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

⚠ **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. LIMITACIÓN VISUAL POR CAPA DE BARRO EN PARTE INFERIOR Y APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS, CHASIS/ESTRUCTURALES. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN SUSPENSION DELANTERA, PROTECTOR MOTOR CON CORROSIÓN. TAPICERÍA MANCHADA. FAROLAS MANCHADAS CON TALCO OPACO. BOMPER DELANTERO CON GOLPE Y FUERA DE POSICIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	3	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 60%



70% 60%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER



30/03/2026



30/03/2026



30/03/2026



30/03/2026



30/03/2026



30/03/2026

COLSERAUTO

RHINO : Inspección Liviano

INFORME TÉCNICO 2266998 #3

LHX 152

FECHA:	30/03/2026	No. Informe	3752967615
PLACA:	LHX152	Ciudad	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TIPO	RANGER
MODELO	2023
NACIONALIDAD	ARG
COLOR	
CENTRALE	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CR 52 14 30
TELÉFONO	3173834058
	Rombo 12

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
3198		

DOCUMENTOS

SA2QPJ285687 8AFAR23L3PJ285687 8AFAR23L3PJ285687

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027099093

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LHX152	FORD	RANGER XLS	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	812 - 5

NUMERO DE MOTOR: SA2Q PJ285687 — REG: N — VIN: 8AFAR23L3PJ285687

NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 8AFAR23L3PJ285687 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACION: NIT 890903938

CILINDRAJE: ****** — POTENCIA HP: 197

DECLARACION DE IMPORTACION: 452022000512504 — VE — FECHA IMPORT: 11/08/2022 — PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 02/09/2022 — FECHA EXP LIC TTO: 13/09/2022 — FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07001958012

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

Foto- Panoramico

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO PANORAMICO ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

Firma
Agente (ft)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios tecnicos. La documentacion que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningun efecto vinculante en la comercializacion del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Version 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69K - 15 / PBX (571) 745 25 21 / FAX (571) 271 0050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 46 - 47 / PBX (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 81-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 37 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 24 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6486 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 29 # 51A - 101 Barrio La Concordia / PBX (577) 647 1589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Giron-Bucaramanga Cel: 321 470 8302 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Las Industrias / PBX (604) 204 3079 - (604) 369 6464 Cel 314 591 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 14 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 267 4811 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 35 / PBX (572) 665 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 30 - 70 / PBX (572) 410 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av 21 Libertadores # 2 - 100 Cel 3202824022 - **Cartagena:** Cra 818 24 246 Cel 3214085603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Escaneado con CamScanner



Registro de Improntas

Nº 268091

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2

No. Serie FOTO PANORAMICA

No. Vin Chasis *8AFAR23L3PJ285687*

No. Motor SA20 PJ285687*

Registro a cargo de: **Placa:** LHX 152 **Vehículo:**

Fax: 7452121 Línea nacional: 018000-182121 Servicio al cliente: [illegible] Sitio web: [illegible]

CS Escaneado con CamScanner



Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LHX152			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/03/2026	PLACA:	LHX152

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752967615	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021075	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ285687	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L3PJ285687	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AFAR23L3PJ285687	ORDEN	2143755284
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	56792

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 126.700.000
V/R COLSERAUTO	$ 126.700.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 469773 **Fecha Expedición:** 30 3 2026 **Hora:** 4:19 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10027099093	CAMIONETA	10027099093	LHX152
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	9/2/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L3PJ285687	8AFAR23L3PJ285687	SA2Q PJ285687	8AFAR23L3PJ285687
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	FORD	RANGER XLS	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO ARTICO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		812	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
NO APLICA			NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	8/12/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/30/2026	8/12/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	9/2/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194864460	9/2/2022		STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LHX152
Fecha Servicio:	30/03/2026 9:40:30 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3


Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6


Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LHX152
Fecha Servicio:	30/03/2026 9:40:30 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16


Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	30/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LHX152	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2QPJ285687	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	8AFAR23L3PJ285687	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L3PJ285687		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143755284		
Fecha de Expedicion:	30/03/2026	**Hora:**	10:13

Aspecto del Vehículo

Placa:	LHX152
Marca:	FORD
Línea:	RANGER
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	30/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AFAR23L3PJ285687
Número de Serie:	8AFAR23L3PJ285687
Número de motor:	SA2QPJ285687
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/09/2026	**PLACA:**	**LIY744**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3753027463	**ROMBO:**	34
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FORD	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	RANGER [5]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	NEGRO	**CILINDRAJE**	3198
COD. FASEC.	03021089	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ275950	**NACIONALIDAD**	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L8PJ275950	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	*	**ORDEN**	2143757693
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	81544		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA SAS		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 158.200.000		
V/R COLSERAUTO	$ 158.200.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##################	46%
PINTURA	##############################	75%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	############	33%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS







Observaciones: VEHÍCULO PRESENTA 2 LLAVES CONTROL, KIT DE CARRETERA, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO Y LLANTA DE REPUESTO OK. NUEVA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS DE LATONERÍA, SUMIDOS Y RAYONES. SE EVIDENCIA SUSTITUCIÓN DE VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO, DESCUADRE EN BOMPER TRASERO. MOTIVO DE RECHAZO: CORROSIÓN EN VIGAS DE CHASIS, TRAVIESAS INF, TIJERAS Y GUARDAPOLVOS METÁLICOS DELANTEROS. TRATAMIENTO CORRECTIVO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, CHASIS, CORROSION, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
OTROS	OPCIONAL CARPA PLATON, SOLICITAR FACTURA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

60% 20%



60% 20%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** RANGER [5]



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026

Colserauto

Informe Técnico 2319248

#3

CIY744

Fecha	9/09/2026	No. Informe	
Placa	LIY744	Ciudad	3753027463 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	
Clase	FORD
Tipo	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	RANGER [5]
Nacionalidad	2023
Color	ARG
Cilindraje	NEGRO

Nombre	
Cédula de ciudadanía (NIT)	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Dirección	811011779
Teléfono	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	34

No.Motor	No.Serie	No.Chasis
SA2QPJ275950	*	8AFAR23L8PJ275950

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026494395

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LIY744	FORD	RANGER LTD BLACK	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	NEGRO PERLADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: SA2Q PJ275950 — REG: N — VIN: 8AFAR23L8PJ275950
NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23L8PJ275950 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 197
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000331786
DE: I
FECHA IMPORT.: 28/05/2022
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/06/2022
FECHA EXP. LIC. TTO.: 29/06/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA
LTO?001724131

Concepto e Improntas

Motor
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Serial
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

Foto - Panoramico

Chasis
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO PANORAMICO EN FOTO # 18,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **Colserauto S.A.S** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 – 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 – 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Registro de improntas

Nº 312227

Colserauto

GO - FO - 041
Versión 3

No. Serie

No. Vin Chasis





No. Motor





Registro de cargo de: _____ Placa: LIY 744 Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599 **Sitio Web:** www.colserauto.com **Linea PQRF y Correo:** 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
08/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LIY744	DAÑOS MENOR CUANTIA	15/05/2023	$ 933.749

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se compromete en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	9/09/2026	PLACA:	LIY744

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3753027463	ROMBO:	34
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	RANGER [5]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	3198
COD. FASEC.	03021089	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SA2QPJ275950	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AFAR23L8PJ275950	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143757693
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	81544

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 158.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 158.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 503133 **Fecha Expedición:** 9 9 2026 **Hora:** 4:10 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10026494395	CAMIONETA	10026494395	LIY744
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	6/29/2022	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
8AFAR23L8PJ275950	8AFAR23L8PJ275950	SA2Q PJ275950	8AFAR23L8PJ275950
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FORD	RANGER LTD BLACK	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
NEGRO PERLADO	3198		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		675	3200.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		268

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	6/11/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
6/10/2027	6/11/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	6/29/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
184534138	6/16/2022		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
254406426	11/12/2024		STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LIY744
Fecha Servicio:	9/09/2026 9:41:22 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LIY744
Fecha Servicio:	9/09/2026 9:41:22 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17


Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	09/09/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LIY744	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	SA2QPJ275950	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	*	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	8AFAR23L8PJ275950		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143757693		
Fecha de Expedicion:	09/09/2026	**Hora:**	10:49

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LIY744
Marca:	FORD
Línea:	RANGER [5]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	3198
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	09/09/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	8AFAR23L8PJ275950
Número de Serie:	*
Número de motor:	SA2QPJ275950
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LJL623	**Nro Orden:**	133781613	**Nro Serie:**	
Código Fasecolda:	03021079	**Kilometraje:**	75.618	**Combustible:**	Diesel
Valor Fasecolda:	149.000.000	**Nro Chasis:**	8-AFAR23L7PJ292707	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	149.000.000	**Nro Motor:**	SA2QPJ292707	**Ciudad:**	Bogotá
				Sede:	AUTOS SURA CALLE 137

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
77.05%	NO ASEGURABLE	COMPRA (SOLO EXCEPCIÓN)

Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 47%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 83%

CHASIS: 85%

LLANTAS: 90%

FUGAS: 85%

RC: C

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADOPARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, RAYONES LEVES DE USO

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO BIEN REPARADO POR REMOCIÓN, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA DELANTERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, PANEL DELANTERO MAL REPARADO, SUMIDOS LEVES DE USO

CHASIS:

MARCO FRONTAL MAL REPARADO, GUARDAPOLVO METALICO MAL REPARADO

FUGAS:

GUARDA POLVO DE EJE LADO CAJA CON PERDIDA DE GRASA.

LLANTAS:

LLANTAS MARCA KENDA DIMENSIÓN 255/70R16 11 ML DE PROFUNDIDAD.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LJL623	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA BOGOTA 137	03-JUL-2026	133781613

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
FORD RANGER [5] [FL] XLS	2023	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA S.A.	149000000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
03021079					149000000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
			NORMAL	SA2QPJ292707

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
8AFAR23L7PJ292707	8AFAR23L7PJ292707	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/07/03	REVISION COMPLETA RENTING	75618	X	X								X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

PERFORACION NO ORIGONAL EN PISO DE PLATON.,
MARCO FRONTAL Y GUARDAPOLVO METÁLICO DERECHO MAL REPARADOS.,
FALTO LIMPIEZA NRO DE MOTOR SUPERFCIE ESTA OXIDADO DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,
VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ,
GUARDA POLVO DE EJE LADO CAJA CON PERDIDA DE GRASA. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO;
REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO,
LLANTAS MARCA KENDA DIMENSIÓN 255/70R16 11 ML DE PROFUNDIDAD.,
2 LLAVES,
BUEN ESTADO.,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
X	X								X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
FORD RANGER [5] [FL] XLS MT 3200CC TD	LJL623	75618	2023




INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
BOGOTA D.C.	2026/07/03

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	MAL REPARADO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	NO TIENE
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	MAL REPARADO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

MARCO FRONTAL Y GUARDAPOLVO METÁLICO DERECHO MAL REPARADOS.

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	NO TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
COSTADO DERECHO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	NO TIENE

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	MAL REPINTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO
CAPÓ	RAYADO
CAPÓ	MAL REPINTADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	MAL REPARADO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
CAPOTA	BUENO
COMPUERTA	SUMIDO
COMPUERTA	RAYADO
DURA LINER	TIENE


Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

PERFORACION NO ORIGONAL EN PISO DE PLATON.

ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	DESGASTE IRREGULAR
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA

Observaciones especiales o recomendaciones

LLANTAS MARCA KENDA DIMENSIÓN 255/70R16 11 ML DE PROFUNDIDAD.

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BUEN ESTADO.

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	REVISAR FUGAS
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

GUARDA POLVO DE EJE LADO CAJA CON PERDIDA DE GRASA. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO; REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	INFERIOR	PROPIETARIO
2026/07/03	REVISION COMPLETA RENTING	75618	X	X	X

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:6/7/2026, 13:34:20 Nro: 315827

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LJL623

Información del vehículo

Fecha matrícula: 24/10/2022
Modelo: 2023
Fecha de importación: 10/10/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 18/10/2025
Fecha Vencimiento: 17/10/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LJL623

IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN



INFORME DE IMPRONTAS

sura

PLACA: LJL623
NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LQL352	**Nro Orden:**	133713131	**Nro Serie:**	9350WNF-PVPB504432
Código Fasecolda:	01806038	**Kilometraje:**	77.648	**Combustible:**	Gasolina
Valor Fasecolda:	70.900.000	**Nro Chasis:**	9350WNF-PVPB504432	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	70.900.000	**Nro Motor:**	10PRAL0002174	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
87.80%	NO ASEGURABLE	NOVEDAD CRÍTICA - NO COMPRA - NO RENTBACK

Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 71%

PINTURA Y RAYONES: 95%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 50%

RC: D

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO REPINTADO PARCIAL, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO IZQUIERDO MAL REPARADO, STOP IZQUIERDO ROTO, PANORAMICO DELANTERO PICADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

Condiciones de Asegurabilidad:

TESTIGO DE AIR BAG ENCENDIDO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LQL352	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	22-JUN-2026	133713131

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
CITROEN C4 [3] CACTUS FEEL	2023	GRIS

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	70900000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
01806038	192022000056458	2022/07/25			70900000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2026/08/28	2027/08/30		PARTICULAR	10PRAL0002174

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
9350WNFPVPB504432	9350WNFPVPB504432	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/06/22	REVISION COMPLETA RENTING	77648	X									X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
TESTIGO DE BAG ENCENDIDO ,PLACA DELANTERA DEFORMADA, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA, BATERÍA 100%,	X									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
CITROEN C4 [3] CACTUS FEEL TP 1600CC 6AB	LQL352	77648	2023



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/06/22


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2026/08/28
Tecnicomecánica	2027/08/30

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIRDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	TIENE
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	REPINTADO PARCIAL
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
FALDON	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA DELANTERA	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PEGAS PUNTAS	BUENO
PEGAS TORRES	BUENO
TABLERO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
CAPÓ	RAYADO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PANORAMICO DELANTERO	PICADO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE

Detalle	Estado
PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
COMPUERTA	RAYADO

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	TIENE
STOP DERECHO	RAYADO
STOP IZQUIERDO	ROTO

Observaciones especiales o recomendaciones

TESTIGO DE BAG ENCENDIDO ,PLACA DELANTERA DEFORMADA

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA


ACTIVIDAD: LLANTAS — PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

ACTIVIDAD: BATERÍA — ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	CARROCERIA	PROPIETARIO
2026/06/22	REVISION COMPLETA RENTING	77648	X	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/08/28, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:24/6/2026, 8:26:20 a. m. Nro: 536908

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LQL352

Información del vehículo

Fecha matrícula: 30/8/2022
Modelo: 2023
Fecha de importación: 25/07/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre:
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 8909039388
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 29/8/2025
Fecha Vencimiento: 28/8/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LQL352

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN










IMÁGENES DE EVALUACIÓN





sura


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: LQL352

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS:



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	11/02/2026	**PLACA:**	**LQW661**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752946544	**ROMBO:**	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2022
TIPO	AMAROK [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1968
COD. FASEC.	09221019	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	CNF132918	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZNA040599	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZNA040599	**ORDEN**	2143754529
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	84308		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 122.900.000		
V/R COLSERAUTO	$ 122.900.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	##########################	70%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	###################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELA". TAPIZADO TECHO MANCHADO. CAUCHOS EN MARCO DE PUERTAS TRAS" PARTIDOS. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. ESPEJO ELECTRICO IZQU" NO FUNCIONA. PERFORACIÓN EN PLATÓN POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. HUMEDAD DE ACEITE EN CAJA DE TRANSMISIÓN., NUMERO MOTOR ILEGIBLE POROXIDACION, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORROS DE SILLAS	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO S.F	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** AMAROK [FL]



11/02/2026



11/02/2026



11/02/2026



11/02/2026



11/02/2026



11/02/2026



Registro de Improntas

Nº 291787

COLSERA

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie FOTO-SHIKER

No. Vin Chasis *WV1ZZZ2HZNA040599*

No. Motor

egistro a cargo de: _____ **Placa:** LQW661 **Vehículo:** _____

x: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

11/02/2026

PLACA		FECHA	VALOR RECLAMADO
LQW661			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/02/2026	PLACA:	LQW661

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752946544	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221019	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF132918	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZNA040599	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZNA040599	ORDEN	2143754529
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	84308

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 122.900.000
V/R COLSERAUTO	$ 122.900.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 457940 **Fecha Expedición:** 11 2 2026 **Hora:** 2:18 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028295369	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	LQW661
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/30/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WV1ZZZ2HZNA040599	WV1ZZZ2HZNA040599	CNF132918	WV1ZZZ2HZNA040599
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2022
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS INDIO METALIZADO	1968	DOBLE CABINA CON PLATON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
0	5	700	3040
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1108	487548077	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	346	5784

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/29/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/24/2027	1/25/2026	3493893300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	1/14/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/24/2026	1/25/2025	3346331300

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/24/2025	1/25/2024	37731250

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/24/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/24/2024	1/25/2023	32084364

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/30/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203593724	1/27/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW661
Fecha Servicio:	11/02/2026 10:52:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1


Detalle 2


Detalle 3


Detalle 4


Detalle 5


Detalle 6


Detalle 7


Detalle 8


Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LQW661
Fecha Servicio:	11/02/2026 10:52:06 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18


Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143754529		
Fecha de Expedicion:	11/02/2026	**Hora:**	11:46

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LQW661
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/02/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZNA040599
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZNA040599
Número de motor:	CNF132918
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	13/04/2026	**PLACA:**	**LTO688**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752972658	**ROMBO:**	44
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	Pendiente Sucursal		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	AMAROK [FL]	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	**CILINDRAJE**	1968
COD. FASEC.	09221019	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	CNF133015	**NACIONALIDAD**	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA003505	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA003505	**ORDEN**	2143755429
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61691		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BARRANQUILLA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0		
V/R FASECOLDA	$ 136.600.000		
V/R COLSERAUTO	$ 136.600.000		
V/R ACCESORIOS	$ 0		


ESTADO GENERAL


LATONERIA	############################	74%
PINTURA	##########################	70%
VIDRIOS	###################################	95%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##################################	85%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO CON DESCUADRE Y ROTURA. PANORAMICO DELANTERO CON LEVE PICADO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. PLATON PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACION VISUAL POR PROTECTOR. NO PORTA TAPA PLASTICA EN BOMPER DELANTERO., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL FORRO SILLAS, SF	1	$ 0
09 BOL ALARMA DE REVERSA	OPCIONAL FUNCIONA	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL HIERRO, SF	1	$ 0
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80% 80%



80% 80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** AMAROK [FL]



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026

14/4/26, 7:42 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	13/04/2026	Ciudad 3752972658

INFORME TÉCNICO 2296099 LTO688

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

LTO688 SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	VOLKSWAGEN
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
NACIONALIDAD	AMAROK [FL]
COLOR	2023
CILINDRAJE	ALE

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.S .
TELÉFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	44

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
GRIS 1968		

DOCUMENTOS

CNF133015 WV1ZZZ2HZPA003505 WV1ZZZ2HZPA003505

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028136623

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTO688	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	GRIS INDIO METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON DIESEL	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
CNF133015	N	WV1ZZZ2HZPA003505

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
WV1ZZZ2HZPA003505	N	WV1ZZZ2HZPA003505	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 140
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000803822
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
LIE: I
FECHA IMPORT.: 05/12/2022
PUERTAS: 4
FECHA MATRÍCULA: 03/01/2023
FECHA EXP. LIC. TTO: 03/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004873327

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



SERIAL — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

FOTO-STICKER

CHASIS — Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO STICKER ENVIADO MEDIANTE CORREO.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Giròn-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellin Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 8B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

Nº 298047

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie FOTO STICKER

No. Vin Chasis *WV1ZZZ2HZPA003505*

No. Motor HCNF133015

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LTO688 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com



Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES

13/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTO688			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	13/04/2026	PLACA:	LTO688

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752972658	ROMBO:	44
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221019	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF133015	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZPA003505	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZPA003505	ORDEN	2143755429
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	61691

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 136.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 136.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 472483 **Fecha Expedición:** 13 4 2026 **Hora:** 5:43 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028136623	CAMIONETA	10028136623	LTO688
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
MIXTO	ACTIVO	1/3/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WV1ZZZ2HZPA003505	WV1ZZZ2HZPA003505	CNF133015	WV1ZZZ2HZPA003505
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA - MIXTO	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
GRIS INDIO METALIZADO	1968		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
			3040.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		5784

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	1/3/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/2/2027	1/3/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	1/3/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202124233	1/3/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO688
Fecha Servicio:	13/04/2026 10:07:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6


Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO688
Fecha Servicio:	13/04/2026 10:07:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11


Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16


Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	13/04/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LTO688	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	VOLKSWAGEN	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	CNF133015	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	WV1ZZZ2HZPA003505	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	WV1ZZZ2HZPA003505		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755429		
Fecha de Expedicion:	13/04/2026	**Hora:**	10:53

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTO688
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	13/04/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZPA003505
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZPA003505
Número de motor:	CNF133015
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Placa:	LTP051	**Nro Orden:**	133674666	**Nro Serie:**	8-AFAR23L8PJ311104
Código Fasecolda:	03021086	**Kilometraje:**	60.425	**Combustible:**	Diesel
Valor Fasecolda:	131.300.000	**Nro Chasis:**	8-AFAR23L8PJ311104	**Nro de Llaves:**	2
Valor Sura:	131.300.000	**Nro Motor:**	SA2QPJ311104	**Ciudad:**	Medellín
				Sede:	AUTOS SURA MALL RIO 10

CALIFICACIÓN	ASEGURABILIDAD	OBSERVACIÓN FINAL
76.40%	ASEGURABLE CON CONDICIONES	COMPRA (SOLO EXCEPCIÓN)

Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

LLANTAS: 50%

FUGAS: 100%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 55%

PINTURA Y RAYONES: 62%

RC: C

Resumen de Observaciones

PINTURA Y RAYONES:

PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO DERECHO REPINTADO, PANEL TRASERO CABINA MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO , PARAL CENTRAL IZQUIERDO REPINTADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO REPINTADO, COMPUERTA MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES TRASERO REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PARAL TRASERO DERECHO BIEN REPARADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPARADO, CAPOTA MAL REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO GOLPE LEVE, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO , PARAL CENTRAL DERECHO REMOVIDO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPARADO, CAPÓ BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

CHASIS:

PUENTE GOLPE LEVE, BASE TIJERA DERECHA GOLPE LEVE, BASE TIJERA IZQUIERDA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

Requiere análisis detallado del estado general del vehículo

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LTP051	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOS|SURA MEDELLIN	16-APR-2026	133674666

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	A8110117798	6015200050

DIRECCIÓN	E-MAIL
CR 52 # 14 30 LCAL 342	jfigueira@rentingcolombia.com

MARCA	MODELO	COLOR
FORD RANGER [5] [FL] XL	2023	BLANCO

SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR	BANCOLOMBIA	131300000

CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
03021086	482022000844410	2022/12/25			131300000

VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/01/16	2028/01/17		PARTICULAR	SA2QPJ311104

NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
8AFAR23L8PJ311104	8AFAR23L8PJ311104	

HISTORIAL DE REVISIONES — OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/04/16	REVISION COMPLETA RENTING	60425										X	

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

VEHÍCULO MUY SUCIO NO SE GARANTIZA ESTADO DE PINTURA, NO PORTA BISEL PLÁSTICO PISO PUERTA TRASERA IZQUIERDA, ,
GATOS HIDRÁULICOS CAPO MALOS. INICIO DE CORROSIÓN EN PARTE INFERIOR ,
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,
VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ,
2 LLAVES,
BATERÍA 100%,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUACIO	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
									X	

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Hola, **Renting**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798		jfigueira@rentingcolombia.com



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca	Número de placa	Kilometraje	Modelo
FORD RANGER [5] [FL] XL MT 3200CC TD 4X4	LTP051	60425	2023



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios	Fecha del servicio
MEDELLIN	2026/04/16


Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2027/01/16
Tecnicomecánica	2028/01/17

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISION COMPLETA RENTING	X

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	GOLPE LEVE
BASE TIJERA IZQUIERDA	GOLPE LEVE
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE


Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	GOLPE LEVE
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

GATOS HIDRÁULICOS CAPO MALOS. INICIO DE CORROSIÓN EN PARTE INFERIOR

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	CUARTEADO
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	GOLPE LEVE
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL DERECHO	REMOVIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO

Detalle	Estado
PARAL TRASERO DERECHO	MAL REPINTADO
PARAL TRASERO DERECHO	BIEN REPARADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	REPINTADO
PUERTA DELANTERA	MAL REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	BUENO
CAPÓ	BIEN REPARADO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	RAYADO
PARAL PANORAMICO DERECHO	REPINTADO
PARAL PANORAMICO	REPINTADO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	SUMIDO
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
CAPOTA	MAL REPARADO
COMPUERTA	MAL REPINTADO
COMPUERTA	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
COMPUERTA	SUMIDO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE

Detalle	Estado
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO

Detalle	Estado
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	MAL REPINTADO

Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO MUY SUCIO NO SE GARANTIZA ESTADO DE PINTURA, NO PORTA BISEL PLÁSTICO PISO PUERTA TRASERA IZQUIERDA,

ACTIVIDAD: BATERÍA ¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:

- Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.
- Encendido adecuado del motor.
- Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

ACTIVIDAD: LLANTAS PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.



Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	5
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	5
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	5

RELACIÓN ACCESORIOS	
	VALOR
ACCESORIO	$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS	
Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES

Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	PROPIETARIO
2026/04/16	REVISION COMPLETA RENTING	60425	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/01/16, en nuestros centros de servicio adquiérelo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- **Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería**
- **Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.**
- **Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.**

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Fecha:17/4/2026, 3:03:10 p. m. Nro: 700239

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LTP051

Información del vehículo

Fecha matrícula: 17/1/2023
Modelo: 2023
Fecha de importación: 25/12/2022
Nro. historico de Propietarios: 1
Blindaje: NO_REPORTADO
Detalle blindaje: NO_REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO_REPORTADO

Información propietario

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Documento: NIT
Nro. Documento: 890903938
Categoría licencia:
Estado:
No.Multas Actuales:

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO
Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 22/12/2025
Fecha Vencimiento: 16/1/2027

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.


CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Evaluación Técnica Vehicular

PLACA: LTP051

IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN









IMÁGENES DE EVALUACIÓN



sura

INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: LTP051

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	**PLACA:**	**LTQ160**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752987344	**ROMBO:**	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	FIAT	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	**MODELO**	2023
TIPO	PULSE	**CARROCERIA**	MONOVOL
COLOR	AZUL	**CILINDRAJE**	999
COD. FASEC.	02806023	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	XXXX	**NACIONALIDAD**	BRA
No. CHASIS	9BD363B32PYZ59752	**TIPO CAJA**	TIPTRONICA
No. SERIAL	XXXXX	**ORDEN**	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	49779		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 73.800.000	
V/R COLSERAUTO	$ 73.800.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################################	84%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	##########################	70%
CHASIS	##	100%
TAPICERIA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##	100%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION: LIMPIAR CORROSION







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL,GATO,PALANCA,LLAVE PERNO,CRUCETA,LLANTA DE REPUESTO,EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO.A/C FUNCIONAL.TESTIGO AVERIA DE LUCES EXTERIORES ACTIVO.PANORÁMICO DELANTERO CON PICADO E INICIO DE FISURA.NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS,BOMPER DELANTERO Y TRASERO DESALINEADOS.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO,ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN TREN TRASERO., , PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, PANORAMICO,

ACCESORIOS



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL REVERSA & PROXIMIDAD	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FIAT **CLASE** CAMIONETA PASAJ. **TIPO** PULSE



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026



19/05/2026

19/5/26, 14:54 ::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	19/05/2026	Ciudad 3752987344

INFORME TÉCNICO 2295667

LTQ160

Este informe solo es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

BARRANQUILLA

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	FIAT
MODELO	CAMIONETA PASAJ.
NACIONALIDAD	PULSE
COLOR	2023
CILINDRAJE	BRA

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.S.
TELEFONO	811011779
	CR 52 14 30
	3173834058
Rombo	3

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

XXXX XXXXX 9BD363B32PYZ59752

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028653675

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LTQ160	FIAT	PULSE	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
999	AZUL AMALFI NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR: ****** REG: N VIN: 9BD363B32PYZ59752

NUMERO DE SERIE: ****** REG: N NUMERO DE CHASIS: 9BD363B32PYZ59752 REG: N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 890903938

RESTRICCION MOVILIDAD: BLINDAJE: ****** POTENCIA HP: 118

DECLARACION DE IMPORTACION: 152022000008C555 ME: I FECHA IMPORT: 29/10/2022 PUERTAS: 5

TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 14/03/2023 FECHA EXP. LIC. TTO: 14/03/2023 FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTO Y TTE MCPAL SABANETA

LT06004965689

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	N/A
SERIAL	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	N/A
CHASIS	Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐	9BD363B32 PY759752

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214385603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

[redacted]

Registro de Improntas

Nº 299664

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie N/A

No. Vin Chasis





No. Motor N/A

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LTQ 160 **Vehículo:** _____

Pbx: 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
16/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTQ160			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	19/05/2026	PLACA:	LTQ160

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752987344	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	FIAT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	PULSE	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	999
COD. FASEC.	02806023	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	XXXX	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BD363B32PYZ59752	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	XXXXX	ORDEN	2143755952
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	49779

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 73.800.000
V/R COLSERAUTO	$ 73.800.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 480574 **Fecha Expedición:** 19 5 2026 **Hora:** 1:05 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028653675	CAMIONETA	10028653675	LTQ160
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
	ACTIVO	3/14/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
9BD363B32PYZ59752	9BD363B32PYZ59752	NO REPORTADO	9BD363B32PYZ59752
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
CAMIONETA	FIAT	PULSE	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
AZUL AMALFI NEGRO	999		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		400	1637.00
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO		18317

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	EMITIDA	3/14/2026

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/13/2027	3/14/2026	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	N	890903938	3/14/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
206173972	3/13/2023		STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ160
Fecha Servicio:	19/05/2026 8:55:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO


Detalle 1



Detalle 2


Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTQ160
Fecha Servicio:	19/05/2026 8:55:17 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	19/05/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LTQ160	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FIAT	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	XXXX	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	XXXXX	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	9BD363B32PYZ59752		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



jessica.moreno@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
jessica.moreno@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755952		
Fecha de Expedicion:	19/05/2026	**Hora:**	09:29

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTQ160
Marca:	FIAT
Línea:	PULSE
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	19/05/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	9BD363B32PYZ59752
Número de Serie:	XXXXX
Número de motor:	XXXX
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/03/2026	**PLACA:**	**LUX546**
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3752959237	**ROMBO:**	30
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	JAC	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	HFC1037	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	11321005	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	N4136864	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LJ11PABDXRC090044	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABDXRC090044	**ORDEN**	2143755006
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	80850		
ENVIADO A	CARRERA 51 B # 76 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BARRANQUILLA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .	
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**
DIRECCION	CR 52 14 30	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3173834058
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 110.500.000	
V/R COLSERAUTO	$ 110.500.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	


ESTADO GENERAL


LATONERIA	################	44%
PINTURA	###############	40%
VIDRIOS	################################	83%
CHASIS	#######	20%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	###################################	93%
IDENTIFICACION	##	100%


0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION: LIMPIAR CORROSION
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- DIRECCION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MATRÍCULA NO CORRESPONDE AL MODELO DEL VEHÍCULO: CORREGIR MATRICULA POR MODELO ANTE EL OT







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. MANDOS TIMON NO FUNCIONAN. TAPIZADO TECHO MANCHADA. NO ASEGURABLE POR: ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN CHASIS, LATONERIA (TECHO/PUERTAS/COSTADOS/G/BARROS/CAPOT), G/POLVOS METALICOS DELANTEROS, PLATÓN, PISO, SUSPENSION, FRENOS, DIRECCION., , PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, PINTURA EN MAL ESTADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PIEZAS DE LATONERIA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MATRÍCULA NO CORRESPONDE AL MODELO DEL VEHÍCULO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION, LLANTAS, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE MOTOR, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, MARCO FRONTAL, PISO CARROCERIA, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS D	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30% 30%



30% 30%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** HFC1037



11/03/2026



11/03/2026



11/03/2026




11/03/2026



11/03/2026



11/03/2026


istro de Improntas
- 041
2.
rie
FOTO- SAMLER
Vin
asis
MFC4DB2-1C
☆N4136864☆
otor
ro a cargo de:
Placa: LUX 546
Vehículo:
52121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
11/03/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LUX546			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	11/03/2026	PLACA:	LUX546

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752959237	ROMBO:	30
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321005	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4136864	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABDXRC090044	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABDXRC090044	ORDEN	2143755006
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	80850

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 110.500.000
V/R COLSERAUTO	$ 110.500.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 465129 **Fecha Expedición:** 11 3 2026 **Hora:** 3:12 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028146386	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	LUX546
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/5/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LJ11PABDXRC090044	LJ11PABDXRC090044	N4136864	LJ11PABDXRC090044
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	JAC	HFC1037D3KSV	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1999	DOBLE CABINA CON PLATON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5	990	2830
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	1160	501828176	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	346	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/24/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2027	1/5/2026	3491326200

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	12/26/2024
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2026	1/5/2025	3336031400

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/15/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2025	1/5/2024	37404913

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/4/2023
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
1/4/2024	1/5/2023	31808592

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/5/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202310929	1/5/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUX546
Fecha Servicio:	11/03/2026 10:10:01 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5


Detalle 6


Detalle 7


Detalle 8



Detalle 9


Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LUX546
Fecha Servicio:	11/03/2026 10:10:01 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15


Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19


Detalle 20

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	11/03/2026	**Ciudad:**	BARRANQUILLA
Placa:	LUX546	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING BARRANQUILLA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JAC	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.S .
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	N4136864	**DIRECCIÓN**	CR 52 14 30
N° SERIE	LJ11PABDXRC090044	**TELEFONO**	3173834058
N° CHASIS	LJ11PABDXRC090044		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143755006		
Fecha de Expedicion:	11/03/2026	**Hora:**	10:33

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LUX546
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S .
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LJ11PABDXRC090044
Número de Serie:	LJ11PABDXRC090044
Número de motor:	N4136864
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
97	MATRÍCULA NO CORRESPONDE AL MODELO DEL VEHÍCULO
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.